

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: 21021068				Data: „26” martie 2020			Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației: Servicii de reparație auto				Lot: 1-14			Pagina: 1 din 11		
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 1. Skoda Superb I 1.8 benzin								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5416.67	6500.00	5416.67	6500.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	2133.33	2560.00	2133.33	2560.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	16250.00	19500.00	16250.00	19500.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5416.67	6500.00	5416.67	6500.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	4791.67	5750.00	4791.67	5750.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	2666.67	3200.00	2666.67	3200.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frânare	Poziții	1	458.33	550.00	458.33	550.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	6250.00	7500.00	6250.00	7500.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 1.		12	45716.67	54860.00	45716.67	54860.00		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 2. Skoda Superb II 1.4 benzin								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5191.67	6230.00	5191.67	6230.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	3183.33	3820.00	3183.33	3820.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	16000.00	19200.00	16000.00	19200.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5208.33	6250.00	5208.33	6250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	5583.33	6700.00	5583.33	6700.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	4333.33	5200.00	4333.33	5200.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frânare	Poziții	1	583.33	700.00	583.33	700.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	7666.67	9200.00	7666.67	9200.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 2.		12	50073.33	60100.00	50073.33	60100.00		
	Lotul 3. Skoda Octavia I 1.8 benzin								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5416.67	6500.00	5416.67	6500.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	3041.67	3650.00	3041.67	3650.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	16250.00	19500.00	16250.00	19500.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5416.67	6500.00	5416.67	6500.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	4791.67	5750.00	4791.67	5750.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	2483.33	2980.00	2483.33	2980.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frânare	Poziții	1	458.33	550.00	458.33	550.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 3.		12	40191.67	48230.00	40191.67	48230.00		
	Lotul 4. Skoda Octavia II 1.4 benzin								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5191.67	6230.00	5191.67	6230.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	3183.33	3820.00	3183.33	3820.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	16000.00	19200.00	16000.00	19200.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5208.33	6250.00	5208.33	6250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	5583.33	6700.00	5583.33	6700.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	4100.00	4920.00	4100.00	4920.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frânare	Poziții	1	583.33	700.00	583.33	700.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	7166.67	8600.00	7166.67	8600.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 4.		12	49350.00	59220.00	49350.00	59220.00		
	Lotul 5. Skoda Octavia II 2.0 diesel								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5291.67	6350.00	5291.67	6350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	2375.00	2850.00	2375.00	2850.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	18750.00	22500.00	18750.00	22500.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	6041.67	7250.00	6041.67	7250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	13083.33	15700.00	13083.33	15700.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	4683.33	5620.00	4683.33	5620.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frinare	Poziții	1	583.33	700.00	583.33	700.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	7916.67	9500.00	7916.67	9500.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 5.		12	61058.33	73270.00	61058.33	73270.00		
	Lotul 6. Dacia Duster 1.5 DCI 2014								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	4875.00	5850.00	4875.00	5850.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	2125.00	2550.00	2125.00	2550.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	17666.67	21200.00	17666.67	21200.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5208.33	6250.00	5208.33	6250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injectie	Poziții	1	12333.33	14800.00	12333.33	14800.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1516.67	1820.00	1516.67	1820.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	4125.00	4950.00	4125.00	4950.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frânare	Poziții	1	500.00	600.00	500.00	600.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	6125.00	7350.00	6125.00	7350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 6.		12	55183.33	66220.00	55183.33	66220.00		
	Lotul 7. Dacia Duster 1.6 benzin 2015								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	4850.00	5820.00	4850.00	5820.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	2016.67	2420.00	2016.67	2420.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	15833.33	19000.00	15833.33	19000.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5583.33	6700.00	5583.33	6700.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injectie	Poziții	1	4833.33	5800.00	4833.33	5800.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1516.67	1820.00	1516.67	1820.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC

[illegible]

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 9. Toyota Camry 2.4 benzin 2009								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5191.67	6230.00	5191.67	6230.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	4850.00	5820.00	4850.00	5820.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	18916.67	22700.00	18916.67	22700.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	6250.00	7500.00	6250.00	7500.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	6000.00	7200.00	6000.00	7200.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1791.67	2150.00	1791.67	2150.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	6350.00	7620.00	6350.00	7620.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frânare	Poziții	1	625.00	750.00	625.00	750.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 9.		12	50683.33	60820.00	50683.33	60820.00		
	Lotul 10. Mercedes E320 benzin								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	6125.00	7350.00	6125.00	7350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	2933.33	3520.00	2933.33	3520.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	19875.00	23850.00	19875.00	23850.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	6041.67	7250.00	6041.67	7250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	4458.33	5350.00	4458.33	5350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	7475.00	8970.00	7475.00	8970.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frânare	Poziții	1	708.33	850.00	708.33	850.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 10.		12	49950.00	59940.00	49950.00	59940.00		
	Lotul 11. Mercedes E220 CDI 2014								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	6041.67	7250.00	6041.67	7250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	2791.67	3350.00	2791.67	3350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	20208.33	24250.00	20208.33	24250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5958.33	7150.00	5958.33	7150.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	4583.33	5500.00	4583.33	5500.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	7891.67	9470.00	7891.67	9470.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frânare	Poziții	1	708.33	850.00	708.33	850.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	9333.33	11200.00	9333.33	11200.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 11.		12	59850.00	71820.00	59850.00	71820.00		
	Lotul 12. Mazda 3/6								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5191.67	6230.00	5191.67	6230.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	2933.33	3520.00	2933.33	3520.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	20666.67	24800.00	20666.67	24800.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5208.33	6250.00	5208.33	6250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	5200.00	6240.00	5200.00	6240.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	4358.33	5230.00	4358.33	5230.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frânare	Poziții	1	541.67	650.00	541.67	650.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	7666.67	9200.00	7666.67	9200.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 12.		12	54100.00	64920.00	54100.00	64920.00		
	Lotul 13. Ford Mondeo/Kuga								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	7708.33	9250.00	7708.33	9250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	4100.00	4920.00	4100.00	4920.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	25583.33	30700.00	25583.33	30700.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	6041.67	7250.00	6041.67	7250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	5458.33	6550.00	5458.33	6550.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	6966.67	8360.00	6966.67	8360.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frânare	Poziții	1	541.67	650.00	541.67	650.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	7833.33	9400.00	7833.33	9400.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 13.		12	66566.67	79880.00	66566.67	79880.00		
	Lotul 14. Nissan Patrol/Xtrail								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	9766.67	11720.00	9766.67	11720.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	4933.33	5920.00	4933.33	5920.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	24766.67	29720.00	24766.67	29720.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5958.33	7150.00	5958.33	7150.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	5600.00	6720.00	5600.00	6720.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	6133.33	7360.00	6133.33	7360.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frînare	Poziții	1	500.00	600.00	500.00	600.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	6000.00	7200.00	6000.00	7200.00	Pe parcursul anului 2020	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 14.		12	65991.66	79190.00	65991.66	79190.00		
	Total lot 1-14	Poziții	168	736.750,00	884.100,00	736.750,00	884.100,00		

Semnat:



Numele, Prenumele: **Voica Vasile**, În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **AECS Asistența SRL**, Adresa: **str. Dragomirna 7, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova**