

tel.: 022-803-381  
022-803-382  
079-967-201



Adresa:  
Republica Moldova  
mun. Chișinău  
str. Ismail 9

<https://www.printerra.md/>

Specificatia Tehnice

Numărul procedurii de achiziție

ocds-b3wdp1-MD-1733745959023

din 09.12.2024

Obiectul de achiziție: Servicii de Reîncărcarea și regenerarea Cartuselor, profilaxia și reparația imprimantelor pentru anul 2025

Cod CPV	Nr	Denumirea serviciilor	UM	Cantitatea	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termenul de livrare	Standarde de referință
<b>1. Canon – MF 230</b>										
3020000-1	1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
	12	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	13	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	14	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	15	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	16	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	17	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	18	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	19	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
<b>2. Canon - MF43w</b>										
3020000-1	21	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
	22	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	23	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	24	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	25	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	26	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	27	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	28	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	29	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
<b>3. Canon - MF 3010</b>										
3020000	31	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de	4001:2015 and 9001:2015
	32	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	33	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	34	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	35	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		

0 0 - 1	36	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 1 ISO9
	37	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	38	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	39	Cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
<b>4. Canon - MF744</b>										
3 0 2 0 0 0 0 - 1	41	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
	42	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	43	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	44	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	45	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	46	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	47	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	48	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	49	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
<b>5. Canon – LBP 6020/6030</b>										
3 0 2 0 0 0 0 - 1	51	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
	52	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	53	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	54	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	55	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	56	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	57	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	58	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	59	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
<b>6. Canon - MF4018</b>										
3 0 2 0 0 0 0 - 1	61	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
	62	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	63	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	64	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	65	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	66	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	67	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	68	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	69	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
<b>7. Canon - 1000</b>										
3 0 2	71	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul	1.5 and 5
	72	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	73	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		

0	74	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 ISO9001:2015
0	75	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	76	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	77	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
-	78	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
1	79	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
<b>8. Canon-3250</b>										
3	81	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
0	82	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
2	83	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	84	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	85	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	86	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	87	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
-	88	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
1	89	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
<b>9. Image Runner 2425i</b>										
3	91	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
0	92	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
2	93	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	94	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	95	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	96	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	97	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
-	98	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
1	99	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
<b>10. Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215</b>										
3	101	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
0	102	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
2	103	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	104	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	105	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	106	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	107	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
-	108	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
1	109	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
<b>11. Epson LX300</b>										
-	111	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		

3	112	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
0	113	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
2	114	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	115	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	116	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	117	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
-	118	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
1	119	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
<b>12.HP-MFP135w</b>										
3	121	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
0	122	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
2	123	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	124	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	125	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	126	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	127	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
-	128	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
1	129	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
<b>13.HP-M107</b>										
3	131	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
0	132	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
2	133	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	134	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	135	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	136	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	137	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
-	138	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
1	139	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
<b>14.HP-M12A</b>										
3	141	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
0	142	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
2	143	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	144	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	145	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	146	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
0	147	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
-	148	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
1	149	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		

15.HP - 1102										
3 0 2 0 0 0 0 - 1	151	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
	152	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	153	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	154	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	155	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	156	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	157	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	158	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	159	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
16.HP – M102A										
3 0 2 0 0 0 0 - 1	161	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice	ISO/IEC 14001:2015 and ISO9001:2015
	162	Înlocuirea bushing	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	163	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	164	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	165	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	166	Reparație laser	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	167	Curățire interior	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	168	Încarcare cartuș	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
	169	Cartuș nou	buc	1	China	Integral	Respectarea cerințelor	Respectarea cerințelor		
<p>Semnat:  Numele, Prenumele: <b>Madan V</b> În calitate de: <b>Director</b></p> <p>Ofertantul: <b>PRINTERRA SHOP SRL</b> Adresa: <b>mun.Chisinau, str Ismail 9</b></p>										