

Specificația tehnică completată

A serviciilor de reparație a fibrobronhoscop Model: FB-18V, SN: N00WLA0445, Producător: Pentax Medical

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant
Defecte depistate: - Testul de ermitate eroare nu poate trece. - Motivul ermitați eronate: la nivelul capului distal, părți se supune angulație, este prezenta o fisură posibil făcută cu ajutorul unui obiect ascuțit. Pe lungimea de la 0 la 30 cm este prezent fisuri a manjetei de protecție pe o linie dreapta posibil de către un obiect ascuțit. Microfisuri de natură mecanică in regiunea canalului de lucru. Alte probelem vizuale nu au fost depistate. Integritatea canalului de biopsie la fel nu a putut fi vericata din cauza fisurei mari de pe capul distal. Lucrări estimative necesare: 1. Înlocuirea manjetei de protecției; 2. Înlocuirea altor piese defecte, depistate în procesul de reparație. Toate piesele vor fi instalate, ajustate, calibrate de către ofertant. Se va oferi o garanție minim de 6 luni pentru toate piesele oferite și pentur toate lucrările îndeplinite. Se va prezenta lista pieselo înlocuite la service de reparație și costul lucrărilor v afi oferit conform volumului a lucrărilor îndeplinite, dar nu va fi mai mare decât bugetul stabilit. Prezentarea raportului a lucrărilor îndeplinite asupra dispozitivului.	Defecte depistate: - Testul de ermitate eroare nu poate trece. - Motivul ermitați eronate: la nivelul capului distal, părți se supune angulație, este prezenta o fisură posibil făcută cu ajutorul unui obiect ascuțit. Pe lungimea de la 0 la 30 cm este prezent fisuri a manjetei de protecție pe o linie dreapta posibil de către un obiect ascuțit. Microfisuri de natură mecanică in regiunea canalului de lucru. Alte probelem vizuale nu au fost depistate. Integritatea canalului de biopsie la fel nu a putut fi vericata din cauza fisurei mari de pe capul distal. Lucrări estimative necesare: 1. DA va fi înlocuit manjeta de protecției; 2. DA va fi înlocuit și alte piese defecte, depistate în procesul de reparație. DA toate piesele vor fi instalate, ajustate, calibrate de către ofertant. DA se va oferi o garanție minim de 6 luni pentru toate piesele oferite și pentur toate lucrările îndeplinite. DA se va prezenta lista pieselo înlocuite la service de reparație și costul lucrărilor va fi oferit conform volumului a lucrărilor îndeplinite, dar nu va fi mai mare decât bugetul stabilit. DA vom prezenta raportul a lucrărilor îndeplinite asupra dispozitivului.