

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 17 FORD FUSION, v-cm3 1400, a/f 2008								
motorul								
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor - reparație	Buc.	1	390,00	468	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Set	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM - schimb	Buc.	1	693,33	832	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Laț de distribuție - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic - schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Roță de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorului de combustibil - reparație	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Patruboc - schimb	Lit.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Garnitura capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglare	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer - schimb	Set	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
Suspensia								
46	50110000-9	Diagnostic suspensei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Set	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față - schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate - schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului rulților	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
Sistemul electric								
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Amplificator electrici volanului - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuție - montare demontare	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuție - reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemului de frinare						
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	173,33	208	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
115	50110000-9	Frână de mână - reparație	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
116	50110000-9	Cablul frânei de mână - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Partea caroseriei						
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montare demontare	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	136,66	164	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	52,50	63	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	64,16	77	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	96,66	116	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuție	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	51,66	614	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	609,16	731	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	59,16	71	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	1065,00	1278	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	896,66	1076	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	761,66	914	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	301,66	362	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

27	50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	321,66	386	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Înele de presiune (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Piston (set)	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	4275,00	5130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Cuzinet (set)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Suspensia						
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	733,33	880	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	901,66	1082	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	155,83	187	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	361,66	434	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	272,50	327	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	126,66	152	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	157,50	189	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	307,50	369	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	922,50	1107	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	105,00	126	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemul electric						
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	558,33	670	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	368,33	442	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	610,00	732	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	1037,50	1245	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Șimering culisă	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Șimering planetară	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80		Sistemului de frinare						
81	50110000-9	Lichid de frînă	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
83	50110000-9	Cilindru de frînă față	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	218,33	262	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	730,83	877	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	398,33	478	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Furtun de frînă față	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Furtun de frînă spate	Buc.	1	139,16	167	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Cablul frînei de mină	Buc.	1	369,16	443	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Partea caroseriei						
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	1200,00	1440	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	720,00	864	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Mîner la ușă interior	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Mîner la ușă exterior	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Încalzitor pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
					49345,83	59215		



Print Compasulinte "Hermes" SA
Scerbinschi

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 18 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T-5, v-cm3 1896, a/f 2008								
		motorul						
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor - reparație	Buc.	1	470,00	564	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei de motor 5W 40 - schimb	Buc.	1	15,83	19	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei - schimb	Buc.	1	15,83	19	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer - schimb	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM - schimb	Buc.	1	1003,33	1204	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Laț de distribuție - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului - schimb	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic - schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil - reparație	Set	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	47,50	57	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	470,00	564	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Patruboc - schimb	Lit.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	15,83	19	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Garnitură capacului cu elape - schimb	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu elape - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston (set) - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer - schimb	Set	1	1096,66	1316	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Suspensia						
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Set	1	47,50	57	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față - schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate - schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemul electric						
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	15,83	19	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul								
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuire - montare demontare	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuire - reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
		Sistemului de frinare								
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frină	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
105	50110000-9	Lichid de frină - schimb	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frină schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frină față - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frină spate - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
109	50110000-9	Disc de frină față (set) - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
110	50110000-9	Disc de frină spate (set) - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frină din față (set) - schimb	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frină din spate (set) - schimb	Buc.	1	250,83	301	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
113	50110000-9	Furtun de frină față - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
114	50110000-9	Furtun de frină spate - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
115	50110000-9	Frină de mină - reparație	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
116	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
		Partea caroseriei								
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
120	50110000-9	Lăcăț ușă (set)- schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
		Piese auto								
		Motorul								
1	50110000-9	Ulei de motor 5W 40	Buc.	1	136,66	164	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	113,33	136	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	521,66	626	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	499,16	599	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuire	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	22,50	27	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
11	50110000-9	Roță de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	720,00	864	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	440,00	528	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	806,66	968	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	437,50	525	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	118,33	142	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC

27	50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1087,50	1305	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
31	50110000-9	Înele de presiune (set)	Buc.	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	420,00	504	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
33	50110000-9	Piston (set)	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	4275,00	5130	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
38	50110000-9	Cuzineț (set)	Buc.	1	454,16	545	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
		Suspensia								
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	1012,50	1215	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	352,50	423	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
42	50110000-9	Suport sferic	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
43	50110000-9	Suport amortizator de jos	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	870,00	1044	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	870,00	1044	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
48	50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	472,50	567	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	245,83	295	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
52	50110000-9	Tișă de direcție	Buc.	1	175,00	210	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	500,83	601	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	975,83	1171	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	147,50	177	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
		Sistemul electric								
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	22,50	27	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul								
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	22,50	27	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	553,33	664	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
74	50110000-9	Șimering culisă	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
75	50110000-9	Șimering planetară	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	472,50	567	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
78	50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	397,50	477	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	581,66	698	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
		Sistemului de frinare								
80	50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
81	50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
82	50110000-9	Cilindru de frina față	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
83	50110000-9	Cilindru de frina spate	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
84	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1252,50	1503	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
85	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	1194,16	1433	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
86	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
88	50110000-9	Furtun de frina față	Buc.	1	220,83	265	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
89	50110000-9	Furtun de frina spate	Buc.	1	103,33	124	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
90	50110000-9	Cablu frinei de mină	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
		Partea caroseriei								
91	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
92	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	675,00	810	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
93	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	675,00	810	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
94	50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
95	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
96	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	949,16	1139	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
97	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
98	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
99	50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
100	50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
101	50110000-9	Rezonanțor pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500	A14294AC
					61 156,66	73 388				



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 19 VOLKSWAGEN TRANSPORTER T-4, v-cm3 2500								
		motorul						
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor - reparație	Buc.	1	470,00	564	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei de motor 5W 40 - schimb	Buc.	1	15,83	19	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei - schimb	Buc.	1	15,83	19	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer - schimb	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM - schimb	Buc.	1	1003,33	1204	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului - schimb	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic - schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil - reparație	Set	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	47,50	57	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	470,00	564	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Patruboc - schimb	Lit.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	15,83	19	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Garnitura capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston (set) - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer - schimb	Set	1	1096,66	1316	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzineț (set) - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
Suspensia								
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Set	1	47,50	57	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față - schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate - schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
Sistemul electric								
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

72	50110000-9	Generator - montare	demontare	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
73	50110000-9	Generator - reparație		Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
74	50110000-9	Far - montare	demontare	Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri		Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb		Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparație		Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare	demontare	Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație		Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set) - schimb		Buc.	1	15,83	19	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația		Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb		Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul									
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului		Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație		Buc.	1	63,33	76	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare	demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație		Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare	demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație		Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuire - montare	demontare	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuire - reparație		Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb		Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb		Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb		Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb		Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb		Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb		Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb		Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb		Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb		Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb		Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
101	50110000-9	Planetară exterioară - schimb		Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb		Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb		Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
		Sistemul de frinare									
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână		Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb		Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână - schimb		Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb		Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb		Buc.	1	31,66	38	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set) - schimb		Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) - schimb		Buc.	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb		Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb		Buc.	1	250,83	301	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb		Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb		Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
115	50110000-9	Frână de mână - reparație		Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
116	50110000-9	Cablul frânei de mână - schimb		Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
		Partea caroseriei									
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație		Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare	demontare	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare	demontare	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
120	50110000-9	Lăcăț ușă (set) - schimb		Buc.	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb		Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb		Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb		Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare	demontare	Buc.	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea	demontarea	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
		Piese auto									
		Motorul									
1	50110000-9	Ulei de motor 5W 40		Buc.	1	136,66	164	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei		Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer		Buc.	1	184,16	221	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil		Buc.	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
5	50110000-9	Filtru salon		Buc.	1	113,33	136	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
6	50110000-9	Antigel		Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM		Buc.	1	455,83	547	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
8	50110000-9	Laț de distribuire		Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului		Buc.	1	117,50	141	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic		Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
11	50110000-9	Roă de tensionare a curelei de distribuție - schimb		Buc.	1	785,83	943	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil		Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil		Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă		Buc.	1	465,83	559	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei		Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
16	50110000-9	Bugii		Buc.	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
17	50110000-9	Support motor		Buc.	1	806,66	968	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului		Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
19	50110000-9	Padon		Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie		Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
21	50110000-9	Colector		Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire		Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior		Buc.	1	437,50	525	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
24	50110000-9	Termostat		Buc.	1	118,33	142	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
25	50110000-9	Patruboc		Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC
26	50110000-9	Hamut		Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA022500A	14294AC

