



**Anexa nr. 22 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021**

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1669717741171 IMSP Institutul de Cardiologie	Data: 06.12.2022
Denumirea licitației: Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2023	Lot: 1-13

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr.	Denumirea Bunurilor/ serviciului	Denumirea Modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producător ul	Specificatia tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractată	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
Lot 1. Canon – MF 230							
1.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
1.2	Înlocuirea bushing	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
1.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
1.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
1.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	ISO 9001
1.6	Reparație laser	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
1.7	Curățire interior	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
1.8	Încarcare cartuș	Canon MF 230	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încarcare cartuș	ISO 9001
1.9	Cartuș nou	Canon MF 230	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil 737	ISO 9001
Lot 2. Canon – MF 443w							
2.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
2.2	Înlocuirea bushing	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
2.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
2.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
2.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	ISO 9001
2.6	Reparație laser	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
2.7	Curățire interior	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
2.8	Încarcare cartuș	Canon MF 443	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încarcare cartuș	ISO 9001
2.9	Cartuș nou	Canon MF 443	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil 057	ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3

Pagina web: www.venomnet.md

e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62

GSM : +373 69 102 102

Lot 3. Canon – MF 3010							
3.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
3.2	Înlocuirea bushing	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
3.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
3.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
3.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	ISO 9001
3.6	Reparație laser	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
3.7	Curățire interior	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
3.8	Încarcare cartuş	Canon MF 3010	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încarcare cartuş	ISO 9001
3.9	Cartuş nou	Canon MF 3010	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuş nou compatibil 725	ISO 9001
Lot 4. Canon – LBP 6020/6030							
4.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
4.2	Înlocuirea bushing	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
4.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
4.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
4.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	ISO 9001
4.6	Reparație laser	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
4.7	Curățire interior	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
4.8	Încarcare cartuş	Canon LBP6020/6030	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încarcare cartuş	ISO 9001
4.9	Cartuş nou	Canon LBP6020/6030	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuş nou compatibil 725	ISO 9001
Lot 5. Canon – MF 4018							
5.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon MF 418	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
5.2	Înlocuirea bushing	Canon MF 418	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
5.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon MF 418	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
5.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon MF 418	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
5.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon MF 418	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	ISO 9001
5.6	Reparație laser	Canon MF 418	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
5.7	Curățire interior	Canon MF 418	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
5.8	Încarcare cartuş	Canon MF 418	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încarcare cartuş	ISO 9001
5.9	Cartuş nou	Canon MF 418	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuş nou compatibil FX-10	ISO 9001
Lot 6. Canon – 1000							
6.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
6.2	Înlocuirea bushing	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
6.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3

Pagina web: www.venomnet.md

e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62

GSM : +373 69 102 102

6.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
6.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	ISO 9001
6.6	Reparație laser	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
6.7	Curățire interior	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
6.8	Încarcare cartuș	Canon 1000	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încarcare cartuș	ISO 9001
6.9	Cartuș nou	Canon 1000	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil C4096A	ISO 9001
Lot 7. Canon – 3250							
7.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
7.2	Înlocuirea bushing	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
7.3	Înlocuirea Val de Teflon	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
7.4	Reparație Bloc de alimentare	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
7.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	ISO 9001
7.6	Reparație laser	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
7.7	Curățire interior	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
7.8	Încarcare cartuș	Canon 3250	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încarcare cartuș	ISO 9001
7.9	Cartuș nou	Canon 3250	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil 713	ISO 9001
Lot 8. Xerox – WorkCentre 3025							
8.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	Xerox WorkCenter 3025	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
8.2	Înlocuirea bushing	Xerox WorkCenter 3025	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
8.3	Înlocuirea Val de Teflon	Xerox WorkCenter 3025	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
8.4	Reparație Bloc de alimentare	Xerox WorkCenter 3025	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
8.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Xerox WorkCenter 3025	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	ISO 9001
8.6	Reparație laser	Xerox WorkCenter 3025	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
8.7	Curățire interior	Xerox WorkCenter 3025	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
8.8	Încarcare cartuș	Xerox WorkCenter 3025	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încarcare cartuș	ISO 9001
8.9	Cartuș nou	Xerox WorkCenter 3025	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil 106R02773	ISO 9001
Lot 9. Epson LX300							
9.1	Înlocuirea Val din Cauciuc						ISO 9001
9.2	Înlocuirea bushing						ISO 9001
9.3	Înlocuirea Val de Teflon						ISO 9001
9.4	Reparație Bloc de alimentare	Epson LX300	Japonia	Epson	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
9.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	Epson LX300	Japonia	Epson	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	ISO 9001
9.6	Reparație laser						ISO 9001
9.7	Curățire interior	Epson LX300	Japonia	Epson	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3

phone.: +373 22 62 72 62

Pagina web: www.venomnet.md

GSM : +373 69 102 102

e-mail: sales@venomnet.md

9.8	Încarcare cartuş	Epson LX300	Japonia	Epson	Respectarea cerinţelor	Încarcare cartuş	ISO 9001
9.9	Cartuş nou	Epson LX300	Japonia	Epson	Respectarea cerinţelor	Cartuş nou LX300/LX350	ISO 9001
Lot 10. HP-MFP135w							
10.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
10.2	Înlocuirea bushing	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
10.3	Înlocuirea Val de Teflon	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
10.4	Reparaţie Bloc de alimentare	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Reparaţie Bloc de alimentare	ISO 9001
10.5	Înlocuire rulmentelor de tracţiune	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Înlocuire rulmentelor de tracţiune	ISO 9001
10.6	Reparaţie laser	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Reparaţie laser	ISO 9001
10.7	Curăţire interior	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Curăţire interior	ISO 9001
10.8	Încarcare cartuş	HP MFP135w	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Încarcare cartuş	ISO 9001
10.9	Cartuş nou	HP MFP135w	China	SCC	Respectarea cerinţelor	Cartuş nou W1106A	ISO 9001
Lot 11. HP-M107							
11.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
11.2	Înlocuirea bushing	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
11.3	Înlocuirea Val de Teflon	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
11.4	Reparaţie Bloc de alimentare	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Reparaţie Bloc de alimentare	ISO 9001
11.5	Înlocuire rulmentelor de tracţiune	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Înlocuire rulmentelor de tracţiune	ISO 9001
11.6	Reparaţie laser	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Reparaţie laser	ISO 9001
11.7	Curăţire interior	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Curăţire interior	ISO 9001
11.8	Încarcare cartuş	HP M107	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Încarcare cartuş	ISO 9001
11.9	Cartuş nou	HP M107	China	SCC	Respectarea cerinţelor	Cartuş nou W1106A	ISO 9001
Lot 12. HP-M12A							
12.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001
12.2	Înlocuirea bushing	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
12.3	Înlocuirea Val de Teflon	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
12.4	Reparaţie Bloc de alimentare	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Reparaţie Bloc de alimentare	ISO 9001
12.5	Înlocuire rulmentelor de tracţiune	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Înlocuire rulmentelor de tracţiune	ISO 9001
12.6	Reparaţie laser	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Reparaţie laser	ISO 9001
12.7	Curăţire interior	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Curăţire interior	ISO 9001
12.8	Încarcare cartuş	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Încarcare cartuş	ISO 9001
12.9	Cartuş nou	HP M12A	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Cartuş nou CF279A	ISO 9001
Lot 13. HP-1102							
13.1	Înlocuirea Val din Cauciuc	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerinţelor	Înlocuirea Val din Cauciuc	ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3

phone.: +373 22 62 72 62

Pagina web: www.venomnet.md

GSM : +373 69 102 102

e-mail: sales@venomnet.md

13.2	Înlocuirea bushing	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea bushing	ISO 9001
13.3	Înlocuirea Val de Teflon	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuirea Val de Teflon	ISO 9001
13.4	Reparație Bloc de alimentare	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație Bloc de alimentare	ISO 9001
13.5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	ISO 9001
13.6	Reparație laser	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Reparație laser	ISO 9001
13.7	Curățire interior	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Curățire interior	ISO 9001
13.8	Încarcare cartuș	HP 1102	China/UE	CET/SCC	Respectarea cerințelor	Încarcare cartuș	ISO 9001
13.9	Cartuș nou	HP 1102	China	Print Tint	Respectarea cerințelor	Cartuș nou compatibil CE285A	ISO 9001

Semnat: _____



Nume Prenume: Popa Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Venomnet-Lux SRL, adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 53, of 3 tel: 022-62-72-62,  069-102-102 