


Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1635495112734 din 22 noiembrie 2021

Obiectul de achiziție: Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport									
50100000-6	Dacia Logan a.f. 2017 900 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dacia Dokker a f. 2017-2018 1500 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dacia Logan MCV a.f. 2017 1000 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dacia Duster a.f. 2017-2018 1600 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dacia Duster a.f. 2018 1500 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Skoda Octavia Tour a.f. 2006 1900 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Skoda Octavia Tour a.f. 2000 2000 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dacia Logan a.f. 2005-2006 1450 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Skoda Fabia a.f. 2006 1200 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Skoda Octavia Scout a.f. 2008 1800 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Skoda Octavia a.f. 2008 1900 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Chevrolet Captiva a.f. 2011 2400 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Fiat Doblo a.f. 2008 1300 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Renault Megane a.f. 2018 1500 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Land Rover Freelander II a.f. 2008-2010 2200 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Land Rover Freelander I a.f. 2006 2000 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dacia Duster a.f. 2013 1500 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Mitsubishi Outlander a.f. 2011 2400 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Mercedes C-Class a.f. 2005 2200 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dacia Dokker a.f. 2015 1500 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dacia Logan a.f. 2015 1200 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Skoda Octavia A7 a.f. 2013 2000 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Skoda Superb a.f. 2013 2000 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Skoda Fabia a.f. 2011 1200 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Iveco Daily a.f. 2004 2800 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Mercedes Sprinter a.f. 2008 2200 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Volkswagen Passat a.f. 2016 2000 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Skoda Fabia a.f. 2017 1000 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Volkswagen Polo a.f. 1998 1600 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Fiat Ducato a.f. 2014 2300 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Volkswagen T5 a.f. 2008 1900 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Mercedes Sprinter a.f. 2016 2200 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Ford Transit a.f. 2018 2200 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Hyundai Terracan a.f. 2006 2800 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Skoda Felicia a.f. 1998 1300 cm3 Benzină	Buc.	1	8 744,16	10 493	8 744,16	10 493	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Toyota Hilux a.f. 2018 2400 cm3 Motorină	Buc.	1	9 075,83	10 891	9 075,83	10 891	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
	TOTAL					321 755,00	386 106,00			

Semnat:  Numele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM. Bălți, Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1635495112734 din 22 noiembrie 2021

Obiectul de achiziție: Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dacia Logan a.f. 2017 900 cm3 Benzină										
Reparația motorului și atașamentelor										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	833,33	1000	833,33	1000	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	916,66	1100	916,66	1100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al roților de întindere	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația cutiei de viteză										
50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	541,66	650	541,66	650	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația și deservirea sistemului electric										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al releului de aspirație	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Repararea mecanismului de direcție										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația suspensiei și sistemului de frânare										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația sistemului de răcire										
50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația mecanismului ambreiaj										
50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb rulment plăci presiune	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
						8 744,16	10 493			

Semnat: [semnătură] în calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA, Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1635495112734 din 22 noiembrie 2021

Obiectul de achiziție: Achiziționarea serviciilor de servare tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dacia Dokker a.f. 2017-2018 1500 cm3 Motorină										
Reparația motorului și atașamentelor										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	833,33	1000	833,33	1000	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	916,66	1100	916,66	1100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al roților de întindere	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Servirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația cutiei de viteză										
50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	541,66	650	541,66	650	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația și servirea sistemului electric										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al rulmenților, releeului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al releeului de aspirație	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Repararea mecanismului de direcție										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația suspensiei și sistemului de frînare										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația sistemului de răcire										
50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația mecanismului ambreiaj										
50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb șisc ambreiaj	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb rulment placa presiune	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
TOTAL						9 075,83	10 891			

Semnata de: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantului: "DAAC -Hermes" SA, Moldova, RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1635495112734 din 22 noiembrie 2021

Obiectul de achiziție: Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dacia Duster a.f. 2017-2018 1600 cm3 Benzină										
Reparația motorului și atașamentelor										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	833,33	1000	833,33	1000	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	916,66	1100	916,66	1100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al roților de întindere	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația cutiei de viteză										
50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	541,66	650	541,66	650	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația și deservirea sistemului electric										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al rulmenților, releeului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al releeului de aspirație	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reglarea sistemului de iluminare	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Repararea mecanismului de direcție										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația suspensiei și sistemului de frinare										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația sistemului de răcire										
50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația mecanismului ambreiaj										
50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb rulment și arbori	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
TOTAL						8 744,16	10 493			

Semnat:  Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC -Hermes SA, înregistrată în Registrul Comerțului la Judecătoria Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1635495112734 din 22 noiembrie 2021

Obiectul de achiziție: Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație curentă a mijloacelor de transport pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Skoda Octavia Tour a.f. 2000 2000 cm3 Benzină										
Reparația motorului și atașamentelor										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Demontarea și montarea motorului	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	833,33	1000	833,33	1000	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului	Buc.	1	916,66	1100	916,66	1100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Alezajul cilindrilor	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al pompei de apă	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al roletelor de întindere	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de lei/aer/carburant/salon	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al pompei de combustibil	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul bujiei – unitar (benzină)	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbul incandescentei – unitar (diesel)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reparația turbosuflantă	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reparație injector (diesel)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația cutiei de viteză										
50100000-6	Demontarea și montarea	Buc.	1	541,66	650	541,66	650	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al sincronilor	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al pinionului mers înapoi	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația și deservirea sistemului electric										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor la computer	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al generatorului	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al rulmenților, releeului de reglare, curelei generatorului	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al demarorului	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al perilor, bușelor	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al releeului de aspirație	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al bendiks	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Reglarea sistemului de iluminarea	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Repararea mecanismului de direcție										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația suspensiei și sistemului de frânare										
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb amortizator – unitar (față)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb amortizator – unitar (spate)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al sidului articulațiilor - unitar	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al capătului barei direcție - unitar	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb al lustrilor - unitar	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Desaxarea și axarea roților	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	Buc.	1	150,00	180	150,00	180	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația sistemului de răcire										
50100000-6	Schimb termostat	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb lichid antigel	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
Reparația mecanismului ambreiaj										
50100000-6	Demontare și montarea	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb placa presiune	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb disc ambreiaj	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
50100000-6	Schimb rulment placa presiune	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	TREZMD	
TOTAL						8 744,16	10 493			

Semnat: [Semnătură] Funcție: Prim-vicepreședinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC -Hermes SA, 140044 KM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



