

JECARS srl

Republica Moldova
Mun. Chisinau
MD-2005 Str.Albisoara 21/3
Tel 27-17-17, 27-85-95
Fax 27-02-34
e-mail: jecars@mail.ru

c/f 1004600024852
TVA 0607809
c/d MD06ML000000002224632267
BC“Moldincombank”SA
fil Telecomtrans
MOLDMD2X332

Стоимость работ по ремонту подвески автомобиля

№	Наименование	Hyundai Tucson	Skoda Octavi a	Volkswagen Crafter	Volkswagen T4	Fiat Ducato
1	КПП механическая - (с/у) замена	1600	1400	1800	1200	1000
2	КПП автоматическая - (с/у) замена	1900	1600	2100	1600	1300
3	Наконечник рулевой тяги - замена 1 шт	80	80	80	80	80
4	Амортизатор передний – замена 1 шт.	300	300	380	180	280
5	Амортизатор задний – замена 1 шт.	160	180	180	160	140
6	Втулка стабилизатора - замена 1 шт.	80	80	80	80	80
7	Диск сцепления – замена.	200	200	200	200	200
8	Насос гидроусилителя - (с/у) замена.	400	400	400	400	400
9	Опора амортизатора верхняя - замена 1 шт.	280	250	320	300	250
10	Подшипник передней ступицы - замена 1 шт.	600	450	760	600	460
11	Пыльник ШРУС наружный – замена.	280	250	320	300	250
12	Пыльник ШРУС внутренний – замена.	280	250	320	300	250
13	Привод – (с/у) замена.	220	200	260	260	200
14	Подшипник задней ступицы – замена.	580	260	600	580	250
15	Подушка двигателя – замена.	180	160	220	260	180
16	Подушка КПП – замена.	270	250	320	180	160
17	Рычаг верхний - замена 1 шт.	-	-	-	320	-
18	Рычаг нижний - замена 1 шт.	300	110	300	260	150
19	Рулевая рейка гидравлическая (с/у) замена.	900	860	1100	1100	850
20	Рулевая рейка механическая (с/у) замена.	-	-	-	-	-
21	Замена кулисы с тросами	600	460	600	350	460
22	Сайлентблок рычага - замена 1 сторона.	200	180	220	200	180
23	Сайлентблок передней балки – замена (комплект).	600	480	660	-	400
24	Стойка стабилизатора - замена	80	80	100	100	80
25	Ступица передняя - замена 1 шт.					
26	Сайлент-блоки задней балки – замена (комплект).	300	280	-	-	-
27	Тормозной главный цилиндр – замена.	260	250	280	260	260

28	Тормозной шланг– замена.					
29	Тормозные колодки передние – замена (комплект)	180	160	200	180	160
30	Тяга рулевая - замена 1 шт.	280	150	220	180	160
31	31 Тормозные диски передние – замена (комплект).	300	240	300	280	260
32	32 Тосол – замена.	150	150	150	150	150
33	Тормозная жидкость – замена.	250	250	250	250	250
34	Тормозная система – прокачка.	100	100	100	100	100
35	Фильтр воздушный – замена.	80	60	100	80	60
36	Фильтр топливный – замена.	160	150	190	180	150
37	Цилиндр сцепления главный – замена.	350	340	390	320	320
38	Шаровая опора - замена 1 шт.	160	150	260	300	260
39	Замена ремня агрегатного	200	200	260	200	200
40	Замена термостата	100	100	150	150	100
41	Замена радиатора	600	750	820	790	660
42	Замена прокладки крышки клапанов	260	280	420	340	280
43	Замена троса сцепления	-	-	-	-	-
44	Перепрессовка салеянтблока 1 шт.	100	100	100	100	100
45	Замена фильтра топливного					
46	Замена фильтра воздушного					
47	Замена фильтра салона	120	120	120	120	120
48	Дефектовка Автомобиля	200	200	200	200	200

Стоимость работ по ремонту электрики

№	Наименование	Hyundai Tucson	Skoda Octavia	Volkswagen Crafter	Volkswagen T4	Fiat Ducato
1	Компьютерная диагностика	350	350	350	350	350
2	Генератор – (с/у) замена.	380	340	450	200	280
3	Датчик включения вентилятора - замена 1 шт.	150	150	150	150	150
4	Датчик температуры двигателя - замена 1 шт.	100	100	100	100	100
5	Замена свечей зажигания	260	240	-	-	240
6	Проверка электрооборудования	80	80	80	80	80
7	Стартер – (с/у) замена.	340	320	430	320	350
8	Стартер – ремонт.	400	400	400	400	400
9	Диагностика АКБ	60	60	60	60	60
10	Проверка электрооборудования	-	-	-	-	-

Стоимость работ по ремонту двигателя

№	Наименование	Hyundai Tucson	Skoda Octavia	Volkswagen Crafter	Volkswagen T4	Fiat Ducato
1	Ремонт двигателя – капитальный.	30000	30000	40000	30000	30000

2	Головка блока – (с/у) замена.	2600	2400	3500	2900	2400
3	Головка блока – ремонт.	4000	3800	6600	4500	3700
4	Гидрокомпенсатор - замена компл.	2800	1900	3400	2800	1900
5	Двигатель - (с/у) замена.	2500	2400	3800	3200	2300
6	Двигатель капремонт.	-	-	-	-	-
7	Водяной патрубок – замена 1 шт.	100	100	100	100	100
8	Водяной тройник - замена 1 шт.	200	200	200	200	200
9	Водяная помпа – (с/у) замена.	320	350	580	400	370
10	Прокладка крышки клапанов - замена 1 шт.	-	-	-	-	-
11	Прокладка головки блока - замена 1 шт	2650	2450	3550	2950	2450
12	Прокладка масляного поддона - замена 1 шт.	350	340	430	460	340
13	Поршневые кольца – замена комплекта.	4600	4300	6800	5400	4500
14	Ремень ГРМ - замена.	1800	1600	1900	1800	1600
15	Ремень генератора – замена.	200	200	250	200	200
16	Ремень гидроусилителя – замена.	-	-	-	-	-
17	Сальники клапанов - замена(комплект)	360	300	450	360	360
18	Сальники коленвала задний – замена.	100	100	100	100	100
19	Сальник коленвала передний -замена.	100	100	100	100	100
20	Сальник распредвала – замена.	100	100	100	100	100

Стоимость кузовного ремонта

№	Наименование	Hyundai Tucson	Skoda Octavia	Volkswagen Crafter	Volkswagen T4	Fiat Ducato
1	Полировка автомобиля	2000	1700	2600	2700	2000
2	Разборка-сборка Бампер	360	360	380	280	260
3	Передний , Задний бампер (с/у) замена.	460	480	480	380	320
4	Замок двери – регулировка 1 шт.	100	100	100	100	100
5						

Administratorul “Jecars” SRL

Jorj GENUNCHI
