

Specificații tehnice (F4.1)

de la firma AUTOPROGRESIV-SERVICE SRL

Servicii de reparatie și întreținere a automobilelor Centrul Național Anticorupție

Cerere a ofertelor de prețuri Nr.21019711

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7

Lotul 6

Servicii de reparatie a automobilului Opel AstraG, anul 2007, Benzina 1600 cm, Z16XEP20LC5698, WOLOTGF698G066740

1,	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной)	Germany	Optimal		Conform anexei F 4.2	
2,	Scimb al rotelor de îndrindere. (Замена	Germany	Optimal		Conform anexei F 4.2	
3,	Scimbul curelei mecanizmului de	Germany	Gates		Conform anexei F 4.2	
4,	Scimb al pompei de benzină. (Замена	Italy	Hofer		Conform anexei F 4.2	
5,	Scimb penta motor (Замена подушки	Germany	Optimal		Conform anexei F 4.2	
6,	Scimb toba evacuare spate (Замена	Italy	Bosal		Conform anexei F 4.2	
7,	Scimb toba evacuare mijloc (Замена	Germany	Bosal		Conform anexei F 4.2	
8,	Scimb al discurilor. (Замена дисков) 2	Poland	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
9,	Scimb al ogonului de mână. (Замена	Germany	Bosch		Conform anexei F 4.2	
10,	Scimb al rulmenților din față. (Замена	Danemarca	Jp Group		Conform anexei F 4.2	
11,	Scimb rulmenților din spate. (Замена	Poland	Kamoka		Conform anexei F 4.2	
12,	Scimb al calelor (saboți) din față.(Замена	Poland	Tomex		Conform anexei F 4.2	
13,	Scimb al saboți la roți din spate. (Замена	Poland	Tomex		Conform anexei F 4.2	
14,	Scimb furtină frână (Замена тормозных	Danemarca	Jp Group		Conform anexei F 4.2	
15,	Diagnosticarea la computer.	UK	Delphi		Conform anexei F 4.2	
16,	Scimb al generatorului. (Замена	Italy	Magnetti		Conform anexei F 4.2	
17,	Scimb al demarorului. (Замена стартера)	Italy	Magnetti		Conform anexei F 4.2	
18,	Scimb al releului de aspirație. (Замена	Italy	Magnetti		Conform anexei F 4.2	



19,	Schimb al bendiks. (Замена бендикса)	Italy	Magnetti		Confortm anexei F 4.2	
20,	Schimb al debimetului de aer. (Замена	Italy	Magnetti		Confortm anexei F 4.2	
21,	Schimb al sondei lambră. (Замена	Italy	Magnetti		Confortm anexei F 4.2	
22,	Schimb bobina de inducție. (Замена	UK	Delphi		Confortm anexei F 4.2	
23,	Schimb buji (Замена свечей) 1 шт.	Japan	Denso		Confortm anexei F 4.2	
24,	Schimb al mecanismului de direcție.	Italy	Lizarite		Confortm anexei F 4.2	
25,	Schimb al servodirecției hidraulice. (Замена	Italy	Lizarite		Confortm anexei F 4.2	
26,	Schimb al amortizator față. (Замена	Poland	Kamoka		Confortm anexei F 4.2	
27,	Schimb al amortizator spate. (Замена	Poland	Kamoka		Confortm anexei F 4.2	
28,	Schimb al suportului cu roți. (Замена	Germany	Optimal		Confortm anexei F 4.2	
29,	Schimb al șidului articulațiilor dreapta	Poland	Kamoka		Confortm anexei F 4.2	
30,	Schimb al carăuului babei direcție. (Замена	Poland	Denkertman		Confortm anexei F 4.2	
31,	Schimb al lustrilor. (Замена лпостр) 1	Germany	Automega		Confortm anexei F 4.2	
32,	Desacharea și acharea (reglarea)	Germany	Nusbaum		Confortm anexei F 4.2	
33,	Schimb al fiței de comandă a	Danemarca	Jp Group		Confortm anexei F 4.2	
34,	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена	Germany	Swag		Confortm anexei F 4.2	
35,	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена	Germany	Optimal		Confortm anexei F 4.2	
36,	Schimb radiator (Замена основного	Poland	Koyorad		Confortm anexei F 4.2	
37,	Schimb radiator sobă (Замена радиатора	Niderland	Nrf		Confortm anexei F 4.2	
38,	Schimb termost. (Замена термостата)	Germany	Vernet		Confortm anexei F 4.2	
39,	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Slovakia	Dynamax		Confortm anexei F 4.2	
40,	Demontarea și montarea CV. (Снятие и				Confortm anexei F 4.2	
41,	Schimb placa presiune (Замена корзинны)	Poland	Kamoka		Confortm anexei F 4.2	
42,	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Germany	Luk		Confortm anexei F 4.2	
43,	Schimb rulment placa presiune. (Замена	Poland	Kamoka		Confortm anexei F 4.2	
44,	Schimb cutie viteză (Замена КПШ)				Confortm anexei F 4.2	
45,	schimb al compresorului de freon				Confortm anexei F 4.2	
46,	schimb al ridicatorului de geam electic	Germany	Torpan		Confortm anexei F 4.2	
47,	Schimb al mecanismului de schimb al	Germany	Torpan		Confortm anexei F 4.2	



48,	Evacuare automobili					Conform anexei F 4.2	
49,	Diagnosticarea suspensiei					Conform anexei F 4.2	
50,	Schimbul filtrului de aier	Poland	Denkermann			Conform anexei F 4.2	
51,	Schimbul filtrului de ulei	Poland	Denkermann			Conform anexei F 4.2	
52,	Schimbul filtrului de combustibil	Poland	Denkermann			Conform anexei F 4.2	
53,	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Poland	Denkermann			Conform anexei F 4.2	
54,	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Slovacia	Dynamax			Conform anexei F 4.2	
55,	Schimb al arcului elicoidal față – 1 buc	Poland	Kamoka			Conform anexei F 4.2	
56,	Schimb al arcului elicoidal spate – 1 buc	Poland	Kamoka			Conform anexei F 4.2	
57,	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Italy	JSP			Conform anexei F 4.2	
58,	Schimb stabilizator față – 1 buc	Germany	OE			Conform anexei F 4.2	
59,	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Danemarca	Jp Group			Conform anexei F 4.2	
60,	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră					Conform anexei F 4.2	
61,	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1					Conform anexei F 4.2	
62,	Reparația mecanismului de direcție					Conform anexei F 4.2	
63,	Schimb al suportului de frână față – 1 buc	Germany	TRW			Conform anexei F 4.2	
64,	Reparația suportului de frână față – 1 buc	Germany	TRW			Conform anexei F 4.2	
65,	Înlocuirea lichidului de frână a sistemii de	UK	Delphi			Conform anexei F 4.2	
66,	Demontare, montare al motorului					Conform anexei F 4.2	
67,	Dezasamblarea și asamblarea motorului					Conform anexei F 4.2	
68,	Schimb piston – 1 buc	GERMANY	KOLBENSNIID			Conform anexei F 4.2	
69,	Set inele pentru un piston	GERMANY	KOLBENSNIID			Conform anexei F 4.2	
70,	Schimb biela – 1 buc	GERMANY	OE			Conform anexei F 4.2	
71,	Schimb arbore cotit – 1 buc	GERMANY	OE			Conform anexei F 4.2	
72,	Schimb lagăr arbore cotit (set)	GERMANY	GLICO			Conform anexei F 4.2	
73,	Schimb lagăr biela (set)	GERMANY	GLICO			Conform anexei F 4.2	
74,	Schimb set garnituri motor	GERMANY	REIMZ			Conform anexei F 4.2	
75,	Dezasamblarea, asamblarea chiulasei					Conform anexei F 4.2	
76,	Reparația chiulasei					Conform anexei F 4.2	



77,	Schimb supapă admisie – 1 buc	GERMANY	AE		Conform anexei F 4.2	
78,	Schimb supapă emisie – 1 buc	GERMANY	AE		Conform anexei F 4.2	
79,	Schimb semering una supapă	GERMANY	REIMZ		Conform anexei F 4.2	
80,	Reparația blocului cilindrilor				Conform anexei F 4.2	
81,	Schimb calculatorul motorului				Conform anexei F 4.2	
82,	Schimb al garniturii capac chiulasă	GERMANY	REIMZ		Conform anexei F 4.2	
83,	Schimb al garniturii chiulasă	GERMANY	REIMZ		Conform anexei F 4.2	
84,	Schimb agent refrigerant	ITALY	FREON		Conform anexei F 4.2	

Ofertantul:

"Autoprogresiv service" SRL

Diretor Chistruga V.V.

mun. Chișinău, str. Burebista 3

tel 022 52 39 98

