

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754637960302 / 21464741 din 21/08/2025
Obiectul achiziției: Servicii de reparație a utilajului endoscopic (videogastroscoape și videocolonoscoape)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Servicii				
Lot 1. Reparația videogastroscopului Fujifilm/Fujinon EG-530 WR S/N 7G361K242	S/N 7G361K242	Defecte: tubul de inserție acoperit cu bule de aer, stratul protector degradat, dirijarea mecanică stânga/dreapta este limitată în unghit. Lucrările necesare. 1.Schimbarea stratului protector (camașă) al tubului de inserție; 2.Ajustarea și restabilirea dirijării mecanice stânga/dreapta. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 6 luni.	Servicii de reparare a defectelor: tubul de inserție acoperit cu bule de aer, stratul protector degradat, dirijarea mecanică stânga/dreapta este limitată în unghit. Lucrările oferite. 1.Schimbarea stratului protector (camașă) al tubului de inserție; 2.Ajustarea și restabilirea dirijării mecanice stânga/dreapta. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 6 luni.	ISO, CE
Lot 2. Reparația videogastroscopului Fujifilm/Fujinon EG-530 WR S/N 9G361K493	S/N 9G361K493	Defecte: tubul de inserție acoperit cu bule de aer, stratul protector degradează, canalul de lucru perforat, imagine neclară. Lucrările necesare. 1.Schimbarea stratului protector (camașă) al tubului de inserție;	Servicii de reparare a defectelor: tubul de inserție acoperit cu bule de aer, stratul protector degradează, canalul de lucru perforat, imagine neclară. Lucrările oferite.	ISO, CE

		2.Schimbarea canalului de lucru; 3.Restabilirea imaginii. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 6 luni.	1.Schimbarea stratului protector (camașă) al tubului de inserție; 2.Schimbarea canalului de lucru; 3.Restabilirea imaginii. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității. Garanție minim 6 luni.	
Lot 3. Reparația videocolonoscop Fujifilm/Fujinon EC-590ZW3/L S/N: 1C667K033	S/N: 1C667K033	Defecte: cablu feros de dirijare a capului sus/jos defect. Lucrările necesare. 1 . Schimbarea stratului protector (camasa) al tubului de inserție; 2.Schimbarea cablului feros de dirijare; 3. Schimbarea plasticului capului distal. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității Garanție minim 6 luni.	Servicii de reparare a defectelor: cablu feros de dirijare a capului sus/jos defect. Lucrările necesare. 1 . Schimbarea stratului protector (camasa) al tubului de inserție; 2.Schimbarea cablului feros de dirijare; 3. Schimbarea plasticului capului distal. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității Garantie minim 6 luni.	ISO, CE
Lot 4. Reparația videocolonoscop Fujifilm/Fujinon EC-590ZW3/L S/N: 1C667K028	S/N: 1C667K028	Defecte: nu este etans. Lucrările necesare. 1.Restabilirea etansietatii, daca este cazul schimbarea garniturelor. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității Garantie minim 6 luni.	Servicii de reparare a defectelor: 1. nu este etans. Lucrările necesare. 1.Restabilirea etansietatii, daca este cazul schimbarea garniturelor. Prețul include transportul, piesele, instalarea și restabilirea funcționalității Garantie minim 6 luni.	ISO, CE

Data completării 20/08/2025

Cu stimă,
Semnat: _____

Numele, prenumele: Petru Bolea

În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L.

Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova