

Lotul nr. 1: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor.

Nr. d/o	Denumirea serviciilor/bunurilor.	Dacia Dokker HCH-520 UU1K6720465514747		Dacia Logan MCV BSN-283 UU1K5220462194594		Skoda Octavia cmj-900 TMBBP41U812444200		Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI (baza scurtă) EBP 587 WDB9066331S531019	
		Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)
	<b>Reparația motorului (Ремонт мотора)</b>								
1.	Înlocuirea uleiului și a filtrului de ulei – serviciu+ filtru+ ulei	1010,84	1213,00	1011,67	1214,00	1138,34	1366,00	-	-
2.	Înlocuirea a filtrului de habitacul – serviciu + piese	125,00	150,00	102,50	123,00	87,50	105,00	-	-
3.	Înlocuirea filtrului de aer – serviciu + piese	150,00	180,00	160,00	192,00	205,00	246,00	-	-
4.	Înlocuirea plăcuțelor de frână față și spate – serviciu + piese	1201,67	1442,00	1201,67	1442,00	-	-	1 243,33	1492,00
5.	Adăugare lichidului AdBlue – serviciu + soluție 15 L	548,34	658,00	548,34	658,00	-	-	-	-
<b>TOTAL Lotul nr.2</b>						<b>8 734,17</b>		<b>10 481,00</b>	