

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unic. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1 ȘCODA SUPERB a/f 2007-2010								
motorul								
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor - reparație	Buc.	1	619,16	743	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Set	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	2475,00	2970	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic - schimb	Set	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Role de tensiune a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil - reparație	Set	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	619,16	743	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Patruboc - schimb	Lit.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston (set) - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Descărcarea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer - schimb	Set	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
Suspensia								
46	50110000-9	Diagnostic suspensei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Set	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față - schimb	Set	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate - schimb	Set	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	264,16	317	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
Sistemul electric								
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuție - montare demontare	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuție - reparație	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemul de frânare						
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set)- schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set)- schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)- schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)- schimb	Buc.	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
115	50110000-9	Frână de mină - reparație	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
116	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Partea caroseriei						
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montare demontare	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	136,66	164	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	119,16	143	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	271,66	326	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	181,66	218	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuție	Buc.	1	850,00	1020	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	20,00	24	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	127,50	153	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	642,50	771	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	805,00	966	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	711,66	854	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1084,16	1301	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Patrubec	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Hanut	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

27	50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	350,83	421	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Piston (set)	Buc.	1	1100,83	1321	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	4275,00	5130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Cuzineț (set)	Buc.	1	485,00	582	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Suspensia						
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	630,00	756	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	389,16	467	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	209,16	251	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	1152,50	1383	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	857,50	1029	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	105,83	127	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	1610,83	1933	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	468,33	562	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Țija de direcție	Buc.	1	197,50	237	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	427,50	513	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	20,00	24	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemul electric						
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	1943,33	2332	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	430,00	516	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	575,83	691	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	2040,00	2448	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	2040,00	2448	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	468,33	562	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	589,16	707	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemului de frinare						
80								
81	50110000-9	Lichid de frină	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frină	Buc.	1	487,50	585	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
83	50110000-9	Cilindru de frină față	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Cilindru de frină spate	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Disc de frină față (set)	Buc.	1	982,50	1179	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Disc de frină spate (set)	Buc.	1	595,83	715	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frină din față (set)	Buc.	1	324,16	389	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frină din spate (set)	Buc.	1	315,00	378	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Furtun de frină față	Buc.	1	235,83	283	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Furtun de frină spate	Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Cablul frinei de mână	Buc.	1	214,16	257	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Partea caroseriei						
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	637,50	765	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	637,50	765	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Lăcăț ușă (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	2625,00	3150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	1650,00	1980	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Podet lausă interior	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Podet lausă exterior	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Rezezi pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC



DAAC - Hermes" SA

72 193,33

86 632

Ion Scerbinschi

Nr.	Coef CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 2 ŠKODA OCTAVIA a/f 2005-2012								
		motorul						
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
3	50110000-9	Motor – reparație	Buc.	1	422,50	507	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
4	50110000-9	Ulei – schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei – schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
6	50110000-9	Filtru de aer – schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Set	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
8	50110000-9	Filtru salon – schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
9	50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
10	50110000-9	Curea de GRM - schimb	Buc.	1	901,66	1082	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	985,83	1183	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
12	50110000-9	Curea de generatorului - schimb	Buc.	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
13	50110000-9	Curea de amplificatorului hidraulic - schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
14	50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil - reparație	Set	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	42,50	51	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
21	50110000-9	Garnitură padonului – schimb	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
23	50110000-9	Garnitură colectorului admisie - schimb	Set	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	422,50	507	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
28	50110000-9	Patuboc – schimb	Lit.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
30	50110000-9	Garnitură capacului cu clapă - schimb	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapă - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
34	50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
36	50110000-9	Piston – schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
37	50110000-9	Piston (set) – schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
40	50110000-9	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
41	50110000-9	Turbină de aer – schimb	Set	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
44	50110000-9	Cuzineț (set) – schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
		Suspensia						
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
47	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
48	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
49	50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Set	1	42,50	51	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
53	50110000-9	Butucul din față – schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
54	50110000-9	Butucul din spate – schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
58	50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
63	50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
64	50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC
		Sistemul electric						
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Generator - reparatie	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparatie	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparatie	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparatie	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul							
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparatie	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Cutie de viteza manual - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Cutie de viteza manual - reparatie	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Cutie de viteza automata - montare demontare	Buc.	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Cutie de viteza automata - reparatie	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuire - montare demontare	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuire - reparatie	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteza - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteza manuala - schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteza automata - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemului de frinare							
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frina	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
105	50110000-9	Lichid de frina - schimb	Buc.	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frina schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frina față - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frina spate - schimb	Buc.	1	28,33	34	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
109	50110000-9	Disc de frina față (set) - schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
110	50110000-9	Disc de frina spate (set) - schimb	Buc.	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frina din față (set) - schimb	Buc.	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frina din spate (set) - schimb	Buc.	1	225,83	271	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
113	50110000-9	Furtun de frina față - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
114	50110000-9	Furtun de frina spate - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
115	50110000-9	Frina de mină - reparatie	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
116	50110000-9	Cablu frinei de mină - schimb	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Partea caroseriei							
117	50110000-9	Mecanism de actiune a geamului - reparatie	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set) - schimb	Buc.	1	85,00	102	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	113,33	136	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montare demontare	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Piese auto							
		Motorul							
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	136,66	164	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	455,83	547	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuire	Buc.	1	637,50	765	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	117,50	141	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	785,83	943	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	465,83	559	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	806,66	968	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	437,50	525	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	118,33	142	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

27	50110000-9	Garnitură capacului cu clapete	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
28	50110000-9	Capacul cu clapete	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
33	50110000-9	Piston (set)	Buc.	1	1012,50	1215	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	4275,00	5130	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
38	50110000-9	Cuzinetă (set)	Buc.	1	454,16	545	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Suspensia								
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	809,16	971	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	631,66	758	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	1340,00	1608	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	857,50	1029	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	119,16	143	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	1652,50	1983	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	472,50	567	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	180,83	217	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	196,66	236	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	472,50	567	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	975,83	1171	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	138,33	166	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Sistemul electric								
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Cutie de viteze și ambreajul								
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	553,33	664	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	331,66	398	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	472,50	567	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
78	50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	397,50	477	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	581,66	698	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Sistemului de frinare								
81	50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
83	50110000-9	Cilindru de frână față	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
84	50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
85	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	687,50	825	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
86	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	492,50	591	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	270,00	324	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	232,50	279	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
89	50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	220,83	265	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
90	50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	103,33	124	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
91	50110000-9	Cablul frinei de mină	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
		Partea caroseriei								
92	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
95	50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	1020,00	1224	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	949,16	1139	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	510,00	612	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
100	50110000-9	Ștergător de apă interior	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
101	50110000-9	Ștergător de apă exterior	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC
102	50110000-9	Rezervor pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	4294AC

59 738,33 71 686

Pentru detalii contactați: "BAAC-Hermes" SA

Igor Scerbinschi



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 3 ȘCODA OCTAVIA v –cm3 1798, a/f 2014-2016								
		motorul						
1	50110000-9	Diagnostic motorului	Buc.	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor – reparație	Buc.	1	512,50	615	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei – schimb	Buc.	1	17,50	21	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei – schimb	Buc.	1	17,50	21	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer – schimb	Buc.	1	68,33	82	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Set	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon – schimb	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM - schimb	Buc.	1	1093,33	1312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Lang de distribuie - schimb	Buc.	1	1195,83	1435	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului - schimb	Buc.	1	205,00	246	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic - schimb	Set	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil- reparație	Set	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	512,50	615	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Patrușor – schimb	Lit.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	17,50	21	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapă - schimb	Buc.	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapă - schimb	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston – schimb	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston (set) – schimb	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer – schimb	Set	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciu a supapei (set)- schimb	Buc.	1	68,33	82	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzineț (set) – schimb	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
Suspensia								
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	Buc.	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	Buc.	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	307,50	369	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	205,00	246	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Set	1	51,66	62	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față – schimb	Set	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate – schimb	Set	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	307,50	369	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	307,50	369	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	307,50	369	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	205,00	246	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	307,50	369	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	68,33	82	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	307,50	369	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	256,66	308	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
Sistemul electric								
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	68,33	82	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	68,33	82	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	17,50	21	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	68,33	82	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	68,33	82	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
		Cuția de viteze și ambreajul								
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	68,33	82	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuire - montare demontare	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuire - reparație	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
98	50110000-9	Simering culișă - schimb	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	307,50	369	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	307,50	369	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
		Sistemului de frânare								
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	205,00	246	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set) - schimb	Buc.	1	307,50	369	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) - schimb	Buc.	1	307,50	369	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	205,00	246	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	273,33	328	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
115	50110000-9	Frână de mână - reparație	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
116	50110000-9	Cablul frânei de mână - schimb	Buc.	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
		Partea caroseriei								
117	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	68,33	82	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	273,33	328	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	273,33	328	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	273,33	328	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	68,33	82	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
		Piese auto								
		Motorul								
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	136,66	164	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	517,50	621	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
8	50110000-9	Laț de distribuire	Buc.	1	881,66	1058	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
11	50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	785,83	943	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	742,50	891	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	190,00	228	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	806,66	968	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	437,50	525	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	3438,33	4126	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A	14294AC

27	50110000-9	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Piston (set)	Buc.	1	975,00	1170	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	4275,00	5130	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Cuzinet (set)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Suspensia							
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	1026,66	1232	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	862,50	1035	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	1950,00	2340	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	1170,00	1404	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	119,16	143	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	1652,50	1983	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	472,50	567	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	146,66	176	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	196,66	236	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	975,83	1171	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	162,50	195	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemul electric							
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Cuția de viteze și ambreajul							
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	553,33	664	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	331,66	398	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	34,16	41	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	472,50	567	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	397,50	477	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	581,66	698	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80		Sistemului de frinare							
81	50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
83	50110000-9	Cilindru de frână față	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	975,00	1170	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	810,00	972	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	637,50	765	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	405,00	486	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	220,83	265	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	103,33	124	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Cablu frinei de mână	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Partea caroseriei							
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	637,50	765	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	637,50	765	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	1020,00	1224	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	949,16	1139	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Mijloc la ușă interior	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Mijloc la ușă exterior	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	217,50	261	Pe parcursul anului 2020,	la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

69 719,16 83 663

Pentru reprezentanță "DAAC-Hermes" SA

Igor Scerbinschi

