

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdpl-MD-1611651376864 din 15.02.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisă

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	9	10
	Skoda Superb I 1.8 benzin						
50230000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	4 600,00	5 520,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	2 073,33	2 488,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	12 333,33	14 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	4 266,67	5 120,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	1 875,00	2 250,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	5 266,67	6 320,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frinare	buc.	1	8 316,67	9 980,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	6 283,33	7 540,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total Skoda Superb I 1.8 benzin			49 265,00	59 118,00		
	Skoda Superb II 1.4 benzin						
50230000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	4 466,67	5 360,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	2 033,33	2 440,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	12 295,83	14 755,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	4 208,33	5 050,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	1 787,50	2 145,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	5 092,50	6 111,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frinare	buc.	1	8 258,33	9 910,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	6 233,33	7 480,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC

	Total Skoda Superb II 1.4 benzin			48 625,83	58 351,00		
	Skoda Superb III						
50230000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	4 575,00	5 490,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	2 087,50	2 505,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	12 400,00	14 880,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	4 325,00	5 190,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	1 920,00	2 304,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	5 193,33	6 232,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frânare	buc.	1	8 291,67	9 950,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	6 158,33	7 390,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total Skoda Superb III			49 200,83	59 041,00		
	Skoda Octavia I 1.8 benzin						
50230000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	5 045,83	6 055,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	2 012,50	2 415,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	12 166,67	14 600,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	4 350,00	5 220,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	1 900,00	2 280,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	5 158,33	6 190,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frânare	buc.	1	8 150,00	9 780,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	6 490,00	7 788,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total Skoda Octavia I 1.8 benzin			49 523,33	59 428,00		
	Skoda Octavia II 2.0 diesel						
1000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	4 833,33	5 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	2 045,83	2 455,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	12 458,33	14 950,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	4 450,00	5 340,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC

50230	Reparație sistemă injectie	buc.	1	1 862,50	2 235,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	5 125,00	6 150,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frânăre	buc.	1	8 129,17	9 755,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	6 508,33	7 810,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total Skoda Octavia II 2.0 diesel			49 662,50	59 595,00		
	Dacia Duster 1.5 DCI 2014						
50230000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	3 729,17	4 475,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	1 989,17	2 387,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	11 214,17	13 457,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	4 000,83	4 801,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	1 335,83	1 603,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	4 899,17	5 879,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frânăre	buc.	1	8 067,50	9 681,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	6 129,17	7 355,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total Dacia Duster 1.5 DCI 2014			45 615,00	54 738,00		
	Skoda Octavia II 1.4 benzin						
50230000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	4 816,67	5 780,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	2 058,33	2 470,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	12 240,00	14 688,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	4 408,33	5 290,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	1 916,67	2 300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	5 166,67	6 200,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frânăre	buc.	1	8 166,67	9 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	6 491,67	7 790,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total Skoda Octavia II 1.4 benzin			49 515,00	59 418,00		
	Dacia Duster 1.6 benzin 2015						

50230000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	4 087,50	4 905,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	1 958,33	2 350,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	11 332,50	13 599,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	4 087,50	4 905,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	1 462,50	1 755,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	4 958,33	5 950,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frînare	buc.	1	8 104,17	9 725,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	6 212,50	7 455,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total Dacia Duster 1.6 benzin 2015			46 453,33	55 744,00		
	Toyota Avensis 1.8 benzin 2012						
50230000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	5 083,33	6 100,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	2 091,67	2 510,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	12 625,00	15 150,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	4 258,33	5 110,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	1 941,67	2 330,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	5 425,00	6 510,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frînare	buc.	1	7 966,67	9 560,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	6 750,00	8 100,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total Toyota Avensis 1.8 benzin 2012			50 391,67	60 470,00		
	Toyota Camry 2.4 benzin 2009						
50230000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	4 958,33	5 950,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	2 075,00	2 490,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	12 483,33	14 980,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	4 241,67	5 090,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	1 937,50	2 325,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	5 350,00	6 420,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC

	Întreținere sistem frînare	buc.	1	8 016,67	9 620,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	6 650,00	7 980,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total Toyota Camry 2.4 benzin 2009			49 962,50	59 955,00		
	Mercedes E320 benzin						
50230000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	5 625,00	6 750,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	2 491,67	2 990,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	14 583,33	17 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	5 233,33	6 280,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	2 383,33	2 860,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	6 337,50	7 605,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frînare	buc.	1	8 750,00	10 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	8 166,67	9 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total Mercedes E320 benzin			57 820,83	69 385,00		
	Mercedes E220 CDI 2014						
50230000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	5 433,33	6 520,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	2 375,00	2 850,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	14 716,67	17 660,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	5 341,67	6 410,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	2 345,83	2 815,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	6 283,33	7 540,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frînare	buc.	1	9 016,67	10 820,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	8 150,00	9 780,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total Mercedes E220 CDI 2014			57 912,50	69 495,00		
	Mercedes GLK 2014						
	Reparație casetă direcție	buc.	1	5 504,17	6 605,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	2 415,00	2 898,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC

50230000-6	Reparație motor	buc.	1	14 908,33	17 890,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	5 266,67	6 320,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	2 400,00	2 880,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	6 324,17	7 589,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frînare	buc.	1	8 958,33	10 750,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	8 216,67	9 860,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total Mercedes GLK 2014			58 243,33	69 892,00		
	Mazda 3/6						
50230000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	4 875,00	5 850,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	1 970,83	2 365,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	12 691,67	15 230,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	3 958,33	4 750,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	1 575,00	1 890,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	4 816,67	5 780,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frînare	buc.	1	8 150,00	9 780,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	7 087,50	8 505,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total Mazda 3/6			49 375,00	59 250,00		
	Ford Mondeo/Kuga						
50230000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	4 533,33	5 440,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	2 101,67	2 522,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	12 841,67	15 410,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	4 583,33	5 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	1 758,33	2 110,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	4 958,33	5 950,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frînare	buc.	1	8 125,00	9 750,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	7 350,00	8 820,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC

	Total Ford Mondeo/Kuga			50 501,67	60 602,00		
	Nissan Patrol/Xtrail						
50230000-6	Reparație casetă direcție	buc.	1	4 604,17	5 525,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Schimb Kit distribuție	buc.	1	2 178,33	2 614,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Lucrări electrice (tarif/oră)	ora	1	250,00	300,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație motor	buc.	1	12 583,33	15 100,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație ambreiaj	buc.	1	4 508,33	5 410,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Geometrie	buc.	1	1 500,00	1 800,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație sistemă injectie	buc.	1	1 740,83	2 089,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținerea sistemului de climatizare	buc.	1	2 083,33	2 500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație generator	buc.	1	5 191,67	6 230,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Întreținere sistem frînare	buc.	1	8 241,67	9 890,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Diagnostică computerizată	buc.	1	416,67	500,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Reparație turbosuflantă	buc.	1	7 458,33	8 950,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total Nissan Patrol/Xtrail			50 756,67	60 908,00		
	Σ Total			812 825,00	975 390,00		

	Vopsire autovehicul totală cu lucrări de tinichitingerie	10 unități de transport		428 633,33	514 360,00	Achiziționarea reparație auto 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	TOTAL			1 241 458,33	1 489 750,00		

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.