

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1674125849635 din 19.01.2023
Obiectul achiziției: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța Direcției de Poliție a mun. Chișinău pe parcursul anului 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lot 1 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Dacia	Lot 1 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Dacia					
Dacia Logan 2017-2019 999cm	Dacia Logan 2017-2019 999cm	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK	Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			Sachs TRW Autofren Frenkit FA1		
Dacia Logan 2013-2016 1149	Dacia Logan 2013-2016 1149	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1		Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1
Dacia Logan 2006-2012 1390-1598	Dacia Logan 2006-2012 1390-1598	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE		Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1

			Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1		
Dacia Duster 2014-2017 1598 MPI	Dacia Duster 2014-2017 1598 MPI	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1	Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Dacia Duster 2014-2021 1461 D	Dacia Duster 2014-2021 1461 D	Germania Polonia Italia Spania	Castrol Fosser MANN Gates	Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

		Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FAI		
Lot 2 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Chevrolet	Lot 2 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Chevrolet				
Chevrolet Aveo 2011 1.2	Chevrolet Aveo 2011 1.2	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP	Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 3 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Skoda	Lot 3 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Skoda		
Skoda Superb a.f. 2007 2771 c.p.	Skoda Superb a.f. 2007 2771 c.p.	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

Skoda Octavia 2002-2010 1.6-2.0 MPI	Skoda Octavia 2002-2010 1.6-2.0 MPI	<p>Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia</p>	<p>Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1</p>
Skoda Octavia a. f. 2007 2.0 FSI	Skoda Octavia a. f. 2007 2.0 FSI	<p>Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia</p>	<p>Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan</p>

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Skoda Rapid a.f. 2016 1.6 MPI	Skoda Rapid a.f. 2016 1.6 MPI	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Skoda Fabia a.f. 2008 1.6 MPI	Skoda Fabia a.f. 2008 1.6 MPI	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			<p>Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1</p>
Skoda Superb a.f. 2007 2771 c.p.	Skoda Superb a.f. 2007 2771 c.p.	<p>Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia</p>	<p>Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1</p>

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	



Lot 4 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Toyota	Lot 4 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Toyota		
Toyota Corolla a.f. 2007 1,6	Toyota Corolla a.f. 2007 1,6	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FAI
Lot 5 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Volkswagen	Lot 5 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Volkswagen		
Volkswagen Transporter a. f. 1996 2.4 TDI	Volkswagen Transporter a. f. 1996 2.4 TDI	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

		Marea Britanie Belgia	Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 6 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Opel	Lot 6 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Opel		
Opel Astra a.f. 1997 1,6	Opel Astra a.f. 1997 1,6	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1		
Opel Vivaro a.f. 2007 2.0 CDI	Opel Vivaro a.f. 2007 2.0 CDI	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1	Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Opel Movano a.f. 2017 2.3 TDI	Opel Movano a.f. 2017 2.3 TDI	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf	Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FAI		
Lot 7 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Peugeot Partner	Lot 7 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Peugeot Partner				
Peugeot Partner a.f. 2014-2018 1.5 D	Peugeot Partner a.f. 2014-2018 1.5 D	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC	Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1			
Lot 8 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Ford	Lot 8 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Ford					
Ford Tranzit a. f. 2014-2019 2.2 TDI	Ford Tranzit a. f. 2014-2019 2.2 TDI	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1		Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Lot 9 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Vaz	-	-	-		-	
Lot 10 Servicii de demontare/montare, echilibrare și reparație a anvelopelor și jantelor	Lot 10 Servicii de demontare/montare, echilibrare și			Conform pozițiilor din Anexa nr.3		

	reparație a anvelopelor și jantelor					
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Untu Marin În calitate de: Administrator  
Ofertantul: SC Tudomar & CO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Codrilor 12