

Nr. do	Denumirea serviciilor	Un. Măs.	Cantit.	Pret	Pret piese
Lotul 1 Servicii de reparație a automobilului Opel Astra H, anul 2011, 1600 cm, Benzin, A16XER20RP6961, WOLOAHL69CG006214					
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1200	1086
2	Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	1200	2000
3	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1buc. Dr+st.	Buc.	1	840	1780
4	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	300	1900
5	Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	300	630
6	Schimb al sabot la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	720	450
7	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	60	72
8	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	720	2600
9	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	600	1450
10	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	420	456
11	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	450	600
12	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	480	270
13	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	720	400
14	Schimb al țiței de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	300	310
15	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	360	450
16	Schimb al salenblocurilor punții din spate. (Замена сайлентблоков задней балки) 1 кт.	Set .	1	960	420
17	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	840	1150
18	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	360	480
19	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	120	100
20	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	120	115

21	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	240	x
22	Schimbul filtrului de salon	Buc.	1	120	150
23	Schimbul uleiului de motor	Lit.	1	240	1530
24	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	Buc.	1	240	180
	TOTAL	11910		18579	
		30489			

	Suma TVA	Suma fara TVA
Loturi	11	11
Suma totala a serviciilor	120790	100658
Suma totala piese	219710	183092
Total cu TVA	340500	283750

Nr. do	Denumirea serviciilor	Un. Măs.	Cantit.	Pret	Pret piese
Lotul 2 Servicii de reparație a automobilului Škoda Rapid, anul 2015, 1200 cm, Benzin, CJZ851275, TMBAA2NH6G4015228					
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1380	2740
2	Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	1800	3600
3	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	300	1700
4	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	600	960
5	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	450	1200
6	Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	300	600
7	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	300	700
8	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	60	280
9	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	720	1900
10	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	600	1800
11	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	300	430
12	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	120	590
13	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	720	250
14	Schimb al țiței de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	240	460
15	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	480	280
16	Schimb al salenblocurilor punții din spate. (Замена сайлентблоков задней балки) 1 кт.	Set.	1	800	520
17	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	1300	433
18	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	360	480
19	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	120	330
20	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	120	170

21	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	120	395
22	Schimbul filtrului de salon	Buc.	1	120	240
23	Schimbul uleiului de motor	Lit.	1	240	1400
24	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	Buc.	1	450	180
	TOTAL	12000		21638	
		33638			

Nr. do	Denumirea serviciilor	Un. Măs.	Cantit.	Pret	Pret piese
Lotul 7					
Servicii de reparație a automobilului MERCEDES SPRINTER,					
anul 2006, diesel 2148 cm, 64698551270468, WDB9067331S137240					
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1600	1900
2	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	Buc.	1	800	1200
3	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 Пшт.	Set.	1	1200	1900
4	Schimb plăcuțe frână din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	400	870
5	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	800	1200
6	Schimb bugii de încălzire (Замена свечей накала)	Buc.	1	360	230
7	Schimb al amortizator față.(Замена амортизаторов передние) 2шт.	Set.	1	1200	3200
8	Schimb al amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	720	2000
9	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	750	470
10	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta-stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	1000	2000
11	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	300	400
12	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	1200	500
13	Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	450	520
14	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние) 1 buc.	Buc.	1	800	880
15	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние) 1 buc.	Buc.	1	-	
16	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	600	600
17	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	400	800
18	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	120	320
19	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	120	135
20	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	300	610

21	Schimbul filtrului de salon	Buc.	1	200	300
22	Schimbul uleiului de motor	Lit.	1	240	3300
	TOTAL		13560	23335	
				36895	

Nr. do	Denumirea serviciilor	Un. Măs.	Cantit.	Pret	Pret piese
Lotul 8 Servicii de reparație a automobilului Škoda Octavia, anul 2015, Benzin 1800 cm, CJS110791, TMBAD4NE1G0014942					
1	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Set.	1	800	930
2	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	Buc.	1	700	1800
3	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	600	1900
4	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	480	1800
5	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	480	1200
6	Schimb plăcuțe frână din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	300	950
7	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	300	930
8	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	360	
9	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	60	290
10	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2шт.	Set.	1	720	3300
11	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	600	2200
12	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1buc.	Buc.	1	360	450
13	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta-stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	450	2400
14	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	340	480
15	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	720	700
16	Schimb al țiței de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	350	385
17	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	480	840
18	Schimb al salenblocurilor punții din spate. (Замена сайлентблоков задней балки) 1 кт.	Set.	1	800	
19	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	1800	1200
20	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	300	640

21	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	120	370
22	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	120	210
23	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	200	
24	Schimbul filtrului de salon	Buc.	1	120	245
25	Schimbul uleiului de motor	Lit.	1	240	1540
26	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	Buc.	1	400	360
	TOTAL		12200	25120	
			37320		

Nr. do	Denumirea serviciilor	Un. Măs.	Cantit.	Pret	Pret piese
Lotul 10 Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2015, Benzin 1149 cm, D4FF732F380932, UU14SDE3353854592					
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1400	1250
2	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1buc	Buc.	1	480	1600
3	Schimb al discurilor. (Замена дисков) 2 buc.	Set	1	600	900
4	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	450	500
5	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	600	450
6	Schimb plăcuțe frână față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Buc.	1	300	700
7	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Buc.	1	600	880
8	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	60	90
9	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	720	2100
10	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set..	1	600	1400
11	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1buc.	Buc.	1	300	310
12	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta-stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	400	900
13	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	240	400
14	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	720	390
15	Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	300	500
16	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	300	480
17	Schimb al salenblocurilor punții din spate. (Замена сайлентблоков задней балки)	Set.	1	800	250
18	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	400	300
19	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	300	480
20	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	120	180

21	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	120	95
22	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	120	
23	Schimbul filtrului de salon	Buc.	1	120	150
24	Schimbul uleiului de motor	Lit.	1	240	1200
25	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	Buc.	1	350	180
	TOTAL		10640	15685	
			26325		

Nr. do	Denumirea serviciilor	Un. Măs.	Cantit.	Pret	Pret piese
Lotul 13					
Servicii de reparație a automobilului HYUNDAI Accent, anul 2017, Benzin 1368 cm, Z94K241BAJR008426					
1	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	600	1600
2	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	500	1200
3	Schimb plăcuțe frână față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	300	960
4	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	600	680
5	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	60	270
6	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	720	4800
7	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	600	200
8	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых) 1buc.	Buc.	1	300	245
9	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta-stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	500	800
10	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	200	400
11	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	720	600
12	Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	300	520
13	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	600	800
14	Schimb al salenblocurilor punții din spate. (Замена сайлентблоков задней балки)	Set.	1	800	1000
15	Schimb tijă stabilizator. (Тяга стабилизатора)	Buc.	1	120	270
16	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	600	350
17	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	300	400
18	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	120	270
19	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	120	135
20	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	120	530

21	Schimbul filtrului de salon	Buc.	1	120	200
22	Schimbul uleiului de motor	Lit.	1	240	870
23	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	Buc.	1	350	180
	TOTAL		8890	17280	
				26170	

Nr. do	Denumirea serviciilor	Un. Măs.	Cantit.	Pret	Pret piese
Lotul 14					
Servicii de reparație a automobilului DACIA DUSTER, anul 2019, Benzin 1332 cm, VF1HJD40664291105					
1	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1600	1600
2	Scimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Buc.	1	600	
3	Scimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	1800	2700
4	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	600	1600
5	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	450	750
6	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	450	750
7	Schimb plăcuțe frână față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	300	730
8	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	600	960
9	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	60	300
10	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	720	1900
11	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	720	1600
12	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	300	400
13	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta-stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	500	1420
14	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	200	400
15	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	720	400
16	Schimb al țiței de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	300	430
17	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	400	480
18	Schimb al salenblocurilor punții din spate. (Замена сайлентблоков задней балки)	Set.	1	960	1400
19	Schimb tijă stabilizator. (Тяга стабилизатора)	Buc.	1	120	400
20	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	1200	2600

21	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	300	480
22	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	120	160
23	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	120	200
24	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	120	
25	Schimbul filtrului de salon	Buc.	1	120	230
26	Schimbul uleiului de motor	Lit.	1	240	1170
27	Înlocuirea lichidului de frână a sistemii de frânare	Buc.	1	350	180
	TOTAL	13970		23240	
		37210			

Nr. do	Denumirea serviciilor	Un. Măs.	Cantit.	Pret	Pret piese
Lotul 15					
Servicii de reparație a automobilului HYUNDAI TUCSON, anul 2018, Benzin 1999 cm, TMAJ3813CKJ788273					
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	900	1550
2	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Set.	1	400	1050
3	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1buc.	Buc.	1	480	1600
4	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	600	1900
5	Schimb plăcuțe frână față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	300	920
6	Schimb al sabot la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	300	1014
7	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	60	390
8	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых) 1buc.	Buc.	1	300	650
9	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta-stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	500	850
10	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	240	415
11	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	720	930
12	Schimb al țiței de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	350	500
13	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	600	900
14	Schimb al salenblocurilor punții din spate. (Замена сайлентблоков задней балки)	Set.	1	2400	1600
15	Schimb tijă stabilizator. (Тяга стабилизатора)	Buc.	1	240	420
16	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	720	400
17	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	300	720
18	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	120	340
19	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	120	110
20	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	200	90

21	Schimbul filtrului de salon	Buc.	1	120	500
22	Schimbul uleiului de motor	Lit.	1	240	1980
23	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	Buc.	1	350	180
	TOTAL	10560		19009	
		29569			

Nr. do	Denumirea serviciilor	Un. Măs.	Cantit.	Pret	Pret piese
Lotul 16 Servicii de reparație a automobilului Toyota Corola, anul 2018, 1329 cm, Benzin, NMTBT9JE60R053912					
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	900	1560
2	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	500	1650
3	Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	300	980
4	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	300	700
5	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	60	436
6	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	720	3000
7	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	600	2200
8	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	300	450
9	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta-stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	800	920
10	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	240	460
11	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	720	1600
12	Schimb al țiței de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	350	
13	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	400	700
14	Schimb al salenblocurilor punții din spate. (Замена сайлентблоков задней балки)	Set .	1	1200	900
15	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	800	700
16	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	300	480
17	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	120	200
18	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	120	130
19	Schimbul filtrului de salon cu cărbune	Buc.	1	120	160
20	Schimbul uleiului de motor	Lit.	1	240	1120

21	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	800	410
22	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frînare	Buc.	1	350	180
	TOTAL		10240	18936	
				29176	

Nr. do	Denumirea serviciilor	Un. Măs.	Cantit.	Pret	Pret piese
Lotul 17 Servicii de reparație a automobilului KIA CEED, anul 2018, 1368 cm, Benzin, U5YHM51BAJL344815					
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	900	1500
2	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 set.	Set.	1	400	550
3	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	600	1600
4	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	450	1500
5	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	450	1600
6	Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	300	900
7	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	600	690
8	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	60	270
9	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	720	3600
10	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	600	1800
11	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	350	430
12	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta-stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	500	800
13	Schimb al capătului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1	240	440
14	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	720	1250
15	Schimb al țiței de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1	450	280
16	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	600	710
17	Schimb al salenblocurilor punții din spate. (Замена сайлентблоков задней балки)	Set .	1	800	1000
18	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	700	280
19	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	300	480
20	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	120	310

21	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	120	135
22	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	-	805
23	Schimbul filtrului de salon	Buc.	1	120	323
24	Schimbul uleiului de motor	Lit.	1	240	900
25	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	Buc.	1	350	180
	TOTAL	10690		22333	
		33023			

Nr. do	Denumirea serviciilor	Un. Măs.	Cantit.	Pret	Pret piese
Lotul 18					
Servicii de reparație a automobilului DACIA DUSTER, anul 2021, Motorină 1461 cm, UU1HSDAB469662219					
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1600	830
2	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	Buc.	1	600	1820
3	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	600	3260
4	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	500	3350
5	Schimb bugii de încălzire (Замена свечей накала)	Buc.	1	250	265
6	Schimb al amortizator față.(Замена амортизаторов передние) 2шт.	Set.	1	720	2400
7	Schimb al amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	720	1800
8	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	840	350
9	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	300	480
	TOTAL	6130		14555	
		20685			