

Caiet de sarcini

Denumirea : Servicii de reparație a mijloacelor de transport auto										
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea/ volumul (um)	Preț unitar (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/p restare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Lotul nr. I

NISSAN X-TRAIL 2,Oi, anul 2008, COD VIN JN1TBNT31U0009081

Piese de schimb:										
1	Ulei motor 5W - 30	6 litri.	6	150,00	180,00	900,00	1 080,00			
2	Filtru ulei	1 buc.	1	158,33	190,00	158,33	190,00			
3	Filtru aer	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
4	Filtru combustibil	1 buc.	1	750,00	900,00	750,00	900,00			
5	braț suspensie stîng/ drept	2 buc.	2	1 000,00	1 200,00	2 000,00	2 400,00			
6	bucșă față	4 buc.	4	150,00	180,00	600,00	720,00			
7	caseta de direcție	1 buc.	1	8 750,00	10 500,00	8 750,00	10 500,00			
8	Simering al unității de antrenare stîng/drept	2 buc.	2	541,67	650,00	1 083,33	1 300,00			
9	tijă stabilizator spate	2 buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
10	bucșa stabilizator spate	2 buc.	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
11	suport motor	1 buc.	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00			
12	ulei cutia de viteză	2 litri	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
13	Placuțe de frâna față	1 set.	1	541,67	650,00	541,67	650,00			
14	Plăcuțe de frâna spate	1 set.	1	625,00	750,00	625,00	750,00			
Lucrări de deservire și reparație:										
1	Schimb Ulei motor 5W - 30	6 litri.	6	166,67	200,00	1 000,00	1 200,00			
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00			
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00			
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
5	schimb braț suspensie stîng/ drept	2 buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
6	schimb bucșă față	4 buc.	4	50,00	60,00	200,00	240,00			
7	schimb caseta de direcție	1 buc.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00			
8	Schimb Simering al unității de antrenare stîng/drept	2 buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
9	schimb tijă stabilizator spate	2 buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00			

10	Schimb bușa stabilizator spate	2 buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
11	Schimb suport motor	1 buc.	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
12	Schimb ulei cutia de viteză	2 litri	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
13	șleif reparație	1 buc.	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00			
14	Schimb Plăcuțe de frâna față	1 set.	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
15	Schimb Plăcuțe de frâna spate	1 set.	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
16	Verificarea tehnică	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
17	Diagnostica computerizată	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
18	Reglarea axei (RDNC) a roților 2 punți	1 buc.	1	416,67	500,00	416,67	500,00			
Valoarea estimativă:						24 508,33	29 410,00			

Lotul nr. II
ȘCODA OCTAVIA MAI9222 (TM8DX41UX98845636), anu 2008

Piese de schimb:										
1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5	150,00	180,00	750,00	900,00			
2	Filtru ulei	1 buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00			
3	Filtru aer	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
4	Filtru combustibil	1 buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
5	Rulment al butucului față	2 buc.	2	1 250,00	1 500,00	2 500,00	3 000,00			
6	Bușă bară stabilizatoare față	2 buc.	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
7	Bieletă antiruliu a barei stabilizatoare față	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
Lucrări de deservire și reparație:										
1	Verificarea tehnică	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
2	Diagnostica computerizată	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
3	Schimb Ule motor 5W - 40	5 litri.	5	166,67	200,00	833,33	1 000,00			
4	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00			
5	Schimb Filtru aer	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00			
6	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
7	Schimb Rulment al butucului față	2 buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
8	Schimb Bușă bară stabilizatoare față	2 buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00			
9	Schimb Bieletă antiruliu a barei stabilizatoare față	2 buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
10	Reglarea unghiurilor de cădere și convergență a roților	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
Valoarea estimativă:						7 000,00	8 400,00			

Lotul nr.III
Mercedes Viano 3724 Benzin anul 2007 COD VIN WDF63981513346416

Piese de schimb:										
1	Ulei motor 5W - 40	10 litri.	10	150,00	180,00	1 500,00	1 800,00			
2	Filtru ulei	1 buc.	1	175,00	210,00	175,00	210,00			

3	Filtru aer	1 buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00
4	Filtru combustibil	1 buc.	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00
5	Filtru salon	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
6	Pivot direcție	2 buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00
7	Articulație braț (pivot) față	2 buc.	2	375,00	450,00	750,00	900,00
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	10 litri.	10	166,67	200,00	1 666,67	2 000,00
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Schimb Filtru salon	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
6	Schimb pivot	1 buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00
7	Schimb braț (pivot) fata	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00
8	Diagnostica computerizată	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
9	Verificarea tehnică	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
10	Reglarea axei față (R-D-N-C)	1 buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00
Valoarea estimativă:						7 908,33	9 490,00

Lotul nr.IV

MITSUBISHI L - 200 - 1 unități anul 2011. MAI-9188 MMCJNKB40CDZ0084444;

Piese de schimb:							
1	Ulei motor 5W - 40	8 litri.	8	150,00	180,00	1 200,00	1 440,00
2	Filtru ulei	1 buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00
3	Filtru aer	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
4	Filtru combustibil	1 buc.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
5	Articulație braț (pivot) sus	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00
6	Articulație braț (pivot) jos	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00
7	priză cârlig remorcare	1buc.	1	375,00	450,00	375,00	450,00
8	Pâlnie planetară stânga față	2 buc.	2	375,00	450,00	750,00	900,00
9	Tijă stabilizator față	4 buc.	4	291,67	350,00	1 166,67	1 400,00
10	Cruce cardanică	1 buc.	1	500,00	600,00	500,00	600,00
11	Rulment arbore cardanic	1 buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00
12	Bucșă bară stabilizatoare față	4 buc.	4	208,33	250,00	833,33	1 000,00
13	Plăcuțe de frână față	1 set.	1	541,67	650,00	541,67	650,00
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	8 litri.	8	166,67	200,00	1 333,33	1 600,00
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Schimb Articulație braț (pivot) sus	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00

6	Schimb Articulație braț (pivot) jos	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
7	Schimb priză cârlig remorcare	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
8	Schimb pânlie planetară stânga față	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00			
9	Schimb tijă stabilizator față	4 buc.	4	166,67	200,00	666,67	800,00			
10	Schimb cruce cardanică	1 buc.	1	333,33	400,00	333,33	400,00			
11	Schimb rulment arbore cardanic	1 buc.	1	333,33	400,00	333,33	400,00			
12	Schimb Bucșă bară stabilizatoare față	4 buc.	4	208,33	250,00	833,33	1 000,00			
13	Verificarea tehnică	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
14	Reglarea unghiurilor	2 buc.	2	333,33	400,00	666,67	800,00			
Valoarea estimativă:						14 533,33	17 440,00			

Lotul nr.V
Vaz 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B2019264

Piese de schimb:										
1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5	83,33	100,00	416,67	500,00			
2	Filtru ulei	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
3	Filtru aer	1 buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
4	Filtru combustibil	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
Lucrări de deservire și reparație:										
1	Ulei motor 5W - 40	7 litri.	7	83,33	100,00	583,33	700,00			
2	Filtru ulei	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00			
3	Filtru aer	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00			
4	Filtru combustibil	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
5	Diagnostica computerizată	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
6	Verificarea tehnică	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
Valoarea estimativă:						1 683,33	2 020,00			

Lotul nr.VI
ŠKODA OCTAVIA MAI 9339 anul 2007, COD VIN TBMDK41U478872200

Piese de schimb:										
1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5	150,00	180,00	750,00	900,00			
2	Filtru ulei	1 buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00			
3	Filtru aer	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
4	Filtru combustibil	1 buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
5	Aripa față stânga	1 buc.	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00			
6	Bucșă braț față	2 buc.	2	150,00	180,00	300,00	360,00			
7	Bucșă spate braț	2 buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
8	Tija stabilizatorului față	2 buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
9	Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
10	Freon	700 gr.	0,7	125,00	150,00	87,50	105,00			
Lucrări de deservire și reparație:										

1	Schimb Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5	166,67	200,00	833,33	1 000,00
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Schimb aripa față stânga	1 buc.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
6	Schimb Bucșă braț față	2 buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
7	Schimb Bucșă spate braț	2 buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
8	Schimb Tija stabilizatorului față	2 buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
9	Schimb Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
10	Schimb Arcurile amortizoare spate	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00
11	Deservire condiționer	1 buc.	1	375,00	450,00	375,00	450,00
12	Reglarea unghiurilor de convergență	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
13	Diagnostică computerizată	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
14	Deservirea tehnică	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
Valoarea estimativă:						10 679,17	12 815,00

Lotul nr.VII

Toyota Coaster MAI 9257 anul 2017, 5TFCY5F12HX021616

Piese de schimb:							
1	Ulei motor 5W - 40	10 litri.	10	150,00	180,00	1 500,00	1 800,00
2	Filtru ulei	1 buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00
3	Filtru aer	1 buc.	1	333,33	400,00	333,33	400,00
4	Filtru combustibil	1 buc.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	10 litri.	10	166,67	200,00	1 666,67	2 000,00
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Verificarea tehnică	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
6	Reglarea unghiurilor roților	1 buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00
Valoarea estimativă:						4 958,33	5 950,00

Lotul nr.VIII

DACIA LOGAN 1,4i, anul 2006, (MAI 9121-UU1LSDAGH37022079)

Piese de schimb:							
1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5	150,00	180,00	750,00	900,00
2	Filtru ulei	1 buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00
3	Filtru aer	1 buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00
4	Filtru combustibil	1 buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
5	Set ambreiaj	1 buc	1	3 000,00	3 600,00	3 000,00	3 600,00
6	Planetara față	2 buc	2	750,00	900,00	1 500,00	1 800,00

Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5	166,67	200,00	833,33	1 000,00
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
5	Schimb set ambreaj	1 buc	1	1 666,67	2 000,00	1 666,67	2 000,00
6	Schimb Planetară față	2buc.	2	333,33	400,00	666,67	800,00
7	Lucrări de tinichigerie port bagaj	1 buc.	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00
8	Diagnostica computerizată	1buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
9	Reglarea unghiurilor roților	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
Valoarea estimativă:						10 483,33	12 580,00

Lotul nr.IX

DACIA LOGAN 1,6i, MAI9177 anul 2006 COD VIN UUILSDABH358339321

Piese de schimb:							
1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5	150,00	180,00	750,00	900,00
2	Filtru ulei	1 buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00
3	Filtru aer	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
4	Filtru combustibil	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Curea alternator	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
6	Rulment al butucului față+ fuzeta	2 buc.	2	1 500,00	1 800,00	3 000,00	3 600,00
7	Bucșă braț față	2 buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
8	Bucșă spate braț	2 buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
9	Tija stabilizatorului față	2 buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00
10	Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00
11	Placuțe de frâna față	1 set.	1	458,33	550,00	458,33	550,00
12	Placuțe de frâna spate	1set.	1	458,33	550,00	458,33	550,00
13	Pivot stânga/dreapta	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5	166,67	200,00	833,33	1 000,00
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
5	Schimb Curea alternator	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
6	Schimb Rulment al butucului față+ fuzeta	2 buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00
7	Schimb Bucșă braț față	2 buc	2	66,67	80,00	133,33	160,00
8	Schimb Bucșă spate braț	2 buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
9	Schimb Tija stabilizatorului față	2 buc.	2	125,00	150,00	250,00	300,00
10	Schimb Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2	125,00	150,00	250,00	300,00
11	Schimb Placuțe de frâna față	1 set.	1	166,67	200,00	166,67	200,00

12	Schimb Placuțe de frâna spate	1 set.	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
13	Schimb Pivotal stânga/dreapta	2 buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
14	Verificarea tehnică	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
15	Reglarea unghiurilor roților	2 buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
16	Diagnostică computerizată	2 buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
	Valoarea estimativă:					11 841,67	14 210,00			

Lotul nr.X

Dacia logan 1,2 an.2014; MAI - 9513 UU14SDAG451561870

1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5	150,00	180,00	750,00	900,00			
2	Filtru ulei	1 buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00			
3	Filtru aer	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
4	Filtru combustibil	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
5	Simering al unității de antrenare	1 buc.	1	750,00	900,00	750,00	900,00			
6	Bucșă braț față	2 buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
7	Bucșă spate braț	2 buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
8	Tija stabilizatorului față	2 buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00			
9	Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00			

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimb Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5	166,67	200,00	833,33	1 000,00			
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00			
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00			
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00			
5	Schimb Simering al unității de antrenare	1 buc.	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
6	Schimb Bucșă braț față	2 buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00			
7	Schimb Bucșă spate braț	2 buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00			
8	Schimb Tija stabilizatorului față	2 buc.	2	150,00	180,00	300,00	360,00			
9	Schimb Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2	150,00	180,00	300,00	360,00			
10	Diagnostică computerizată	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
11	Reglarea unghiurilor roților	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
12	Verificarea tehnică	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
	Valoarea estimativă:					6 225,00	7 470,00			

Lotul nr.XI

Nissan Note MAI 9494, SJNFAAE11U1022935, 2006

Piese de schimb:										
1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5	150,00	180,00	750,00	900,00			
2	Filtru ulei	1 buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00			
3	Filtru aer	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
4	Filtru combustibil	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
5	Curea generator + 2 role	1 set.	1	375,00	450,00	375,00	450,00			

6	Rulment butuc față	2 buc.	2	916,67	1 100,00	1 833,33	2 200,00
7	Plăcuțe de frână față	1 set.	1	458,33	550,00	458,33	550,00
8	Tija stabilizatorului față	2 buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00
9	Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5	166,67	200,00	833,33	1 000,00
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
5	Schimb Cureau generator + 2 role	1 set.	1	291,67	350,00	291,67	350,00
6	Schimb Rulment butuc față	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00
7	Schimb Plăcuțe de frână față	1 set.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
8	Schimb Tija stabilizatorului față	2 buc.	2	150,00	180,00	300,00	360,00
9	Schimb Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2	150,00	180,00	300,00	360,00
10	Diagnostica computerizată	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
11	Verificarea tehnică	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
12	Reglarea unghiurilor roților	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
Valoarea estimativă:						7 683,33	9 220,00

Lotul nr.XII

Hunday Santa Fe HXX 386 anul 2016 vin KMHSU81XDHU697860

Piese de schimb:							
1	Ulei motor 5W - 30	5 litri.	5	150,00	180,00	750,00	900,00
2	Filtru ulei	1 buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00
3	Filtru aer	1 buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00
4	Filtru combustibil	1 buc.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
5	Scriptete arborelui cotit	1 buc.	1	5 833,33	7 000,00	5 833,33	7 000,00
6	Cureau alternator	1 buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00
7	Amortizatoare spate	2 Buc.	2	1 250,00	1 500,00	2 500,00	3 000,00
8	Role3 buc + macanismul de întindere	4 buc.	4	1 250,00	1 500,00	5 000,00	6 000,00
9	Bucșe punte spate	4 buc.	4	291,67	350,00	1 166,67	1 400,00
10	Pompa sistem de răcire	1buc.	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00
11	Antifriz	1 buc.	6	66,67	80,00	400,00	480,00
12	stergătoare parbriz	1 set	1	291,67	350,00	291,67	350,00
13	Tijă stabilizator spate	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00
14	Freon	700 gr.	0,7	150,00	180,00	105,00	126,00
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Ulei motor 5W - 30	5 litri.	5	166,67	200,00	833,33	1 000,00
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00

4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Schimb Scriptete arborelui cotit	1 buc.	1	375,00	450,00	375,00	450,00
6	Schimb Curea alternator	1 buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00
7	Schimb Amortizoare spate	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00
8	Schimb role3 buc + macanismul de întindere	4 buc.	4	291,67	350,00	1 166,67	1 400,00
9	Schimb buçe puncte spate	4 buc.	4	291,67	350,00	1 166,67	1 400,00
10	Schimb pompa sistem de răcire	1buc.	1	416,67	500,00	416,67	500,00
11	Schimb antifriz	1 buc	6	8,33	10,00	50,00	60,00
12	Schimb tijă stabilizator spate	2 buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00
13	Încarcare condutionber	1 buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00
14	Restaurarea suporturilor spate	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00
15	Reglarea unghiurilor	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
16	Diagnostica computerizată	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
	Valoarea estimativă:					26 096,67	31 316,00

Lotul nr.XIII

Dacia DUSTER 2 (două unități) ZUR 417; ZUR 383 anul - 2017

Piese de schimb:							
1	Ulei motor	10 litri	10	150,00	180,00	1 500,00	1 800,00
2	Filtru ulei	2 buc.	2	158,33	190,00	316,67	380,00
3	Filtru aer	2 buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00
4	Filtru combustibil	2 buc.	2	416,67	500,00	833,33	1 000,00
5	Filtru salon	2 buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
6	Curea generator	1 buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00
7	Rolă de întindere la curea generator	1 buc.	1	750,00	900,00	750,00	900,00
8	Braț fata	2 buc.	2	833,33	1 000,00	1 666,67	2 000,00
9	Plăcuțe de frână față	1 set.	1	458,33	550,00	458,33	550,00
10	Set suporturi frână	2 buc.	2	1 500,00	1 800,00	3 000,00	3 600,00
11	Braț spate prodolnii	2 buc.	2	375,00	450,00	750,00	900,00
12	Bucșe la bara spate	12 buc.	12	208,33	250,00	2 500,00	3 000,00
13	Bucșe bara stabilizoare spate	2 buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
14	Termostat	1 buc.	1	375,00	450,00	375,00	450,00
15	Pivot de jos	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00
16	Tija Stabilizator	2 buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb Ulei motor	10 litri	10	166,67	200,00	1 666,67	2 000,00
2	Schimb Filtru ulei	2 buc.	2	8,33	10,00	16,67	20,00
3	Schimb Filtru aer	2 buc.	2	8,33	10,00	16,67	20,00
4	Schimb Filtru combustibil	2 buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
5	Schimb Filtru salon	2 buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00

6	Schimb Curea generator	1 buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00		
7	Schimb Rolă de întindere la curea generator	1 buc.	1	283,33	340,00	283,33	340,00		
8	Schimb Braț fata	2 buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
9	Schimb Plăcuțe de frână față	1 set.	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
10	Schimb Set suporturi frână	2 set.	2	250,00	300,00	500,00	600,00		
11	Schimb Braț spate prodolnii	2 buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
12	Schimb Bucse la bara spate	12 buc.	12	125,00	150,00	1 500,00	1 800,00		
13	Schimb Bucse bara stabilizatoare spate	2 buc.	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
14	Schimb Termostat	1 buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00		
15	Schimb Pivot de jos	2 buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00		
16	Vefificarea tehnică	2 buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
17	Reglarea frânei de mână	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
	Valoarea estimativă:					20 983,33	25 180,00		
Lotul nr.XIV									

Ford Ranger MAI 9475 anul 2018 vin 6FPXXMJ2PJG64388

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5 W – 40	15 litri	15	150,00	180,00	2 250,00	2 700,00		
2	Filtru ulei	2 buc.	2	158,33	190,00	316,67	380,00		
3	Filtru aer	2 buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00		
4	Filtru combustibil	2 buc.	2	833,33	1 000,00	1 666,67	2 000,00		
5	Placuțe frâna față	1 set.	1	541,67	650,00	541,67	650,00		
6	Foaie arc spate dreapta	. Buc.	1	1 833,33	2 200,00	1 833,33	2 200,00		
7	Placuțe de frână spate tambur	1 set.	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00		
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor 5 W – 40	15 litri	15	166,67	200,00	2 500,00	3 000,00		
2	Schimb Filtru ulei	2 buc.	2	8,33	10,00	16,67	20,00		
3	Schimb Filtru aer	2 buc.	2	8,33	10,00	16,67	20,00		
4	Schimb Filtru combustibil	2 buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00		
5	Schimb Placuțe frâna față	1 set.	1	250,00	300,00	250,00	300,00		
6	Schimb Placuțe de frână spate tambur	1 set.	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
7	Deservirea tehnică	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
8	Verificarea tehnică	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
9	schimb foaie arc spate dreapta	1 buc.	1	416,67	500,00	416,67	500,00		
10	Reglarea unghiurilor	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
11	Diagnosticarea computerizată	1 buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
	Valoarea estimativă:					12 433,33	14 920,00		
Lotul nr.XV									

Toyota Land Cruiser WWX768

Piese de schimb:							
1	Ulei motor 5 W – 40	10 litri	10	150,00	180,00	1 500,00	1 800,00
2	Filtru ulei	1 buc.	1	183,33	220,00	183,33	220,00
3	Filtru aer	1 buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00
4	Filtru combustibil	1 buc.	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00
5	Apărătoare noroi față	2 buc.	2	1 500,00	1 800,00	3 000,00	3 600,00
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb Ulei motor 5 W – 40	10 litri	10	166,67	200,00	1 666,67	2 000,00
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Diagnostica computerizată	1 buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
6	Verificarea tehnică	1 buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
7	Schimb apărătoare noroi stînga față	2 buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00
Valoarea estimativă:						8 616,67	10 340,00

Lotul nr.XVI

Volkswagen T 6 MAI 2332 an 2017 WVZZZ7HZZH09660

Piese de schimb:							
1	Cupa amortizator	2 buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
2	Tijă stabilizator față	2 buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00
3	Bucșă față stînga/dreapta	8 buc.	8	208,33	250,00	1 666,67	2 000,00
4	Rulment butuc spate	2 buc.	2	1 250,00	1 500,00	2 500,00	3 000,00
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb cupa amortizator	2 buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
2	Schimb tijă stabilizator față	2 buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
3	Schimb bucșă față stînga/dreapta	8 buc.	8	166,67	200,00	1 333,33	1 600,00
4	Schimb rulment butuc spate	2 buc.	2	375,00	450,00	750,00	900,00
Valoarea estimativă:						8 166,67	9 800,00

Lotul nr.XVII

Volkswagen T 5 MAI 9221 an 2014 WV1ZZZ7HZE104839

Piese de schimb:							
1	Cupa amortizator	2 buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
2	Tijă stabilizator față	2 buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00
3	Bucșă față stînga/dreapta	8 buc.	8	208,33	250,00	1 666,67	2 000,00
4	Rulment butuc spate	2 buc.	2	1 250,00	1 500,00	2 500,00	3 000,00
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb cupa amortizator	2 buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
2	Schimb tijă stabilizator față	2 buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
3	Schimb bucșă față stînga/dreapta	8 buc.	8	166,67	200,00	1 333,33	1 600,00
4	Schimb rulment butuc spate	2 buc.	2	375,00	450,00	750,00	900,00
Valoarea estimativă:						8 166,67	9 800,00

Lotul nr. XIX**Tovota HILLUX MAI 9499 MR0KB3CD800906045**

Piese de schimb:							
1	Ulei motor (209) 5W30	litri	8	166,67	200,00	1 333,33	1 600,00
2	Filtru ulei	1 buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00
3	Filtru combustibil	1 buc.	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
4	Filtru de aer	1 buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00
5	Filtru salon	1buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
6	Garnitura buşonului de scurgere	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
7	Lubrifiant LMX 0,3 KG	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
8	Soluție apoasă de uree 10 litri	2 buc.	10	41,67	50,00	416,67	500,00
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb ulei motor (209) 5W30	litri	8	166,67	200,00	1 333,33	1 600,00
2	Schimb filtru combustibil	1 buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
3	Schimbarea lubrifiantului crucilor cardanice	1 buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
4	Schimb filtru de aer	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
5	Schimb filtru salon	1buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00
6	Alimentarea cu Adblue	1 buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
7	Verifivarea tehnică	1buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
Valoarea estimativă:						5 141,67	6 170,00

Lotul nr.XX**Fiat Ducato MAI 2258 ZFA25000002U49065**

Piese de schimb:							
1	Ulei motor 5 W30	1 buc.	6	208,33	250,00	1 250,00	1 500,00
2	Filtru ulei	1 buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
3	Filtru combustibil	1 buc.	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00
4	Filtru de aer	1 buc.	1	375,00	450,00	375,00	450,00
5	Filtru salon	1buc.	1	208,33	250,00	208,33	250,00
6	Garnitura buşonului de scurgere	1 buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
7	Lubrifiant LMX 0,3 KG	1 buc.	1				
8	Curățător	1 buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimbul uleiurilor și pieselor	1 buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
Valoarea estimativă:						3 375,00	4 050,00

Lotul nr.XXI**IVECO Davly MAI 9486**

Piese de schimb:							
1	Ulei motor 0 W30	litri	8	208,33	250,00	1 666,67	2 000,00
2	Filtru ulei	1 buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
3	Filtru combustibil	1 buc.	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00
4	Filtru de aer	1 buc.	1	375,00	450,00	375,00	450,00
	Filtru combustibil	1 buc.	1	8,33	10,00	8,33	10,00

5	Filtru salon	1buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
Lucrări de deservire și reparație:										
1	Schimbul uleiurilor și pieselor	1 buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			
Valoarea estimativă:						4 008,33	4 810,00			
						204 492,50	245 391,00			