

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1585747012032</u> din <u>01.04.2020</u>
Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Servicii de reparație și întreținere a autoturismelor ANSP</b>						
<b>Lot 1 ANSP sediul central</b>						
Automobilul Skoda Octavia 1,8 ARX (CMP-040), a.2005				Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv. Schimb demaror 1 serv. Schimb plăcuțe frână față (set)1 set Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb ambreaj (set) 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 158 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv.	3226 300 759 640 5141  480 142 208 254	

				Schimb ambreaj cu volantă și rulment presiune (set) 1 serv. Schimb bugii 2 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	7104 514	
Automobilul Skoda Octavia 1,6 BFQ (PVL-411) , a.2009				Schimb bugii(set) 1 serv. Schimb amortizor față(în set cu rulment sarcină suport arc)2 serv. Schimb set de distribuție (GRM) 1 serv. Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 2 serv. Schimb filtru salon 2 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	688  2384  1320  480  675 132 360 342	
Automobilul Nissan Pathfinder YD25 (CMC-963) a.2007				Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv. Schimb amortizor față(în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv. Schimb amortizor spate (în set cu suport amortizor) 2buc. Schimb butuc roată față 4 serv. Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 17(aluminiu) 16 serv. Schimb ulei motor 5w302 serv.	1488  5776  3618  12936  960  2300	

				<p>Schimb filtru ulei 2 serv. 326</p> <p>Schimb filtru aer 2 serv. 736</p> <p>Schimb filtru salon 2 serv. 678</p> <p>Schimb filtru motorină 2 serv. 1614</p> <p>Schimb ambreaj cu volantă (set) 1 serv. 15800</p> <p>Schimb injector (nasos-forsunca) 2 serv. 3900</p> <p>Schimb turbina aer 1 serv. 4880</p> <p>Schimb articulație sarcină /ghidare partea de jos, față ( stînga,dreapta) 4 serv. 2708</p> <p>Schimb articulație sarcină /ghidare partea de sus, față( stînga,dreapta) 4 serv. 2096</p> <p>Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	
Automobilul Renault Kangoo(CNJ-691) a.2008(1.9 diesel)				<p>Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 set 458</p> <p>Schimb bugii incandescente (set) 1 set 1008</p> <p>Schimb disc frînă față 2 serv. 1244</p> <p>Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 14 4 serv. 240</p> <p>Schimb ulei motor 5w30 1 serv. 775</p> <p>Schimb filtru ulei 1 serv. 168</p> <p>Schimb filtru aer 1 serv. 225</p> <p>Schimb filtru salon 1 serv. 329</p> <p>Schimb filtru motorină 1 serv. 616</p> <p>Schimb perii parbriz (set) 1 serv. 418</p> <p>Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului</p>	

				tehnice și al materialelor schimbate.		
Automobilul UAZ-2206, a. 1989				Schimb rulment roată față exterior 4 serv. 1080 Schimb carburator 2 serv. 4046 Schimb ulei motor 10w404 serv. 1150 Schimb filtru ulei 4 serv. 596 Demontare-montare balansare, instalare la automobil roată R 15 480 8 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnice și al materialelor schimbate.		
Automobilul Mitsubishi Lancer (2010) (JMBSNCY2ABU001758)				Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv. 469 Schimb disc frână față 2 serv. 1478 Schimb ulei motor 5w30 1 serv. 700 Schimb filtru ulei 1 serv. 177 Schimb filtru aer 1 serv. 388 Schimb filtru salon 1 serv. 384 Demontare-montare- balansare, instalare la automobil roată R 16 (aluminu) 4 serv. 240 Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 4992 2 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnice și al materialelor schimbate.		
FORD FOCUS (WFO4XXWPD47DM02683) a.2007				Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv. 563 Schimb ulei motor 5w30 1 serv. 745 Schimb filtru ulei 1 serv. 248		

				Schimb filtru aer 1 serv. 317 Schimb filtru salon 1 serv. 303 Schimb distribuție (GRM) set 1serv. 1426 Schimb ambreaj cu volantă (set) 1 serv. 6152 Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 buc. 480 Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Automobilul Volkswagen 1,7 cm3 (a.1989)CFT-978 motor KV006820, VIN W222225ZJH021122				Schimb rulment din față 2 serv. 1032 Schimb bugii incandescente (set) 1serv. 662 Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 4 serv. 240 Schimb ulei motor 5w30 1 serv. 775 Schimb filtru ulei 1 serv. 204 Schimb filtru aer 1 serv. 237 Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Renault Kangoo.2007 (1.6 benz.)				Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set 583 Schimb bugii (set) 1 set 324 Schimb disc frână față 2 serv. 1574 Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 14 8 serv. 480 Schimb ulei motor 5w30 1 serv. 625 Schimb filtru ulei 1 serv. 120	

				<p>Schimb filtru aer 1 serv. 224</p> <p>Schimb filtru salon 1 serv. 328</p> <p>Schimb filtru motorină 1 serv. 232</p> <p>Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv. 4122</p> <p>Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	
Mercedes 515 cdi (WDB9066571S550418) a.2011				<p>Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv. 1750</p> <p>Schimb filtru ulei 1 serv. 262</p> <p>Schimb filtru aer 1 serv. 424</p> <p>Schimb filtru salon 1 serv. 371</p> <p>Schimb filtru motorină 1 serv. 684</p> <p>Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 16 serv. 960</p> <p>Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	
Mitsubishi Pajero (a.2012) (MMCGNKH40CFZ04371)				<p>Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv. 1495</p> <p>Schimb filtru ulei 1 serv. 384</p> <p>Schimb filtru aer 1 serv. 350</p> <p>Schimb filtru salon 1 serv. 451</p> <p>Schimb filtru motorină 1 serv. 454</p> <p>Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 17 4 serv. 240</p> <p>Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	
IVECO 35c15 (2286 cm3)				Schimb ulei motor 5w30(MB	

(ZCFC535A305072923) a.2015				229.51) 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Demontare-montare- balansare,instalare la automobil roată R 16 6 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	1195 140 201 292 190 360	
<b>Lot 2 CSP Chișinău</b>						
Automobilul Skoda Octavia 1,9 TDI, a. 2007				Schimb ulei motor 5w30 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru motorină 2 serv Demontare-montare- balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set)1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv	1250 284 426 408 206 480 0 630 270 330 525 250	

				Reparație suporturilor de frână 4 serv Schimb burduf planetarei exterioare 2 serv Schimb burduf planetarei interioare 2 serv Schimb set GRM 1 serv Schimb suport motor (set) 1 serv Schimb termostat 1 serv Diagnostică computerizată 2 serv Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	4868 587 604 2222 1498 423 300	
Opel vectra Z16XE20R73607, a.2000				Schimb ulei motor 5w30 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzin 2 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb amortizor față 2 serv Schimb arc elicoidal față 2 serv Schimb arc elicoidal spate 2 serv Schimb bușă (salen bloc) braț față 2 serv Schimb bușă (salen bloc) braț spate 2 serv Reglarea unghiurilor de direcție 2 serv Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv	1650 180 314 398 129 1243 2128 1766 1558 426 534 390 430	



				Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv 347	
				Schimb plăcuțe frână spate (set)1 serv 367	
				Schimb amortizor spate 2 serv 1246	
				Diagnostică suspensiei 2 serv 50	
				Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv 0	
				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Dacia Logan , a.2013(UU14SDAG4502181 88) 1142 cm3				Schimb ulei motor 5w40 12 serv 7090	
				Schimb filtru ulei 12 serv 1502	
				Schimb filtru aer 12 serv 2770	
				Schimb filtru salon 12 serv 2154	
				Schimb filtru benzină 12 serv 1558	
				Schimb set distribuție (GRM) 6 serv 7912	
				Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 48 serv 2830	
				Schimb bugii (set) 6 serv 3358	
				Schimb lichid de frâne 6 serv 220	
				Vulcanizarea anvelopei R15 24 serv 0	
				Diagnostică computerizată 6 serv 850	
				Diagnostică suspensiei 12 serv 550	
				Schimb suport motor 6 serv 4114	
				Schimb curea amplificator hidraulic	

				6 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 12 serv Schimb plăcuțe frână spate (set)6 serv Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	1642 5066 2924	
Iveco Dealy 35s13 2,8 TD (ZCFC3590005383986) a.2002				Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru motorină 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb saboți frână spate (set) 1 serv Diagnostica sistemului de alimentare 2 serv Schimbare cruce cardanică 2 serv Schimbare lacătului de start 1 serv Schimb rulment roată față 2	740 332 280 262 406 430 0 1192 211 1076 611 50 420 758 1015	

				serv Schimb rulment roată spate 2	1052	
				serv Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
Dacia Logan a.2010(UU1KSD205441093 14) 1461 cm3				Schimb ulei motor 5w402 serv	750	
				Schimb filtru ulei 2 serv	218	
				Schimb filtru aer 2	162	
				serv		
				Schimb filtru salon 2 serv	234	
				Schimb filtru combustibil 2 serv	562	
				Schimb set distribuție (GRM) 1	1201	
				serv		
				Demontare-montare- balansare,instalare la automobil	430	
				roată R 15 8 serv		
				Schimb bugii incandescente (set) 1	392	
				serv		
				Schimb lichid de frâne 6 serv	650	
				Vulcanizarea anvelopei R15 4	0	
				serv	100	
				Diagnostica computerizată 1	50	
				serv		
				Diagnostica suspensiei 2 serv	1000	
				Schimb suport motor 1 serv	510	
				Schimb plăcuțe frână față (set)2	436	
				serv		
				Schimb plăcuțe frână spate (set)1	306	
				serv		
				Schimb bucușă stabilizator 2 serv	200	
				Reglare unghiurilor de direcție 1	492	
				serv		

				Schimb termostat 1 serv Schimb bucușă (salen bloc) braț față 2 serv Schimb bucușă (salen bloc) braț spate 2 serv Schimb mecanism de direcție 1 serv Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	354 410 2755	
Chevrolet orlando (KL1YF7559EK537679) 1796 cm3				Schimb ulei motor 5w30 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimbarea pres garniturii spate motor(zadnii corennoi) 1 serv Demontare-montare- balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv Reglare unghiurilor de direcție 2 serv Diagnostica compiuterizată 2serv Diagnostica suspensiei 2 serv	1500 236 220 252 344 2241 437 441 1274 430 0 450 250 50	

				Schimb bucușă (salen bloc) braț față 2 serv 898 Schimb arc elicoidal față 2 serv 2004 Schimb arc elicoidal spate 2 serv 2136 Schimb cilindru frână spate 2 serv 998 Schimb amortizor spate 2 serv 1736 Schimb parbriz față 1 1233 serv Schimb oglinda stinga 1 439 serv Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
Fiat Ducato 2,3 TD a.2007(VFICALA834137185)				Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 2 serv 2040 Schimb filtru ulei 2 serv 178 Schimb filtru aier 2 serv 375 Schimb filtru salon 2 serv 347 Schimb filtru motorină 2 serv 498 Demontare-montare- balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv 430 Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv 0 Schimb bugii incandescente(set) 1 serv 902 Schimb ulei motor 2 serv 200 Schimb filtru ulei 2 serv 40 Schimb set distribuție (GRM) 1 1326 serv Schimb suport motor(set complet) 1 serv 1023 Diagnostica suspensiei 2 serv 100 Diagnostica computerizată 1 100 serv		

				Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv	1112	
				Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv	499	
				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		

Semnat: 01.04.2020 Numele, Prenumele: Roitman Serghei În calitate de: Director  
Ofertantul: "Roauto-plus" SRL Adresa: RM Chisinau, str. Miron Costin, 19/4, ap. 130

