

Service:  
tel.: 54 03 75, 92 36 78  
fax.: 27 79 88  
mob.: 079967201



Adresa:  
Republica Moldova  
mun. Chișinău  
str. Ismail 9

<https://www.printerra.md/>

Specificatia de Tehnice IMSP AMT Centru

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1707816110084 din 13.02.2024

Obiectul de achiziție: Servicii de reparații și mentenanță a imprimantelor și multifuncționalelor de capacitate înaltă

Denumirea bunurilor materiale	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Termenul de livrare	Standard de referință
	<b>Înlăturarea defectelor apărute pe parcursul anului a următoarelor imprimante:</b>							
Serviciul de mentenanță a imprimantelor	1. HP LaserJet 1018	30	Germany	Integral	1. Instalarea Laser Cartridge 2. Schimbarea peliculei termice 3. Instalarea Fuser film 4. Instalarea Cable Scanner 5. Instalare senzor de imagine 6. Înlocuirea geamului de scanare 7. instalare roti dințate 8. Instalare Pickuproller 9. Repararea/Înlocuirea mecanismului de mișcare a capului de scanare 10. Repararea/Înlocuirea sistemului optic 11. Înlăturarea defectelor pe sursa de alimentare 12. Înlăturarea defectelor pe placa de bază sau controlerul imprimantei 13. Înlăturarea defectelor sau înlocuirea Unitate Cuptor (Fuser)	1. Instalarea Laser Cartridge 2. Schimbarea peliculei termice 3. Instalarea Fuser film 4. Instalarea Cable Scanner 5. Instalare senzor de imagine 6. Înlocuirea geamului de scanare 7. instalare roti dințate 8. Instalare Pickuproller 9. Repararea/Înlocuirea mecanismului de mișcare a capului de scanare 10. Repararea/Înlocuirea sistemului optic 11. Înlăturarea defectelor pe sursa de alimentare 12. Înlăturarea defectelor pe placa de bază sau controlerul imprimantei 13. Înlăturarea defectelor sau înlocuirea Unitate Cuptor (Fuser)	în termen de 24 ore in regim stadart. 4 ore în regim de urgență	ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19798
	2. Printer HP Laser Jet 1010	3	Germany	Integral				
	3. Canon LBP3010/LBP3018/LBP3050	43	Germany	Integral				
	4. Samsung ML-2160	64	Germany	Integral				
	5. Canon LBP6030B	33	Germany	Integral				
	6. Canon LBP6020	1	Germany	Integral				
	7. Brother HL-1110	11	Germany	Integral				
	8. HP OfficeJet Pro 8020 series	1	Germany	Integral				
	9. HP Laser 103 107 108	5	Germany	Integral				
	10. EPSON M1120 Series	1	Germany	Integral				
	11. EPSON M1140 Series	3	Germany	Integral				
	12. HP LJ M207	2	Germany	Integral				
	13. Xerox Phaser 3020	14	Germany	Integral				
	14. Epson LX300+	1	Germany	Integral				
	15. Epson LX350	1	Germany	Integral				

	16. HP LaserJet P1005	1	Germany	Integral	Assembly Unit)		
	17. Xerox Phaser 3117	2	Germany	Integral	14. Defecte ale șasiului sau ale carcasei	14. Defecte ale șasiului sau ale carcasei	
	18. Samsung SCX-4200	2	Germany	Integral	15. Probleme cu senzorii și comutatoarele	15. Probleme cu senzorii și comutatoarele	
<b>Serviciu de mentenanță multifuncționalelor</b>	<b>Înlăturarea defectelor apărute pe parcursul anului cât și mentenanța următoarelor multifuncționale:</b>				16. Defecțiuni ale pieselor de transfer a tonerului	16. Defecțiuni ale pieselor de transfer a tonerului	
	1. HP LJ	1	Germany	Integral	17. Probleme cu mecanismul de curățare	17. Probleme cu mecanismul de curățare	
	2. Canon MF4018	2	Germany	Integral	18. Înlăturarea defectelor sau înlocuirea componentelor de asamblare și fixare	18. Înlăturarea defectelor sau înlocuirea componentelor de asamblare și fixare	
	3. Canon MF3010	8	Germany	Integral	19. Repararea/Înlocuirea mecanismului de alimentare duplex (p/u MFU duplex)	19. Repararea/Înlocuirea mecanismului de alimentare duplex (p/u MFU duplex)	
	4. HP OfficeJet Pro 8020 series	1	Germany	Integral	20. Repararea/Înlocuirea mecanismului de rotire a hârtiei (p/u MFU duplex)	20. Repararea/Înlocuirea mecanismului de rotire a hârtiei (p/u MFU duplex)	în termen de
	5. Canon i-Sensys MF211	3	Germany	Integral	21. Repararea/Înlocuirea rolei de inversare (p/u MFU duplex)	21. Repararea/Înlocuirea rolei de inversare (p/u MFU duplex)	24 ore în regim stadart.
	6. Epson L3050	1	Germany	Integral	22. Repararea/Înlocuirea mecanismului de aliniere și sincronizare (p/u MFU duplex)	22. Repararea/Înlocuirea mecanismului de aliniere și sincronizare (p/u MFU duplex)	4 ore în regim de urgență
	7. HP MFP 28A	7	Germany	Integral	Pretul va include și manopera!	Pretul va include și manopera!	ISO/IEC 19752 and ISO/IEC 19798
	8. Printer LaseFet ProMFP M428FDN	1	Germany	Integral			
	9. EPSON M105 Series	1	Germany	Integral			
	10. EPSON L3150 Series	1	Germany	Integral			
	11. Canon MF4430	2	Germany	Integral			
	12. HP CLJ CP1215	1	Germany	Integral			
13. MF443dw	5	Germany	Integral				

**Servicii de efectuare a diagnosticării dispozitivului tehnic cu emiterea actului de casare**

<b>1</b>	<b>Livrare Cartuse</b>	<b>GRATIS</b>
<b>2</b>	<b>Diagnosticare cu Act</b>	<b>GRATIS</b>

Semnat:



Numele, Prenumele: **Madan V** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **PRINTERRA SHOP SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, str Ismail 9**