

**Specificații de preț (F4.2)**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1609936840295</a> din 26.01.2021                         |
| Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021 |

| No   | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor   | Un.de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Termenul de livrare /prestare | Clasificare bugetara (IBAN) |
|--|------------|---|--------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2          | 3   | 4            | 5           | 6                      | 7                    | 8                             | 9                           |
| <b>SKODA OKTAVIA a.p.2000 2000 cm3 benzina</b>       |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| <b>Reparația motorului și atașamentelor</b>          |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 1  | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor motorului  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 2  | 50100000-6 | Demontarea și montarea motorului  | Buc.         | 1           | 1000,00                | 1 200                | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 3  | 50100000-6 | Dezasamblarea și asamblarea motorului   | Buc.         | 1           | 1000,00                | 1 200                | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 4  | 50100000-6 | Repararea complexă a chiulasei motorului  | Buc.         | 1           | 500,00                 | 600                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 5  | 50100000-6 | Alezajul cilindrilor  | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 6  | 50100000-6 | Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 7  | 50100000-6 | Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă                             | Buc.         | 1           | 350,00                 | 420                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 8  | 50100000-6 | Schimb al pompei de apă   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 9  | 50100000-6 | Schimb al rolor de întindere  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 10   | 50100000-6 | Schimbul curelei mecanismului de distribuție  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 11   | 50100000-6 | Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 12   | 50100000-6 | Schimb al pompei de combustibil   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 13   | 50100000-6 | Schimbul bujiei – unitar (benzină)  | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 14   | 50100000-6 | Schimbul incandescenței – unitar (diesel)   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 15   | 50100000-6 | Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului                                      | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 16   | 50100000-6 | Reparația turbosuflantă   | Buc.         | 1           | 416,67                 | 500                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 17   | 50100000-6 | Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)                                   | Buc.         | 1           | 375,00                 | 450                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 18   | 50100000-6 | Reparație injector (diesel)   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația cutiei de viteză</b>                    |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 19   | 50100000-6 | Demontarea și montarea  | Buc.         | 1           | 333,33                 | 400                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 20   | 50100000-6 | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 21   | 50100000-6 | Schimb al sincronilor   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 22   | 50100000-6 | Schimb al pinionului mers înapoi  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația și deservirea sistemului electric</b>   |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 23   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor la computer  | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 24   | 50100000-6 | Schimb al generatorului   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 25   | 50100000-6 | Schimb al rulmenților, releele de reglare, curelei generatorului                        | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 26   | 50100000-6 | Schimb al demarorului   | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 27   | 50100000-6 | Schimb al periiilor, bușelor  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 28   | 50100000-6 | Schimb al releele de aspirație  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 29   | 50100000-6 | Schimb al bendiks   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 30   | 50100000-6 | Reglarea sistemului de iluminarea   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Repararea mecanismului de direcție</b>            |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 31   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție                                   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 32   | 50100000-6 | Profilactică servodirecției hidraulice  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 33   | 50100000-6 | Profilaxia mecanismului de direcție   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 34   | 50100000-6 | Schimb al mecanismului de direcție  | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 35   | 50100000-6 | Schimb al servodirecției hidraulice   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația suspensiei și sistemului de frînare</b> |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 36   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei   | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 37   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (față)  | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 38   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (spate)   | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 39   | 50100000-6 | Schimb al sidiului articulațiilor - unitar  | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 40   | 50100000-6 | Schimb al capătului barei direcție - unitar   | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 41   | 50100000-6 | Schimb al lustrilor - unitar  | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 42   | 50100000-6 | Desaxarea și axarea roților   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 43   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 44   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 45   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)   | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 46   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)  | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația sistemului de răcire</b>                |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 47   | 50100000-6 | Schimb termostat  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 48   | 50100000-6 | Schimb lichid antigel   | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația mecanismului ambreiaj</b>               |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 49   | 50100000-6 | Demontare și montarea   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 50   | 50100000-6 | Schimb placa presiune   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 51   | 50100000-6 | Schimb disc ambreiaj  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 52   | 50100000-6 | Schimb rulment placa presiune   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
|  |            | <b>TOTAL</b>  |              |             | <b>7508.33</b>         | <b>9010</b>          |                               |                             |

Semnat:Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: AdministratorOfertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1609936840295](#) din 26.01.2021

Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021

| №  | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor   | Un.de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Termenul de livrare /prestare | Clasificare bugetara (IBAN) |
|--|------------|---|--------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2          | 3   | 4            | 5           | 6                      | 7                    | 8                             | 9                           |
| <b>SKODA OKTAVIA a.p.2006 1900 cm3 disel</b>         |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| <b>Reparația motorului și atașamentelor</b>          |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 1  | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor motorului  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 2  | 50100000-6 | Demontarea și montarea motorului  | Buc.         | 1           | 1000,00                | 1 200                | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 3  | 50100000-6 | Dezasamblarea și asamblarea motorului   | Buc.         | 1           | 1000,00                | 1 200                | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 4  | 50100000-6 | Repararea complexă a chiulasei motorului  | Buc.         | 1           | 500,00                 | 600                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 5  | 50100000-6 | Alezajul cilindrilor  | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 6  | 50100000-6 | Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 7  | 50100000-6 | Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă                             | Buc.         | 1           | 350,00                 | 420                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 8  | 50100000-6 | Schimb al pompei de apă   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 9  | 50100000-6 | Schimb al rotelor de întindere  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 10   | 50100000-6 | Schimbul curelei mecanismului de distribuție  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 11   | 50100000-6 | Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 12   | 50100000-6 | Schimb al pompei de combustibil   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 13   | 50100000-6 | Schimbul bujiei – unitar (benzină)  | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 14   | 50100000-6 | Schimbul incandescenței – unitar (diesel)   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 15   | 50100000-6 | Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului                                      | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 16   | 50100000-6 | Reparația turbosuflantă   | Buc.         | 1           | 416,67                 | 500                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 17   | 50100000-6 | Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)                                   | Buc.         | 1           | 375,00                 | 450                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 18   | 50100000-6 | Reparație injector (diesel)   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația cutiei de viteză</b>                    |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 19   | 50100000-6 | Demontarea și montarea  | Buc.         | 1           | 333,33                 | 400                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 20   | 50100000-6 | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 21   | 50100000-6 | Schimb al sincronilor   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 22   | 50100000-6 | Schimb al pinionului mers înapoi  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația și deservirea sistemului electric</b>   |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 23   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor la computer  | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 24   | 50100000-6 | Schimb al generatorului   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 25   | 50100000-6 | Schimb al rulmenților, refului de reglare, curelei generatorului                        | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 26   | 50100000-6 | Schimb al demarorului   | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 27   | 50100000-6 | Schimb al perților, bușelor   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 28   | 50100000-6 | Schimb al refului de aspirație  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 29   | 50100000-6 | Schimb al bendiks   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 30   | 50100000-6 | Reglarea sistemului de iluminare  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Repararea mecanismului de direcție</b>            |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 31   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție                                   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 32   | 50100000-6 | Profilactica servodirecției hidraulice  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 33   | 50100000-6 | Profilaxia mecanismului de direcție   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 34   | 50100000-6 | Schimb al mecanismului de direcție  | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 35   | 50100000-6 | Schimb al servodirecției hidraulice   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația suspensiei și sistemului de frînare</b> |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 36   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei   | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 37   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (față)  | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 38   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (spate)   | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 39   | 50100000-6 | Schimb al sidiului articulațiilor - unitar  | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 40   | 50100000-6 | Schimb al capătului barei direcție - unitar   | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 41   | 50100000-6 | Schimb al lustrilor - unitar  | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 42   | 50100000-6 | Desaxarea și axarea roților   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 43   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 44   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 45   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)   | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 46   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)  | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația sistemului de răcire</b>                |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 47   | 50100000-6 | Schimb termostat  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 48   | 50100000-6 | Schimb lichid antigel   | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația mecanismului ambreiaj</b>               |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 49   | 50100000-6 | Demontare și montarea   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 50   | 50100000-6 | Schimb placa presiune   | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 51   | 50100000-6 | Schimb disc ambreiaj  | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 52   | 50100000-6 | Schimb rulment placa presiune   | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
|  |            | <b>TOTAL</b>  |              |             | <b>7508.33</b>         | <b>9010</b>          |                               |                             |

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1609936840295](#) din 26.01.2021

Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021

| №  | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor   | Un.de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Termenul de livrare /prestare | Clasificare bugetara (IBAN) |
|--|------------|---|--------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2          | 3   | 4            | 5           | 6                      | 7                    | 8                             | 9                           |
| <b>SKODA OKTAVIA a.p.2013 2000 cm3 disel</b>         |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| <b>Reparația motorului și atașamentelor</b>          |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 1  | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor motorului  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 2  | 50100000-6 | Demontarea și montarea motorului  | Buc.         | 1           | 1000,00                | 1 200                | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 3  | 50100000-6 | Dezasamblarea și asamblarea motorului   | Buc.         | 1           | 1000,00                | 1 200                | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 4  | 50100000-6 | Repararea complexă a chilasei motorului   | Buc.         | 1           | 500,00                 | 600                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 5  | 50100000-6 | Alezajul cilindrilor  | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 6  | 50100000-6 | Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 7  | 50100000-6 | Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă                             | Buc.         | 1           | 350,00                 | 420                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 8  | 50100000-6 | Schimb al pompei de apă   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 9  | 50100000-6 | Schimb al rotelor de întindere  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 10   | 50100000-6 | Schimbul curelei mecanismului de distribuție  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 11   | 50100000-6 | Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 12   | 50100000-6 | Schimb al pompei de combustibil   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 13   | 50100000-6 | Schimbul bujiei – unitar (benzină)  | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 14   | 50100000-6 | Schimbul incandescente – unitar (diesel)  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 15   | 50100000-6 | Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului                                      | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 16   | 50100000-6 | Reparația turbosuflantă   | Buc.         | 1           | 416,67                 | 500                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 17   | 50100000-6 | Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)                                   | Buc.         | 1           | 375,00                 | 450                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 18   | 50100000-6 | Reparație injector (diesel)   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația cutiei de viteză</b>                    |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 19   | 50100000-6 | Demontarea și montarea  | Buc.         | 1           | 333,33                 | 400                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 20   | 50100000-6 | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 21   | 50100000-6 | Schimb al sincronilor   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 22   | 50100000-6 | Schimb al pinionului mers înapoi  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația și deservirea sistemului electric</b>   |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 23   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor la computer  | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 24   | 50100000-6 | Schimb al generatorului   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 25   | 50100000-6 | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului                       | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 26   | 50100000-6 | Schimb al demarorului   | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 27   | 50100000-6 | Schimb al periiilor, bușelor  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 28   | 50100000-6 | Schimb al releului de aspirație   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 29   | 50100000-6 | Schimb al bendiks   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 30   | 50100000-6 | Reglarea sistemului de iluminarea   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Repararea mecanismului de direcție</b>            |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 31   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție                                   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 32   | 50100000-6 | Profilaxia servodirecției hidraulice  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 33   | 50100000-6 | Profilaxia mecanismului de direcție   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 34   | 50100000-6 | Schimb al mecanismului de direcție  | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 35   | 50100000-6 | Schimb al servodirecției hidraulice   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația suspensiei și sistemului de frînare</b> |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 36   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei   | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 37   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (față)  | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 38   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (spate)   | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 39   | 50100000-6 | Schimb al sidiului articulațiilor - unitar  | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 40   | 50100000-6 | Schimb al capătului barei direcție - unitar   | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 41   | 50100000-6 | Schimb al lustrilor - unitar  | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 42   | 50100000-6 | Desaxarea și axarea roților   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 43   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 44   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 45   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)   | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 46   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)  | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația sistemului de răcire</b>                |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 47   | 50100000-6 | Schimb termostat  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 48   | 50100000-6 | Schimb lichid antigel   | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația mecanismului ambreiaj</b>               |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 49   | 50100000-6 | Demontare și montarea   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 50   | 50100000-6 | Schimb placa presiune   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 51   | 50100000-6 | Schimb disc ambreiaj  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 52   | 50100000-6 | Schimb rulment placa presiune   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>TOTAL</b>   |            |   |              |             | <b>7508.33</b>         | <b>9010</b>          |                               |                             |

Semnat:Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: AdministratorOfertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1609936840295](#) din 26.01.2021

Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021

| №  | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor   | Un.de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Termenul de livrare /prestare | Clasificare bugetara (IBAN) |
|--|------------|---|--------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2          | 3   | 4            | 5           | 6                      | 7                    | 8                             | 9                           |
| <b>IVECO DAILY 35C13 a.p.2004 2800 cm3 / Diesel</b>  |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| <b>Reparația motorului și atașamentelor</b>          |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 1  | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor motorului  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 2  | 50100000-6 | Demontarea și montarea motorului  | Buc.         | 1           | 1000,00                | 1 200                | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 3  | 50100000-6 | Dezasamblarea și asamblarea motorului   | Buc.         | 1           | 1250,00                | 1500                 | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 4  | 50100000-6 | Repararea complexă a chiulasei motorului  | Buc.         | 1           | 500,00                 | 600                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 5  | 50100000-6 | Alezajul cilindrilor  | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 6  | 50100000-6 | Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 7  | 50100000-6 | Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă                             | Buc.         | 1           | 350,00                 | 420                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 8  | 50100000-6 | Schimb al pompei de apă   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 9  | 50100000-6 | Schimb al rotelor de întindere  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 10   | 50100000-6 | Schimbul curelei mecanismului de distribuție  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 11   | 50100000-6 | Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 12   | 50100000-6 | Schimb al pompei de combustibil   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 13   | 50100000-6 | Schimbul bujiei – unitar (benzină)  | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 14   | 50100000-6 | Schimbul incandescenței – unitar (diesel)   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 15   | 50100000-6 | Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului                                      | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 16   | 50100000-6 | Reparația turbosuflantă   | Buc.         | 1           | 416,67                 | 500                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 17   | 50100000-6 | Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)                                   | Buc.         | 1           | 375,00                 | 450                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 18   | 50100000-6 | Reparație injector (diesel)   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația cutiei de viteză</b>                    |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 19   | 50100000-6 | Demontarea și montarea  | Buc.         | 1           | 500,00                 | 600                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 20   | 50100000-6 | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 21   | 50100000-6 | Schimb al sincronilor   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 22   | 50100000-6 | Schimb al pinionului mers înapoi  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația și deservirea sistemului electrice</b>  |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 23   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor la computer  | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 24   | 50100000-6 | Schimb al generatorului   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 25   | 50100000-6 | Schimb al rulmenților, releeului de reglare, curelei generatorului                      | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 26   | 50100000-6 | Schimb al demarorului   | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 27   | 50100000-6 | Schimb al periiilor, bușelor  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 28   | 50100000-6 | Schimb al releeului de aspirație  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 29   | 50100000-6 | Schimb al bendiks   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 30   | 50100000-6 | Reglarea sistemului de iluminarea   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Repararea mecanismului de direcție</b>            |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 31   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție                                   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 32   | 50100000-6 | Profilactică servodirecției hidraulice  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 33   | 50100000-6 | Profilaxia mecanismului de direcție   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 34   | 50100000-6 | Schimb al mecanismului de direcție  | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 35   | 50100000-6 | Schimb al servodirecției hidraulice   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația suspensiei și sistemului de frînare</b> |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 36   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei   | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 37   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (față)  | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 38   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (spate)   | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 39   | 50100000-6 | Schimb al sidiului articulațiilor - unitar  | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 40   | 50100000-6 | Schimb al capătului barei direcție - unitar   | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 41   | 50100000-6 | Schimb al lustrilor - unitar  | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 42   | 50100000-6 | Desaxarea și axarea roților   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 43   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 44   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 45   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)   | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 46   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)  | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația sistemului de răcire</b>                |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 47   | 50100000-6 | Schimb termostat  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 48   | 50100000-6 | Schimb lichid antigel   | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația mecanismului ambreiaj</b>               |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 49   | 50100000-6 | Demontare și montarea   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 50   | 50100000-6 | Schimb placa presiune   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 51   | 50100000-6 | Schimb disc ambreiaj  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 52   | 50100000-6 | Schimb rulment placa presiune   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>TOTAL</b>   |            |   |              |             | <b>7925</b>            | <b>9510</b>          |                               |                             |

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1609936840295](https://www.ogd.md/ocds-b3wdp1-MD-1609936840295) din 26.01.2021

Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021

| №  | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor   | Un.de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Termenul de livrare /prestare | Clasificare bugetara (IBAN) |
|--|------------|---|--------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2          | 3   | 4            | 5          | 6                      | 7                    | 8                             | 9                           |
| <b>HYUNDAI TERRACAN a.p2006 2900cm3 /diesel</b>      |            |   |              |            |                        |                      |                               |                             |
| <b>Reparația motorului și atașamentelor</b>          |            |   |              |            |                        |                      |                               |                             |
| 1  | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor motorului  | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 2  | 50100000-6 | Demontarea și montarea motorului  | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 3  | 50100000-6 | Dezasamblarea și asamblarea motorului   | Buc.         | 1          | 1000,00                | 1 200                | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 4  | 50100000-6 | Repararea complexă a chiulasei motorului  | Buc.         | 1          | 1250,00                | 1500                 | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 5  | 50100000-6 | Alezajul cilindrilor  | Buc.         | 1          | 500,00                 | 600                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 6  | 50100000-6 | Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților  | Buc.         | 1          | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 7  | 50100000-6 | Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă                             | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 8  | 50100000-6 | Schimb al pompei de apă   | Buc.         | 1          | 350,00                 | 420                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 9  | 50100000-6 | Schimb al rotelor de întindere  | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 10   | 50100000-6 | Schimbul curelei mecanismului de distribuție  | Buc.         | 1          | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 11   | 50100000-6 | Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon | Buc.         | 1          | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 12   | 50100000-6 | Schimb al pompei de combustibil   | Buc.         | 1          | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 13   | 50100000-6 | Schimbul bujiei – unitar (benzină)  | Buc.         | 1          | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 14   | 50100000-6 | Schimbul incandescenței – unitar (diesel)   | Buc.         | 1          | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 15   | 50100000-6 | Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului                                      | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 16   | 50100000-6 | Reparația turbosuflantă   | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 17   | 50100000-6 | Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)                                   | Buc.         | 1          | 416,67                 | 500                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 18   | 50100000-6 | Reparație injector (diesel)   | Buc.         | 1          | 375,00                 | 450                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația cutiei de viteză</b>                    |            |   |              |            |                        |                      |                               |                             |
| 19   | 50100000-6 | Demontarea și montarea  | Buc .        | 1          | 583.,33                | 700                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 20   | 50100000-6 | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente   | Buc.         | 1          | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 21   | 50100000-6 | Schimb al sincronilor   | Buc.         | 1          | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 22   | 50100000-6 | Schimb al pinionului mers înapoi  | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația și deservirea sistemului electric</b>   |            |   |              |            |                        |                      |                               |                             |
| 23   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor la computer  | Buc.         | 1          | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 24   | 50100000-6 | Schimb al generatorului   | Buc.         | 1          | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 25   | 50100000-6 | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului                       | Buc.         | 1          | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 26   | 50100000-6 | Schimb al demarorului   | Buc.         | 1          | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 27   | 50100000-6 | Schimb al periiilor, bușelor  | Buc.         | 1          | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 28   | 50100000-6 | Schimb al releului de aspirație   | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 29   | 50100000-6 | Schimb al bendiks   | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 30   | 50100000-6 | Reglarea sistemului de iluminarea   | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Repararea mecanismului de direcție</b>            |            |   |              |            |                        |                      |                               |                             |
| 31   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție                                   | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 32   | 50100000-6 | Profilactica servodirecției hidraulice  | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 33   | 50100000-6 | Profilaxia mecanismului de direcție   | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 34   | 50100000-6 | Schimb al mecanismului de direcție  | Buc.         | 1          | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 35   | 50100000-6 | Schimb al servodirecției hidraulice   | Buc.         | 1          | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația suspensiei și sistemului de frânare</b> |            |   |              |            |                        |                      |                               |                             |
| 36   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei   | Buc.         | 1          | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 37   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (față)  | Buc.         | 1          | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 38   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (spate)   | Buc.         | 1          | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 39   | 50100000-6 | Schimb al sidiului articulațiilor - unitar  | Buc.         | 1          | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 40   | 50100000-6 | Schimb al capătului barei direcție - unitar   | Buc.         | 1          | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 41   | 50100000-6 | Schimb al lustrelor - unitar  | Buc.         | 1          | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 42   | 50100000-6 | Desaxarea și axarea roților   | Buc.         | 1          | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 43   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)   | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 44   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)  | Buc.         | 1          | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 45   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)   | Buc.         | 1          | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 46   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)  | Buc.         | 1          | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația sistemului de răcire</b>                |            |   |              |            |                        |                      |                               |                             |

|  |            |                               |      |   |             |             |                          |        |
|--|------------|-------------------------------|------|---|-------------|-------------|--------------------------|--------|
| 47                                     | 50100000-6 | Schimb termostat              | Buc. | 1 | 41,67       | 50          | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
| 48                                     | 50100000-6 | Schimb lichid antigel         | Buc. | 1 | 66,67       | 80          | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
| <b>Reparația mecanismului ambreiaj</b> |            |                               |      |   |             |             |                          |        |
| 49                                     | 50100000-6 | Demontare și montarea         | Buc. | 1 | 166,67      | 200         | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
| 50                                     | 50100000-6 | Schimb placa presiune         | Buc. | 1 | 83,33       | 100         | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
| 51                                     | 50100000-6 | Schimb disc ambreiaj          | Buc. | 1 | 83,33       | 100         | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
| 52                                     | 50100000-6 | Schimb rulment placa presiune | Buc. | 1 | 83,33       | 100         | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
|  |            | <b>TOTAL</b>                  |      |   | <b>7925</b> | <b>9510</b> |                          |        |

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1609936840295</a> din 26.01.2021                         |
| Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021 |

| №  | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor   | Un.de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Termenul de livrare /prestare | Clasificare bugetara (IBAN) |
|--|------------|---|--------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2          | 3   | 4            | 5           | 6                      | 7                    | 8                             | 9                           |
| <b>Dacia Duster a.p.2017 1600 cm3 benzina</b>        |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| <b>Reparația motorului și atașamentelor</b>          |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 1  | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor motorului  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 2  | 50100000-6 | Demontarea și montarea motorului  | Buc.         | 1           | 1000,00                | 1 200                | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 3  | 50100000-6 | Dezasamblarea și asamblarea motorului   | Buc.         | 1           | 1000,00                | 1 200                | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 4  | 50100000-6 | Repararea complexă a chiulasei motorului  | Buc.         | 1           | 500,00                 | 600                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 5  | 50100000-6 | Alezajul cilindrilor  | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 6  | 50100000-6 | Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 7  | 50100000-6 | Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă                             | Buc.         | 1           | 350,00                 | 420                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 8  | 50100000-6 | Schimb al pompei de apă   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 9  | 50100000-6 | Schimb al rotelor de întindere  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 10   | 50100000-6 | Schimbul curelei mecanismului de distribuție  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 11   | 50100000-6 | Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 12   | 50100000-6 | Schimb al pompei de combustibil   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 13   | 50100000-6 | Schimbul bujiei – unitar (benzină)  | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 14   | 50100000-6 | Schimbul incandescenței – unitar (diesel)   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 15   | 50100000-6 | Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului                                      | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 16   | 50100000-6 | Reparația turbosuflantă   | Buc.         | 1           | 416,67                 | 500                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 17   | 50100000-6 | Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)                                   | Buc.         | 1           | 375,00                 | 450                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 18   | 50100000-6 | Reparație injector (diesel)   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația cutiei de viteză</b>                    |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 19   | 50100000-6 | Demontarea și montarea  | Buc.         | 1           | 333,33                 | 400                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 20   | 50100000-6 | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 21   | 50100000-6 | Schimb al sincronilor   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 22   | 50100000-6 | Schimb al pinionului mers înapoi  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația și deservirea sistemului electrice</b>  |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 23   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor la computer  | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 24   | 50100000-6 | Schimb al generatorului   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 25   | 50100000-6 | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului                       | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 26   | 50100000-6 | Schimb al demarorului   | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 27   | 50100000-6 | Schimb al periiilor, bușelor  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 28   | 50100000-6 | Schimb al releului de aspirație   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 29   | 50100000-6 | Schimb al bendiks   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 30   | 50100000-6 | Reglarea sistemului de iluminarea   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Repararea mecanismului de direcție</b>            |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 31   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție                                   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 32   | 50100000-6 | Profilaxia servodirecției hidraulice  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 33   | 50100000-6 | Profilaxia mecanismului de direcție   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 34   | 50100000-6 | Schimb al mecanismului de direcție  | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 35   | 50100000-6 | Schimb al servodirecției hidraulice   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația suspensiei și sistemului de frînare</b> |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 36   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei   | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 37   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (față)  | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 38   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (spate)   | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 39   | 50100000-6 | Schimb al sidiului articulațiilor - unitar  | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 40   | 50100000-6 | Schimb al capătului barei direcție - unitar   | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 41   | 50100000-6 | Schimb al lustrilor - unitar  | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 42   | 50100000-6 | Desaxarea și axarea roților   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 43   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 44   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 45   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)   | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 46   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)  | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |

| Reparația sistemii de răcire    |            |                               |      |   |                |             |                          |        |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|------|---|----------------|-------------|--------------------------|--------|
| 47                              | 50100000-6 | Schimb termostat              | Buc. | 1 | 41,67          | 50          | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
| 48                              | 50100000-6 | Schimb lichid antigel         | Buc. | 1 | 66,67          | 80          | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
| Reparația mecanismului ambreiaj |            |                               |      |   |                |             |                          |        |
| 49                              | 50100000-6 | Demontare și montarea         | Buc. | 1 | 166,67         | 200         | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
| 50                              | 50100000-6 | Schimb placa presiune         | Buc. | 1 | 83,33          | 100         | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
| 51                              | 50100000-6 | Schimb disc ambreiaj          | Buc. | 1 | 83,33          | 100         | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
| 52                              | 50100000-6 | Schimb rulment placa presiune | Buc. | 1 | 83,33          | 100         | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
|                                 |            | <b>TOTAL</b>                  |      |   | <b>7508.33</b> | <b>9010</b> |                          |        |

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1609936840295</a> din 26.01.2021                         |
| Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021 |

| №  | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor   | Un.de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Termenul de livrare /prestare | Clasificare bugetara (IBAN) |
|--|------------|---|--------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2          | 3   | 4            | 5           | 6                      | 7                    | 8                             | 9                           |
| <b>Dacia Logan a.p.2005 1400 cm3 benzina</b>         |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| <b>Reparația motorului și atașamentelor</b>          |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 1  | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor motorului  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 2  | 50100000-6 | Demontarea și montarea motorului  | Buc.         | 1           | 1000,00                | 1 200                | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 3  | 50100000-6 | Dezasamblarea și asamblarea motorului   | Buc.         | 1           | 1000,00                | 1 200                | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 4  | 50100000-6 | Repararea complexă a chiulasei motorului  | Buc.         | 1           | 500,00                 | 600                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 5  | 50100000-6 | Alezajul cilindrilor  | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 6  | 50100000-6 | Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 7  | 50100000-6 | Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă                             | Buc.         | 1           | 350,00                 | 420                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 8  | 50100000-6 | Schimb al pompei de apă   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 9  | 50100000-6 | Schimb al rolor de întindere  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 10   | 50100000-6 | Schimbul curelei mecanismului de distribuție  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 11   | 50100000-6 | Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 12   | 50100000-6 | Schimb al pompei de combustibil   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 13   | 50100000-6 | Schimbul bujiei – unitar (benzină)  | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 14   | 50100000-6 | Schimbul incandescenței – unitar (diesel)   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 15   | 50100000-6 | Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului                                      | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 16   | 50100000-6 | Reparația turbosuflantă   | Buc.         | 1           | 416,67                 | 500                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 17   | 50100000-6 | Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)                                   | Buc.         | 1           | 375,00                 | 450                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 18   | 50100000-6 | Reparație injector (diesel)   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația cutiei de viteză</b>                    |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 19   | 50100000-6 | Demontarea și montarea  | Buc.         | 1           | 333,33                 | 400                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 20   | 50100000-6 | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 21   | 50100000-6 | Schimb al sincronilor   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 22   | 50100000-6 | Schimb al pinionului mers înapoi  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația și deservirea sistemii electrice</b>    |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 23   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor la computer  | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 24   | 50100000-6 | Schimb al generatorului   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 25   | 50100000-6 | Schimb al rulmenților, releele de reglare, curelele generatorului                       | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 26   | 50100000-6 | Schimb al demarorului   | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 27   | 50100000-6 | Schimb al periiilor, bușelor  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 28   | 50100000-6 | Schimb al releele de aspirație  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 29   | 50100000-6 | Schimb al bendiks   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 30   | 50100000-6 | Reglarea sistemului de iluminarea   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Repararea mecanismului de direcție</b>            |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 31   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție                                   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 32   | 50100000-6 | Profilactica servodirecției hidraulice  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 33   | 50100000-6 | Profilaxia mecanismului de direcție   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 34   | 50100000-6 | Schimb al mecanismului de direcție  | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 35   | 50100000-6 | Schimb al servodirecției hidraulice   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația suspensiei și sistemului de frînare</b> |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 36   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei   | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 37   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (față)  | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 38   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (spate)   | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 39   | 50100000-6 | Schimb al sidiului articulațiilor - unitar  | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 40   | 50100000-6 | Schimb al capătului barei direcție - unitar   | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 41   | 50100000-6 | Schimb al lustrilor - unitar  | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 42   | 50100000-6 | Desaxarea și axarea roților   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 43   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 44   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 45   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)   | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 46   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)  | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația sistemii de răcire</b>                  |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 47   | 50100000-6 | Schimb termostat  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 48   | 50100000-6 | Schimb lichid antigel   | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația mecanismului ambreiaj</b>               |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |

|    |            |                               |      |   |                |             |                          |        |
|----|------------|-------------------------------|------|---|----------------|-------------|--------------------------|--------|
| 49 | 50100000-6 | Demontare și montarea         | Buc. | 1 | 166,67         | 200         | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
| 50 | 50100000-6 | Schimb placa presiune         | Buc. | 1 | 83,33          | 100         | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
| 51 | 50100000-6 | Schimb disc ambreaj           | Buc. | 1 | 83,33          | 100         | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
| 52 | 50100000-6 | Schimb rulment placa presiune | Buc. | 1 | 83,33          | 100         | Pe parcursul anului 2021 | TREZMD |
|    |            | <b>TOTAL</b>                  |      |   | <b>7508.33</b> | <b>9010</b> |                          |        |

Semnat: Semnat electronic: Cucu Ghenadie În calitate de: Administrator Ofertantul: SRL GALATUS-COM Adresa: mun. Balti, str. Bulgara 71/76

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1609936840295">ocds-b3wdp1-MD-1609936840295</a> din 26.01.2021 |
| Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe pentru an.2021            |

| №  | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor   | Un.de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Termenul de livrare /prestare | Clasificare bugetara (IBAN) |
|--|------------|---|--------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 2          | 3   | 4            | 5           | 6                      | 7                    | 8                             | 9                           |
| <b>Dacia Logan a.p.2017 900 cm3 benzina</b>          |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| <b>Reparația motorului și atașamentelor</b>          |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 1  | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor motorului  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 2  | 50100000-6 | Demontarea și montarea motorului  | Buc.         | 1           | 1000,00                | 1 200                | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 3  | 50100000-6 | Dezasamblarea și asamblarea motorului   | Buc.         | 1           | 1000,00                | 1 200                | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 4  | 50100000-6 | Repararea complexă a chiulasei motorului  | Buc.         | 1           | 500,00                 | 600                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 5  | 50100000-6 | Alezajul cilindrilor  | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 6  | 50100000-6 | Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 7  | 50100000-6 | Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă                             | Buc.         | 1           | 350,00                 | 420                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 8  | 50100000-6 | Schimb al pompei de apă   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 9  | 50100000-6 | Schimb al roletelor de întindere  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 10   | 50100000-6 | Schimbul curelei mecanismului de distribuție  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 11   | 50100000-6 | Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei/aer/carburant/salon | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 12   | 50100000-6 | Schimb al pompei de combustibil   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 13   | 50100000-6 | Schimbul bujiei – unitar (benzină)  | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 14   | 50100000-6 | Schimbul incandescenței – unitar (diesel)   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 15   | 50100000-6 | Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului                                      | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 16   | 50100000-6 | Reparația turbosuflantă   | Buc.         | 1           | 416,67                 | 500                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 17   | 50100000-6 | Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)                                   | Buc.         | 1           | 375,00                 | 450                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 18   | 50100000-6 | Reparație injector (diesel)   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația cutiei de viteză</b>                    |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 19   | 50100000-6 | Demontarea și montarea  | Buc.         | 1           | 333,33                 | 400                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 20   | 50100000-6 | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 21   | 50100000-6 | Schimb al sincronilor   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 22   | 50100000-6 | Schimb al pinionului mers înapoi  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația și deservirea sistemului electrice</b>  |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 23   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor la computer  | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 24   | 50100000-6 | Schimb al generatorului   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 25   | 50100000-6 | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului                       | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 26   | 50100000-6 | Schimb al demarorului   | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 27   | 50100000-6 | Schimb al periiilor, bușelor  | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 28   | 50100000-6 | Schimb al releului de aspirație   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 29   | 50100000-6 | Schimb al bendiks   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 30   | 50100000-6 | Reglarea sistemului de iluminarea   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Repararea mecanismului de direcție</b>            |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 31   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție                                   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 32   | 50100000-6 | Profilactica servodirecției hidraulice  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 33   | 50100000-6 | Profilaxia mecanismului de direcție   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 34   | 50100000-6 | Schimb al mecanismului de direcție  | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 35   | 50100000-6 | Schimb al servodirecției hidraulice   | Buc.         | 1           | 125,00                 | 150                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația suspensiei și sistemului de frinare</b> |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 36   | 50100000-6 | Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei   | Buc.         | 1           | 16,67                  | 20                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 37   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (față)  | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 38   | 50100000-6 | Schimb amortizator – unitar (spate)   | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 39   | 50100000-6 | Schimb al sidiului articulațiilor - unitar  | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 40   | 50100000-6 | Schimb al capătului barei direcție - unitar   | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 41   | 50100000-6 | Schimb al lustrelor - unitar  | Buc.         | 1           | 50,00                  | 60                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 42   | 50100000-6 | Desaxarea și axarea roților   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 43   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)   | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 44   | 50100000-6 | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 45   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)   | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 46   | 50100000-6 | Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)  | Buc.         | 1           | 100,00                 | 120                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația sistemului de răcire</b>                |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 47   | 50100000-6 | Schimb termostat  | Buc.         | 1           | 41,67                  | 50                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 48   | 50100000-6 | Schimb lichid antigel   | Buc.         | 1           | 66,67                  | 80                   | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| <b>Reparația mecanismului ambreiaj</b>               |            |   |              |             |                        |                      |                               |                             |
| 49   | 50100000-6 | Demontare și montarea   | Buc.         | 1           | 166,67                 | 200                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 50   | 50100000-6 | Schimb placa presiune   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 51   | 50100000-6 | Schimb disc ambreaj   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
| 52   | 50100000-6 | Schimb rulment placa presiune   | Buc.         | 1           | 83,33                  | 100                  | Pe parcursul anului 2021      | TREZMD                      |
|  |            | <b>TOTAL</b>  |              |             | <b>7508.33</b>         | <b>9010</b>          |                               |                             |



