

CAIET DE SARCINI
din 16 septembrie 2025

mun. Cahul

1. Autoritatea contractantă: **Direcția regională Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Direcția regională Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră**
3. Obiectul achiziției: „ **Mentenanța Generatoarelor Diesel a Direcției regionale Sud** ”
4. Cod CPV: **50532300-6**

Cantitățile și condițiile:

- ***Suma estimativ: 158333.33 fără TVA.***

**VERIFICARI GENERALE/ MENTENANTA PREVENTIVĂ,
conform Anexei nr.1 (pentru toate locațiile tehnice) și Anexei nr.2
(Necesitatea remedierii următoarelor defecțiuni conform anexei)**

Lista serviciilor solicitate pentru 1 (una) deservirea:

1. Schimbarea:
 - filtru ulei
 - manșon (la necesitate de înlocuit)
 - filtru combustibil
 - furtunul de la combustibil de înlocuit la necesitate
 - ulei
 - antigel
2. Verificarea:
 - starea radiatorului și curățarea după caz;
 - tensionarea curelei ventilatorului;
 - nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului;
 - funcționarea încărcătorului staționar;
 - funcționarea pompei de combustibil;
 - sistemului de încălzire a motorului;
 - siguranțelor, contactelor;
 - funcționarea pornirii în regim Auto;
 - pernelor anti vibrante;
 - sistemul de eliminare a gazelor de eșapament;
 - integritatea și lipsa fisurilor pe furtunile de combustibil și agent de răcire;

- funcționarea panoului de control;
- 3. Pornirea generatorului în regim Manual, fără sarcina timp de 10-15 min și verificarea tuturor parametrilor de lucru.
- 4. Deconectarea en. electrice de la rețea și verificarea funcționării generatorului în Regim Auto, sub sarcina timp de minim 30min. Verificarea parametrilor de lucru.
- 5. De curățat generatorul și de suflat cu aer comprimat.
- 6. Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora.

Cerințe obligatorii față de participanți:

1. Experiența în domeniul deservirii generatoarelor electrice minim - 5 ani.
2. Scrisoare de recomandare de la minim - 3 Beneficiari cărora sunt acordate servicii de deservire tehnică și reparație a generatoarelor cu indicarea persoanelor de contact.
3. Minimum 2 persoane școlarizate de către producătorii generatoarelor pentru deservirea și reparația generatoarelor.
4. Stoc de materiale consumabile pentru deservire și piese de rezervă pentru înlăturarea deranjamentelor. Ulei, antigel, filtre, acumulatori, încărcătoare, rezistențe electrice, termostate, garnituri, etc
5. Serviciile se vor efectua la solicitarea autorității contractante la locul destinației, conform actului de lucrări îndeplinite.
6. După fiecare deservire operatorul economic va întocmi actul de defectare(reparația va fi achitata separat de Beneficiar in baza facturii).
7. Deplasarea la fata locului pentru prestarea serviciilor menționate se efectuează din contul operatorului economic.

**Lista generatoarelor și a locațiilor tehnice a DR Sud pentru
deservire.**

№	Locația generatorului	Model generator	Cantitatea, buc
1.	Turn Tochile-Răducani	CUMMINS C17D5	1
2.	Turn Leova	CUMMINS C17D5	1
3.	SPF „Leova”	SENCI SCDE 55YS	1
4.	SPF „Toceni”	ALTAS AJ-B55	1
5.	Turn Toceni	CUMMINS C17D5	1
6.	SPF „Stoianovca”	ALTAS AJ-B55	1
7.	SPF „Gotești ”	SENCI SCDE 55YS	1
8.	SPF „Gotești ”	Volkswagen T5 Dometic TEC 30EV 2.5 kW	1
9.	Turn Gotești	CUMMINS C22D5	1
10.	Turn Larga	CUMMINS C17D5	1
11.	Dr Sud	ATLAS COPCO QAS 100	1
12.	DR Sud	CUMMINS C22D5	1
13.	SPF „Cahul”	ALTAS AJ-B55	1
14.	SPF „Cahul”	Volkswagen T5 Dometic TEC 30EV 2.5 kW	1
15.	Turn Brînza	CUMMINS C17D5	1
16.	SPF „Brînza”	SENCI SCDE 55YS	1
17.	Slob.-Mare	CUMMINS C17D5	1
18.	Turn Giurgiulești	CUMMINS C22D5	1
19.	SPF Giurgiulești	CUMMINS C17D5	1
20.	SPF Giurgiulesti	KIPOR ATS KDE20SS3	1
21.	PTF „Cișmichioi”	ETT D20A	1
22.	SPF „Cișmichioi”	ETT D20A	1
23.	Turn Vulcănești	ETT D20A	1
24.	SPF „Vulcănești”	ETT D20A	1
25.	PTF „Vulcănești”	ETT D20A	1
26.	PTF „Mirnoe”	ETT D20A	1
27.	PTF „Cairaclia”	NUT NUT-8500TA	1
28.	Turn Taraclia	AKSA APD 20A	1
29.	SPF „ Copceac”	KIPOR ATS KDE20E3	1
30.	PTF „Ciadir-Lunga2”	NUT NUT-8500TA	1
31.	SPF „ Valea-Perjei”	NUT NUT-12500SS3	1
32.	SPF „ Valea-Perjei”	KIPOR ATS KDE20SS3	1
33.	SPF „ Valea-Perjei”	Volkswagen T5 Dometic TEC 30EV 2.5 kW	1
34.	PTF „Ciadir-Lunga1”	NUT-8500TA	1
35.	SPF „Basarabeasca”	NUT-12500SS3	1
36.	SPF „ Basarabeasca”	KIPOR ATS KDE20SS3	1
TOTAL			36 unități

Necesitatea remedierii următoarelor defecțiuni:

№	Locația	Model generator	Defecțiunea
1.	SPF „Toceni”	ALTAS AJ-B55	Charger defect
2.	SPF „Stoianovca”	ALTAS AJ-B55	Charger defect
3.	DR SUD	ATLAS COPCO QAS-100	Necesita reglare turaii motor
4.	DR Sud	Cummins	Charger defect
5.	Slobozia-Mare	Cummins	Charger defect
6.	SPF Giurgiulesti	KIPOR ATS KDE20SS3	Tensiunea de ieșire nu este stabilă.
7.	PTF Cișmichioi	ETT APD 20A	Senzor presiune ulei defect Charger defect
8.	PTF Vulcănești	ETT APD 20A	Charger defect Termostat defectat
9.	Turn Taraclia	AKSA APD 20 A	Radiatorul spart
10.	Turn Giurgiulești	Cummins	Charger defect

Conducătorul Grupului de lucru : Andrei CATLABUGA_____