

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1585747012032</u> din 13.04.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii	Lot 1 ANSP sediul central							
Automobilul Skoda Octavia 1,8 ARX (CMP-040), a.2005									
50112000-3	Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment)	serv.	2	2 341,67	2 810,00	4 683,33	5 620,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb demaror	serv.	1	683,33	820,00	683,33	820,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv.	1	429,17	515,00	429,17	515,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb ulei motor 5w30	serv.	1	216,67	260,00	216,67	260,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb ambreaj (set)	serv.	1	4 916,67	5 900,00	4 916,67	5 900,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R15	serv.	8	250,00	300,00	2 000,00	2 400,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru ulei	serv.	1	283,33	340,00	283,33	340,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru aer	serv.	1	249,17	299,00	249,17	299,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru salon	serv.	1	230,83	277,00	230,83	277,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb ambreaj cu volanță și rulment presiune (set)	serv.	1	1 066,67	1 280,00	1 066,67	1 280,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb bugii	serv.	2	270,83	325,00	541,67	650,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	TOTAL					15 300,83	18 361,00		

Automobilul Skoda Octavia 1,6 BFQ (PVL-411) , a.2009									
50112000-3	Schimb bugii (set)	serv.	1	200,00	240,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc)	serv.	2	2 491,67	2 990,00	4 983,33	5 980,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb set de distribuție (GRM)	serv.	1	1 366,67	1 640,00	1 366,67	1 640,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv.	8	258,33	310,00	2 066,67	2 480,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb ulei motor 5w30	serv.	1	224,17	269,00	224,17	269,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru ulei	serv.	1	254,17	305,00	254,17	305,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru aer	serv.	2	229,17	275,00	458,33	550,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru salon	serv.	1	204,17	245,00	204,17	245,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	TOTAL					9 757,50	11 709,00		
Automobilul Nissan Pathfinder YD25 (CMC-963) a.2007									
50112000-3	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv.	2	441,67	530,00	883,33	1 060,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc)	serv.	2	2 375,00	2 850,00	4 750,00	5 700,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb amortizor spate (în set cu suport amortizor)	serv.	2	1 083,33	1 300,00	2 166,67	2 600,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb butuc roată față	serv.	4	350,00	420,00	1 400,00	1 680,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 17 (aluminu)	serv.	16	341,67	410,00	5 466,67	6 560,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb ulei motor 5w30	serv.	2	208,33	250,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru ulei	serv.	2	249,17	299,00	498,33	598,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru aer	serv.	2	220,83	265,00	441,67	530,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru salon	serv.	2	212,50	255,00	425,00	510,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru motorină	serv.	2	408,33	490,00	816,67	980,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb ambreaj cu volantă (set)	serv.	1	791,67	950,00	791,67	950,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb injector (nasos-forsunca)	serv.	2	2 016,67	2 420,00	4 033,33	4 840,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	

50112000-3	Schimb turbina aer	serv.	1	6 291,67	7 550,00	6 291,67	7 550,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb articulație sarcină /ghidare partea de jos, față (stînga,dreapta)	serv.	4	375,00	450,00	1 500,00	1 800,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb articulație sarcină /ghidare partea de sus, față(stînga,dreapta)	serv.	4	433,33	520,00	1 733,33	2 080,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	TOTAL					31 615,00	37 938,00		
Automobilul Renault Kangoo (CNJ-691) a.2008 (1.9 disel)									
50112000-3	Schimb plăcuțe frînă față (set)	serv.	1	375,00	450,00	375,00	450,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb bugii incandescente (set)	serv.	1	233,33	280,00	233,33	280,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb disc frînă față	serv.	2	1 325,00	1 590,00	2 650,00	3 180,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R14	serv.	4	216,67	260,00	866,67	1 040,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb ulei motor 5w30	serv.	1	218,33	262,00	218,33	262,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru ulei	serv.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru aer	serv.	1	230,83	277,00	230,83	277,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru salon	serv.	1	216,67	260,00	216,67	260,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru motorină	serv.	1	425,00	510,00	425,00	510,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb perii parbriz (set)	serv.	1	291,67	350,00	291,67	350,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	TOTAL					5 757,50	6 909,00		
Automobilul UAZ-2206, a. 1989									
50112000-3	Schimb rulment roată față exterior	serv.	4	266,67	320,00	1 066,67	1 280,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb carburator	serv.	2	791,67	950,00	1 583,33	1 900,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb ulei motor 10w40	serv.	4	291,67	350,00	1 166,67	1 400,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru ulei	serv.	4	270,83	325,00	1 083,33	1 300,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Demontare-montare balansare, instalare la automobil roată R15	serv.	8	258,33	310,00	2 066,67	2 480,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	

	TOTAL					6 966,67	8 360,00		
Automobilul Mitsubishi Lancer (2010) (JMBSNCY2ABU001758)									
50112000-3	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv.	1	404,17	485,00	404,17	485,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb disc frână față	serv.	2	1 353,33	1 624,00	2 706,67	3 248,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb ulei motor 5w30	serv.	1	221,67	266,00	221,67	266,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru ulei	serv.	1	254,17	305,00	254,17	305,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru aer	serv.	1	215,83	259,00	215,83	259,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru salon	serv.	1	203,33	244,00	203,33	244,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 (aluminu)	serv.	4	300,00	360,00	1 200,00	1 440,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc)	serv.	2	433,33	520,00	866,67	1 040,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	TOTAL					6 072,50	7 287,00		
FORD FOCUS (WFO4XXWPD47DM02683) a.2007									
50112000-3	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv.	1	362,50	435,00	362,50	435,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb ulei motor 5w30	serv.	1	222,50	267,00	222,50	267,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru ulei	serv.	1	248,33	298,00	248,33	298,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru aer	serv.	1	237,50	285,00	237,50	285,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru salon	serv.	1	205,83	247,00	205,83	247,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb distribuție (GRM) set	serv.	1	1 425,00	1 710,00	1 425,00	1 710,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb ambreaj cu volantă (set)	serv.	1	850,00	1 020,00	850,00	1 020,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R15	serv.	8	258,33	310,00	2 066,67	2 480,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	TOTAL					5 618,33	6 742,00		
Automobilul Volkswagen 1,7 cm3 (a.1989) CFT-978 motor KV006820, VIN W222225ZJH021122									
50112000-3	Schimb rulment din față	serv.	2	345,83	415,00	691,67	830,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	

50112000-3	Schimb bugii incandescente (set)	serv.	1	258,33	310,00	258,33	310,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R15	serv.	4	258,33	310,00	1 033,33	1 240,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb ulei motor 5w30	serv.	1	211,67	254,00	211,67	254,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru ulei	serv.	1	240,00	288,00	240,00	288,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru aer	serv.	1	237,50	285,00	237,50	285,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	TOTAL					2 672,50	3 207,00		
Renault Kangoo.2007 (1.6 benz.)									
50112000-3	Schimb plăcuțe frână față (set)	set.	1	400,00	480,00	400,00	480,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb bugii (set)	set	1	200,00	240,00	200,00	240,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb disc frână față	serv.	2	1 366,67	1 640,00	2 733,33	3 280,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R14	serv.	8	216,67	260,00	1 733,33	2 080,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb ulei motor 5w30	serv.	1	233,33	280,00	233,33	280,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru ulei	serv.	1	261,67	314,00	261,67	314,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru aer	serv.	1	241,67	290,00	241,67	290,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru salon	serv.	1	220,83	265,00	220,83	265,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru motorină	serv.	1	412,50	495,00	412,50	495,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment)	serv.	2	387,50	465,00	775,00	930,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	TOTAL					7 211,67	8 654,00		
Mercedes 515 cdi (WDB9066571S550418) a. 2011									
50112000-3	Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51)	serv.	1	233,33	280,00	233,33	280,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru ulei	serv.	1	266,67	320,00	266,67	320,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru aer	serv.	1	232,50	279,00	232,50	279,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru salon	serv.	1	254,17	305,00	254,17	305,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru motorină	serv.	1	416,67	500,00	416,67	500,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	

50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	serv.	16	300,00	360,00	4 800,00	5 760,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	TOTAL					6 203,33	7 444,00		
Mitsubishi Pajero (a.2012) (MMCGNKH40CFZ04371)									
50112000-3	Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51)	serv.	1	240,83	289,00	240,83	289,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru ulei	serv.	1	265,00	318,00	265,00	318,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru aer	serv.	1	240,00	288,00	240,00	288,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru salon	serv.	1	225,00	270,00	225,00	270,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru motorină	serv.	1	446,67	536,00	446,67	536,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R17	serv.	4	341,67	410,00	1 366,67	1 640,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	TOTAL					2 784,17	3 341,00		
IVECO 35c15 (2286 cm3) (ZCFC535A305072923) a.2015									
50112000-3	Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51)	serv.	1	259,17	311,00	259,17	311,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru ulei	serv.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru aer	serv.	1	233,33	280,00	233,33	280,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru salon	serv.	1	229,17	275,00	229,17	275,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Schimb filtru motorină	serv.	1	436,67	524,00	436,67	524,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	serv.	6	300,00	360,00	1 800,00	2 160,00	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	TOTAL					3 208,33	3 850,00		
	Σ TOTAL					103 168,33	123 802,00		
	TVA (20%)						20 633,67		

Semnăt: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.