

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: 21035096 din 26.01.2021				Data: „15” februarie 2021				Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației: Servicii de reparație auto pentru anul 2021				Lot: 1-17				Pagina: 1 din 12	
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 1. Skoda Superb I 1.8 benzin								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5416.67	6500.00	5416.67	6500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	2133.33	2560.00	2133.33	2560.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	16250.00	19500.00	16250.00	19500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5416.67	6500.00	5416.67	6500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	4791.67	5750.00	4791.67	5750.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	2666.67	3200.00	2666.67	3200.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frinare	Poziții	1	458.33	550.00	458.33	550.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	6250.00	7500.00	6250.00	7500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 1.		12	45716.67	54860.00	45716.67	54860.00		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 2. Skoda Superb II 1.4 benzin								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5191.67	6230.00	5191.67	6230.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	3183.33	3820.00	3183.33	3820.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	16000.00	19200.00	16000.00	19200.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5208.33	6250.00	5208.33	6250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	5583.33	6700.00	5583.33	6700.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	4333.33	5200.00	4333.33	5200.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frînare	Poziții	1	583.33	700.00	583.33	700.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	7666.67	9200.00	7666.67	9200.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 2.		12	50073.33	60100.00	50073.33	60100.00		
	Lotul 3. Skoda Superb III								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	7458.34	8950.00	7458.34	8950.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	3933.34	4720.00	3933.34	4720.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.34	250.00	208.34	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	20833.34	25000.00	20833.34	25000.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	7083.34	8500.00	7083.34	8500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	8600.00	10320.00	8600.00	10320.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	5416.67	6500.00	5416.67	6500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frinare	Poziții	1	708.34	850.00	708.34	850.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.34	250.00	208.34	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	10416.67	12500.00	10416.67	12500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 3.		12	66783.34	80140.00	66783.34	80140.00		
	Lotul 4. Skoda Octavia I 1.8 benzin								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5416.67	6500.00	5416.67	6500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	3041.67	3650.00	3041.67	3650.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	16250.00	19500.00	16250.00	19500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5416.67	6500.00	5416.67	6500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	4791.67	5750.00	4791.67	5750.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	2483.33	2980.00	2483.33	2980.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frinare	Poziții	1	458.33	550.00	458.33	550.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 4.		11	40191.67	48230.00	40191.67	48230.00		
	Lotul 5. Skoda Octavia II 2.0 diesel								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5291.67	6350.00	5291.67	6350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	2375.00	2850.00	2375.00	2850.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	18750.00	22500.00	18750.00	22500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	6041.67	7250.00	6041.67	7250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	13083.33	15700.00	13083.33	15700.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	4683.33	5620.00	4683.33	5620.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frinare	Poziții	1	583.33	700.00	583.33	700.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	7916.67	9500.00	7916.67	9500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 5.		12	61058.33	73270.00	61058.33	73270.00		
	Lotul 6. Dacia Duster 1.5 DCI 2014								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	4875.00	5850.00	4875.00	5850.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	2125.00	2550.00	2125.00	2550.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	17666.67	21200.00	17666.67	21200.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5208.33	6250.00	5208.33	6250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	12333.33	14800.00	12333.33	14800.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1516.67	1820.00	1516.67	1820.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	4125.00	4950.00	4125.00	4950.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frânare	Poziții	1	500.00	600.00	500.00	600.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	6125.00	7350.00	6125.00	7350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 6.		12	55183.33	66220.00	55183.33	66220.00		
	Lotul 7. Skoda Octavia II 1.4 benzin								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5191.67	6230.00	5191.67	6230.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	3183.34	3820.00	3183.34	3820.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	16000.00	19200.00	16000.00	19200.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5208.34	6250.00	5208.34	6250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	5583.34	6700.00	5583.34	6700.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	4100.00	4920.00	4100.00	4920.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frinare	Poziții	1	583.34	700.00	583.34	700.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	7166.67	8600.00	7166.67	8600.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 7.		12	49350.00	59220.00	49350.00	59220.00		
	Lotul 8. Dacia Duster 1.6 benzin 2015								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	4850.00	5820.00	4850.00	5820.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	2016.67	2420.00	2016.67	2420.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	15833.34	19000.00	15833.34	19000.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5583.34	6700.00	5583.34	6700.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	4833.34	5800.00	4833.34	5800.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1516.67	1820.00	1516.67	1820.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	4025.00	4830.00	4025.00	4830.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frinare	Poziții	1	500.00	600.00	500.00	600.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 8.		11	39866.67	47840.00	39866.67	47840.00		

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lotul 9. Toyota Avensis 1.8 benzin 2012								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5683.33	6820.00	5683.33	6820.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	4583.33	5500.00	4583.33	5500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	17583.33	21100.00	17583.33	21100.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	6041.67	7250.00	6041.67	7250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	5458.33	6550.00	5458.33	6550.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1791.67	2150.00	1791.67	2150.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	5683.33	6820.00	5683.33	6820.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frinare	Poziții	1	625.00	750.00	625.00	750.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 9.		11	48158.33	57790.00	48158.33	57790.00		
	Lotul 10. Toyota Camry 2.4 benzin 2009								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5191.67	6230.00	5191.67	6230.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	4850.00	5820.00	4850.00	5820.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	18916.67	22700.00	18916.67	22700.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	6250.00	7500.00	6250.00	7500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	6000.00	7200.00	6000.00	7200.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1791.67	2150.00	1791.67	2150.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	6350.00	7620.00	6350.00	7620.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frinare	Poziții	1	625.00	750.00	625.00	750.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 10.		11	50683.33	60820.00	50683.33	60820.00		
	Lotul 11. Mercedes E320 benzin								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	6125.00	7350.00	6125.00	7350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	2933.33	3520.00	2933.33	3520.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	19875.00	23850.00	19875.00	23850.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	6041.67	7250.00	6041.67	7250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	4458.33	5350.00	4458.33	5350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	7475.00	8970.00	7475.00	8970.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frinare	Poziții	1	708.33	850.00	708.33	850.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	-	-	-	-	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 11.		11	49950.00	59940.00	49950.00	59940.00		
	Lotul 12. Mercedes E220 CDI 2014								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	6041.67	7250.00	6041.67	7250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	2791.67	3350.00	2791.67	3350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	20208.33	24250.00	20208.33	24250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5958.33	7150.00	5958.33	7150.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	4583.33	5500.00	4583.33	5500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	7891.67	9470.00	7891.67	9470.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frinare	Poziții	1	708.33	850.00	708.33	850.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	9333.33	11200.00	9333.33	11200.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 12.		12	59850.00	71820.00	59850.00	71820.00		
	Lotul 13. Mercedes GLK 2014								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	7916.67	9500.00	7916.67	9500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	6250.00	7500.00	6250.00	7500.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	37666.67	45200.00	37666.67	45200.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	8166.67	9800.00	8166.67	9800.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	13041.67	15650.00	13041.67	15650.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1666.67	2000.00	1666.67	2000.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	8708.34	10450.00	8708.34	10450.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frânare	Poziții	1	791.67	950.00	791.67	950.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	13125.00	15750.00	13125.00	15750.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 13.		12	98041.67	117650.00	98041.67	117650.00		
	Lotul 14. Mazda 3/6								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	5191.67	6230.00	5191.67	6230.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	2933.33	3520.00	2933.33	3520.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	20666.67	24800.00	20666.67	24800.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5208.33	6250.00	5208.33	6250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	5200.00	6240.00	5200.00	6240.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară IBAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	4358.33	5230.00	4358.33	5230.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frinare	Poziții	1	541.67	650.00	541.67	650.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	7666.67	9200.00	7666.67	9200.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 14.		12	54100.00	64920.00	54100.00	64920.00		
	Lotul 15. Ford Mondeo/Kuga								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	7708.33	9250.00	7708.33	9250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	4100.00	4920.00	4100.00	4920.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	25583.33	30700.00	25583.33	30700.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	6041.67	7250.00	6041.67	7250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	5458.33	6550.00	5458.33	6550.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	6966.67	8360.00	6966.67	8360.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frinare	Poziții	1	541.67	650.00	541.67	650.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	7833.33	9400.00	7833.33	9400.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 15.		12	66566.67	79880.00	66566.67	79880.00		

	Lotul 16. Nissan Patrol/Xtrail								
50230000-6	Reparație casetă direcție	Poziții	1	9766.67	11720.00	9766.67	11720.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Schimb Kit distribuție	Poziții	1	4933.33	5920.00	4933.33	5920.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Lucrări dispozitive electrice (tarif/oră)	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație motor	Poziții	1	24766.67	29720.00	24766.67	29720.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație ambreiaj	Poziții	1	5958.33	7150.00	5958.33	7150.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Geometrie	Poziții	1	291.67	350.00	291.67	350.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație sistemă injecție	Poziții	1	5600.00	6720.00	5600.00	6720.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținerea sistemului de climatizare	Poziții	1	1625.00	1950.00	1625.00	1950.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație generator	Poziții	1	6133.33	7360.00	6133.33	7360.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Întreținere sistem frinare	Poziții	1	500.00	600.00	500.00	600.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Diagnostică computerizată	Poziții	1	208.33	250.00	208.33	250.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
50230000-6	Reparație turbosuflantă	Poziții	1	6000.00	7200.00	6000.00	7200.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 16.		12	65991.66	79190.00	65991.66	79190.00		
	Lotul 17. Vopsire autovehicul totală cu lucrări de tinichitingerie								
50230000-6	Vopsire autovehicul	Poziții	10	25 000.00	30 000.00	250 000.00	300 000.00	Pe parcursul anului 2021	MD25TRPBAA222500A00509AC
	Total lot 17.		10	25 000.00	30 000.00	250 000.00	300 000.00		
	Total lot 1-17	Poziții	168	1.151.575,00	1.381.890,00	1.151.575,00	1.381.890,00		

Semnat:



Numele, Prenumele: **Voica Vasile**, În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **AECM Asistență SRL**, Adresa: **str. Dragomirna 7, or. Codru, mun. Chișinău, Republica Moldova**