

Specificații tehnice (F4.1)

de la firma AUTOPROGRESIV-SERVICE SRL

Servicii de reparație și întreținere a automobilelor Centrul Național Anticorupție

Cerere a ofertelor de prețuri Nr.21019711

Cod CP V	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor		Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7

Lotul 2

Servicii de reparație a automobilului Skoda Rapid, anul 2015, 1200 cm, Benzin, CJZ851275, TMBAAANH6G4014984


1,	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной	Italy	Metelli		Conform anexei F 4.2		
2,	Scimb al rotelor de întindere. (Замена	Germany	Gates		Conform anexei F 4.2		
3,	Scimbul curelei mecanizmului de	Germany	Gates		Conform anexei F 4.2		
4,	Scimb al pompei de benzină. (Замена	OE	OE		Conform anexei F 4.2		
5,	Scimb peta motor (Замена подушки	Germany	Corteco		Conform anexei F 4.2		
6,	Scimb toba evacuare spate (Замена	Cn	Reinz		Conform anexei F 4.2		
7,	Scimb toba evacuare mijloc (Замена	Cn	Reinz		Conform anexei F 4.2		
8,	Scimb al discurilor. (Замена дисков) 2	Poland	Kamoka		Conform anexei F 4.2		
9,	Scimb al ogonului de mână. (Замена	Niderland	A.B.S.		Conform anexei F 4.2		
10,	Scimb al rulmenților din față. (Замена	Poland	Kamoka		Conform anexei F 4.2		
11,	Scimb rulmenților din spate. (Замена	Germany	Fag		Conform anexei F 4.2		
12,	Scimb al calelor (sabot) din față. (Замена	Poland	Tomex		Conform anexei F 4.2		
13,	Scimb al sabot la roți din spate. (Замена	Poland	Tomex		Conform anexei F 4.2		
14,	Scimb furtun frână (Замена тормозных	Italy	Adriauto		Conform anexei F 4.2		
15,	Diagnosticarea la computer.				Conform anexei F 4.2		
16,	Scimb al generatorului. (Замена	Italy	Stardax		Conform anexei F 4.2		
17,	Scimb al demarorului. (Замена стартера)	Italy	Stardax		Conform anexei F 4.2		
18,	Scimb al reuleului de aspirație. (Замена	Italy	Era		Conform anexei F 4.2		



19,	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Italy	Era		Conform anexei F 4.2	
20,	Schim al debimetritului de aer. (Замена	GERMANY	HITACI		Conform anexei F 4.2	
21,	Schim al sondei lambda . (Замена	Italy	Magnei Marelli		Conform anexei F 4.2	
22,	Schim bobina de inducție. (Замена	Italy	Hoffer		Conform anexei F 4.2	
23,	Schim bugii (Замена свечей) 1 шт.	Germany	Bosch		Conform anexei F 4.2	
24,	Schim al meșanștului de direcție.	Italy	Lauber		Conform anexei F 4.2	
25,	Schim al servodirecției hidraulice.(Замена	Germany	TRW		Conform anexei F 4.2	
26,	Schim al amortizator față. (Замена	Belgia	Moproe		Conform anexei F 4.2	
27,	Schim al amortizator spate.(Замена	Poland	Kamoka		Conform anexei F 4.2	
28,	Schim al suporturilor cu rotulă.(Замена	Danemarca	JP Group		Conform anexei F 4.2	
29,	Schim al șidului articulațiilor deaeră	Danemarca	JP Group		Conform anexei F 4.2	
30,	Schim al carăuului barei direcție.(Замена	UK	Delphi		Conform anexei F 4.2	
31,	Schim al lustrilor. (Замена люстр) 1	Germany	Vaico		Conform anexei F 4.2	
32,	Desacharea și acharea (reglarea)	Danemarca	JP Group		Conform anexei F 4.2	
33,	Schim al țigii de comandă a	Germany	Lemforder		Conform anexei F 4.2	
34,	Schim al salenblocurilor din față. (Замена	Germany	Vaico		Conform anexei F 4.2	
35,	Schim al salenblocurilor din spate.(Замена	Danemarca	JP Group		Conform anexei F 4.2	
36,	Schim radiator (Замена основного	Niderland	NRF		Conform anexei F 4.2	
37,	Schim radiator sobă (Замена радиатора	Niderland	NRF		Conform anexei F 4.2	
38,	Schim termostaț. (Замена термостата)	Germany	Vetnet		Conform anexei F 4.2	
39,	Schim lichid antifel. (Замена тосола)	Slovakia	Dynamax		Conform anexei F 4.2	
40,	Demontarea și montarea CV. (Снятие и				Conform anexei F 4.2	
41,	Schim placa presiune (Замена корзинь)	Germany	Luk		Conform anexei F 4.2	
42,	Schim disc ambreaj. (Замена диска)	Germany	LUK		Conform anexei F 4.2	
43,	Schim rulment placa presiune. (Замена	Germany	Sachs		Conform anexei F 4.2	
44,	Evacuare automobil				Conform anexei F 4.2	
45,	Diagnosticarea suspensiei				Conform anexei F 4.2	
46,	Schimbul filtrului de aer	Poland	Kamoka		Conform anexei F 4.2	
47,	Schimbul filtrului de ulei	Poland	Denckermann		Conform anexei F 4.2	



48,	Schimbul filtrului de combustibil	Poland	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
49,	Schimbul filtrului de salon din cârbune	Poland	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
50,	Schimbul uleiului de motor 10 W 40	Uk	Delphi		Conform anexei F 4.2	
51,	Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc	Germany	Kilen		Conform anexei F 4.2	
52,	Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc	Belgia	Monroe		Conform anexei F 4.2	
53,	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Cn	Gsp		Conform anexei F 4.2	
54,	Schimb stabilizator față – 1 buc	Germany	Febi		Conform anexei F 4.2	
55,	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Danemarca	Ip Group		Conform anexei F 4.2	
56,	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră				Conform anexei F 4.2	
57,	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1				Conform anexei F 4.2	
58,	Reparația mecanismului de direcție				Conform anexei F 4.2	
59,	Schimb al suportului de frînă față – 1 buc	GERMANY	TRW		Conform anexei F 4.2	
60,	Reparația suportului de frînă față – 1 buc				Conform anexei F 4.2	
61,	Înlocuirea lichidului de frînă a sistemii de	POLONIA	TOMEX		Conform anexei F 4.2	
62,	Demontare, montare al motorului				Conform anexei F 4.2	
63,	Dezasamblarea și asamblarea motorului				Conform anexei F 4.2	
64,	Schimb piston – 1 buc	GERMANY	KOLBENSNIID		Conform anexei F 4.2	
65,	Set inele pentru un piston	GERMANY	KOLBENSNIID		Conform anexei F 4.2	
66,	Schimb biela – 1 buc	GERMANY	OE		Conform anexei F 4.2	
67,	Schimb arbore cotit – 1 buc	GERMANY	OE		Conform anexei F 4.2	
68,	Schimb lagăr arbore cotit (set)	GERMANY	GLICO		Conform anexei F 4.2	
69,	Schimb lagăr biela (set)	GERMANY	GLICO		Conform anexei F 4.2	
70,	Schimb set garnituri motor	GERMANY	REIMZ		Conform anexei F 4.2	
71,	Dezasamblarea, asamblarea chiulasei				Conform anexei F 4.2	
72,	Reparația chiulasei				Conform anexei F 4.2	
73,	Schimb supapă admisie – 1 buc	GERMANY	AE		Conform anexei F 4.2	
74,	Schimb supapă emisie – 1 buc	GERMANY	AE		Conform anexei F 4.2	
75,	Schimb semering una supapă	GERMANY	REIMZ		Conform anexei F 4.2	
76,	Reparația blocului cilindrilor				Conform anexei F 4.2	



77,	Schimb calculatorul motorului				Conform anexei F 4.2	
78,	Schimb al garniturii capac chiulasă	GERMANY	REIMZ		Conform anexei F 4.2	
79,	Schimb al garniturii chiulasă	GERMANY	REIMZ		Conform anexei F 4.2	

Ofertantul:

"Autoprogresiv service" SRL
 Director Chistruga V.V.
 mun. Chişinău, str. Burebista 3
 tel 022 52 39 98

