

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1585747012032</u> din 13.04.2020
Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Servicii de reparație și întreținere a autoturismelor ANSP						
Lot 1 ANSP sediul central						
Automobilul Skoda Octavia 1,8 ARX (CMP-040), a.2005	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv. Schimb demaror 1 serv. Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb ambreaj (set) 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb ambreaj cu volanță și rulment presiune (set) 1 serv. Schimb bugii 2 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv. Schimb demaror 1 serv. Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb ambreaj (set) 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb ambreaj cu volanță și rulment presiune (set) 1 serv. Schimb bugii 2 serv.	Actele normative în vigoare
Automobilul Skoda Octavia 1,6 BFQ (PVL-411),	Conform SIA	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb bugii (set) 1 serv. Schimb amortizor față (în set cu rulment	Schimb bugii (set) 1 serv. Schimb amortizor față (în set cu rulment	Actele normative

a.2009	RSAP			<p>sarcină suport arc) 2 serv. Schimb set de distribuție (GRM) 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 2 serv. Schimb filtru salon 2 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	<p>sarcină suport arc) 2 serv. Schimb set de distribuție (GRM) 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 2 serv. Schimb filtru salon 2 serv.</p>	în vigoare
Automobilul Nissan Pathfinder YD25 (CMC-963) a.2007	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	<p>Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv. Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv. Schimb amortizor spate (în set cu suport amortizor) 2 buc. Schimb butuc roată față 4 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 17 (aluminiu) 16 serv. Schimb ulei motor 5w30 2 serv. Schimb filtru ulei 2 serv. Schimb filtru aer 2 serv. Schimb filtru salon 2 serv. Schimb filtru motorină 2 serv. Schimb ambreaj cu volantă (set) 1 serv Schimb injector (nasos-forsunca) 2 serv. Schimb turbina aer 1 serv. Schimb articulație sarcină /ghidare partea de jos, față (stînga,dreapta) 4 serv. Schimb articulație sarcină /ghidare partea de sus, față(stînga,dreapta) 4 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	<p>Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv. Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv. Schimb amortizor spate (în set cu suport amortizor) 2 buc. Schimb butuc roată față 4 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 17 (aluminiu) 16 serv. Schimb ulei motor 5w30 2 serv. Schimb filtru ulei 2 serv. Schimb filtru aer 2 serv. Schimb filtru salon 2 serv. Schimb filtru motorină 2 serv. Schimb ambreaj cu volantă (set) 1 serv Schimb injector (nasos-forsunca) 2 serv. Schimb turbina aer 1 serv. Schimb articulație sarcină /ghidare partea de jos, față (stînga,dreapta) 4 serv. Schimb articulație sarcină /ghidare partea de sus, față(stînga,dreapta) 4 serv.</p>	Actele normative în vigoare
Automobilul Renault Kangoo (CNJ-691) a.2008 (1.9 disel)	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	<p>Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set Schimb bugii incadescente (set) 1 set Schimb disc frână față 2 serv.</p>	<p>Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set Schimb bugii incadescente (set) 1 set Schimb disc frână față 2 serv.</p>	Actele normative în vigoare

				Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14 4 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Schimb perii parbriz (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14 4 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Schimb perii parbriz (set) 1 serv.	
Automobilul UAZ-2206, a. 1989	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb rulment roată față exterior 4 serv. Schimb carburator 2 serv. Schimb ulei motor 10w40 4 serv. Schimb filtru ulei 4 serv. Demontare-montare balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb rulment roată față exterior 4 serv. Schimb carburator 2 serv. Schimb ulei motor 10w40 4 serv. Schimb filtru ulei 4 serv. Demontare-montare balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv.	Actele normative în vigoare
Automobilul Mitsubishi Lancer (2010) (JMBSNCY2ABU001758)	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv. Schimb disc frână față 2 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 (aluminiu) 4 serv. Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv. Schimb disc frână față 2 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 (aluminiu) 4 serv. Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv.	Actele normative în vigoare
FORD FOCUS (WFO4XXWPD47DM0268 3) a.2007	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv.	Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv.	Actele normative în vigoare

				<p>Schimb filtru salon 1 serv. Schimb distribuție (GRM) set 1 serv. Schimb ambreaj cu volanță (set) 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 buc. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	<p>Schimb filtru salon 1 serv. Schimb distribuție (GRM) set 1 serv. Schimb ambreaj cu volanță (set) 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 buc.</p>	
<p>Automobilul Volkswagen 1,7 cm3 (a.1989) CFT-978 motor KV006820, VIN W222225ZJH021122</p>	<p>Conform SIA RSAP</p>	<p>Conform SIA RSAP</p>	<p>Conform SIA RSAP</p>	<p>Schimb rulment din față 2 serv. Schimb bugii incadescente (set) 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 4 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	<p>Schimb rulment din față 2 serv. Schimb bugii incadescente (set) 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 4 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv.</p>	<p>Actele normative în vigoare</p>
<p>Renault Kangoo.2007 (1.6 benz.)</p>	<p>Conform SIA RSAP</p>	<p>Conform SIA RSAP</p>	<p>Conform SIA RSAP</p>	<p>Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set Schimb bugii (set) 1 set Schimb disc frână față 2 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14 8 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>	<p>Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set Schimb bugii (set) 1 set Schimb disc frână față 2 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14 8 serv. Schimb ulei motor 5w30 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv.</p>	<p>Actele normative în vigoare</p>
<p>Mercedes 515 cdi (WDB9066571S550418) a. 2011</p>	<p>Conform SIA RSAP</p>	<p>Conform SIA RSAP</p>	<p>Conform SIA RSAP</p>	<p>Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la</p>	<p>Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la</p>	<p>Actele normative în vigoare</p>

				automobil roată R 16 16 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	automobil roată R 16 16 serv.	
Mitsubishi Pajero (a.2012) (MMCGNKH40CFZ04371)	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Demontare-montare-balansare ,instalare la automobil roată R 17 4 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Demontare-montare-balansare ,instalare la automobil roată R 17 4 serv.	Actele normative în vigoare
IVECO 35c15 (2286 cm3) (ZCFC535A305072923) a.2015	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 6 serv. Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv. Schimb filtru ulei 1 serv. Schimb filtru aer 1 serv. Schimb filtru salon 1 serv. Schimb filtru motorină 1 serv. Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 6 serv.	Actele normative în vigoare

NOTĂ: serviciile și piesele vor fi solicitate **după necesitate**, în dependență de exploatare și gradul de uzură a autoturismului.

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.