

## Specificații de preț (F 4.2)

Numărul licitației:ocds-b3wdp1-MD-1677744233368					Data:	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației: Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe					Lot 1,2,3	Pagina: __ din __	
Nrd/o	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea necesară	Prețul per unitate fără TVA	Prețul per unitate cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
<b>Lot 1. Servicii de reparație și deservire tehnică a mijlocului de transport, model „Toyota Land Cruiser 200” a/ f 2012 vin: JTMCV05J304072593</b>							
1	Diagnosticarea suspensiei	buc.	3	125.00	150.00	375.00	450.00
2	Înlocuire ulei de motor	buc.	3	20.00	24.00	60.00	72.00
3	Înlocuire filtru de combustibil	buc.	3	85.00	102.00	255.00	306.00
4	Înlocuire filtru de aer	buc.	3	50.00	60.00	150.00	180.00
5	Înlocuire filtru de habitacul	buc.	3	60.00	72.00	180.00	216.00
6	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric	ore	2	170.00	204.00	340.00	408.00
7	Înlocuire plăcuțe frână față (set pentru 2 roți)	buc.	2	170.00	204.00	340.00	408.00
8	Înlocuire plăcuțe frână spate (set pentru 2 roți)	buc.	2	170.00	204.00	340.00	408.00
9	Înlocuire disc frână față (set pentru 2 roți)	buc.	2	60.00	72.00	120.00	144.00
10	Înlocuire disc frână spate (set pentru 2 roți)	buc.	2	80.00	96.00	160.00	192.00
11	Înlocuire pivot suspensie față	buc.	2	300.00	360.00	600.00	720.00
12	Înlocuire etrier frână față	buc.	2	60.00	72.00	120.00	144.00
<b>Denumirea pieselor și materialelor</b>							
1	Ulei de motor: Specificatie ACEA: A5 ;B5 , SAE 5W30	litri	27	135.00	162.00	3645.00	4374.00
2	Filtru de ulei	buc.	3	95.00	114.00	285.00	342.00
3	Filtru combustibil	buc.	3	170.00	204.00	510.00	612.00
4	Filtru de aer	buc.	3	235.00	282.00	705.00	846.00
5	Filtru habitacul	buc.	3	85.00	102.00	255.00	306.00
6	Plăcuțe frână față (set pentru 2 roți)	set.	2	460.00	552.00	920.00	1104.00
7	Plăcuțe frână spate (set pentru 2 roți)	set.	2	460.00	552.00	920.00	1104.00
8	Disc frână față (set pentru 2 roți)	set.	2	670.00	804.00	1340.00	1608.00
9	Disc frână spate (set pentru 2 roți)	set.	2	500.00	600.00	1000.00	1200.00
10	Pivot suspensie față	buc.	2	170.00	204.00	340.00	408.00
11	Etrier frână față dreapta,stanga	buc.	2	420.00	504.00	840.00	1008.00
<b>Total per lot</b>						<b>13800.00</b>	<b>16560.00</b>

<b>Lot 2. Servicii de reparație și deservire tehnică a mijloacelor de transport, model „Skoda Kodiaq” a/f 2019 vin: TMBLK6NS9K8078737</b>							
1	Diagnosticarea suspensiei	buc.	4	125.00	150.00	500.00	600.00
2	Înlocuire ulei de motor	buc.	4	20.00	24.00	80.00	96.00
3	Înlocuire filtru de combustibil	buc.	4	85.00	102.00	340.00	408.00
4	Înlocuire filtru de aer	buc.	4	45.00	54.00	180.00	216.00
5	Înlocuire filtru de habitacul	buc.	4	60.00	72.00	240.00	288.00
6	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric	ore	2	50.00	60.00	100.00	120.00
7	Înlocuire plăcuțe frână față (set pentru 2 roți)	buc.	2	125.00	150.00	250.00	300.00
8	Înlocuire plăcuțe frână spate (set pentru 2 roți)	buc.	2	125.00	150.00	250.00	300.00
9	Înlocuire bară de direcție stînga	buc.	2	125.00	150.00	250.00	300.00
10	Înlocuire bară de direcție dreapta	buc.	2	125.00	150.00	250.00	300.00
11	Înlocuire set MDG (mecanismul de distribuție a gazelor)	buc.	1	800.00	960.00	800.00	960.00
12	Înlocuire ulei în (cutia automată de viteze)DSG	buc.	1	250.00	300.00	250.00	300.00
13	Montare-demontare chiulasă	buc.	1	2500.00	3000.00	2500.00	3000.00
14	Reparație capitală chiulasă (alezare,rectificare)	buc.	1	1700.00	2040.00	1700.00	2040.00
15	Înlocuirea pompa sistemului de răcire	buc.	1	250.00	300.00	250.00	300.00
	<b>Denumirea pieselor și materialelor</b>						
1	Ulei de motor SAE 5W30 VW 504.00 ;VW 507.00,ACEA C3	litri	28	135.00	162.00	3780.00	4536.00
2	Filtru de ulei	buc.	4	80.00	96.00	320.00	384.00
3	Filtru combustibil	buc.	4	200.00	240.00	800.00	960.00
4	Filtru de aer	buc.	4	200.00	240.00	800.00	960.00
5	Filtru habitacul	buc.	4	100.00	120.00	400.00	480.00
6	Plăcuțe frână față (set pentru 2 roți)	set.	2	400.00	480.00	800.00	960.00
7	Plăcuțe frână spate (set pentru 2 roți)	set.	2	300.00	360.00	600.00	720.00
8	Bară de direcție stînga	buc.	2	200.00	240.00	400.00	480.00
9	Bară de direcție dreapta	buc.	2	200.00	240.00	400.00	480.00
10	Set MDG (curea de distribuție, rolă întinzător, rolă)	buc.	1	2000.00	2400.00	2000.00	2400.00
11	Pompa sistemului de răcire	buc	1	1800.00	2160.00	1800.00	2160.00
12	Ulei (cutia automată de viteze)DSG :VW G 055 529	litri	6	210.00	252.00	1260.00	1512.00
13	Set garnituri motor	set	1	1500.00	1800.00	1500.00	1800.00

14	Supape admisie	buc.	8	200.00	240.00	1600.00	1920.00
15	Supape evacuare	buc.	8	200.00	240.00	1600.00	1920.00
<b>Total per lot</b>						<b>26000.00</b>	<b>31200.00</b>
<b>Lot 3. Servicii de reparație și deservire tehnică a mijloacelor de transport, model „Land Rover Defender” a/ f 2010 vin: SALLDHMS8AA792036</b>							
1	Diagnosticarea computerizată a motorului	buc.	1	125.00	150.00	125.00	150.00
2	Diagnosticarea suspensiei	buc.	1	125.00	150.00	125.00	150.00
3	Înlocuire amortizor, direcție	buc.	1	125.00	150.00	125.00	150.00
4	Înlocuire cap bara de direcție (stînga, dreapta) exterior	buc.	2	170.00	204.00	340.00	408.00
5	Înlocuire pompa centrala, ambreiaj	buc.	1	170.00	204.00	170.00	204.00
6	Înlocuire cruce cardanica	buc.	2	170.00	204.00	340.00	408.00
<b>Denumirea pieselor și materialelor</b>							
1	Amortizor, direcție	buc.	1	750.00	900.00	750.00	900.00
2	Cap bara de direcție (stînga, dreapta) exterior	buc.	2	110.00	132.00	220.00	264.00
3	Pompa centrala, ambreiaj	buc.	1	420.00	504.00	420.00	504.00
4	Cruce cardanica	buc.	2	170.00	204.00	340.00	408.00
<b>Total per lot</b>						<b>2955.00</b>	<b>3546.00</b>
<b>Total per loturi</b>						<b>42755.00</b>	<b>51306.00</b>