

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1674559075118	Data: „27” ianuarie 2023	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Servicii de reparație și mentenanță pentru tehnică de calcul, imprimare și dispozitive periferice pentru anul 2023	Lot:	Pagina: 1 din 8

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5
1.1	50310000-1	Servicii de reparație angrenaj roți dințate imprimante, echipamente multifuncționale	Epson L300	<i>Epson L300</i>	ISO
1.2			Epson L800	<i>Epson L800</i>	ISO
1.3			Epson L805	<i>Epson L805</i>	ISO
1.4			Canon LBP 6030	<i>Canon LBP 6030</i>	ISO
1.5			Canon LBP 1120	<i>Canon LBP 1120</i>	ISO
1.6			Canon MF 216n	<i>Canon MF 216n</i>	ISO
1.7			Canon MF 426dw	<i>Canon MF 426dw</i>	ISO
1.8			Canon MF 443dw	<i>Canon MF 443dw</i>	ISO
1.9			Canon MF 4140	<i>Canon MF 4140</i>	ISO
1.10			Canon MF 4350d	<i>Canon MF 4350d</i>	ISO
1.11			Canon MF 4370dn	<i>Canon MF 4370dn</i>	ISO
1.12			Canon MF 4450	<i>Canon MF 4450</i>	ISO
1.13			Canon MF 4660pl	<i>Canon MF 4660pl</i>	ISO
1.14			Canon MF 5980dw	<i>Canon MF 5980dw</i>	ISO
1.15			Canon MF 6140dn	<i>Canon MF 6140dn</i>	ISO
1.16			Canon IR C3320i	<i>Canon IR C3320i</i>	ISO
1.17			Canon i-Sensys MF635CxColour	<i>Canon i-Sensys MF635CxColour</i>	ISO
1.18			Canon i-Sensys MF641CwColour	<i>Canon i-Sensys MF641CwColour</i>	ISO
1.19			HP LJ PRO P1102w	<i>HP LJ PRO P1102w</i>	ISO
2.1	50310000-1	ui de fixare (fuser module) imprima	Canon LBP 6030	<i>Canon LBP 6030</i>	ISO
2.2			Canon LBP 1120	<i>Canon LBP 1120</i>	ISO
2.3			Canon MF 216n	<i>Canon MF 216n</i>	ISO
2.4			Canon MF 426dw	<i>Canon MF 426dw</i>	ISO

2.5	50310000-1	Servicii de reparație modulului de fixare (fuser module) imprimante, echipamente multifuncționale	Canon MF 443dw	Canon MF 443dw	ISO
2.6			Canon MF 4140	Canon MF 4140	ISO
2.7			Canon MF 4350d	Canon MF 4350d	ISO
2.8			Canon MF 4370dn	Canon MF 4370dn	ISO
2.9			Canon MF 4450	Canon MF 4450	ISO
2.10			Canon MF 4660pl	Canon MF 4660pl	ISO
2.11			Canon MF 5980dw	Canon MF 5980dw	ISO
2.12			Canon MF 6140dn	Canon MF 6140dn	ISO
2.13			Canon IR C3320i	Canon IR C3320i	ISO
2.14			Canon i-Sensys MF635CxColour	Canon i-Sensys MF635CxColour	ISO
2.15	Canon i-Sensys MF641CwColour	Canon i-Sensys MF641CwColour	ISO		
2.16			HP LJ PRO P1102w	HP LJ PRO P1102w	ISO
3.1	50310000-1	Servicii de reparație sistem de preluare/transportare a hârtiei imprimante, echipamente multifuncționale	Epson L300	Epson L300	ISO
3.2			Epson L800	Epson L800	ISO
3.3			Epson L805	Epson L805	ISO
3.4			Canon LBP 6030	Canon LBP 6030	ISO
3.5			Canon LBP 1120	Canon LBP 1120	ISO
3.6			Canon MF 216n	Canon MF 216n	ISO
3.7			Canon MF 426dw	Canon MF 426dw	ISO
3.8			Canon MF 443dw	Canon MF 443dw	ISO
3.9			Canon MF 4140	Canon MF 4140	ISO
3.10			Canon MF 4350d	Canon MF 4350d	ISO
3.11			Canon MF 4370dn	Canon MF 4370dn	ISO
3.12			Canon MF 4450	Canon MF 4450	ISO
3.13			Canon MF 4660pl	Canon MF 4660pl	ISO
3.14			Canon MF 5980dw	Canon MF 5980dw	ISO
3.15			Canon MF 6140dn	Canon MF 6140dn	ISO
3.16			Canon IR C3320i	Canon IR C3320i	ISO
3.17			Canon i-Sensys MF635CxColour	Canon i-Sensys MF635CxColour	ISO
3.18			HP LJ PRO P1102w	HP LJ PRO P1102w	ISO
3.19			Canon i-Sensys MF641CwColour	Canon i-Sensys MF641CwColour	ISO
4.1	50310000-1	Servicii de reparație ansamblu electronic imprimante, echipamente	Epson L300	Epson L300	ISO
4.2			Epson L800	Epson L800	ISO
4.3			Epson L805	Epson L805	ISO
4.4			Canon LBP 6030	Canon LBP 6030	ISO
4.5			Canon LBP 1120	Canon LBP 1120	ISO
4.6			Canon MF 216n	Canon MF 216n	ISO

4.7	50310000-1	Servicii de reparație ansamblu electronic imprimante, echipamente multifuncționale	Canon MF 426dw	Canon MF 426dw	ISO
4.8			Canon MF 443dw	Canon MF 443dw	ISO
4.9			Canon MF 4140	Canon MF 4140	ISO
4.10			Canon MF 4350d	Canon MF 4350d	ISO
4.11			Canon MF 4370dn	Canon MF 4370dn	ISO
4.12			Canon MF 4450	Canon MF 4450	ISO
4.13			Canon MF 4660pl	Canon MF 4660pl	ISO
4.14			Canon MF 5980dw	Canon MF 5980dw	ISO
4.15			Canon MF 6140dn	Canon MF 6140dn	ISO
4.16			Canon IR C3320i	Canon IR C3320i	ISO
4.17			Canon i-Sensys MF635CxColour	Canon i-Sensys MF635CxColour	ISO
4.18			HP LJ PRO P1102w	HP LJ PRO P1102w	ISO
4.19			Canon i-Sensys MF641CwColour	Canon i-Sensys MF641CwColour	ISO
5.1	50310000-1	Servicii de profilaxie imprimante, echipamente multifuncționale	Epson L300	Epson L300	ISO
5.2			Epson L800	Epson L800	ISO
5.3			Epson L805	Epson L805	ISO
5.4			Canon LBP 6030	Canon LBP 6030	ISO
5.5			Canon LBP 1120	Canon LBP 1120	ISO
5.6			Canon MF 216n	Canon MF 216n	ISO
5.7			Canon MF 426dw	Canon MF 426dw	ISO
5.8			Canon MF 443dw	Canon MF 443dw	ISO
5.9			Canon MF 4140	Canon MF 4140	ISO
5.10			Canon MF 4350d	Canon MF 4350d	ISO
5.11			Canon MF 4370dn	Canon MF 4370dn	ISO
5.12			Canon MF 4450	Canon MF 4450	ISO
5.13			Canon MF 4660pl	Canon MF 4660pl	ISO
5.14			Canon MF 5980dw	Canon MF 5980dw	ISO
5.15			Canon MF 6140dn	Canon MF 6140dn	ISO
5.16			Canon IR C3320i	Canon IR C3320i	ISO
5.17			Canon i-Sensys MF635CxColour	Canon i-Sensys MF635CxColour	ISO
5.18			HP LJ PRO P1102w	HP LJ PRO P1102w	ISO
5.19			Canon i-Sensys MF641CwColour	Canon i-Sensys MF641CwColour	ISO

6.1	50310000-1	Servicii de reparație ansamblu electronic monitor	Acer AL1716F	Acer AL1716F	ISO
6.2			Acer H235HL	Acer H235HL	ISO
6.3			Acer P206HV	Acer P206HV	ISO
6.4			Acer P226HQL	Acer P226HQL	ISO
6.5			Acer V193W D	Acer V193W D	ISO
6.6			AOC E2270Awn	AOC E2270Awn	ISO
6.7			AOC E2270Swn	AOC E2270Swn	ISO
6.8			AOC E2370Sh	AOC E2370Sh	ISO
6.9			Asus VH228	Asus VH228	ISO
6.10			Daewoo HL 711A	Daewoo HL 711A	ISO
6.11			Fujitsu B27-8T	Fujitsu B27-8T	ISO
6.12			Lenovo LBX-L17C	Lenovo LBX-L17C	ISO
6.13			LG Flatron L1753S	LG Flatron L1753S	ISO
6.14			LG Flatron E2242C	LG Flatron E2242C	ISO
6.15			LG Flatron W1942ST	LG Flatron W1942ST	ISO
6.16			LG Flatron W1942TT	LG Flatron W1942TT	ISO
6.17			Philips 200VW8	Philips 200VW8	ISO
6.18			Philips 202E2SB	Philips 202E2SB	ISO
6.19			Philips 223V7QHAB	Philips 223V7QHAB	ISO
6.20			Philips 223V7Q	Philips 223V7Q	ISO
6.21			Philips 223V5LSB	Philips 223V5LSB	ISO
6.22			Philips 223V5L	Philips 223V5L	ISO
6.23			Philips 226C2	Philips 226C2	ISO
6.24			Philips 243S7E	Philips 243S7E	ISO
6.25			Philips 244E1	Philips 244E1	ISO
6.26			Philips BDL433QL	Philips BDL433QL	ISO
6.27			Philips HNS9190T	Philips HNS9190T	ISO
6.28			Samsung 710v	Samsung 710v	ISO
6.29			Samsung 710n	Samsung 710n	ISO
6.30			Samsung 943NW	Samsung 943NW	ISO
6.31			Samsung E1920N	Samsung E1920N	ISO
6.32			Samsung LS22	Samsung LS22	ISO
6.33			Samsung LS22d300NY	Samsung LS22d300NY	ISO
6.34			Samsung S22D300NY	Samsung S22D300NY	ISO
6.35			Sharp LC-42LD265E	Sharp LC-42LD265E	ISO
6.36			Philips 226C2	Philips 226C2	ISO

7.1	50310000-1	Servicii de reparație/ înlocuire lămpi monitor	Acer AL1716F	<i>Acer AL1716F</i>	ISO
7.2			Acer H235HL	<i>Acer H235HL</i>	ISO
7.3			Acer P206HV	<i>Acer P206HV</i>	ISO
7.4			Acer P226HQL	<i>Acer P226HQL</i>	ISO
7.5			Acer V193W D	<i>Acer V193W D</i>	ISO
7.6			AOC E2270Awn	<i>AOC E2270Awn</i>	ISO
7.7			AOC E2270Swn	<i>AOC E2270Swn</i>	ISO
7.8			AOC E2370Sh	<i>AOC E2370Sh</i>	ISO
7.9			Asus VH228	<i>Asus VH228</i>	ISO
7.10			Daewoo HL 711A	<i>Daewoo HL 711A</i>	ISO
7.11			Fujitsu B27-8T	<i>Fujitsu B27-8T</i>	ISO
7.12			Lenovo LBX-L17C	<i>Lenovo LBX-L17C</i>	ISO
7.13			LG Flatron L1753S	<i>LG Flatron L1753S</i>	ISO
7.14			LG Flatron E2242C	<i>LG Flatron E2242C</i>	ISO
7.15			LG Flatron W1942ST	<i>LG Flatron W1942ST</i>	ISO
7.16			LG Flatron W1942TT	<i>LG Flatron W1942TT</i>	ISO
7.17			Philips 200VW8	<i>Philips 200VW8</i>	ISO
7.18			Philips 202E2SB	<i>Philips 202E2SB</i>	ISO
7.19			Philips 223V7QHAB	<i>Philips 223V7QHAB</i>	ISO
7.20			Philips 223V7Q	<i>Philips 223V7Q</i>	ISO
7.21			Philips 223V5LSB	<i>Philips 223V5LSB</i>	ISO
7.22			Philips 223V5L	<i>Philips 223V5L</i>	ISO
7.23			Philips 226C2	<i>Philips 226C2</i>	ISO
7.24			Philips 243S7E	<i>Philips 243S7E</i>	ISO
7.25			Philips 244E1	<i>Philips 244E1</i>	ISO
7.26			Philips BDL433QL	<i>Philips BDL433QL</i>	ISO
7.27			Philips HNS9190T	<i>Philips HNS9190T</i>	ISO
7.28			Samsung 710v	<i>Samsung 710v</i>	ISO
7.29			Samsung 710n	<i>Samsung 710n</i>	ISO
7.30			Samsung 943NW	<i>Samsung 943NW</i>	ISO
7.31			Samsung E1920N	<i>Samsung E1920N</i>	ISO
7.32			Samsung LS22	<i>Samsung LS22</i>	ISO
7.33			Samsung LS22d300NY	<i>Samsung LS22d300NY</i>	ISO
7.34			Samsung S22D300NY	<i>Samsung S22D300NY</i>	ISO
7.35			Sharp LC-42LD265E	<i>Sharp LC-42LD265E</i>	ISO
7.36			Philips 226C2	<i>Philips 226C2</i>	ISO

8.	50310000-1	Servicii de reparație/ înlocuire ansamblu electronic calculator personal	Procesoare	Intel socket 775	Procesoare	Intel socket 775	ISO
				Intel socket 1156		Intel socket 1156	
				Intel socket 1155		Intel socket 1155	
				Intel socket 1150		Intel socket 1150	
				Intel socket 1151		Intel socket 1151	
				Intel socket 1151-v2		Intel socket 1151-v2	
				Intel socket 1200		Intel socket 1200	
				Intel socket 1700		Intel socket 1700	
				AMD socket AM2		AMD socket AM2	
				AMD socket AM2+		AMD socket AM2+	
				AMD socket AM3		AMD socket AM3	
				AMD socket AM3+		AMD socket AM3+	
				AMD socket AM4		AMD socket AM4	
				AMD socket AM5		AMD socket AM5	
				AMD socket FM2		AMD socket FM2	
				AMD socket FM2+		AMD socket FM2+	
			Cooler	Coolers for Intel socket 775, 1156, 1155, 1150, 1151, 1200 Coolers for AMD AM3, AM3+, AM4, FM2, FM2+	Cooler	Coolers for Intel socket 775, 1156, 1155, 1150, 1151, 1200 Coolers for AMD AM3, AM3+, AM4, FM2, FM2+	
			Memorie operativă	DDR2 1GB, 2GB DDR3 2GB, 4GB, 8GB DDR4 2GB, 4GB, 8GB, 16GB	Memorie operativă	DDR2 1GB, 2GB DDR3 2GB, 4GB, 8GB DDR4 2GB, 4GB, 8GB, 16GB	
			Placa de bază	Intel socket 775, 1156, 1155, 1150, 1151, 1151-v2, 1200, 1700 AMD socket AM3, AM3+, AM4,AM5, FM2, FM2+	Placa de bază	Intel socket 775, 1156, 1155, 1150, 1151, 1151-v2, 1200, 1700 AMD socket AM3, AM3+, AM4,AM5, FM2, FM2+	
			HDD	SATA II 160GB – 500 GB SATA III 250GB – 6 TB În cazul defecțiunii pe perioada garanției HDD defectat nu se returnează, se eliberează unul nou analogic	HDD	SATA II 160GB – 500 GB SATA III 250GB – 6 TB În cazul defecțiunii pe perioada garanției HDD defectat nu se returnează, se eliberează unul nou analogic	
SSD	SSD 120GB – 2 TB În cazul defecțiunii pe perioadă garanției SSD defectat nu se returnează, se eliberează unul nou analogic	SSD	SSD 120GB – 2 TB În cazul defecțiunii pe perioadă garanției SSD defectat nu se returnează, se eliberează unul nou analogic				
SAS	SAS 4 TB 7200rpm În cazul defecțiunii pe perioadă garanției SAS defectat nu se returnează, se eliberează unul nou analogic	SAS	SAS 4 TB 7200rpm În cazul defecțiunii pe perioadă garanției SAS defectat nu se returnează, se eliberează unul nou analogic				
DVD	DVD-RW	DVD	DVD-RW				
Placa de rețea	100/1000M PCI-Express Network Adapter USB 2.0 Fast Ethernet Adapter 10/100Mb USB 3.0 TO GIGABIT	Placa de rețea	100/1000M PCI-Express Network Adapter USB 2.0 Fast Ethernet Adapter 10/100Mb USB 3.0 TO GIGABIT				

9.	50310000-1		Servicii de reparație/ înlocuire bloc de alimentare calculator personal bloc de alimentare 400-1200W	<i>Servicii de reparație/ înlocuire bloc de alimentare calculator personal bloc de alimentare 400-1200W</i>	ISO
10			Servicii de profilaxie calculator personal	<i>Servicii de profilaxie calculator personal</i>	ISO
11.1		Servicii de profilaxie notebook	Notebook Panasonic FZ-55	<i>Notebook Panasonic FZ-55</i>	ISO
11.2			Notebook Dell Latitude 3540	<i>Notebook Dell Latitude 3540</i>	ISO
11.3			Notebook HP 250 G6	<i>Notebook HP 250 G6</i>	ISO
11.4			Notebook Lenovo Thinkpad T470	<i>Notebook Lenovo Thinkpad T470</i>	ISO
11.5			Notebook Panasonic FZ-55	<i>Notebook Panasonic FZ-55</i>	ISO
11.6			Notebook Asus F17	<i>Notebook Asus F17</i>	ISO
11.7			Notebook Dell Vostro 7510	<i>Notebook Dell Vostro 7510</i>	ISO
12.1	50310000-1	Servicii de reparație notebook	Notebook Panasonic FZ-55	<i>Notebook Panasonic FZ-55</i>	ISO
12.2			Notebook Dell Latitude 3540	<i>Notebook Dell Latitude 3540</i>	ISO
12.3			Notebook HP 250 G6	<i>Notebook HP 250 G6</i>	ISO
12.4			Notebook Lenovo Thinkpad T470	<i>Notebook Lenovo Thinkpad T470</i>	
12.5			Notebook Panasonic FZ-55	<i>Notebook Panasonic FZ-55</i>	
12.5			Notebook Asus F17	<i>Notebook Asus F17</i>	
12.7			Notebook Dell Vostro 7510	<i>Notebook Dell Vostro 7510</i>	ISO
13.1	50310000-1	Servicii de reparație ansamblu electronic UPS până la 1000 VA	Powercom WAR-600A	<i>Powercom WAR-600A</i>	ISO
13.2			Energenie UPS 650VA	<i>Energenie UPS 650VA</i>	ISO
13.3			UPS Powerex 650VA	<i>UPS Powerex 650VA</i>	ISO
13.4			APC Smart-UPS 750	<i>APC Smart-UPS 750</i>	ISO
14.1		Servicii de reparație ansamblu electronic UPS peste 1000 VA	PowerCom 1200VA	<i>PowerCom 1200VA</i>	ISO
14.2			APC Smart-UPS 3000	<i>APC Smart-UPS 3000</i>	ISO
14.3			APC Smart-UPS 2200	<i>APC Smart-UPS 2200</i>	ISO
14.4			APC Smart-UPS 1500	<i>APC Smart-UPS 1500</i>	ISO
15.1		Servicii de schimbare a acumulatorilor la UPS	Powercom WAR-600A	<i>Powercom WAR-600A</i>	ISO
15.2			Energenie UPS 650VA	<i>Energenie UPS 650VA</i>	ISO
15.3			UPS Powerex 650VA	<i>UPS Powerex 650VA</i>	ISO
15.4			PowerCom 1200VA	<i>PowerCom 1200VA</i>	ISO
15.5			APC Smart-UPS 3000	<i>APC Smart-UPS 3000</i>	ISO
15.6			APC Smart-UPS 2200	<i>APC Smart-UPS 2200</i>	ISO
15.7			APC Smart-UPS 1500	<i>APC Smart-UPS 1500</i>	ISO
15.8			APC Smart-UPS 750	<i>APC Smart-UPS 750</i>	ISO
16.1		Servicii de reparație registrator video auto	Transcend "Drive Pro 100"	<i>Transcend "Drive Pro 100"</i>	ISO
16.2			Transcend "Drive Pro 110"	<i>Transcend "Drive Pro 110"</i>	ISO
16.3			Transcend "Drive Pro 130"	<i>Transcend "Drive Pro 130"</i>	ISO
16.4			Transcend "Drive Pro 230"	<i>Transcend "Drive Pro 230"</i>	ISO

17.1	5031000 0-1		Servicii de reparație sistem de printare, rola termică de presare Datacard SR300&LM300	<i>Servicii de reparație sistem de printare, rola termică de presare Datacard SR300&LM300</i>	ISO
17.2			Servicii de reparație sistem de printare, rola termică de presare Epson Labelworks LW-700	<i>Servicii de reparație sistem de printare, rola termică de presare Epson Labelworks LW-700</i>	ISO
18.1	5031000 0-1		Servicii de reparație cap de imprimare, rola termică de presare Datacard SR300&LM300	<i>Servicii de reparație cap de imprimare, rola termică de presare Datacard SR300&LM300</i>	ISO
18.2			Servicii de reparație cap de imprimare, rola termică de presare Epson Labelworks LW-700	<i>Servicii de reparație cap de imprimare, rola termică de presare Epson Labelworks LW-700</i>	ISO
19.1	5031000 0-1		Servicii de reparație/ înlocuire ansamblu electronic Datacard SR300&LM300	<i>Servicii de reparație/ înlocuire ansamblu electronic Datacard SR300&LM300</i>	ISO
19.2			Servicii de reparație/ înlocuire ansamblu electronic Datacard Epson Labelworks LW-700	<i>Servicii de reparație/ înlocuire ansamblu electronic Datacard Epson Labelworks LW-700</i>	ISO
20.1	503100 00-		Servicii de profilaxie Datacard SR300&LM300	<i>Servicii de profilaxie Datacard SR300&LM300</i>	ISO
20.2			Servicii de profilaxie Epson Labelworks LW-700	<i>Servicii de profilaxie Epson Labelworks LW-700</i>	ISO
21.1	50310000-1	Servicii de reparație/ înlocuire ansamblu electronic switch, router	Cisco Catalist 2960-x	<i>Cisco Catalist 2960-x</i>	ISO
21.2			Cisco FPR-1000 series	<i>Cisco FPR-1000 series</i>	ISO
21.3			DELL N2048	<i>DELL N2048</i>	ISO
21.4			Mikrotik Router CCR-1036	<i>Mikrotik Router CCR-1036</i>	ISO
21.5			Mikrotik RouterBoard 1100AH Mikrotik CRS354-48G-4s+2q	<i>Mikrotik RouterBoard 1100AH Mikrotik CRS354-48G-4s+2q</i>	ISO
21.6			HP 3Com 4400	<i>HP 3Com 4400</i>	ISO
21.7			HPE 1920S	<i>HPE 1920S</i>	ISO
21.8			Cisco Catalist 2960-x	<i>Cisco Catalist 2960-x</i>	ISO
22.1	50310000-1	Servicii de reparație/ înlocuire ansamblu electronic	Fujitsu PRIMERGY RX2540 M4	<i>Fujitsu PRIMERGY RX2540 M4</i>	ISO
22.2			Supermicro 813m-4	<i>Supermicro 813m-4</i>	ISO
22.3			HPE ProLiant DL380 Gen10	<i>HPE ProLiant DL380 Gen10</i>	ISO
22.4			NetApp E2812	<i>NetApp E2812</i>	ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Nicolae Țurcanu**

În calitate de: **manager vânzări**

Ofertantul: **“Radu” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Renașterii Naționale, 2**

Specificatii de pret (F4.2)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1674559075118	Data: „27” ianuarie 2023	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Servicii de reparație și mentenanță pentru tehnică de calcul, imprimare și dispozitive periferice pentru anul 2023	Lot:	Pagina: 1 din

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA) /buc	Preț unitar (cu TVA) /buc	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicii de reparație angrenaj roți dințate imprimante, echipamente multifuncționale										
1.1	50310000-1	Epson L300 – 2 buc	buc.	1	200	240	200	240	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
1.2		Epson L800 – 2 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.3		Epson L805 – 2 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.4		Canon LBP 6030– 8 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.5		Canon LBP 1120– 2 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.6		Canon MF 216n– 1 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.7		Canon MF 426dw– 7 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.8		Canon MF 443dw– 7 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.9		Canon MF 4140 – 2 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.10		Canon MF 4350d – 1 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.11		Canon MF 4370dn – 2 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.12		Canon MF 4450 – 1 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.13		Canon MF 4660pl – 1 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.14		Canon MF 5980dw – 2 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.15		Canon MF 6140dn – 1 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.16		Canon IR C3320i– 1 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.17		Canon i-Sensys MF635Cx– 1 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.18		Canon i-Sensys MF6415Cw– 1 buc	buc.	1	200	240	200	240		
1.19		HP LJ PRO P1102w – 2 buc	buc.	1	200	240	200	240		

Servicii de reparație modulului de fixare (fuser module) imprimante, echipamente multifuncționale										
2.1	50310000-1	Canon LBP 6030– 8 buc	buc.	1	250	300	250	300		
2.2		Canon LBP 1120– 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
2.3		Canon MF 216n– 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
2.4		Canon MF 426dw– 7 buc	buc.	1	250	300	250	300		

2.5	50310000-1	Canon MF 443dw – 7 buc	buc.	1	250	300	250	300	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
2.6		Canon MF 4140 – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
2.7		Canon MF 4350d – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
2.8		Canon MF 4370dn – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
2.9		Canon MF 4450 – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
2.10		Canon MF 4660pl – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
2.11		Canon MF 5980dw – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		
2.12		Canon MF 6140dn – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
2.13		Canon IR C3320i – 1 buc	buc.	1	800	960	800	960		
2.14		Canon i-Sensys MF635Cx – 1 buc	buc.	1	475	570	475	570		
2.15	50310000-1	Canon i-Sensys MF6415Cw – 1 buc	buc.	1	475	570	475	570	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
2.16		HP LJ PRO P1102w – 2 buc	buc.	1	250	300	250	300		

Servicii de reparație sistem de preluare/transportare a hârtiei imprimante, echipamente multifuncționale										
3.1	50310000-1	Epson L300 – 2 buc	buc.	1	100	120	100	120	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
3.2		Epson L800 – 2 buc	buc.	1	100	120	100	120		
3.3		Epson L805 – 2 buc	buc.	1	100	120	100	120		
3.4		Canon LBP 6030 – 8 buc	buc.	1	100	120	100	120		
3.5		Canon LBP 1120 – 2 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.6		Canon MF 216n – 1 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.7		Canon MF 426dw – 7 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.8		Canon MF 443dw – 7 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.9		Canon MF 4140 – 2 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.10		Canon MF 4350d – 1 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.11		Canon MF 4370dn – 2 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.12		Canon MF 4450 – 1 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.13		Canon MF 4660pl – 1 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.14		Canon MF 5980dw – 2 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.15		Canon MF 6140dn – 1 buc	buc.	1	150	180	150	180		
3.16		Canon IR C3320i – 1 buc	buc.	1	600	720	600	720		
3.17		Canon i-Sensys MF635Cx – 1 buc	buc.	1	200	240	200	240		
3.18		Canon i-Sensys MF6415Cw – 1 buc	buc.	1	200	240	200	240		
3.19		HP LJ PRO P1102w – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		

Servicii de reparație ansamblu electronic imprimante, echipamente multifuncționale										
4.1	50310000-1	Epson L300 – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
4.2		Epson L800 – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
4.3		Epson L805 – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
4.4		Canon LBP 6030 – 8 buc	buc.	1	225	270	225	270		
4.5		Canon LBP 1120 – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
4.6		Canon MF 216n – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		

4.7	50310000-1	Canon MF 426dw – 7 buc	buc.	1	225	270	225	270	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
4.8		Canon MF 443dw – 7 buc	buc.	1	225	270	225	270		
4.9		Canon MF 4140 – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
4.10		Canon MF 4350d – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
4.11		Canon MF 4370dn – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
4.12		Canon MF 4450 – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
4.13		Canon MF 4660pl – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
4.14		Canon MF 5980dw – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
4.15		Canon MF 6140dn – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
4.16		Canon IR C3320i – 1 buc	buc.	1	1075	1290	1075	1290		
4.17		Canon i-Sensys MF635Cx – 1 buc	buc.	1	525	630	525	630		
4.18		HP LJ PRO P1102w – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
4.19		Canon i-Sensys MF6415Cw – 1 buc	buc.	1	525	630	525	630		

Servicii de profilaxie imprimante, echipamente multifuncționale										
5.1	50310000-1	Epson L300 – 2 buc	buc.	1	105	126	105	126	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
5.2		Epson L800 – 2 buc	buc.	1	105	126	105	126		
5.3		Epson L805 – 2 buc	buc.	1	105	126	105	126		
5.4		Canon LBP 6030 – 8 buc	buc.	1	105	126	105	126		
5.5		Canon LBP 1120 – 2 buc	buc.	1	105	126	105	126		
5.6		Canon MF 216n – 1 buc	buc.	1	105	126	105	126		
5.7		Canon MF 426dw – 7 buc	buc.	1	105	126	105	126		
5.8		Canon MF 443dw – 7 buc	buc.	1	105	126	105	126		
5.9		Canon MF 4140 – 2 buc	buc.	1	105	126	105	126		
5.10		Canon MF 4350d – 1 buc	buc.	1	105	126	105	126		
5.11		Canon MF 4370dn – 2 buc	buc.	1	105	126	105	126		
5.12		Canon MF 4450 – 1 buc	buc.	1	105	126	105	126		
3.13		Canon MF 4660pl – 1 buc	buc.	1	105	126	105	126		
5.14		Canon MF 5980dw – 2 buc	buc.	1	105	126	105	126		
5.15		Canon MF 6140dn – 1 buc	buc.	1	105	126	105	126		
5.16		Canon IR C3320i – 1 buc	buc.	1	450	540	450	540		
5.17		Canon i-Sensys MF635Cx – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		
5.18		HP LJ PRO P1102w – 2 buc	buc.	1	105	126	105	126		
5.19		Canon i-Sensys MF6415Cw – 1 buc	buc.	1	250	300	250	300		

Servicii de reparație ansamblu electronic monitor										
6.1	50310000-1	Acer AL1716F – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
6.2		Acer H235HL – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.3		Acer P206HV – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.4		Acer P226HQL – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.5		Acer V193W D – 3 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.6		AOC E2270Awn – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		

6.7	50310000-1	AOC E2270Swn – 6 buc	buc.	1	225	270	225	270	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
6.8		AOC E2370Sh – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.9		Asus VH228 – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.10		Daewoo HL 711A – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.11		Fujitsu B27-8T – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.12		Lenovo LBX-L17C – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.13		LG Flatron L1753S – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.14		LG Flatron E2242C – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.15		LG Flatron W1942ST – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.16		LG Flatron W1942TT – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.17		Philips 200VW8 – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.18		Philips 202E2SB – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.19		Philips 223V7QHAB– 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.20		Philips 223V7Q – 4 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.21		Philips 223V5LSB – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.22		Philips 223V5L – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.23		Philips 226C2 – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.24		Philips 243S7E – 26 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.25		Philips 244E1 – 8 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.26		Philips BDL433QL– 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.27		Philips HNS9190T– 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.28		Samsung 710v– 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.29		Samsung 710n– 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.30		Samsung 943NW– 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.31		Samsung E1920N– 4 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.32		Samsung LS22– 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.33		Samsung LS22d300NY– 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.34		Samsung S22D300NY– 6 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.35		Sharp LC-42LD265E– 6 buc	buc.	1	225	270	225	270		
6.36		ViewSonic VA703m– 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		

Servicii de reparație/ înlocuire lămpi monitor										
7.1	50310000-1	Acer AL1716F – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
7.2		Acer H235HL – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.3		Acer P206HV – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.4		Acer P226HQL – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.5		Acer V193W D – 3 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.6		AOC E2270Awn – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		

7.7	50310000-1	AOC E2270Swn – 6 buc	buc.	1	225	270	225	270	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
7.8		AOC E2370Sh – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.9		Asus VH228 – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.10		Daewoo HL 711A – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.11		Fujitsu B27-8T – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.12		Lenovo LBX-L17C – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.13		LG Flatron L1753S – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.14		LG Flatron E2242C – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.15		LG Flatron W1942ST – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.16		LG Flatron W1942TT – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.17		Philips 200VW8 – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.18		Philips 202E2SB – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.19		Philips 223V7QHAB– 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.20		Philips 223V7Q – 4 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.21		Philips 223V5LSB – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.22		Philips 223V5L – 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.23		Philips 226C2 – 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.24		Philips 243S7E – 26 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.25		Philips 244E1 – 8 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.26		Philips BDL433QL– 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.27		Philips HNS9190T– 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.28		Samsung 710v– 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.29		Samsung 710n– 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.30		Samsung 943NW– 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.31		Samsung E1920N– 4 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.32		Samsung LS22– 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.33		Samsung LS22d300NY– 2 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.34		Samsung S22D300NY– 6 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.35		Sharp LC-42LD265E– 6 buc	buc.	1	225	270	225	270		
7.36		ViewSonic VA703m– 1 buc	buc.	1	225	270	225	270		
8		Servicii de reparație/ înlocuire ansamblu electronic calculator	buc.	1	200	240	200	240		
9		Servicii de reparație/ înlocuire bloc de alimentare calculator personal	buc.	1	350	420	350	420		
10		Servicii de profilaxie calculator personal	buc.	1	150	180	150	180		

Servicii de profilaxie notebook										
11.1	50310000-1	Notebook Panasonic FZ-55 – 1 buc	buc.	1	325	390	325	390	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
11.2		Notebook Dell Latitude 3540– 1 buc	buc.	1	325	390	325	390		
11.3		Notebook HP 250 G6– 1 buc	buc.	1	325	390	325	390		
11.4		Notebook Lenovo Thinkpad T470– 3 buc	buc.	1	325	390	325	390		
11.5		Notebook Asus F17– 7 buc	buc.	1	325	390	325	390		
11.6		Notebook Dell Vostro 7510– 1 buc	buc.	1	325	390	325	390		

Servicii de reparație notebook										
12.1	50310000-1	Notebook Panasonic FZ-55 – 1 buc	buc.	1	400	480	400	480	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
12.2		Notebook Dell Latitude 3540– 1 buc	buc.	1	400	480	400	480		
12.3		Notebook HP 250 G6– 1 buc	buc.	1	400	480	400	480		
12.4		Notebook Lenovo Thinkpad T470– 3 buc	buc.	1	400	480	400	480		
12.5		Notebook Asus F17– 7 buc	buc.	1	400	480	400	480		
12.6		Notebook Dell Vostro 7510– 1 buc	buc.	1	400	480	400	480		
Servicii de reparație ansamblu electronic UPS pînă la 1000 VA										
13.1	50310000-1	Powercom WAR-600A– 6 buc	buc.	1	250	300	250	300	necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
13.2		Energenie UPS 650VA– 21 buc	buc.	1	250	300	250	300		
13.3		UPS Powerex 650VA– 6 buc	buc.	1	250	300	250	300		
13.4		APC Smart-UPS 750– 3 buc	buc.	1	250	300	250	300		
Servicii de reparație ansamblu electronic UPS peste 1000 VA										
14.1	50310000-1	PowerCom 1200VA – 1 buc	buc.	1	275	330	275	330	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
14.2		APC Smart-UPS 3000– 2 buc	buc.	1	275	330	275	330		
14.3		APC Smart-UPS 2200– 2 buc	buc.	1	275	330	275	330		
14.4		APC Smart-UPS 1500– 1 buc	buc.	1	275	330	275	330		
Servicii de schimbare a acumulatorilor la UPS										
15.1	50310000-1	Powercom WAR-600A– 6 buc	buc.	1	350	420	350	420	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
15.2		Energenie UPS 650VA– 21 buc	buc.	1	350	420	350	420		
15.3		UPS Powerex 650VA– 6 buc	buc.	1	350	420	350	420		
15.4		PowerCom 1200VA– 1 buc	buc.	1	700	840	700	840		
15.5		APC Smart-UPS 3000– 2 buc	buc.	1	1225	1470	1225	1470		
15.6		APC Smart-UPS 2200– 2 buc	buc.	1	1225	1470	1225	1470		
15.7		APC Smart-UPS 1500– 1 buc	buc.	1	750	900	750	900		
15.8		APC Smart-UPS 750– 3 buc	buc.	1	750	900	750	900		
Servicii de reparație registrator video auto										
16.1	50310000-1	Transcend ”Drive Pro 100” – 40 buc	buc.	1	300	360	300	360	necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
16.2		Transcend ”Drive Pro 110” – 12 buc	buc.	1	300	360	300	360		
16.3		Transcend ”Drive Pro 130” – 28 buc	buc.	1	300	360	300	360		
16.4		Transcend ”Drive Pro 230” – 10 buc	buc.	1	300	360	300	360		
Servicii de reparație sistem de printare, rola termică de presare										
17.1	31000000	Datacard SR300&LM300	buc.	1	375	450	375	450	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
17.2		Epson Labelworkc LW-700	buc.	1	375	450	375	450		
Servicii de reparație cap de imprimare, rola termică de presare										
18.1	31000000	Datacard SR300&LM300	buc.	1	700	840	700	840	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
18.2		Epson Labelworkc LW-700	buc.	1	700	840	700	840		
Servicii de reparație/ înlocuire ansamblu electronic										
19.1	31000000	Datacard SR300&LM300	buc.	1	400	480	400	480	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
19.2		Epson Labelworkc LW-700	buc.	1	400	480	400	480		

Servicii de profilaxie										
20.1	310000	Datacard SR300&LM300	buc.	1	200	240	200	240	La ne ce sit ate	
20.2		Servicii de Epson Labelworkc LW-700	buc.	1	200	240	200	240		
Servicii de reparație/ înlocuire ansamblu electronic switch, router										
21.1	50310000-1	Cisco Catalist 2960-x – 2 buc	buc.	1	375	450	375	450	La necesitatea beneficiarului pe parcursul anului 2023	
21.2		Cisco FPR-1000 series – 2 buc	buc.	1	375	450	375	450		
21.3		DELL N2048 – 1 buc	buc.	1	375	450	375	450		
21.4		Mikrotik Router CCR-1036 – 1 buc	buc.	1	375	450	375	450		
21.5		Mikrotik RouterBoard 1100AH – 1 buc	buc.	1	375	450	375	450		
21.6		Mikrotik CRS354-48G-4s+2q	buc.	1	375	450	375	450		
21.7		HP 3Com 4500 – 2 buc	buc.	1	375	450	375	450		
21.8		HPE 1920S – 1 buc	buc.	1	375	450	375	450		
Servicii de reparație/ înlocuire ansamblu electronic server										
22.1	50310000-1	Fujitsu PRIMERGY RX2540 M4	buc.	1	300	360	300	360	La necesitatea beneficiarului pe parcursul	
22.2		Supermicro 813m-4	buc.	1	300	360	300	360		
22.3		HPE ProLiant DL380 Gen10	buc.	1	300	360	300	360		
22.4		NetApp E2812	buc.	1	300	360	300	360		

VALOAREA TOTALA PE OFERTĂ: 69 876,00 (Șaizeci și nouă mii opt sute șaptezeci și șase) lei 00 bani, inclusiv TVA 11 646,00 lei

Semnat: _____
Ofertantul: “**Radu**” SRL

Numele, Prenumele: **Nicolae Țurcanu**
Adresa: **mun. Chișinău, bd. Renașterii Naționale, 2**

În calitate de: **manager vânzări**