

# Specificatii de pret

## Lotul 3(Hincesti)

NOTA Pretul pentru fiecare pozitie include costul lucrarilor, materialelor si pieselor schimbate.

### P. 1 Automobilul VAZ 2107, (a.2002) 2 unitati

Nr. d/o	Denumirea serviciilor, pieselor, materialelor, lubrifiantilor	Cantitatea	Pret fără TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
1	Schimb ulei motor 10w40	2 serv	408,33	490,00	816,66	980,00
2	Schimb filtru ulei	2 serv	41,67	50,00	83,33	100,00
3	Schimb filtru aier	2 serv	83,33	100,00	166,67	200,00
4	Schimb plăcuțe frână față(set)	2 serv	166,67	200,00	333,33	400,00
5	Schimb plăcuțe frână spate(set)	2 serv	333,33	400,00	666,67	800,00
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 13	16 serv	41,67	50,00	666,67	800,00
					<b>2733,33</b>	<b>3280,00</b>

### P2. Dacia Logan, a.2014 1149cm3, 2-unitati

Nr. d/o	Denumirea serviciilor, pieselor, materialelor, lubrifiantilor	Cantitatea	Pret fără TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
1	Schimb ulei motor 5w40	2 serv	466,67	560,00	933,33	1120,00
2	Schimb filtru ulei	2 serv	41,67	50,00	83,33	100,00
3	Schimb filtru aier	2 serv	83,33	100,00	166,67	200,00
4	Schimb filtru salon	2 serv	166,67	200,00	333,33	400,00
5	Schimb filtru combustibil	2 serv	166,67	200,00	333,33	400,00
6	Schimb plăcuțe frână față(set)	2 serv	333,33	400,00	666,67	800,00
7	Schimb plăcuțe frână spate(set)	2 serv	416,67	500,00	833,33	1000,00
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	16 serv	50,00	60,00	800,00	960,00
9	Schimb ambreaj cu volantă si rulment(set)	2 serv	1250,00	1500,00	2500,00	3000,00
10	Schimb disc frână față	4 serv	416,67	500,00	1666,67	2000,00
11	Schimb tija de directie	1 serv	291,67	350,00	291,67	350,00
					<b>8608,33</b>	<b>10330,00</b>

### P3. VAZ 11174(Lada Kalina), a.2009,

Nr. d/o	Denumirea serviciilor, pieselor, materialelor, lubrifiantilor	Cantitatea	Pret fără TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
1	Schimb ulei motor 5w40	1serv	466,67	560,00	466,67	560,00
2	Schimb filtru ulei	1 serv	41,67	50,00	41,67	50,00
3	Schimb filtru aier	1 serv	83,33	100,00	83,33	100,00
4	Schimb filtru salon	1 serv	166,67	200,00	166,67	200,00
5	Schimb filtru combustibil	1 serv	166,67	200,00	166,67	200,00

6	Schimb plăcuțe frână față(set)	1 serv	250,00	300,00	250,00	300,00
7	Schimb plăcuțe frână spate(set)	1 serv	333,33	400,00	333,33	400,00
8	Demontare-montare-balansare,instalare roată R 14	8 serv	41,66	50,00	333,33	400,00
					<b>1841,67</b>	<b>2210,00</b>

P. 4 Automobilul VAZ 21114, (a.2008)

Nr. d/o	Denumirea serviciilor, pieselor, materialelor, lubrifianților	Cantitatea	Preț fără TVA, MDL	Preț cu TVA, MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
1	Schimb ulei motor 10w40	1 set	408,33	490,00	408,33	490,00
2	Schimb filtru ulei	1 set	41,67	50,00	41,67	50,00
3	Schimb filtru aier	1 serv	83,33	100,00	83,33	100,00
4	Schimb filtru combustibil	1 serv	166,67	200,00	166,67	200,00
5	Schimb plăcuțe frână față(set)	1 serv	166,67	200,00	166,67	200,00
6	Schimb plăcuțe frână spate(set)	1 serv	333,33	400,00	333,33	400,00
7	Demontare-montare-balansare,instalare roată R 13	8 serv	41,67	50,00	333,33	400,00
					<b>1533,33</b>	<b>1840,00</b>

P.5. Automobilul VAZ 21213, (a.2002)

Nr. d/o	Denumirea serviciilor, pieselor, materialelor, lubrifianților	Cantitatea	Preț fără TVA, MDL	Preț cu TVA, MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
1	Schimb ulei motor 10w40	1 set	408,33	490,00	408,33	490,00
2	Schimb filtru ulei	1 set	41,67	50,00	41,67	50,00
3	Schimb filtru aier	1 serv	83,33	100,00	83,33	100,00
4	Schimb filtru combustibil	1 serv	166,67	200,00	166,67	200,00
5	Schimb plăcuțe frână față(set)	1 serv	166,67	200,00	166,67	200,00
6	Schimb plăcuțe frână spate(set)	1 serv	333,33	400,00	333,33	400,00
7	Schimb ambreaj cu volanță si rulment(set)	1 serv	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00
8	Demontare-montare-balansare,instalare roată R 16	8 serv	50,00	60,00	400,00	480,00
					<b>2850,00</b>	<b>3420,00</b>

P6. Automobilul Skoda Octavia 1,6 BFQ

Nr. d/o	Denumirea serviciilor, pieselor, materialelor, lubrifianților	Cantitatea	Preț fără TVA, MDL	Preț cu TVA, MDL	Suma fără TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
1	Schimb ulei motor 5w40	2 serv	466,67	560,00	933,33	1120,00
2	Schimb filtru ulei	2 serv	50,00	60,00	100,00	120,00
3	Schimb filtru aier	2 serv	108,33	130,00	216,67	260,00
4	Schimb filtru salon	2 serv	75,00	90,00	150,00	180,00
5	Schimb filtru combustibil	2 serv	100,00	120,00	200,00	240,00
6	Bugii(set)	1 serv	180,00	216,00	180,00	216,00
7	Schimb plăcuțe frână față(set)	2 serv	300,00	360,00	600,00	720,00

8	Schimb plăcuțe frână spate(set)	2 serv	200,00	240,00	400,00	480,00
9	Demontare-montare-balansare,instalare roată R 15	16 serv	50,00	60,00	800,00	960,00
10	Schimb ambreaj cu volantă si rulment(set)	2 serv	2500,00	3000,00	5000,00	6000,00
11	Schimb disc frână față	4 serv	500,00	600,00	2000,00	2400,00
12	Schimb tija de directie	1 serv	300,00	360,00	300,00	360,00
13	Schimb ambreaj	1 serv	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00
					12380,00	14856,00

**Total pe lot**

**29946,66 35936,00**

Semnat:  Numele, Prenumele: **ARNAUT VLADISLAV**  
In calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Autoshock SV" SRL** . Adresa: **mun.Chisinau, str. Socoleni 1/1**

