

APROB:

_____ **I.Curov**

Director al IMSP SCMS

Nr. Lot	Denumire Lot (obiectul achiziției)	Caiet de sarcini p/u bunuri, lucrări și servicii - 2024:					Valoarea estimativa a achizitiei (pentru fiecare pozitie în parte)
		Denumire Poziție	Cant.	U/M	Pret/ per bucată	Descriere (specificatii tehnice)	
6	Lot.6 Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	1. Schimb Sabot de frână din față (Set)	2	set	550	1. Schimb Sabot de frână din față (Set)	1100.00
6	Lot.6 Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	2.Schimb Sabot de frână din spate (Set)	1	set	500	2.Schimb Sabot de frână din spate (Set)	500.00
6	Lot.6 Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	3. Schimb Disc de frână față	2	buc	800	3. Schimb Disc de frână față	1600.00
6	Lot.6 Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	4. Schimb Disc de frână spate	2	buc	800	4. Schimb Disc de frână spate	1600.00
6	Lot.6 Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	5.Schimb Filtru de aer	3	buc	200	5.Schimb Filtru de aer	600.00
6	Lot.6 Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	6. Schimb Filtru de ulei	3	buc	170	6. Schimb Filtru de ulei	510.00
6	Lot.6 Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	7.Schimb Filtru de combustibil	1	buc	180	7.Schimb Filtru de combustibil	180.00
6	Lot.6 Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	8.Schimb Filtru salon	1	buc	180	8.Schimb Filtru salon	180.00
6	Lot.6 Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	9.Schimb brat/bieleta suspensie, stabilizator	2	buc	350	9.Schimb brat/bieleta suspensie, stabilizator	700.00
6	Lot.6 Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	10.Schimb Rulment sarcina amortizator fata	2	buc	350	10.Schimb Rulment sarcina amortizator fata	700.00

6	Lot.o Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	11.Schimb Bucsa bara stabilizatoare	4	buc	250	11.Schimb Bucsa bara stabilizatoare	1000.00
6	Lot.o Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	12.Schimb rulment roata față	1	buc	1800	12.Schimb Set rulment roata față	1800.00
6	Lot.o Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	13.Schimb Set rulment roata spate	1	buc	1000	13.Schimb Set rulment roata spate	1000.00
6	Lot.o Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	14.Schimb Articulație sarcină/ghidare	2	buc	550	14.Schimb Articulație sarcină/ghidare	1100.00
6	Lot.o Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	15.Schimb cap de bară	2	buc	450	15.Schimb cap de bară	900.00
6	Lot.o Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	16.Schimb Amortizator față	2	buc	1700	16.Schimb Amortizator față	3400.00
6	Lot.o Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	17.Schimb Amortizator spate	2	buc	1700	17.Schimb Amortizator spate	3400.00
6	Lot.o Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	18.Schimb pompa apa	1	buc	1200	18.Schimb pompa apa	1200.00
6	Lot.o Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	19.Schimb Termostat	1	buc	550	19.Schimb Termostat	550.00
6	Lot.o Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	20.Desaxarea și axarea roților	2	buc	350.00	20.Desaxarea și axarea roților	700.00
6	Lot.o Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	21.Diagnosticarea motorului	2	buc	50.00	21.Diagnosticarea motorului	100.00
6	Lot.o Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	22.Diagnostica suspensiei	2	buc	50.00	22.Diagnostica suspensiei	100.00
6	Lot.o Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	23.Schimb Set ambreaj (Set)	1	set	4500.00	23.Schimb Set ambreaj (Set)	4500.00

6	Lot.o Serviciu de reparatie și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	24.Schimb Furtun de frâna față	2	buc	250.00	24.Schimb Furtun de frâna față	500.00
6	Lot.o Serviciu de reparatie și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	25.Schimb Futrun de frînă spate	2	buc	250.00	25.Schimb Futrun de frînă spate	500.00
6	Lot.o Serviciu de reparatie și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	26.Schimb Sonda Lambda	1	buc	1200.00	26.Schimb Sonda Lambda	1200.00
6	Lot.o Serviciu de reparatie și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	27.Schimb perie ștergător parbriz	2	buc	100.00	27.Schimb perie ștergător parbriz	200.00
6	Lot.o Serviciu de reparatie și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	28.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara internă	2	buc	350.00	28.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara internă	700.00
6	Lot.o Serviciu de reparatie și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	29.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara externa	2	buc	350.00	29.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara externa	700.00
6	Lot.o Serviciu de reparatie și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	30.Alimentare cu freon aer condiționat	1	buc	600.00	30.Alimentare cu freon aer condiționat	600.00
6	Lot.o Serviciu de reparatie și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	31.Schimb curea generator	1	buc	350.00	31.Schimb curea generator	350.00
6	Lot.o Serviciu de reparatie și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	32.Bugii motor	4	buc	200.00	32.Bugii motor	800.00
6	Lot.o Serviciu de reparatie și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	33.Ulei motor 5w30	20	lit	200.00	33.Ulei motor 5w30	4000.00
6	Lot.o Serviciu de reparatie și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	34.Set Curea distribuție	1	set	4700.00	34.Set Curea distribuție	4700.00
6	Lot.o Serviciu de reparatie și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	35. Schimb Arc spiral fata	2	buc	1000.00	35. Schimb Arc spiral fata	2000.00
6	Lot.o Serviciu de reparatie și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inklusiv piesele de schimb	36. Schimb arc spiral spate	2	buc	950.00	36. Schimb arc spiral spate	1900.00

6	Lot.6 Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inclusiv piesele de schimb	37.Lucrari electrice și diagnosticare	5	ore	350.00	37.Lucrari electrice și diagnosticare	1750.00
6	Lot.6 Serviciu de reparație și înlocuire a vehiculelor de model SKODA OCTAVIA, motor benzina 2000 cm3 4WD, (VIN COD. TMBKD41ZX78020818) anul de prod. 2006, Inclusiv piesele de schimb	38.Acumulator 6ST 60Ah	1	buc	1800.00	38.Acumulator 6ST 60Ah	1800.00

Valoarea estimativă a achiziției (lei MD):
49,120

Vicedirector

Responsabil (executor) ”QUALITY STANDARD” S.R.L

Cerințe suplimentare (după caz):
documente specifice
clauze contractuale specifice
termene de garanție/execuție
etc.