



Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1671693100066

Informația despre solicitant denumirea : IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Informația despre ofertant: Aurmilion SRL

12/26/2022

n/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau serviciilor	Produs or	Tara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2			3	4	5
		Reparația placa de bază și a pieselor electronice:					
1		Reparația placa de bază și a pieselor electronice Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
2		Reparația placa de bază și a pieselor electronice Canon MF543x	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
3		Reparația placa de bază și a pieselor electronice Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
		Reparația sursa de alimentare:					
4		Reparația sursa de alimentare Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
5		Reparația sursa de alimentare Canon MF543x	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
6		Reparația sursa de alimentare Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
		Reparația sistemului de preluare și transport hârtie:					
7		Reparația sistemului de preluare și transport hârtie Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
8		Reparația sistemului de preluare și transport hârtie Canon MF543x	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	

50323000-5

9	Reparația sistemului de preluare si transport hârtie Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
	Película termică:				
10	Película termică Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
11	Película termică Canon MF543X	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
12	Película termică Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
	Reparația subansamblu cuptor:				
13	Reparația subansamblu cuptor Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
14	Reparația subansamblu cuptor Canon MF543X	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
15	Reparația subansamblu cuptor Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
	Reparația unitate laser:				
16	Reparația unitate laser Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
17	Reparația unitate laser Canon MF543X	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
18	Reparația unitate laser Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
	Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolel,				
19	Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolel, calibrări Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
20	Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolel, calibrări Canon MF543	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
21	Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolel, calibrări Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei

Producătorul tonerului, pieselor
:SCC,

Tara de origineMarea
Britanie, in decurs de 8
de ore, la solicitare

		Profilaxie:				
22	50323000-5	Profilaxie Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecetiunii imprimantei, inlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
23		Profilaxie Canon MF543X	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecetiunii imprimantei, inlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
24		Profilaxie Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecetiunii imprimantei, inlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei
		Reîncarcare cartușe:				
25		Reîncarcare cartușe FX 10 (140 gr.), 703 (140 gr.), 737 (140 gr.), 712 (80 gr.), 725 (80 gr.), 728 (80 gr.)	SCC	Marea Britanie, China		Servicii de reîncarcare cartușe corespunde tipului imprimantei, toner, cerneala de calitate înaltă, fiecare cartuș se va reîncărca cu gramaj conform cerințelor tehnice de la producător -desamblarea cartușului,curățirea și aspirarea pieselor:lamei de curățire,,fotoreceptorului,PCRaspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate(producatorul cu renume mondial),- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor indeplinite.- calitatea și cantitatea imprimării-conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.
26		Reîncarcare cartușe (L 56)MF 543X	SCC	Marea Britanie, China		
27		Reîncarcare cartușe C-EXV-14/GPR-18(Canon iR 2018)	SCC	Marea Britanie, China		
28		Reîncarcare cartușe HP 126A(HP Laser Jet CP 1025 color)	SCC	Marea Britanie, China		
29		Reîncarcare cartușe(Sistema) Cernela(Epson L 100 ink originala 70 ml)	SCC	Marea Britanie, China		
		Regenerare cartușe:				
30		Regenerare cartușe FX 10 (140 gr.), 703 (140 gr.), 737 (140 gr.), 712 (80 gr.), 725 (80 gr.), 728 (80 gr.)	SCC	Marea Britanie, China		Servicii de restabilire/diagnosticare cartușelor include: • Dezasamblarea cartușului • Curățirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic,fotoreceptor, lama de curățire, lamela de dozare, PCR, magnet • Aspirarea cartușului de toner utilizat • Asamblarea cartușului și plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite Schimbarea bandei- calitatea și cantitatea imprimării-conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.
31		Regenerare cartușe (L 56)MF 543X	SCC	Marea Britanie, China		
32		Regenerare cartușe C-EXV-14/GPR-18(Canon iR 2018)	SCC	Marea Britanie, China		
33		Regenerare cartușe HP 126A(HP Laser Jet CP 1025 color)	SCC	Marea Britanie, China		

Semnat electronic: Podornicov S. în calitate de: director
Aurmilion SRL



