

CONTROL & SERVICE SRL

Authorized Distributor

MD – 2004, bd. Stefan cel Mare si Sfint 202

Chisinau, Moldova

Tel: +373 22 210490, mob. +373 69104034

Fax: +373 22 210492

www.rapiscansystems.com

e-mail : tudor@acristinii.com



Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1737619866049](#) din 23.01.2025

Obiectul de achiziției: Servicii de deservire a scanerelor cu raze-X

Co d CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referinț ă
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1 : Servicii de deservire a scanerelor cu raze-X							
503 000 00-8	Servicii de deservire a scanerelor cu raze-X – Rapiscan 620 XR VE (2buc)	Serv.	-	Rapiscan	Conform documentatiei de atribuire	Servicii de deservire tehnică și restabilire a funcționalității scanerelor cu raze-X pentru controlul bagajelor Rapiscan 620 XR VE. Serviciile de deservire constau din: 1. Verificarea, ajustarea și calibrarea echipamentelor; 2. Diagnosticarea defectelor; 3. Colimarea generatorului de raze X; 4. Verificarea nivelelor de energie înaltă/joasă și ajustarea în caz de necesitate; 5. Efectuarea măsurărilor de radiație în jurul echipamentului de	Nu se aplica

CONTROL & SERVICE SRL

Authorized Distributor

MD – 2004, bd. Stefan cel Mare si Sfint 202

Chisinau, Moldova

Tel:+373 22 210490, mob. +373 69104034

Fax: +373 22 210492

www.rapiscansystems.com

e-mail : tudor@acristinii.com



						scanare; 6. Scanări de test cu bagajul mostră, verificarea imaginii conform instrucțiilor; 7. Consultarea și instruirea operatorilor de la SPPS și IT 8. Alte lucrări adiționale care ar asigura buna funcționare a echipamentului: -Verificarea funcționalității la toate butoanele de oprire accidentală; -Verificarea conexiunilor între echipament, calculator, tensiune; - Verificare, ajustare a benzii rulante; - Inspectare/curățire, în caz de necesitate înlocuirea benzilor de protecție din plumb la intrare și ieșire din tunelul de scanare; -Inspectare/curățare unității de procesor a Rapiscanului; - Efectuarea arhivării și curățirea hard disc-ului; - Verificarea mărimii tensiunilor înalte și joase; -Verificare - ajustare plăcilor de cupru din fața seneratorului de raze - X. <u>Intervenții la solicitare sau cel puțin o dată pe trimestru. Timpul de răspuns la solicitările de asistență tehnică – nu mai mult de 4 ore din momentul recepționării notificării.</u>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Acristinii Tudor, În calitate de: director administrativ

Ofertantul: „, Control & Service” SRL

Adresa: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint 202