



Master-Construct

„Master-Construct,, S.R.L./MD03701/mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 119/email: master-construct2019@mail.ru

PLANUL DE ASIGURARE A SECURITĂȚII PE ȘANTIER

Post de lucru	Riscuri profesionale evaluate	Măsuri tehnice, igienico-sanitare, organizatorice sau de altă natură	Termen de realizare	Persoanele responsabile de realizarea măsurilor
1.Diriginte/ dirigintă de șantier 2.Tencuitor/ Tencuitoare 3.Zugrav/ Zugravă 4. Dulgher/ dulgheriță	- Risc de strivire, retezare, prindere, agățare, apucare, impact, lovire.	Măsuri organizatorice: ➤ Urmarea cursurilor de instruire corespunzător nivelului II de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, potrivit prevederilor art.17 alin.(7) din Legea securității și sănătății în muncă nr.186 10.07.2008. ➤ Cunoașterea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă: - Pentru șantiere temporare sau mobile aprobate prin H.G. nr.80 din 09.02.2012, - Pentru echipamente de lucru aprobate prin H.G. 353 din 05.02.2009, - Pentru locul de muncă aprobate prin H.G. 603 din 11.08.2011,	Permanent	Ștefan TECLENCO

		- Pentru semnalizare, probate prin H.G. nr. 918 din 18.11.2013.		
	- Risc de alunecare, rostogolire, răsturnare, cădere liberă de materiale, cădere de la același nivel, cădere de la înălțime.	Măsurile organizatorice: ➤ Urmarea cursurilor de instruire corespunzător nivelului II de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, potrivit prevederilor art.17 alin.(7) din Legea securității și sănătății în muncă nr.186 10.07.2008. ➤ Cunoașterea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă: - Pentru șantiere temporare sau mobile aprobate prin H.G. nr.80 din 09.02.2012, - Pentru echipamente de lucru aprobate prin H.G. 353 din 05.02.2009, - Pentru locul de muncă aprobate prin H.G. 603 din 11.08.2011, - Pentru semnalizare, probate prin H.G. nr. 918 din 18.11.2013. ➤ Marcarea zonelor cu semne de semnalizare a riscului determinat de căderea lucrătorului de la înălțime. ➤ Amplasarea scărilor trebuie să se facă astfel încât să se asigure stabilitatea lor în timpul utilizării. Scările portabile trebuie sprijinite pe un suport stabil, rezistent, imobil și de dimensiuni adecvate, astfel încât treptele să rămână orizontale. Scările suspendate trebuie atașate într-o manieră sigură și în așa fel încât să nu poată fi deplasate și să se împiedice balansarea lor. Trebuie să se împiedice alunecarea picioarelor scărilor portabile în timpul	Permanent	Ștefan TECLENCO

		utilizării prin imobilizarea treptelor de la capătul superior sau inferior al scărilor, cu ajutorul unor dispozitive antiderapante sau prin orice alte măsuri cu eficacitate echivalentă. Scările folosite pentru acces trebuie să fie suficient de lungi, astfel încât să se prelungească dincolo de platform de acces, exceptând cazul în care au fost luate alte măsuri pentru a se asigura o priză fermă. Trebuie folosite scări încrucișate și scări de extensie pentru a se împiedica mișcarea relativă a diferitor secțiuni. Scările mobile trebuie imobilizate înainte să se pășească pe ele. Scările trebuie astfel folosite încât, în orice moment, lucrătorii să se poată prinde cu mâna și sprijini în condiții de securitate. ➤ Instruirea salariaților privind dispozițiile Acordarea EIP corespunzător sarcinei de muncă.		
	- Riscuri determinate de atingerea directă/indirect/scurtcircuite.	Măsuri tehnice: ➤ Efectuarea verificărilor periodice la instalațiile electrice din birouri iar repararea conductorilor de alimentare se va efectua numai de către personal autorizat. ➤ Schimbarea echipamentelor care nu mai prezintă siguranță în utilizare. ➤ Verificarea vizuală permanent de către utilizator a integrității carcaselor echipamentelor electrice – electronice și anunțarea imediată a oricărui defect constatat.	Permanent	Ștefan TECLENCO

		Măsurile organizatorice: ➤ Dotarea locurilor de muncă cu echipament de prim ajutor și instruirea lucrătorilor pentru acordarea primului ajutor pre medical în caz de electrocutare. ➤ Utilizarea echipamentelor conform cerințelor tehnice. ➤ Verificarea riguroasă a modului în care se respect restricțiile de securitate. ➤ Întocmirea unui grafic de verificare periodică a echipamentelor tehnice și a cunoștințelor lucrătorilor.		
	- Risc determinat de culturi de bacterii, virusuri, ciuperci; - Risc determinat de expunerea la pulberi pneumoconice.	Măsurile organizatorice: ➤ Acordarea EIP, potrivit anexei nr.3 din Normele pentru elaborarea și realizarea măsurilor de protecție a muncii, aprobate prin ord.40 din 16.08.2001 de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și folosirea de către salariați pe întreaga perioadă de timp cât desfășoară activitatea. ➤ Utilizarea de protecție respiratorie.	Permanent	Ștefan TECLENCO
	- Risc determinat de repartizarea sarcinii de muncă unor lucrători cu pregătire profesională sau stare psiho – fizică necorespunzătoare; - Risc determinat de neinstruirea sau instruirea sumară a lucrătorului; - Risc determinat de nerespectarea prevederilor de securitate și sănătate în muncă;	Măsurile organizatorice: ➤ Urmărirea cursurilor de instruire corespunzător nivelului II de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, potrivit prevederilor art.17 alin.(7) din Legea securității și sănătății în muncă nr.186/10.07.2008. ➤ Cunoașterea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă: - Pentru șantier temporar sau mobil	Permanent	Ștefan TECLENCO

	- Risc determinat de menținerea în funcțiune a unor echipamente de muncă și dotări necorespunzătoare din punct de vedere etnic.	aprobate prin H.G. nr.80 din 09.02.2012, - Pentru echipamente de lucru aprobate prin H.G. 353 din 05.02.2009, - Pentru locul de muncă aprobate prin H.G. 603 din 11.08.2011, - Pentru semnalizare, probate prin H.G. nr. 918 din 18.11.2013.		
	- Risc determinat de suprasolicitarea fizică/psihică(efort dinamic) a lucrătorului.	➤ Interzicerea de a admite lucrătorul la muncă într-o stare necorespunzătoare fizică/psihică.	Permanent	Ștefan TECLENCO
	- Risc determinat de efectuarea greșită a unor operații sau reacții neadecvate; - Risc determinat de nerespectarea succesiunii operațiilor conform fișei tehnologice; - Risc determinat de efectuarea de comenzi, manevre, reglaje, poziționări, fixări, asamblări greșite; - Risc determinat de utilizarea necorespunzătoare a echipamentului individual de protecție.		Permanent	Ștefan TECLENCO
	- Risc determinat de deplasarea sau staționarea lucrătorului în zone periculoase; - Risc determinat de căderea lucrătorului de la același nivel prin dezechilibrare, împedicare, alunecare; - Risc determinat de căderea lucrătorului de la înălțime în timpul lucrului pe scară;	Măsurile organizatorice: ➤ Lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă trebuie să fie informați de către angajatori asupra tuturor măsurilor ce trebuie luate privind securitatea și sănătatea lucrătorilor pe șantier. Informațiile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor cărora le sunt adresate. ➤ Amplasarea scărilor trebuie să se facă astfel încât să se asigure stabilitatea lor în	Permanent	Ștefan TECLENCO

	- Risc determinat de căderea lucrătorului prin pășirea în gol; - Risc determinat de prezentarea la lucru în stare psio – fizică necorespunzătoare.(traumatism)	timpul utilizării. ➤ Acordarea EIP corespunzător sarcinei de muncă. Măsuri tehnice: ➤ Marcarea/îngrădirea zonelor periculoase. ➤ Marcarea zonelor cu semne de semnalizare a riscului determinat de căderea lucrătorului de la înălțime.		
	- Risc determinat de neutilizarea mijloacelor de protecție.	Măsuri organizatorice: ➤ Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminență, de găuri sau de planuri înclinate periculoase și trebuie să fie fixe, stabile și nealunecoase. ➤ Locurile de muncă care conțin posturi de lucru trebuie să fie izolate în mod corespunzător, ținând seama de tipul unității și de activitatea fizică a lucrătorilor. Lucrătorii și/sau reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă trebuie să fie informați de către angajatori asupra tuturor măsurilor ce trebuie luate privind securitatea și sănătatea lucrătorilor pe șantier. Informațiile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor cărora le sunt adresate.	Permanent	Ștefan TECLENCO
	- Risc de prăbușire în gol.		Permanent	Ștefan TECLENCO
	- Riscuri determinate de suprafețe înțepătoare/tăioase.	Măsuri organizatorice: ➤ Acordarea EIP, potrivit anexei nr.3 din Normele pentru elaborarea și realizarea măsurilor de protecție a muncii, aprobate prin ord.40 din 16.08.2001 de Ministerul	Permanent	Ștefan TECLENCO

		Muncii și Protecției Sociale și folosirea de către salariat pe întreaga perioadă de timp cât desfășoară activitatea. ➤ Instruirea salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă, la locul de muncă și periodic, cu privire la obligația fiecărui lucrător de a respecta instrucțiunile de SSM precum și despre consecințele posibile, răspunderea lor ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă.		
	- Risc determinat de contactul cu flăcări, determinat de incendii.	Măsurile organizatorice: ➤ Acordarea MP. ➤ Instruirea cu privire la securitatea antiincendiară și acordarea primului ajutor pre medical.	Permanent	Ștefan TECLENCO
	- Riscuri determinate de funcționarea defectuasă a sistemului de comandă. - Riscuri determinate de repornirea sursei de energie după întrerupere. - Riscuri determinate de influența din exterior asupra echipamentului electric.	Măsurile organizatorice: ➤ Efectuarea verificărilor periodice la instalațiile electrice. ➤ Schimbarea echipamentelor care nu mai prezintă siguranță în utilizare. ➤ Executarea măsurilor tehnice de securitate de către personal instruit și autorizat.	Permanent	Ștefan TECLENCO
	- Riscuri determinate de atingerea directă sau indirectă a echipamentelor defecte sau umede. - Risc determinat de alimentarea sau oprirea alimentării cu energie. - Riscuri determinate de scurt circuit.	➤ Verificarea vizuală a integrității izolațiilor conductorilor electrici. ➤ Utilizarea, după caz, a căștii de protecție a capului, vizierei de protecție a feței, mănușilor electroizolante, încălțăminte sau covorului electroizolant și a sculelor cu mâner electroizolant	Permanent	Ștefan TECLENCO

Notă:

1. În cazul identificării unor noi riscuri(organizatorice – tehnice), angajatorul/persoana responsabilă este obligată să le includă în planul de asigurare a securității pe șantier, precum și să efectueze măsurile de instruire a personalului vizat.
2. La lucrările pe șantier se vor respecta Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru șantiere temporare sau mobile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.80 dd 9 februarie 2012.

Semnat: _____

Nume: Ștefan TECLECNO

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „**Master-Construct**” S.R.L.