

Specificații tehnice (F4.1)

de la firma AUTOPROGRESIV-SERVICE SRL

Servicii de reparație și întreținere a automobilelor Centrul Național Anticorupție

Cerere a ofertelor de prețuri Nr.21004962

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/Servicii:					

Lotul 1 Lotul 1 Servicii de reparație Volkswagen Polo Classic, anul 1998, 1,6cm; AEE ; WVWZZZ6KZWRS9

1.1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
1.2	Schimb al roților de înțindere. (Замена роликов натяж.) 1 кт.	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
1.3	Schimb al curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	GERMANIA	OPTIBELT		SRL APS-Service	
1.4	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	ITALIA	HOFFER		SRL APS-Service	
1.5	Schimb rețea motor (Замена подушки двигателя) 1 buc	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
1.6	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
1.7	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
1.8	Schimb al discului. (Замена дисков) 2 buc.	POLONIA	KMK		SRL APS-Service	
1.9	Schimb al organelor de mână. (Замена ручного троса) 1 комп.	GERMANIA			SRL APS-Service	
1.10	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	GERMANIA			SRL APS-Service	
1.11	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
1.12	Schimb al șalelor (sabot) din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	POLONIA	TOMEX		SRL APS-Service	
1.13	Schimb al sabot la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	POLONIA	TOMEX		SRL APS-Service	
1.14	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	GERMANIA			SRL APS-Service	
1.15	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)				SRL APS-Service	
1.16	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	DANEMARCA	JPGROUP		SRL APS-Service	



1.17	Schimb al demotorului. (Замена стартера)	DANEMARCA	JPGROUP		SRL APS-Service	
1.18	Schimb al releeului de aspirație. (Замена втягивающего реле)	ITALIA	MARRELI		SRL APS-Service	
1.19	Schimb al benzilor. (Замена бендикса)	ITALIA	MARRELI		SRL APS-Service	
1.20	Schimb al debitometrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	ITALIA	MARRELI		SRL APS-Service	
1.21	Schimb al sondei lampa. (Замена лампазонда)	DANEMARCA	JPGROUP		SRL APS-Service	
1.22	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	ITALIA	MARRELI		SRL APS-Service	
1.23	Schimb buzi (Замена свечей) 1 шт.	GERMANIA	DELCoremy		SRL APS-Service	
1.24	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	DANEMARCA	JPGROUP		SRL APS-Service	
1.25	Schimb al servodirecției hidroavivice. (Замена гидросилитета руля)	POLO니아	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
1.26	Schimb al amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	POLO니아	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
1.27	Schimb al amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	POLO니아	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
1.28	Schimb al suporturilor cu rotula. (Замена шаровых опор левых, правых) 1	POLO니아	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
1.29	Schimb al sistemului articulației din partea stînga. (Замена гранат левых-правых)	DELPHI	ANGLIA		SRL APS-Service	
1.30	Schimb al saramurii barei direcție. (Замена наконечников)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
1.31	Schimb al lustrilor. (Замена люстр) 1 buc..				SRL APS-Service	
1.32	Desacheta și acheta (reglarea) roților. (Развал - схождение)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
1.33	Schimb al țiglei de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
1.34	Schimb al salembloajelor din față. (Замена сайдентблоков передние)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
1.35	Schimb al salembloajelor din spate. (Замена сайдентблоков задние) 1 кт.	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
1.36	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	OLANDA	NRF		SRL APS-Service	
1.37	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	OLANDA	NRF		SRL APS-Service	
1.38	Schimb termosta. (Замена термостата)	DANEMARCA	JPGROUP		SRL APS-Service	
1.39	Schimb lichid antișel. (Замена тосола)	POLO니아	DEXVAL		SRL APS-Service	
1.40	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)				SRL APS-Service	
1.41	Schimb placa presiune (Замена корзинны)	FRANTA	VALEO		SRL APS-Service	
1.42	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	FRANTA	VALEO		SRL APS-Service	
1.43	Schimb piment placa presiune. (Замена подшипника)	GERMANIA	TOPRAN		SRL APS-Service	
1.44	Evacuare automobile				SRL APS-Service	



1.45	Diagnosticarea suspensiei	POLONIA			SRL APS-Service	
1.46	Schimbul filtrului de aer	POLONIA	KMK		SRL APS-Service	
1.47	Schimbul filtrului de ulei	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
1.48	Schimbul filtrului de combustibil	GERMANIA	ALCO		SRL APS-Service	
1.49	Schimbul filtrului de salon din cârbune	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
1.50	Schimbul uleiului de motor 10 W 40	SLOVACIA	DYNAMAX		SRL APS-Service	
1.51	Schimb al arcului elicoidal față - 2 buc	BELGIA	MONROE		SRL APS-Service	
1.52	Schimb al arcului elicoidal spate - 2 buc	BELGIA	MONROE		SRL APS-Service	
1.53	Schimb ax cardanic (privod) - 1 buc	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
1.54	Schimb stabilizator față - 1 buc	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
1.55	Schimb al bușelor stabilizator față - 2 buc	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
1.56	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului - 1 oră				SRL APS-Service	
1.57	Lucrări neprevăzute ale electricianului - 1 oră				SRL APS-Service	
1.58	Reparația mecanismului de direcție				SRL APS-Service	
1.59	Schimb al suportului de frână față - 1 buc	GERMANIA	ABS		SRL APS-Service	
1.60	Reparația suportului de frână față - 1 buc	GERMANIA	ABS		SRL APS-Service	
1.61	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frinare	SLOVACIA	DYNAMAX		SRL APS-Service	
1.62	Demontare, montare al motorului automobilului				SRL APS-Service	
1.63	Dezasamblarea și asamblarea motorului				SRL APS-Service	
1.64	Schimb piston - 1 buc	GERMANIA	OE		SRL APS-Service	
1.65	Set inele pentru un piston	GERMANIA	OE		SRL APS-Service	
1.66	Schimb biela - 1 buc	GERMANIA	OE		SRL APS-Service	
1.67	Schimb arbore cotit - 1 buc	GERMANIA	OE		SRL APS-Service	
1.68	Schimb lagăr arbore cotit (set)	GERMANIA	GLYCO		SRL APS-Service	
1.69	Schimb lagăr biela (set)	GERMANIA	GLYCO		SRL APS-Service	
1.70	Schimb set garnituri motor	GERMANIA	GLYCO		SRL APS-Service	
1.71	Dezasamblarea, asamblarea chiulasei				SRL APS-Service	
1.72	Reparația chiulasei				SRL APS-Service	
1.73	Schimb supapă admisie - 1 buc	GERMANIA	AE		SRL APS-Service	
1.74	Schimb supapă emisie - 1 buc	GERMANIA	AE		SRL APS-Service	
1.75	Schimb semering una supapă	GERMANIA	ELRING		SRL APS-Service	
1.76	Reparația blocului cilindrilor				SRL APS-Service	
1.77	Schimb calculatorul motorului	GERMANIA	OE		SRL APS-Service	
1.78	Schimb al garniturii capac chiulasă	GERMANIA	ELRING		SRL APS-Service	
1.79	Schimb al garniturii chiulasă	GERMANIA	ELRING		SRL APS-Service	
Lotul 2 Servicii de reparație a automobilului Opel Corsa, anul 1996, 1200 cm, CRNZ, WOL00007814237068						
2.1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	



2,2	Scîmb al rotelor de înîndere. (Замена роликов натяж.) 1 кт.	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
2,3	Scîmbul curelei mecanizmului de distribuție. (Замена ГРМ)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
2,4	Scîmb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	ITALIA	MARELI		SRL APS-Service	
2,5	Scîmb rețea motor (Замена подшукки двигателя) 1 buc	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
2,6	Scîmb toba evacuare mijloc (Замена средней глушителя)	GERMANIA			SRL APS-Service	
2,7	Scîmb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	GERMANIA			SRL APS-Service	
2,8	Scîmb al discului. (Замена диска) 2 buc.	ANGIA	DELPHI		SRL APS-Service	
2,9	Scîmb al oturonului de mină. (Замена ручного троса) 1 комп.	GERMANIA			SRL APS-Service	
2,10	Scîmb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
2,11	Scîmb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
2,12	Scîmb al culelor (sabot) din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	POLOIA	TOMEX		SRL APS-Service	
2,13	Scîmb al sabot la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	POLOIA	TOMEX		SRL APS-Service	
2,14	Scîmb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)	GERMANIA			SRL APS-Service	
2,15	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)				SRL APS-Service	
2,16	Scîmb al generatorului. (Замена генератора)	DANEMARCA			SRL APS-Service	
2,17	Scîmb al demarorului. (Замена стартера)	DANEMARCA			SRL APS-Service	
2,18	Scîmb al rețelei de aspirație. (Замена втягивающего реле)	ITALIA	MARELI		SRL APS-Service	
2,19	Scîmb al benzilor. (Замена бендикса)	ITALIA	MARELI		SRL APS-Service	
2,20	Scîmb al debitometrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	ITALIA	MARELI		SRL APS-Service	
2,21	Scîmb al sondei lambda. (Замена лямбда-зонда)	ITALIA	MARELI		SRL APS-Service	
2,22	Scîmb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	POLOIA	SENTECH		SRL APS-Service	
2,23	Scîmb bușii (Замена свечей) 1 шт.	JAPAN	DENSO		SRL APS-Service	
2,24	Scîmb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	GERMANIA	DELCO		SRL APS-Service	
2,25	Scîmb al servodirectiei hidraulice. (Замена гидроусилителя руля)	TURCIA	HAT		SRL APS-Service	
2,26	Scîmb al amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	POLOIA	KMK		SRL APS-Service	
2,27	Scîmb al amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	POLOIA	KMK		SRL APS-Service	



2,28	Schimb al suporturilor cu roți, (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
2,29	Schimb al șidului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	POLONIA	KMK		SRL APS-Service	
2,30	Schimb al șurăturii barei direcție. (Замена наконечников)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
2,31	Schimb al lustrilor. (Замена люстр) 1 buc..	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
2,32	Desacheta și acheta (reglarea) roților. (Развал – схождение)				SRL APS-Service	
2,33	Schimb al țiței de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	GERMANIA	VAICO		SRL APS-Service	
2,34	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
2,35	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние) 1 kt.	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
2,36	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	OLANDA	NRF		SRL APS-Service	
2,37	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печи)	OLANDA	NRF		SRL APS-Service	
2,38	Schimb termostat. (Замена термостата)	DANEMARCA	JPGROUP		SRL APS-Service	
2,39	Schimb lichid antiigel. (Замена тосола)	POLONIA	DEXVAL		SRL APS-Service	
2,40	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)				SRL APS-Service	
2,41	Schimb placa presiune (Замена корзинь)	ITALIA	MECARM		SRL APS-Service	
2,42	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	MECARM	MECARM		SRL APS-Service	
2,43	Schimb toolment placa presiune. (Замена подшипника)	GERMANIA	TOPRAN		SRL APS-Service	
2,44	Evacuare automobil				SRL APS-Service	
2,45	Diagnosticarea suspensiei				SRL APS-Service	
2,46	Schimbul filtrului de aer	GERMANIA	ALCO		SRL APS-Service	
2,47	Schimbul filtrului de ulei	GERMANIA	ALCO		SRL APS-Service	
2,48	Schimbul filtrului de combustibil	GERMANIA	ALCO		SRL APS-Service	
2,49	Schimbul filtrului de salon din carbuine	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
2,50	Schimbul uleiului de motor 10 W 40	SLOVACIA	DYNAMAX		SRL APS-Service	
2,51	Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc	POLONIA	KMK		SRL APS-Service	
2,52	Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc	POLONIA	KMK		SRL APS-Service	
2,53	Schimb ax cardanic (привод) – 1 buc	POLONIA	KMK		SRL APS-Service	
2,54	Schimb stabilizator față – 1 buc	GERMANIA	OE		SRL APS-Service	
2,55	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	GERMANIA			SRL APS-Service	
2,56	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră				SRL APS-Service	
2,57	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră				SRL APS-Service	
2,58	Reparația mecanismului de direcție				SRL APS-Service	
2,59	Schimb al suportului de frînă față – 1 buc	GERMANIA	ABS		SRL APS-Service	



2,60	Reparația suportului de frână față – 1 buc	GERMANIA	ABS		SRL APS-Service	
2,61	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	ANGLIA	DELPHI		SRL APS-Service	
2,62	Demontare, montare al motorului automobilului				SRL APS-Service	
2,63	Dezasamblarea și asamblarea motorului				SRL APS-Service	
2,64	Schimb piston – 1 buc	GERMANIA	NURAL		SRL APS-Service	
2,65	Set inele pentru un piston	GERMANIA	NURAL		SRL APS-Service	
2,66	Schimb bielă – 1 buc		OE		SRL APS-Service	
2,67	Schimb arbore cotit – 1 buc	GERMANIA	OE		SRL APS-Service	
2,68	Schimb lagăr arbore cotit (set)	GERMANIA	GLYCO		SRL APS-Service	
2,69	Schimb lagăr bielă (set)	GERMANIA	ELRING		SRL APS-Service	
2,70	Schimb set garnituri motor	GERMANIA	ELRING		SRL APS-Service	
2,71	Dezasamblarea, asamblarea chiulasei				SRL APS-Service	
2,72	Reparația chiulasei	GERMANIA	AMS		SRL APS-Service	
2,73	Schimb supapă admisie -- 1 buc	GERMANIA	AE		SRL APS-Service	
2,74	Schimb supapă emisie -- 1 buc	GERMANIA	AE		SRL APS-Service	
2,75	Schimb semering una supapă	GERMANIA	ELRING		SRL APS-Service	
2,76	Reparația blocului cilindrilor				SRL APS-Service	
2,77	Schimb calculatorul motorului	GERMANIA	OE		SRL APS-Service	
2,78	Schimb al garniturii capac chiulasă	GERMANIA	ELRING		SRL APS-Service	
2,79	Schimb al garniturii chiulasă	GERMANIA	ELRING		SRL APS-Service	

Lotul 3 Servicii de reparație a automobilului Mercedes 190, anul 1992, 1800 cm, 10291010102117, WDB2010181A684934

3,1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
3,2	Schimb al roților de înțindere. (Замена роликов натяж.) 1 кт.	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
3,3	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	ITALIA	HOFFER		SRL APS-Service	
3,4	Schimb rețea motor (Замена подушки двигателя)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
3,5	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	GERMANIA	BOSAL		SRL APS-Service	
3,6	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	GERMANIA	BOSAL		SRL APS-Service	
3,7	Schimb al discurilor. (Замена дисков)	ANGLIA	DELPHI		SRL APS-Service	
3,8	Schimb al otgonului de mîna. (Замена ручного троса) 1 комп.	GERMANIA	ABS		SRL APS-Service	
3,9	Schimb al tulpinilor din față. (Замена подшипников при необходимости)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
3,10	Schimb tulpinilor din spate. (Замена подшипников при необходимости)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
3,11	Schimb al calelor (saboți) din față. (Замена колодок передние) 1 комп	POLONIA	TOMEX		SRL APS-Service	



3,12	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	POLONIA	TOMEX		SRL APS-Service	
3,13	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	ITALIA	MALO		SRL APS-Service	
3,14	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)					
3,15	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	DANEMARCA	JPGROUP		SRL APS-Service	
3,16	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	DANEMARCA	JPGROUP		SRL APS-Service	
3,17	Schimb al perilor, bucselor. (Замена щеток, втулок)	ITALIA	MARELLI		SRL APS-Service	
3,18	Schimb al rețelului de aspirație. (Замена втягивающего реле)	ITALIA	MARELLI		SRL APS-Service	
3,19	Schimb al benzilor. (Замена бендикса)	ITALIA	MARELLI		SRL APS-Service	
3,20	Schimb al debitmetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	GERMANIA	BOSCH		SRL APS-Service	
3,21	Schimb al sondei lambda. (Замена лямбда-зонда)	ITALIA	MARELLI		SRL APS-Service	
3,22	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	ITALIA	ERA		SRL APS-Service	
3,23	Schimb buclii (Замена свечей)	GERMANIA	BOSCH		SRL APS-Service	
3,24	Schimb ridicator electric geam uși față	GERMANIA	TOPRAN		SRL APS-Service	
3,25	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	GERMANIA	BOSCH		SRL APS-Service	
3,26	Schimb al servodirecției hidraulice. (Замена гидросистемы руля)	GERMANIA	BOSCH		SRL APS-Service	
3,27	Schimb al amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
3,28	Schimb al amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
3,29	Schimb al suporturilor cu roți. (Замена шаровых опор левых, правых)	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
3,30	Schimb al sistemului articulațiilor din partea stînga. (Замена гранат левых-правых)	POLONIA	KMK		SRL APS-Service	
3,31	Schimb al carăușului bazei direcției. (Замена наконечников)	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
3,32	Schimb al lustrilor. (Замена люстр)	DANEMARCA	JPGROUP		SRL APS-Service	
3,33	Desacheta și acheta (теглarea) roților. (Развал – сходжение)				SRL APS-Service	
3,34	Schimb al țigii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	GERMANIA			SRL APS-Service	
3,35	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайленблوكсов передние)	GERMANIA			SRL APS-Service	
3,36	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайленблوكсов задние)	GERMANIA	AMOOG		SRL APS-Service	
3,37	Schimb spății cardanice (замена крестовины)	GERMANIA			SRL APS-Service	
3,38	Schimb al reducerilor puntea spate (редуктор заднего моста)	GERMANIA			SRL APS-Service	



3,39	Scîmb radiator (Замена основного радиатора)	OLANDA	NRF		SRL APS-Service	
3,40	Scîmb radiator sobă (Замена радиатора печки)	OLANDA	NRF		SRL APS-Service	
3,41	Scîmb termostaț. (Замена термостата)	GERMANIA			SRL APS-Service	
3,42	Scîmb țichid antițel. (Замена тосола)	POLOANIA	DEXWAL		SRL APS-Service	
3,43	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПГ)	GERMANIA			SRL APS-Service	
3,44	Scîmb placa presiune (Замена корзини)	GERMANIA			SRL APS-Service	
3,45	Scîmb disc ambreaj. (Замена диска)	GERMANIA			SRL APS-Service	
3,46	Scîmb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	GERMANIA			SRL APS-Service	

Lotul 4 Servicii de reparație a automobilului Toyota Land Cruiser, anul 1997, 4500 cm, benzîn, 1FZ0313498, FZ1800179557

4,1	Scîmb de pompră de ulei. (Замена масляного насоса)	JAPAN	AISEN		SRL APS-Service	
4,2	Scîmb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	JAPAN	GMB		SRL APS-Service	
4,3	Scîmb al pompei de benzînă. (Замена бензонасоса)	GERMANI	SKV		SRL APS-Service	
4,4	Scîmb rețea motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	GERMANIA	FEBEST		SRL APS-Service	
4,5	Scîmb tuba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	GERMANIA	BOSAL		SRL APS-Service	
4,6	Scîmb al discurilor. (Замена дисков) 2 Штр.	JAPAN	KASYAMA		SRL APS-Service	
4,7	Scîmb al ogionului de mînă. (Замена ручного троса) 1 комп.	JAPAN	BLUEPRINT		SRL APS-Service	
4,8	Scîmb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	ITALIA	ASIKA		SRL APS-Service	
4,9	Scîmb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	FRANTA	SNR		SRL APS-Service	
4,10	Scîmb al calelor (saboți) din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	ITALIA	JAPCO		SRL APS-Service	
4,11	Scîmb al saboți la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	POLOANIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
4,12	Scîmb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)	JAPAN	KASYAMA		SRL APS-Service	
4,13	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)	GERMANIA	DELCOREMI		SRL APS-Service	
4,14	Scîmb al generatorului. (Замена генератора)	GERMANIA	DELCOREMI		SRL APS-Service	
4,15	Scîmb al demotorului. (Замена стартера)	GERMANIA			SRL APS-Service	
4,16	Scîmb al rețelei de aspirație. (Замена втягивающее реле)	ITALIA	MARELI		SRL APS-Service	
4,17	Scîmb al benzîks. (Замена бензопомпы)	ITALIA	MARELI		SRL APS-Service	
4,18	Scîmb al debitmetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	ITALIA	MARELI		SRL APS-Service	



4,19	Scîmb al sondei lambră . (Замена лямбдозонда)	ITALIA	MARELLI		SRL APS-Service	
4,20	Scîmb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	JAPAN	BLUEPRINT		SRL APS-Service	
4,21	Scîmb bujie (Замена свечей)	JAPAN	DENSO		SRL APS-Service	
4,22	Scîmb carburator	JAPAN	OE		SRL APS-Service	
4,23	Scîmb ridicator electric ęsem	JAPAN	OE		SRL APS-Service	
4,24	Scîmb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	POLONIA	REMI		SRL APS-Service	
4,25	Scîmb al servodirectiei hidraulice.(Замена гидроусилителя руля)	POLOIA	REMI		SRL APS-Service	
4,26	Scîmb al redusiei ruliї spate	JAPAN	OE		SRL APS-Service	
4,27	Scîmb al amortizator fađa. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	JAPAN	KAWABA		SRL APS-Service	
4,28	Scîmb al amortizator spate.(Замена амортизаторов задние)2 шт.	BELGIA	MONROE		SRL APS-Service	
4,29	Scîmb al carăiului bagei directiei.(Замена наконечников)	GERMANIA	MOOG		SRL APS-Service	
4,30	Scîmb al lusterilor. (Замена люстр) 1 buc.				SRL APS-Service	
4,31	Desacheta și acheta (геглаца) toїilor.(Развал – сходжение)				SRL APS-Service	
4,32	Scîmb al țijeї de comandă a directiei.(Замена рулевой тяги)	JAPAN	NIPARTS		SRL APS-Service	
4,33	Scîmb al saienblocurilor din fađa. (Замена сайентблоков передние)	JAPAN	OE		SRL APS-Service	
4,34	Scîmb al saienblocurilor din spate.(Замена сайентблоков задние) 1кт.	GERMANIA	FEBEST		SRL APS-Service	
4,35	Scîmb eteїї cardanice (замена крестовины)	ITALIA	ASICA		SRL APS-Service	
4,36	Scîmb radiator (Замена основного радиатора)	POLOIA	POLCAR		SRL APS-Service	
4,37	Scîmb radiator sobă (Замена радиатора печки)	POLOIA	POLCAR		SRL APS-Service	
4,38	Scîmb al compresorului de frion	GERMANIA	HELLA		SRL APS-Service	
4,39	Scîmb termostal. (Замена термостата)	GERMANIA	HELLA		SRL APS-Service	
4,40	Scîmb lichid antiigel. (Замена тосола)	POLOIA	DEXWAL		SRL APS-Service	
4,41	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)				SRL APS-Service	
4,42	Scîmb placa presiune (Замена корзины)	JAPAN	AYSEN		SRL APS-Service	
4,43	Scîmb disc ambreї. (Замена диска)	JAPAN	AYSEN		SRL APS-Service	
4,44	Scîmb piliament placa presiune. (Замена подшипника)	JAPAN	GMB		SRL APS-Service	
Lotul 5 Servicii de reparație a automobilului ęcoda Octavia, anul 2007, 1600 cm, BFQ2007, TMBD41U588833327						
5,1	Scîmb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	POLOIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
5,2	Scîmb al toїilor de înțindere. (Замена роликов натяж.) 1 кт.	DANEMARCA	JPGROUP		SRL APS-Service	



5,3	Scimbuл curelei mecanizmului de distributie (Замена ГРМ)	GERMANIA	OPTIBELT		SRL APS-Service	
5,4	Scimb al pompei de benzina. (Замена бензонасоса)	ITALIA	HOFFER		SRL APS-Service	
5,5	Scimb reța motor (Замена полушки двигателя) 1 buc	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
5,6	Scimb toba evacuate spate (Замена задней части глушителя)	GERMANIA	BOSAL		SRL APS-Service	
5,7	Scimb toba evacuate mijloc (Замена средней части глушителя)	GERMANIA	BOSAL		SRL APS-Service	
5,8	Scimb al discurilor. (Замена дисков) 2 buc.	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
5,9	Scimb al ogonului de mîna. (Замена ручная тросца) 1 комп.	DANEMARCA	JPGROUP		SRL APS-Service	
5,10	Scimb al rulmenților din fața. (Замена подшипников при необходимости перешире)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
5,11	Scimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
5,12	Scimb al celorlalt (saboți) din fața. (Замена колодок перешире) 1 комп.	POLONIA	TOMEX		SRL APS-Service	
5,13	Scimb al saboți la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	POLONIA	TOMEX		SRL APS-Service	
5,14	Scimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)	ANGLIA	DELPHI		SRL APS-Service	
5,15	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)				SRL APS-Service	
5,16	Scimb al generatorului. (Замена генератора)	DANEMARCA	JPGROUP		SRL APS-Service	
5,17	Scimb al demarului. (Замена стартера)	DANEMARCA	JPGROUP		SRL APS-Service	
5,18	Scimb al releului de aspirație. (Замена втягивающего реле)	ITALIA	MARELI		SRL APS-Service	
5,19	Scimb al bendiks. (Замена бендикса)	ITALIA	MARELI		SRL APS-Service	
5,20	Scimb al debitmetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	ITALIA	MARELI		SRL APS-Service	
5,21	Scimb al sondei lamba. (Замена лампа зонда)	ITALIA	MARELI		SRL APS-Service	
5,22	Scimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	POLONIA	SENTECH		SRL APS-Service	
5,23	Scimb buzi (Замена свечей) 1 шт.	ITALIA	DENSO		SRL APS-Service	
5,24	Scimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	TURCIA	VICA		SRL APS-Service	
5,25	Scimb al servodirectiei hidraulice. (Замена гидросистема руля)	TURCIA	VICA		SRL APS-Service	
5,26	Scimb al amortizator față. (Замена амортизаторов перешире) 2 шт.	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
5,27	Scimb al amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
5,28	Scimb al suporturilor cu roți. (Замена шаровых опор левых, правых)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	



5,29	Schimb al sediului articulațiilor dreapta sînga. (Замена Гранат левых-правых)	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
5,30	Schimb al carăuții barei direcției. (Замена наконечников)	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
5,31	Schimb al lustrilor. (Замена люстр) 1 buc..	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
5,32	Desacheta și acheta (reglarea) roților (Развал – схождение)					
5,33	Schimb al țigii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
5,34	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	POLONIA	KMK		SRL APS-Service	
5,35	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние) 1 kt.	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
5,36	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	OLANDA	NRF		SRL APS-Service	
5,37	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печи)	DANEMARCA	JRGROUP		SRL APS-Service	
5,38	Schimb termostaț. (Замена термостата)	GERMANIA	BEGR		SRL APS-Service	
5,39	Schimb lichid antișel. (Замена тосола)	POLONIA	DEKVAL		SRL APS-Service	
5,40	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)				SRL APS-Service	
5,41	Schimb plăsa presiune (Замена корзины)	ITALIA	MECARM		SRL APS-Service	
5,42	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	ITALIA	MECARM		SRL APS-Service	
5,43	Schimb pulment plăsa presiune. (Замена подшипника)	GERMANIA	SACHS		SRL APS-Service	
5,44	Schimb cutie viteză (Замена КПП)		OE		SRL APS-Service	
5,45	schimb al compresorului de freon	OLANDA	NRF		SRL APS-Service	
5,46	schimb al ridicatorului de geam electric	DANEMARCA	JRGROUP		SRL APS-Service	
5,47	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кyuлтка)	GERMANIA			SRL APS-Service	
5,48	Evacuare automobii				SRL APS-Service	
5,49	Diagnosticarea suspensiei				SRL APS-Service	
5,50	Schimbul filtrului de aer	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
5,51	Schimbul filtrului de ulei	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
5,52	Schimbul filtrului de combustibil	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
5,53	Schimbul filtrului de salon din cârbune	POLONIA	DENCHERMAN		SRL APS-Service	
5,54	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	SL OVACIA	DYNAMAX		SRL APS-Service	
5,55	Schimb al arcului elicoideal față – 2 buc	POLONIA	KMK		SRL APS-Service	
5,56	Schimb al arcului elicoideal spate – 2 buc	POLONIA	KMK		SRL APS-Service	
5,57	Schimb ax cardanic (привод) – 1 buc	GERMANIA	LOBRO		SRL APS-Service	
5,58	Schimb stabilizator față – 1 buc	GERMANIA	OE		SRL APS-Service	
5,59	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	GERMANIA	OPTIMAL		SRL APS-Service	
5,60	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră				SRL APS-Service	
5,61	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră				SRL APS-Service	



5,62	Reparația mecanismului de direcție	GERMANIA	TRW			SRL APS-Service	
5,63	Schimb al suportului de frână față – 1 buc	GERMANIA	TRW			SRL APS-Service	
5,64	Reparația suportului de frână față – 1 buc	GERMANIA	TRW			SRL APS-Service	
5,65	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frinare	ANGLIA	DELPHI			SRL APS-Service	
5,66	Demontare, montare al motorului automobilului					SRL APS-Service	
5,67	Dezasamblarea și asamblarea motorului					SRL APS-Service	
5,68	Schimb piston – 1 buc	GERMANIA	NURAL			SRL APS-Service	
5,69	Set inele pentru un piston	GERMANIA	NURAL			SRL APS-Service	
5,70	Schimb biela – 1 buc	GERMANIA	OE			SRL APS-Service	
5,71	Schimb arbore cotit – 1 buc	GERMANIA	OE			SRL APS-Service	
5,72	Schimb lagăr arbore cotit (set)	GERMANIA	GLYCO			SRL APS-Service	
5,73	Schimb lagăr biela (set)	GERMANIA	GLYCO			SRL APS-Service	
5,74	Schimb set garnituri motor	ITALIA	AUSA			SRL APS-Service	
5,75	Dezasamblarea, asamblarea chiulasei					SRL APS-Service	
5,76	Reparația chiulasei					SRL APS-Service	
5,77	Schimb supapă admisie – 1 buc	GERMANIA	AE			SRL APS-Service	
5,78	Schimb supapă emisie – 1 buc	GERMANIA	AE			SRL APS-Service	
5,79	Schimb scemring una supapă	GERMANIA	ELRING			SRL APS-Service	
5,80	Reparația blocului cilindrilor					SRL APS-Service	
5,81	Schimb calculatorul motorului	GERMANIA	OE			SRL APS-Service	
5,82	Schimb al garniturii capac chiulasă	GERMANIA	ELRING			SRL APS-Service	
5,83	Schimb al garniturii chiulasă	GERMANIA	ELRING			SRL APS-Service	
5,84	Schimb agent refrigerant					SRL APS-Service	
5,85	Agent refrigerant R 134 (100 gr.)	GERMANIA	FREIN			SRL APS-Service	

Lotul 6Servicii de reparație a automobilului Opel AstraG, anul 2007, 1600 cm, Z16XEP20LC5698, WOLOTGF698G066740

6,1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	EUROPA	AUTOMEGA			SRL APS-Service	
6,2	Schimb al roților de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 кт.	Germani	Optimal			SRL APS-Service	
6,3	Schimbul curelei mecanizmului de distribuție (Замена ГРМ)	Germani	Optibel			SRL APS-Service	
6,4	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Itali	Hoffer			SRL APS-Service	
6,5	Schimb rețea motor (Замена подушки двигателя) 1 buc	Germani	Topran			SRL APS-Service	
6,6	Schimb toba evacuate spate (Замена задней части глушителя)	Itali	Bosal			SRL APS-Service	
6,7	Schimb toba evacuate mijloc (Замена среднй части глушителя)	Itali	Bosal			SRL APS-Service	
6,8	Schimb al discurilor. (Замена дисков) 2 buc.	Polonia	Kamoka			SRL APS-Service	



6,9	Schimb al organelor de mîna. (Замена ручнова проеса) 1 комп.	Dania	JP group		SRL APS-Service	
6,10	Schimb al pilmeilor din fața. (Замена подшипников при необходимости передние)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
6,11	Schimb pilmeilor din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
6,12	Schimb al saletor (sabot) din fața. (Замена колодок передние) 1 комп.	Polonia	Tomex		SRL APS-Service	
6,13	Schimb al sabot la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Polonia	Tomex		SRL APS-Service	
6,14	Schimb furcii frînă (Замена тормозных шлангов)	Germani	Torpan		SRL APS-Service	
6,15	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)		1	1	SRL APS-Service	
6,16	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
6,17	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
6,18	Schimb al releeului de aspirație. (Замена втягивающего реле)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
6,19	Schimb al bendiks. (Замена бендикса)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
6,20	Schimb al debitmetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	GrandBritania	Delphi		SRL APS-Service	
6,21	Schimb al sondei lambda. (Замена лямбда-зонда)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
6,22	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	GrandBritania	Delphi		SRL APS-Service	
6,23	Schimb bușii (Замена свечей) 1 шт.	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
6,24	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Polonia	lauber		SRL APS-Service	
6,25	Schimb al servodirecției hidraulice. (Замена гидросистемы руля)	Polonia	lauber		SRL APS-Service	
6,26	Schimb al amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
6,27	Schimb al amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
6,28	Schimb al suporților cu roți. (Замена шаровых опор левых, правых)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
6,29	Schimb al șidului articulațiilor din partea stînga. (Замена пружин левых-правых)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
6,30	Schimb al carăușii barei direcție. (Замена наконечников)	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
6,31	Schimb al lustrilor. (Замена люстр) 1 buc.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
6,32	Desacheta și acheta (тегласа) roților. (Развал - сходжение)				SRL APS-Service	
6,33	Schimb al țigii de somplă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
6,34	Schimb al șablonurilor din fața. (Замена сайлентблоков передние)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	



6,35	Schimb al saletblocurilor din spate.(Замена сайентблоков задние) 1 кт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
6,36	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Olanda	NRF		SRL APS-Service	
6,37	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печи)	Olanda	NRF		SRL APS-Service	
6,38	Schimb termostat. (Замена термостата)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
6,39	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Slovakia	Dynamax		SRL APS-Service	
6,40	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)				SRL APS-Service	
6,41	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	
6,42	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	
6,43	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	
6,44	Schimb cutie viteză (Замена КПП)	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
6,45	schimb al compresorului de freon	Germani	Mahle		SRL APS-Service	
6,46	schimb al ridicătorului de geam electric				SRL APS-Service	
6,47	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
6,48	Evacuare automobii				SRL APS-Service	
6,49	Diagnosticarea suspensiei				SRL APS-Service	
6,50	Schimbul filtrului de aer	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
6,51	Schimbul filtrului de ulei	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
6,52	Schimbul filtrului de combustibil	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
6,53	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
6,54	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	GrandBritania	Delphi		SRL APS-Service	
6,55	Schimb al arcului elicoideal față – 1 buc	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
6,56	Schimb al arcului elicoideal spate – 1 buc	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
6,57	Schimb ax cardanic (привод) – 1 buc	Polonia	GSP		SRL APS-Service	
6,58	Schimb stabilizator față – 1 buc	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
6,59	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
6,60	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră				SRL APS-Service	
6,61	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră				SRL APS-Service	
6,62	Reparația mecanismului de direcție				SRL APS-Service	
6,63	Schimb al suportului de frână față – 1 buc	Germani	TRW		SRL APS-Service	
6,64	Reparația suportului de frână față – 1 buc	Germani	TRW		SRL APS-Service	
6,65	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	GrandBritania	Delphi		SRL APS-Service	
6,66	Demontare, montare al motorului automobilului				SRL APS-Service	
6,67	Dezasamblarea și asamblarea motorului				SRL APS-Service	
6,68	Schimb piston – 1 buc	Germani	Victor reinz		SRL APS-Service	
6,69	Set inele pentru un piston	Germani	Victor reinz		SRL APS-Service	
6,70	Schimb biela – 1 buc	Germani	Victor reinz		SRL APS-Service	



6,71	Schimb arbore cotic – 1 buc	Germani	Kolbenshnidt		SRL APS-Service	
6,72	Schimb lagăr arbore cotic (set)	Germani	Kolbenshnidt		SRL APS-Service	
6,73	Schimb lagăr bieă (set)	Germani	Kolbenshnidt		SRL APS-Service	
6,74	Schimb set garnituri motor	Germani	Victor reinz		SRL APS-Service	
6,75	Dezasamblarea, asamblarea chiulasei				SRL APS-Service	
6,76	Reparația chiulasei				SRL APS-Service	
6,77	Schimb supără admisie – 1 buc	Germani	AE		SRL APS-Service	
6,78	Schimb supără emisie – 1 buc	Germani	AE		SRL APS-Service	
6,79	Schimb semetring una supără	Germani	Victor reinz		SRL APS-Service	
6,80	Reparația blocului cilindrilor	Germani	Victor reinz		SRL APS-Service	
6,81	Schimb calculatorul motorului	Germani	Victor reinz		SRL APS-Service	
6,82	Schimb al garniturii capac chiulasă	Germani	Victor reinz		SRL APS-Service	
6,83	Schimb al garniturii chiulasă	Germani	Victor reinz		SRL APS-Service	
6,84	Schimb agent refrigerant	Polonia	Frid		SRL APS-Service	
Lotul 7 Servicii de reparație a automobilului Volkswagen Passat, anul 1998, 1600 cm, AHI133571, WVWZZZ3BZWFP366797						
7,1	Schimb al pompei de apă. (Замеа водной помпы)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
7,2	Schimb al rolelor de întindere. (Замеа роликов натяж.) 1 кт.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
7,3	Schimb curelei mecanizmului de distribuție. (Замеа ГРМ)	Germani	Optibelt		SRL APS-Service	
7,4	Schimb al pompei de benzină. (Замеа бензонасоса)	Itali	Hoffer		SRL APS-Service	
7,5	Schimb reța motor (Замеа подушки двигателя)	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
7,6	Schimb toba евакуате spate (Замеа задней части глушителя)	Itali	Bossal		SRL APS-Service	
7,7	Schimb toba евакуате mijloc (Замеа средней части глушителя)	Itali	Bossal		SRL APS-Service	
7,8	Schimb al discului. (Замеа дисков) 2 шт.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
7,9	Schimb al orgonului de mână. (Замеа ручного троса) 1 комп.	Itali	Malo		SRL APS-Service	
7,10	Schimb al rulmenților din față. (Замеа подшипников при необходимости передние)	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
7,11	Schimb rulmenților din spate. (Замеа подшипников при необходимости задние)	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
7,12	Schimb al șalelor (saboți) din față. (Замеа колодок передние) 1 комп.	Polonia	Tomex		SRL APS-Service	
7,13	Schimb al șaboț la toți din spate. (Замеа колодок задние) 1 комп.	Polonia	Tomex		SRL APS-Service	
7,14	Schimb al cilindrilor receptori din spate. (Замеа тормозных цилиндров задние)	GrandBritaniea	Delphi		SRL APS-Service	



7,15	Schimb furtun fîmă (Замена тормозных шлангов)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
7,16	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)				SRL APS-Service	
7,17	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
7,18	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
7,19	Schimb al releului de aspiratie. (Замена втягивающего реле)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
7,20	Schimb al benzinei. (Замена бензобака)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
7,21	Schimb al debitmetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Itali	Hoffer		SRL APS-Service	
7,22	Schimb al sondei lambda. (Замена лямбда-зонда)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
7,23	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	GrandBritania	Delphi		SRL APS-Service	
7,24	Schimb buji (Замена свечей)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
7,25	Schimb ridicator electric geam usi față	Dania	JP group		SRL APS-Service	
7,26	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Polonia	Lauber		SRL APS-Service	
7,27	Schimb al servodirectiei hidraulice. (Замена гидросилителя руля)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
7,28	Schimb al amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
7,29	Schimb al amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
7,30	Schimb al suportilor cu roți. (Замена шаровых опор левых, правых)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
7,31	Schimb al sîdului articulațiilor deasupra sîngă. (Замена гранат левых-правых)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
7,32	Schimb al saramurii barei directiei. (Замена наконечников)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
7,33	Schimb al lustrilor. (Замена люстр) 1 buc.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
7,34	Desacheta și acheta (тегляча) roților. (Развал - сходжение)				SRL APS-Service	
7,35	Schimb al țirei de comandă a directiei. (Замена рулевой тяги)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
7,36	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайленблوكсов передние)	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
7,37	Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайленблوكсов задние)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
7,38	Schimb braț (замена рычагов) 8 шт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
7,39	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Olanda	NRF		SRL APS-Service	
7,40	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Olanda	NRF		SRL APS-Service	
7,41	Schimb termostat. (Замена термостата)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
7,42	Schimb lichid antișel. (Замена тосола)	Slovakia	Dynamax		SRL APS-Service	



7,43	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	
7,44	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	
7,45	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	
7,46	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	
7,47	Evacuare autotur				SRL APS-Service	
7,48	Diagnosticarea suspensiei	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
7,49	Schimbul filtrului de aer	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
7,50	Schimbul filtrului de ulei	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
7,51	Schimbul filtrului de combustibil	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
7,52	Schimbul filtrului de salon din carbune	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
7,53	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
7,54	Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
7,55	Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
7,56	Schimb ax cardanic (привод) – 1 buc	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
7,57	Schimb stabilizator față – 1 buc	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
7,58	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc				SRL APS-Service	
7,59	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră				SRL APS-Service	
7,60	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră				SRL APS-Service	
7,61	Reparația mecanismului de direcție	Germani	TRW		SRL APS-Service	
7,62	Schimb al suportului de frână față	Germani	TRW		SRL APS-Service	
7,63	Reparația suportului de frână față	Germani	Delphi		SRL APS-Service	
7,64	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frinare	GrandBritania			SRL APS-Service	
7,65	Demontare, montare al motorului automobilului				SRL APS-Service	
7,66	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Germani	Kolbenschmidt		SRL APS-Service	
7,67	Schimb piston – 1 buc	Germani	Kolbenschmidt		SRL APS-Service	
7,68	Set inele pentru un piston	Germani	Kolbenschmidt		SRL APS-Service	
7,69	Schimb biela – 1 buc	Germani	Kolbenschmidt		SRL APS-Service	
7,70	Schimb arbore cotit – 1 buc	Germani	Kolbenschmidt		SRL APS-Service	
7,71	Schimb lagăr arbore cotit (set)	Germani	Kolbenschmidt		SRL APS-Service	
7,72	Schimb lagăr biela (set)	Germani	Victor reinz		SRL APS-Service	
7,73	Schimb set garnituri motor	Germani			SRL APS-Service	
7,74	Dezasamblarea, asamblarea chiulasei				SRL APS-Service	
7,75	Reparația chiulasei	Germani	AE		SRL APS-Service	
7,76	Schimb supapă admisie – 1 buc	Germani	AE		SRL APS-Service	
7,77	Schimb supapă emisie – 1 buc	Germani			SRL APS-Service	
7,78	Schimb semering una supapă	Germani	Victor reinz		SRL APS-Service	
7,79	Reparația blocului cilindrilor				SRL APS-Service	



7,80	Schimb al gamitului capac chiușă	Germani	Corteco		SRL APS-Service	
7,81	Schimb al gamitului chiușă	Germani	Corteco		SRL APS-Service	
Lotul 8 Servicii de reparație a automobilului MERCEDES SPRINTER, anul 2006, 2148 cm, 6469851270468, WDB9067331S137240						
8,1	Schimb al roților de înțindere. (Zămenă roților nățj.) 1 kt.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
8,2	Schimb al roților de apă. (Zămenă volănoy pompy)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
8,3	Schimb al roților de combustibil (Zămenă benzonaosa)	Itali	Hoffer		SRL APS-Service	
8,4	Schimb rețea motor (Zămenă podușki dvigatelia) 1 buc.	Dania	JP group		SRL APS-Service	
8,5	Schimb toba evăcuare spate (Zămenă zădnei časti glușitelia)	Itali	Bossal		SRL APS-Service	
8,6	Schimb al discului. (Zămenă diskov) 2 шт.	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
8,7	Schimb al otorgului de mîă. (Zămenă ručnova tpocea) 1 kom.	Dania	JP group		SRL APS-Service	
8,8	Schimb al rulmenților din față. (Zămenă podșinnikov pri neobčhodnosti tpeadnei)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
8,9	Schimb rulmenților din spate. (Zămenă podșinnikov pri neobčhodnosti zădnei)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
8,10	Schimb al calelor (sabot) din față (Zămenă kolodok tpeadnei) 1 kom.	Polonia	Tomex		SRL APS-Service	
8,11	Schimb al sabot la toți din spate. (Zămenă kolodok zădnei) 1 kom.	Polonia	Tomex		SRL APS-Service	
8,12	Schimb furtun gîă (Zămenă tormoznyh ŝlanov)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
8,13	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)		1	1	SRL APS-Service	
8,14	Schimb al generatorului. (Zămenă генератора)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
8,15	Schimb al demarorului. (Zămenă стартера)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
8,16	Schimb al reților, bucelor. (Zămenă ŝetok. vtulok)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
8,17	Schimb al rețelului de aspirație. (Zămenă vtivayuşee rele)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
8,18	Schimb al bendiks. (Zămenă бендекса)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
8,19	Schimb al debimetului de aer. (Zămenă paxolomera vozдуха)	Itali	Hoffer		SRL APS-Service	
8,20	Schimb al sondei lămbă. (Zămenă лăмдозонда)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
8,21	Schimb buzi de încălzire (Zămenă свечей накала)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
8,22	Schimb rădicator electric geam uși față	Dania	JP group		SRL APS-Service	
8,23	Schimb al mecanismului de direcție. (Zămenă рулевой рейки)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
8,24	Schimb al servodirecției hidraulice (Zămenă гидроусилителя руля)	Dania	JP group		SRL APS-Service	



8,25	Scîmb al amortizator fața. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
8,26	Scîmb al amortizator spate. (Замена амортизаторов задние 2 шт.)	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
8,27	Scîmb al suportulor cu roți. (Замена шаровых опор левых, правых)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
8,28	Scîmb al sistemului articulației din față. (Замена пружин левых-правых)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
8,29	Scîmb al carterului babei direcției. (Замена наконечников)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
8,30	Scîmb al lustrilor. (Замена люстр) 1 buc.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
8,31	Desacharea și acharea (reglarea) roților. (Развал – сходжение)		1	1	SRL APS-Service	
8,32	Scîmb al țigii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
8,33	Scîmb al salenblochilor din față. (Замена сайленблоков передние)	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
8,34	Scîmb al salenblochilor din spate. (Замена сайленблоков задние) 1 кт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
8,35	Scîmb eticii cardanice (замена крестовины)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
8,36	Scîmb radiator (Замена основного радиатора)	Olanda	NRF		SRL APS-Service	
8,37	Scîmb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Olanda	NRF		SRL APS-Service	
8,38	Scîmb termosist. (Замена термостата)	Itali	Magnet/Marelli		SRL APS-Service	
8,39	Scîmb lichid antiigel. (Замена тосола)	Slovakia	Dynamax		SRL APS-Service	
8,40	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)		1	1	SRL APS-Service	
8,41	Scîmb placa presiune (Замена корзинны)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	
8,42	Scîmb disc ambreaj. (Замена диска)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	
8,43	Scîmb pînnei placa presiune. (Замена подшипника)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	

Lotul 9 Servicii de reparație a autoturajului Opel Astra H, anul 2011, 1600 cm, A16XER20R6961, W010AHL69CG006214

9,1	Scîmb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
9,2	Scîmb al rolelor de înfrîngere. (Замена роликов натяж.) 1 кт.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
9,3	Scîmbul curelei mecanizmului de distribuție. (Замена ГРМ)	Germani	Optibelt		SRL APS-Service	
9,4	Scîmb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Itali	Hoffer		SRL APS-Service	
9,5	Scîmb rețea motor (Замена подушки двигателя)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
9,6	Scîmb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Itali	Bossal		SRL APS-Service	
9,7	Scîmb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Itali	Bossal		SRL APS-Service	



9,8	Schimb al discutiilor. (Замена дисков) 2 buc.	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
9,9	Schimb al ogonului de mîna. (Замена ручного троса) 1 комп.	Dania	JP group		SRL APS-Service	
9,10	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
9,11	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
9,12	Schimb al saletilor (sabot) din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Polonia	Tomex		SRL APS-Service	
9,13	Schimb al sabot la toți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Polonia	Tomex		SRL APS-Service	
9,14	Schimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
9,15	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)				SRL APS-Service	
9,16	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
9,17	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
9,18	Schimb al releiului de aspiratie. (Замена втягивающего реле)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
9,19	Schimb al bendiks. (Замена бендикса)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
9,20	Schimb al debitmetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Itali	Hoffer		SRL APS-Service	
9,21	Schimb al sondei lambră. (Замена лампозонда)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
9,22	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	GrandBritania	Delphi		SRL APS-Service	
9,23	Schimb buzii (Замена свечей) 1 шт.	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
9,24	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
9,25	Schimb al servodirecției hidraulice. (Замена гидросистема руля)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
9,26	Schimb al amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
9,27	Schimb al amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
9,28	Schimb al suporturilor cu roți. (Замена шаровых опор левых, правых)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
9,29	Schimb al sidului articulațiilor dresară stînga. (Замена гранат левых-правых)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
9,30	Schimb al carăuțului barei direcție. (Замена наконечников)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
9,31	Schimb al lusterilor. (Замена люстр) 1 buc..	Germani	optimal		SRL APS-Service	
9,32	Desacheta și acheta (reglarea) roților. (Развал – сходжение)				SRL APS-Service	
9,33	Schimb al țigiei de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	



9,34	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайленблуків передніе)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
9,35	Schimb al salenblocurilor din spate (Замена сайленблуків задніе) 1 кт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
9,36	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Olanda	NRF		SRL APS-Service	
9,37	Schimb radiator soba (Замена радиатора печки)	Olanda	NRF		SRL APS-Service	
9,38	Schimb termosta. (Замена термостата)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
9,39	Schimb lichid antiigel. (Замена тосола)	Slovakia	Dynamax		SRL APS-Service	
9,40	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)				SRL APS-Service	
9,41	Schimb placa presiune (Замена корзини)	Frantea	Valeo		SRL APS-Service	
9,42	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Frantea	Valeo		SRL APS-Service	
9,43	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Frantea	Valeo		SRL APS-Service	
9,44	schimb al compresorului de freon	Olanda	NRF		SRL APS-Service	
9,45	schimb al ridicatorului de geam electic	Germani	Topran		SRL APS-Service	
9,46	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Germani	Topran		SRL APS-Service	
9,47	Schimb cuie viteză (Замена КПП)				SRL APS-Service	

Lotul 10 Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2011, 1600 cm, UA14784, UU1LSDA3P45436500

10,1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,2	Schimb al rolelor de împingere. (Замена роликов натяж.) 1 кт.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
10,3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Germani	Optibelt		SRL APS-Service	
10,4	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Itali	Hoffer		SRL APS-Service	
10,5	Schimb rețea motor (Замена подушки двигателя) I buc	Germani	optimal		SRL APS-Service	
10,6	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Itali	Bossal		SRL APS-Service	
10,7	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Itali	Bossal		SRL APS-Service	
10,8	Schimb al discului. (Замена дисков) 2 buc.	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
10,9	Schimb al otgonului de mîna. (Замена ручного просса) 1 комп.	Dania	JP group		SRL APS-Service	
10,10	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передніе)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,11	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задніе)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,12	Schimb al șalelor (sabot) din față. (Замена колодок передніе) 1 комп.	Polonia	Tomex		SRL APS-Service	
10,13	Schimb al șalelor la toți din spate. (Замена колодок задніе) 1 комп.	Polonia	Tomex		SRL APS-Service	




10,14	Schimb furcuii şină (Замена тормозных шлангов)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
10,15	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)				SRL APS-Service	
10,16	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
10,17	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
10,18	Schimb al reţelei de aspiraţie. (Замена втягивающего реле)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
10,19	Schimb al benzinei. (Замена бензобака)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
10,20	Schimb al debitmetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Itali	Hoffer		SRL APS-Service	
10,21	Schimb al sondei lambda. (Замена лямбда-зонда)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
10,22	Schimb bobina de inducţie. (Замена катушки зажигания)	GrandBritanica	Delphi		SRL APS-Service	
10,23	Schimb buşii (Замена свечей) 1 шт.	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
10,24	Schimb al mecanismului de direcţie. (Замена рулевой рейки)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
10,25	Schimb al servodirecţiei hidraulice. (Замена гидросистемы руля)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
10,26	Schimb al amortizator faţă. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,27	Schimb al amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,28	Schimb al suportului cu roţi. (Замена шаровых опор левых, правых)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,29	Schimb al sistemului de direcţie. (Замена механизма руля)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,30	Schimb al sistemului de direcţie. (Замена механизма руля)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,31	Schimb al sistemului de direcţie. (Замена механизма руля)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,32	Schimb al sistemului de direcţie. (Замена механизма руля)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,33	Schimb al sistemului de direcţie. (Замена механизма руля)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,34	Schimb al sistemului de direcţie. (Замена механизма руля)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,35	Schimb al sistemului de direcţie. (Замена механизма руля)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,36	Schimb al sistemului de direcţie. (Замена механизма руля)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,37	Schimb al sistemului de direcţie. (Замена механизма руля)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,38	Schimb al sistemului de direcţie. (Замена механизма руля)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,39	Schimb al sistemului de direcţie. (Замена механизма руля)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,40	Schimb al sistemului de direcţie. (Замена механизма руля)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,41	Schimb al sistemului de direcţie. (Замена механизма руля)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	

10,42	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Franttea	Valeo		SRL APS-Service	
10,43	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Franttea	Valeo		SRL APS-Service	
10,44	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Germani	Topran		SRL APS-Service	
10,45	Schimb cutie viteză (Замена КПП)				SRL APS-Service	
10,46	Evacuare automobli				SRL APS-Service	
10,47	Diagnosticarea suspensiei				SRL APS-Service	
10,48	Schimbul filtrului de aier	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,49	Schimbul filtrului de ulei	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,50	Schimbul filtrului de combustibil	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,51	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,52	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	GrandBritania	Delphi		SRL APS-Service	
10,53	Schimb al arcului elicoidal față	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
10,54	Schimb al arcului elicoidal spate	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
10,55	Schimb ax cardanic (привод) – 1 buc	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,56	Schimb stabilizator față – 1 buc	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
10,57	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Dania	JP group		SRL APS-Service	
10,58	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră				SRL APS-Service	
10,59	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră				SRL APS-Service	
10,60	Reparația mecanismului de direcție				SRL APS-Service	
10,61	Schimb al suportului de frână față – 1 buc	Germani	TRW		SRL APS-Service	
10,62	Reparația suportului de frână față – 1 buc	Germani	TRW		SRL APS-Service	
10,63	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	GrandBritania	Delphi		SRL APS-Service	
10,64	Demonstrare, montare al motorului automobilului				SRL APS-Service	
10,65	Dezasamblarea și asamblarea motorului				SRL APS-Service	
10,66	Schimb piston – 1 buc	Germani	Kolbenschmidt		SRL APS-Service	
10,67	Set inele pentru un piston	Germani	Kolbenschmidt		SRL APS-Service	
10,68	Schimb biela – 1 buc	Germani	Kolbenschmidt		SRL APS-Service	
10,69	Schimb arbore cotit – 1 buc	Germani	Kolbenschmidt		SRL APS-Service	
10,70	Schimb lagăr arbore cotit (set)	Germani	Kolbenschmidt		SRL APS-Service	
10,71	Schimb lagăr biela (set)	Germani	Kolbenschmidt		SRL APS-Service	
10,72	Schimb set garnituri motor	Germani	Kolbenschmidt		SRL APS-Service	
10,73	Dezasamblarea, asamblarea chiulasei				SRL APS-Service	
10,74	Reparația chiulasei	Germani	Topran		SRL APS-Service	
10,75	Schimb supapă admisie – 1 buc	Germani	AE		SRL APS-Service	
10,76	Schimb supapă emisie – 1 buc	Germani	AE		SRL APS-Service	
10,77	Schimb semering una supapă	Germani	Victor reinz		SRL APS-Service	
10,78	Reparația blocului cilindrilor				SRL APS-Service	



10,79	Schimb calculatorul motorului	Germani	Topran		SRL APS-Service	
10,80	Schimb al gamiturii capac chiușă	Germani	Victor reinz		SRL APS-Service	
10,81	Schimb al gamiturii chiușă	Germani	Victor reinz		SRL APS-Service	
Lotul 11 Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2015, 1149 cm, D4FF732F380932, JU14SDE3353854592						
11,1	Schimb al pompei de apă. (Zamena vodnoy pompy)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,2	Schimb al rolelor de împingere. (Zamena rolokov năzaj.) 1 kt.	Germani	Opimal		SRL APS-Service	
11,3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție. (Zamena ГРМ)	Germani	Optibelt		SRL APS-Service	
11,4	Schimb al pompei de benzină. (Zamena benzinasosa)	Itali	Hoffer		SRL APS-Service	
11,5	Schimb rețea motor (Zamena podushki dvigatelya) 1 buc	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,6	Schimb toba evacuare spate (Zamena zadney chasti gushatelya)	Itali	Bossal		SRL APS-Service	
11,7	Schimb toba evacuare mijloc (Zamena sredney chasti gushatelya)	Itali	Bossal		SRL APS-Service	
11,8	Schimb al discului. (Zamena diskov) 2 buc.	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
11,9	Schimb al otorgului de mîla. (Zamena ruchova gressa) 1 comp.	Dania	JP group		SRL APS-Service	
11,10	Schimb al rulmenților din față. (Zamena podshchinnikov pri neobkhodimostiperednie)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,11	Schimb rulmenților din spate. (Zamena podshchinnikov pri neobkhodimosti zadnie)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,12	Schimb al sașelor (saboți) din față. (Zamena kolo dok perednie) 1 comp.	Polonia	Tomex		SRL APS-Service	
11,13	Schimb al sașelor la roți din spate. (Zamena kolo dok zadnie) 1 comp.	Polonia	Tomex		SRL APS-Service	
11,14	Schimb furtun frînă (Zamena tormoznykh shlangov)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
11,15	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)				SRL APS-Service	
11,16	Schimb al generatorului. (Zamena генератора)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
11,17	Schimb al demotorului. (Zamena стартера)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
11,18	Schimb al rețelei de aspirație. (Zamena vtyivayushes reze)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
11,19	Schimb al bendiks. (Zamena bendiksa)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
11,20	Schimb al debitmetrului de aer. (Zamena rasxodomera vozduxa)	Itali	Hoffer		SRL APS-Service	
11,21	Schimb al sondei lambda. (Zamena lямдозонда)	Itali			SRL APS-Service	
11,22	Schimb bobina de inducție. (Zamena катушки зажигания)	GrandBritanica	Delphi		SRL APS-Service	
11,23	Schimb bugii (Zamena svечей) 1 шт.	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	



11,24	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
11,25	Schimb al servodirecției hidraulice. (Замена гидросистемы руля)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
11,26	Schimb al amortizator față. (Замена амортизаторов передних) 2 шт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,27	Schimb al amortizator spate. (Замена амортизаторов задних) 2 шт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,28	Schimb al suporturilor cu roți. (Замена шаровых опор левых-правых)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,29	Schimb al sistemului articulațiilor de gară a sîngă. (Замена гранат левых-правых)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,30	Schimb al carășului barei direcție. (Замена наконечников)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,31	Schimb al lustrilor. (Замена люстр) 1 buc.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
11,32	Desacheta și acheta (теглята) poților. (Развал - сходжение)				SRL APS-Service	
11,33	Schimb al țigii de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,34	Schimb al salenbloșurilor din față. (Замена сайленблочков передние)	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
11,35	Schimb al salenbloșurilor din spate. (Замена сайленблочков задние) 1 kt.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
11,36	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Olanda	NRF		SRL APS-Service	
11,37	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Olanda	NRF		SRL APS-Service	
11,38	Schimb termostat. (Замена термостата)	Itali	MagnetMarelli		SRL APS-Service	
11,39	Schimb lichid antișel. (Замена тосола)	Slovakia	Dynamax		SRL APS-Service	
11,40	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)				SRL APS-Service	
11,41	Schimb placa presiune (Замена корзинны)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	
11,42	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	
11,43	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	
11,44	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Germani	Topran		SRL APS-Service	
11,45	Schimb cutie viteză (Замена КПП)				SRL APS-Service	
11,46	Evacuare automobii				SRL APS-Service	
11,47	Diagnosticarea suspensiei	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,48	Schimbul filtrului de aer	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,49	Schimbul filtrului de ulei	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,50	Schimbul filtrului de combustibil	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,51	Schimbul filtrului de salon din cârșine	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
11,52	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	GrandBritania	Delphi		SRL APS-Service	

Lotul 12 Servicii de reparație a automobilului VAZ 2106



12,27	Scîmb lichid antiîgel. (Замена тосола)	POLONIA	DEXWAL		SRL APS-Service	
12,28	Depozitarea și montarea C.V. (Снятие и установка КПП)	RUSSIA	VAZ		SRL APS-Service	
12,29	Scîmb rîlăa presiune (Замена корзины)	RUSSIA	VAZ		SRL APS-Service	
12,30	Scîmb disc ambreaj. (Замена диска)	RUSSIA	VAZ		SRL APS-Service	
12,31	Scîmb rulment rîlăa presiune. (Замена подшипника)	RUSSIA	VAZ		SRL APS-Service	
Lotul 13 Servicii de reparație a automobilului VAZ 21150						
13,1	Scîmb al pompei de apă (Замена водяной помпы)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
13,2	Scîmb al roților de înțindere. (Замена роликов натяж.) 1 кт.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
13,3	Scîmbul curelei mecanizmului de distribuție. (Замена ГРМ)	Germani	Optibelt		SRL APS-Service	
13,4	Scîmb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Itali	Hoffer		SRL APS-Service	
13,5	Scîmb rețea motor (Замена подушки двигателя) 1 комп.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
13,6	Scîmb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Itali	Bossal		SRL APS-Service	
13,7	Scîmb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Itali	Bossal		SRL APS-Service	
13,8	Scîmb al discului. (Замена дисков) 2 шт.	Polonia	Kamoka		SRL APS-Service	
13,9	Scîmb al ogonului de mînă. (Замена ручного троса) 1 ко.	Dania	JP group		SRL APS-Service	
13,10	Scîmb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние) 2 шт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
13,11	Scîmb tinerțior din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
13,12	Scîmb al șalelor (sabot) din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Polonia	Tomex		SRL APS-Service	
13,13	Scîmb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Polonia	Tomex		SRL APS-Service	
13,14	Scîmb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
13,15	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)	1	1		SRL APS-Service	
13,16	Scîmb al generatorului. (Замена генератора)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
13,17	Scîmb al demarorului. (Замена стартера)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
13,18	Scîmb al sondei lambră. (Замена ламдозонда)	Itali	Magnet Marelli		SRL APS-Service	
13,19	Scîmb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	GrandBritania	Delphi		SRL APS-Service	
13,20	Scîmb buji (Замена свечей) 1 шт.	Itali	Magnet Marelli		SRL APS-Service	



13,21	Schimb al mecanismului de direcție. (Заме́на рулевой рейки)	Dania	JP group		SRL APS-Service	
13,22	Schimb al amortizator față. (Заме́на амортизаторов передние) 2 шт.	Dania	JP group		SRL APS-Service	
13,23	Schimb al amortizator spate. (Заме́на амортизаторов задние) 2 шт.	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
13,24	Schimb al suportilor cu roți. (Заме́на шаровых опор левых, правых)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
13,25	Schimb al sistemului de direcție. (Заме́на механизма руля левых-правых)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
13,26	Schimb al carății barei direcție. (Заме́на наконечников)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
13,27	Schimb al lustrilor. (Заме́на люстр) 1 buc.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
13,28	Desacheta și acheta (теглета) roților (Развал – сходжение)		1	1	SRL APS-Service	
13,29	Schimb al țigii de comandă a direcției. (Заме́на рулевой тяги)	Polonia	Denckermann		SRL APS-Service	
13,30	Schimb al salenblocurilor din față. (Заме́на сайлентблоков передние) 1 кт.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
13,31	Schimb al salenblocurilor din spate. (Заме́на сайлентблоков задние) 1 кт.	Germani	Optimal		SRL APS-Service	
13,32	Schimb radiator (Заме́на основного радиатора)	Olanda	NRF		SRL APS-Service	
13,33	Schimb radiator sobă (Заме́на радиатора печки)	Olanda	NRF		SRL APS-Service	
13,34	Schimb termosist. (Заме́на термостата)	Itali	MagnetiMarelli		SRL APS-Service	
13,35	Schimb lichid antiigel. (Заме́на тосола)	Slovakia	Dynamax		SRL APS-Service	
13,36	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)		1	1	SRL APS-Service	
13,37	Schimb placă presiune (Заме́на корзины)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	
13,38	Schimb disc ambreaj. (Заме́на диска)	Frantia	Valeo		SRL APS-Service	
13,39	Schimb rulment placă presiune. (Заме́на подшипника)	Frantia	Valgo		SRL APS-Service	

Ofertantul:

SRL AUTOPROGRESIV-SERVICE SRL, str. Burebista 3

Director: Chistruga Vitalie Vladimir

tel 022-52 39 38

