

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206
Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50110000-9	Dacia Duster 2018 1,6 benzin	Serviciu	1	38 978,33	46 774,00	38 978,33	46 774,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Mercedes Sprinter 2017 319 CDI	Serviciu	1	67 269,16	80 723,00	67 269,16	80 723,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Mercedes Sprinter 2018 516 CDI	Serviciu	1	67 269,16	80 723,00	67 269,16	80 723,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Mercedes Sprinter 2019 519 CDI	Serviciu	1	67 269,16	80 723,00	67 269,16	80 723,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Mercedes Sprinter 2002 316 CDI	Serviciu	1	67 269,16	80 723,00	67 269,16	80 723,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Mercedes V-Class 2018 v250	Serviciu	1	60 200,00	72 240,00	60 200,00	72 240,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Mercedes V-Class 2022 V300D	Serviciu	1	60 200,00	72 240,00	60 200,00	72 240,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Skoda fabia 2008 1,2 benzin	Serviciu	1	38 015,00	45 618,00	38 015,00	45 618,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Skoda Octavia I 2002-2008 1,6 benzin	Serviciu	1	41 279,16	49 535,00	41 279,16	49 535,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Skoda Octavia II 2008-2013 1,6 benzin	Serviciu	1	39 401,66	47 282,00	39 401,66	47 282,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Skoda Octavia III 2013- 1,8 benzin	Serviciu	1	48 004,16	57 605,00	48 004,16	57 605,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Skoda rapid 2013 1,6 benzin	Serviciu	1	39 733,33	47 680,00	39 733,33	47 680,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Skoda Superb 2008 1,9 diesel	Serviciu	1	56 295,83	67 555,00	56 295,83	67 555,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Volkswagen Caravelle 2008-2013 2,5 motorină	Serviciu	1	69 166,66	83 000,00	69 166,66	83 000,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Volkswagen Transporter 2017 1,9 TDI	Serviciu	1	66 458,33	79 750,00	66 458,33	79 750,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Toyota Camry 2016 2,5 benzin	Serviciu	1	41 400,00	49 680,00	41 400,00	49 680,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Toyota Corolla 2016-2017 1,6 benzin	Serviciu	1	37 340,83	44 809,00	37 340,83	44 809,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Toyota Hilux 2016 2,5 diesel	Serviciu	1	57 559,16	69 071,00	57 559,16	69 071,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Toyota Land Cruiser 2003 4,7 benzin	Serviciu	1	44 378,33	53 254,00	44 378,33	53 254,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Toyota Rav-4 2017 2,0 benzin	Serviciu	1	44 635,00	53 562,00	44 635,00	53 562,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Chevrolet Cruze 2014 1,6 benzin	Serviciu	1	37 723,33	45 268,00	37 723,33	45 268,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Chevrolet Orlando 2014 1,8 benzin	Serviciu	1	37 723,33	45 268,00	37 723,33	45 268,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Opel Insignia 2014 1,6 benzin	Serviciu	1	40 858,33	49 030,00	40 858,33	49 030,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	BMW 2008 525i	Serviciu	1	42 657,50	51 189,00	42 657,50	51 189,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Toyota Auris 2017 1.8. Hybrid	Serviciu	1	41 565,83	49 879,00	41 565,83	49 879,00	Pe parcursul anului 2025		

50110000-9	V-W Tiguan 2018 2,0 diesel	Serviciu	1	59 166,66	71 000,00	59 166,66	71 000,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Volkswagen Transporter 2013 motorină	Serviciu	1	66 458,33	79 750,00	66 458,33	79 750,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Chevrolet Trax 2014 1,4 benzin	Serviciu	1	51 890,83	62 269,00	51 890,83	62 269,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Dacia Duster 2020 1,5 diesel	Serviciu	1	64 350,00	77 220,00	64 350,00	77 220,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Dacia Duster 2019 1,3 benzin	Serviciu	1	54 704,16	65 645,00	54 704,16	65 645,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	V-W Multivan 2019 2,0 diesel	Serviciu	1	67 541,66	81 050,00	67 541,66	81 050,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	V-W Cady 2008 1,6 benzin	Serviciu	1	55 907,50	67 089,00	55 907,50	67 089,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Skoda Octavia RS 2008 2,0 benzin	Serviciu	1	49 815,00	59 778,00	49 815,00	59 778,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Renault Cadjar 2020 1,3 benzin	Serviciu	1	54 704,16	65 645,00	54 704,16	65 645,00	Pe parcursul anului 2025		
50110000-9	Toyota Prado 2006 3,0 diesel	Serviciu	1	55 543,33	66 652,00	55 543,33	66 652,00	Pe parcursul anului 2025		
Total						1 832 732,50	2 199 279,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Dacia Duster 2018 1,6 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 250,00	3 900
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	487,50	585
2.5. Schimb al lichidului de frână	1	270,83	325
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la computer	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	541,66	650
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	541,66	650
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	5,83	7
3.11. Injector demontare-montare	1	325,00	390
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5,83	7
3.13. Injector reparație	1	270,83	325
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	812,50	975
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	650,00	780
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	812,50	975
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcare asistemei cu freon	1	500,00	600
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		38 978,33	46 774,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Mercedes Sprinter 2017 319 CDI			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 250,00	3 900
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
1.8. Schimb crestovina cardanului	1	541,66	650
1.9. Schimb punte spate	1	1 083,33	1 300
1.10. Schimb resort spate/față	1	812,50	975
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	812,50	975
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	812,50	975
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă (THB/D) demontare-montare	1	2 708,33	3 250
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 416,66	6 500
3.13. Injector reparație	1	2 708,33	3 250
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 083,33	1 300
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	650,00	780
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	183,33	220
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	2 166,66	2 600
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparație, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparație, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparație, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparație, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparație, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparație mecanismelor ușilor (față, spate, laterale)	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 625,00	1 950

9.3. Reparația turbinei	1	2 708,33	3 250
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650
Total		67 269,16	80 723,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Mercedes Sprinter 2018 516 CDI			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 250,00	3 900
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
1.8. Schimb crestovina cardanului	1	541,66	650
1.9. Schimb punte spate	1	1 083,33	1 300
1.10. Schimb resort spate/față	1	812,50	975
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	812,50	975
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	812,50	975
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă (THB/D) demontare-montare	1	2 708,33	3 250
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 416,66	6 500
3.13. Injector reparație	1	2 708,33	3 250
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 083,33	1 300
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	650,00	780
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	183,33	220
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	2 166,66	2 600
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor (față, spate, laterale)	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 625,00	1 950

9.3. Reparația turbinei	1	2 708,33	3 250
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650
Total		67 269,16	80 723,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Mercedes Sprinter 2019 519 CDI			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 250,00	3 900
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
1.8. Schimb crestovina cardanului	1	541,66	650
1.9. Schimb punte spate	1	1 083,33	1 300
1.10. Schimb resort spate/față	1	812,50	975
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	812,50	975
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	812,50	975
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă (THB/D) demontare-montare	1	2 708,33	3 250
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 416,66	6 500
3.13. Injector reparație	1	2 708,33	3 250
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 083,33	1 300
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	650,00	780
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	183,33	220
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	2 166,66	2 600
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparație, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparație, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparație, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparație, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparație, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparație mecanismelor ușilor (față, spate, laterale)	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 625,00	1 950

9.3. Reparația turbinei	1	2 708,33	3 250
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650
Total		67 269,16	80 723,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Mercedes Sprinter 2002 316 CDI			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 250,00	3 900
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
1.8. Schimb crestovina cardanului	1	541,66	650
1.9. Schimb punte spate	1	1 083,33	1 300
1.10. Schimb resort spate/față	1	812,50	975
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	812,50	975
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	812,50	975
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă (THB/D) demontare-montare	1	2 708,33	3 250
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 416,66	6 500
3.13. Injector reparație	1	2 708,33	3 250
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 083,33	1 300
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	650,00	780
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	183,33	220
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	2 166,66	2 600
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor (față, spate, laterale)	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 625,00	1 950

9.3. Reparația turbinei	1	2 708,33	3 250
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650
Total		67 269,16	80 723,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Mercedes V-Class 2018 v250			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automată			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 250,00	3 900
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	3 250,00	3 900
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	812,50	975
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	812,50	975
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 708,33	3 250
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 416,66	6 500
3.13. Injector reparație	1	2 708,33	3 250
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 083,33	1 300
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	541,66	650
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	2 166,66	2 600
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	33,33	40
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 625,00	1 950
9.3. Reparația turbinei	1	2 708,33	3 250
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650
Total		60 200,00	72 240,00

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Mercedes V-Class 2022 V300D			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automată			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 250,00	3 900
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	3 250,00	3 900
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	812,50	975
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	812,50	975
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 708,33	3 250
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 416,66	6 500
3.13. Injector reparație	1	2 708,33	3 250
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 083,33	1 300
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	541,66	650
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	2 166,66	2 600
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	33,33	40
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 625,00	1 950
9.3. Reparația turbinei	1	2 708,33	3 250
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650
Total		60 200,00	72 240,00

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Skoda fabia 2008 1,2 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 687,50	2 025
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	1 875,00	2 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	112,50	135
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	112,50	135
1.5. Schimb placa presiune	1	37,50	45
1.6. Schimb disc ambreaj	1	37,50	45
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	37,50	45
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	169,16	203
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	112,50	135
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	225,00	270
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	337,50	405
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	375,00	450
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	375,00	450
3.4. Schimb al demarorului	1	375,00	450
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	112,50	135
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	112,50	135
3.7. Schimb al bendiks	1	112,50	135
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	37,50	45
3.9. pompa de combustibil	1	375,00	450
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	4,16	5
3.11. Injector demontare-montare	1	187,50	225
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	4,16	5
3.13. Injector reparație	1	187,50	225
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	375,00	450
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	375,00	450
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	562,50	675
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	562,50	675
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	183,33	220
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	562,50	675
6.2. Schimb lichid antigel	1	225,00	270
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
Total		38 015,00	45 618,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Skoda Octavia I 2002-2008 1,6 benzin

Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 987,50	2 385
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 208,33	2 650
1.3. Schimb al sincronilor	1	132,50	159
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	132,50	159
1.5. Schimb placa presiune	1	44,16	53
1.6. Schimb disc ambreaj	1	44,16	53
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	44,16	53
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	199,16	239
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	132,50	159
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	265,00	318
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	397,50	477
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	441,66	530
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	441,66	530
3.4. Schimb al demarorului	1	441,66	530
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	132,50	159
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	132,50	159
3.7. Schimb al bendiks	1	132,50	159
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	44,16	53
3.9. pompa de combustibil	1	441,66	530
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	5,00	6
3.11. Injector demontare-montare	1	220,83	265
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5,00	6
3.13. Injector reparație	1	220,83	265
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	441,66	530
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	441,66	530
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	662,50	795
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	662,50	795
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	183,33	220
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	2 208,33	2 650
6.2. Schimb lichid antigel	1	265,00	318
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
Total		41 279,16	49 535,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Skoda Octavia II 2008-2013 1,6 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 987,50	2 385
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 208,33	2 650
1.3. Schimb al sincronilor	1	132,50	159
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	132,50	159
1.5. Schimb placa presiune	1	44,16	53
1.6. Schimb disc ambreaj	1	44,16	53
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	44,16	53
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	199,16	239
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	132,50	159
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	265,00	318
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	353,33	424
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	441,66	530
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	441,66	530
3.4. Schimb al demarorului	1	441,66	530
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	132,50	159
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	132,50	159
3.7. Schimb al bendiks	1	132,50	159
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	44,16	53
3.9. pompa de combustibil	1	441,66	530
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	5,00	6
3.11. Injector demontare-montare	1	220,83	265
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5,00	6
3.13. Injector reparație	1	220,83	265
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	441,66	530
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	441,66	530
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	883,33	1 060
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	44,16	53
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	662,50	795
6.2. Schimb lichid antigel	1	265,00	318
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
Total		39 401,66	47 282,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Skoda Octavia III 2013- 1,8 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 987,50	2 385
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 208,33	2 650
1.3. Schimb al sincronilor	1	132,50	159
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	132,50	159
1.5. Schimb placa presiune	1	44,16	53
1.6. Schimb disc ambreaj	1	44,16	53
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	44,16	53
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	199,16	239
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	132,50	159
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	265,00	318
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	353,33	424
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	441,66	530
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	441,66	530
3.4. Schimb al demarorului	1	441,66	530
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	132,50	159
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	132,50	159
3.7. Schimb al bendiks	1	132,50	159
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	44,16	53
3.9. pompa de combustibil	1	441,66	530
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	220,83	265
3.11. Injector demontare-montare	1	441,66	530
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	220,83	265
3.13. Injector reparație	1	441,66	530
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	441,66	530
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	441,66	530
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	883,33	1 060
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	44,16	53
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	662,50	795
6.2. Schimb lichid antigel	1	265,00	318
6.2. Schimb pompei de apă	1	883,33	1 060
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 208,33	2 650
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 325,00	1 590
9.3. Reparația turbinei	1	2 208,33	2 650
9.4. Schimbul interculerului	1	662,50	795
9.5. Profilaxia interculerului	1	441,66	530

Total	48 004,16	57 605,00
-------	-----------	-----------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdpl-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Skoda rapid 2013 1,6 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 987,50	2 385
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 208,33	2 650
1.3. Schimb al sincronilor	1	132,50	159
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	132,50	159
1.5. Schimb placa presiune	1	44,16	53
1.6. Schimb disc ambreaj	1	44,16	53
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	44,16	53
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	199,16	239
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	132,50	159
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	265,00	318
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	397,50	477
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	441,66	530
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	441,66	530
3.4. Schimb al demarorului	1	441,66	530
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	132,50	159
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	132,50	159
3.7. Schimb al bendiks	1	132,50	159
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	44,16	53
3.9. pompa de combustibil	1	441,66	530
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	5,00	6
3.11. Injector demontare-montare	1	220,83	265
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5,00	6
3.13. Injector reparație	1	220,83	265
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	441,66	530
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	441,66	530
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	662,50	795
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	662,50	795
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	183,33	220
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	662,50	795
6.2. Schimb lichid antigel	1	265,00	318
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
Total		39 733,33	47 680,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Skoda Superb 2008 1,9 diesel			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 437,50	2 925
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	541,66	650
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	541,66	650
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 437,50	2 925
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 416,66	6 500
3.13. Injector reparație	1	2 708,33	3 250
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 083,33	1 300
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	54,16	65
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	54,16	65
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	812,50	975
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 625,00	1 950
9.3. Reparația turbinei	1	2 708,33	3 250
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650
Total		56 295,83	67 555,00

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdpl-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Volkswagen Caravelle 2008-2013 2,5 motorină			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 708,33	3 250
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	812,50	975
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	812,50	975
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 708,33	3 250
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 416,66	6 500
3.13. Injector reparație	1	2 708,33	3 250
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 083,33	1 300
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	541,66	650
V. Reparația suspensiei	1	2 708,33	3 250
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 625,00	1 950
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 625,00	1 950
9.3. Reparația turbinei	1	2 708,33	3 250
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 708,33	3 250
Total		69 166,66	83 000,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Volkswagen Transporter 2017 1,9 TDI			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 708,33	3 250
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	812,50	975
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	812,50	975
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 708,33	3 250
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 416,66	6 500
3.13. Injector reparație	1	2 708,33	3 250
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 083,33	1 300
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	541,66	650
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 625,00	1 950
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 625,00	1 950
9.3. Reparația turbinei	1	2 708,33	3 250
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 708,33	3 250
Total		66 458,33	79 750,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Toyota Camry 2016 2,5 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automat			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 708,33	3 250
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	3 250,00	3 900
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	541,66	650
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	541,66	650
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	541,66	650
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	541,66	650
3.13. Injector reparație	1	541,66	650
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 191,66	1 430
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	812,50	975
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 625,00	1 950
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		41 400,00	49 680,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Toyota Corolla 2016-2017 1,6 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 208,33	2 650
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 208,33	2 650
1.3. Schimb al sincronilor	1	132,50	159
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	132,50	159
1.5. Schimb placa presiune	1	44,16	53
1.6. Schimb disc ambreaj	1	44,16	53
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	44,16	53
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	199,16	239
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	132,50	159
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	265,00	318
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	353,33	424
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	441,66	530
3.2. Schimb al generatorului	1	441,66	530
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	441,66	530
3.4. Schimb al demarorului	1	441,66	530
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	132,50	159
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	132,50	159
3.7. Schimb al bendiks	1	132,50	159
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	44,16	53
3.9. pompa de combustibil	1	441,66	530
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	88,33	106
3.11. Injector demontare-montare	1	441,66	530
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	220,83	265
3.13. Injector reparație	1	441,66	530
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	441,66	530
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	441,66	530
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	971,66	1 166
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	662,50	795
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 325,00	1 590
6.2. Schimb lichid antigel	1	265,00	318
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		37 340,83	44 809,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Toyota Hilux 2016 2,5 diesel			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 850,00	4 620
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	3 208,33	3 850
1.3. Schimb al sincronilor	1	192,50	231
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	192,50	231
1.5. Schimb placa presiune	1	64,16	77
1.6. Schimb disc ambreaj	1	64,16	77
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	64,16	77
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	289,16	347
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	192,50	231
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	385,00	462
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	513,33	616
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	962,50	1 155
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	641,66	770
3.4. Schimb al demarorului	1	962,50	1 155
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	192,50	231
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	192,50	231
3.7. Schimb al bendiks	1	192,50	231
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	64,16	77
3.9. pompa de combustibil	1	641,66	770
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	3 208,33	3 850
3.11. Injector demontare-montare	1	641,66	770
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	6 416,66	7 700
3.13. Injector reparație	1	3 208,33	3 850
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	641,66	770
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	641,66	770
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 283,33	1 540
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	641,66	770
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	183,33	220
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	2 566,66	3 080
6.2. Schimb lichid antigel	1	385,00	462
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	416,66	500
9.2. Profilaxia turbinei	1	250,00	300
9.3. Reparația turbinei	1	416,66	500
9.4. Schimbul interculerului	1	125,00	150
9.5. Profilaxia interculerului	1	83,33	100
Total		57 559,16	69 071,00

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Toyota Land Cruiser 2003 4,7 benzin

Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automat			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 850,00	4 620
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	3 850,00	4 620
1.3. Schimb al sincronilor	1	192,50	231
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	192,50	231
1.5. Schimb placa presiune	1	64,16	77
1.6. Schimb disc ambreaj	1	64,16	77
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	64,16	77
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	289,16	347
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	192,50	231
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	385,00	462
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	513,33	616
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	641,66	770
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	641,66	770
3.4. Schimb al demarorului	1	641,66	770
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	192,50	231
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	192,50	231
3.7. Schimb al bendiks	1	192,50	231
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	64,16	77
3.9. pompa de combustibil	1	641,66	770
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	192,50	231
3.11. Injector demontare-montare	1	641,66	770
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	192,50	231
3.13. Injector reparație	1	641,66	770
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	641,66	770
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	641,66	770
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 411,66	1 694
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	962,50	1 155
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 925,00	2 310
6.2. Schimb lichid antigel	1	385,00	462
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		44 378,33	53 254,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Toyota Rav-4 2017 2,0 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automat			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 208,33	3 850
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	3 850,00	4 620
1.3. Schimb al sincronilor	1	192,50	231
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	192,50	231
1.5. Schimb placa presiune	1	64,16	77
1.6. Schimb disc ambreaj	1	64,16	77
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	64,16	77
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	289,16	347
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	192,50	231
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	385,00	462
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	513,33	616
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	641,66	770
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	641,66	770
3.4. Schimb al demarorului	1	641,66	770
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	192,50	231
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	192,50	231
3.7. Schimb al bendiks	1	192,50	231
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	64,16	77
3.9. pompa de combustibil	1	641,66	770
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	641,66	770
3.11. Injector demontare-montare	1	641,66	770
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	641,66	770
3.13. Injector reparație	1	641,66	770
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	641,66	770
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	641,66	770
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 411,66	1 694
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	962,50	1 155
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 925,00	2 310
6.2. Schimb lichid antigel	1	385,00	462
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		44 635,00	53 562,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdpl-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Chevrolet Cruze 2014 1,6 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 208,33	2 650
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 208,33	2 650
1.3. Schimb al sincronilor	1	132,50	159
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	132,50	159
1.5. Schimb placa presiune	1	44,16	53
1.6. Schimb disc ambreaj	1	44,16	53
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	44,16	53
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	199,16	239
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	132,50	159
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	265,00	318
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	353,33	424
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	441,66	530
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	441,66	530
3.4. Schimb al demarorului	1	441,66	530
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	132,50	159
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	132,50	159
3.7. Schimb al bendiks	1	132,50	159
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	44,16	53
3.9. pompa de combustibil	1	441,66	530
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	441,66	530
3.11. Injector demontare-montare	1	441,66	530
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	441,66	530
3.13. Injector reparație	1	441,66	530
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	441,66	530
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	441,66	530
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	971,66	1 166
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	662,50	795
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 325,00	1 590
6.2. Schimb lichid antigel	1	265,00	318
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		37 723,33	45 268,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Chevrolet Orlando 2014 1,8 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 208,33	2 650
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 208,33	2 650
1.3. Schimb al sincronilor	1	132,50	159
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	132,50	159
1.5. Schimb placa presiune	1	44,16	53
1.6. Schimb disc ambreaj	1	44,16	53
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	44,16	53
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	199,16	239
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	132,50	159
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	265,00	318
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	353,33	424
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	441,66	530
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	441,66	530
3.4. Schimb al demarorului	1	441,66	530
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	132,50	159
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	132,50	159
3.7. Schimb al bendiks	1	132,50	159
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	44,16	53
3.9. pompa de combustibil	1	441,66	530
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	441,66	530
3.11. Injector demontare-montare	1	441,66	530
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	441,66	530
3.13. Injector reparație	1	441,66	530
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	441,66	530
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	441,66	530
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	971,66	1 166
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	662,50	795
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 325,00	1 590
6.2. Schimb lichid antigel	1	265,00	318
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		37 723,33	45 268,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Opel Insignia 2014 1,6 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 708,33	3 250
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	541,66	650
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	541,66	650
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	541,66	650
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	541,66	650
3.13. Injector reparație	1	541,66	650
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 191,66	1 430
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	812,50	975
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 625,00	1 950
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		40 858,33	49 030,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

BMW 2008 525i			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 708,33	3 250
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	541,66	650
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	541,66	650
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. Pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	5,83	7
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5,83	7
3.13. Injector reparație	1	541,66	650
3.14. Schimb al injectorului	1	1 083,33	1 300
3.15. Schimb al fazei lanțului	1	1 083,33	1 300
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 083,33	1 300
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	812,50	975
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	812,50	975
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 625,00	1 950
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		42 657,50	51 189,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SAOfertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Toyota Auris 2017 1.8. Hybrid			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 208,33	2 650
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 208,33	2 650
1.3. Schimb al sincronilor	1	132,50	159
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	132,50	159
1.5. Schimb placa presiune	1	44,16	53
1.6. Schimb disc ambreaj	1	44,16	53
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	44,16	53
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	199,16	239
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	132,50	159
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	265,00	318
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	353,33	424
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	441,66	530
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	441,66	530
3.4. Schimb al demarorului	1	441,66	530
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	132,50	159
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	132,50	159
3.7. Schimb al bendiks	1	132,50	159
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	44,16	53
3.9. Pompa de combustibil	1	441,66	530
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	44,16	53
3.11. Injector demontare-montare	1	441,66	530
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	44,16	53
3.13. Injector reparație	1	441,66	530
3.14. Schimb al injectorului	1	441,66	530
3.15. Schimb al fazei lanțului	1	1 325,00	1 590
3.15. Profilaxia motorului electric	1	2 208,33	2 650
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	441,66	530
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	441,66	530
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	971,66	1 166
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	662,50	795
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	662,50	795
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 325,00	1 590
6.2. Schimb lichid antigel	1	265,00	318
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		41 565,83	49 879,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SAOfertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

V-W TIGUAN 2018 2,0 TDI			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automat			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 250,00	3 900
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	3 250,00	3 900
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	812,50	975
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	812,50	975
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 708,33	3 250
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 416,66	6 500
3.13. Injector reparație	1	2 708,33	3 250
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 083,33	1 300
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	541,66	650
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 083,33	1 300
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 625,00	1 950
9.3. Reparația turbinei	1	2 708,33	3 250
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650
Total		59 166,66	71 000,00

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Volkswagen Transporter 2013 2,0 TDI			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 708,33	3 250
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	812,50	975
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	812,50	975
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 708,33	3 250
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 416,66	6 500
3.13. Injector reparație	1	2 708,33	3 250
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 083,33	1 300
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	541,66	650
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 625,00	1 950
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 625,00	1 950
9.3. Reparația turbinei	1	2 708,33	3 250
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 708,33	3 250
Total		66 458,33	79 750,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Chevrolet Trax 2014 1,4 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 208,33	2 650
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 208,33	2 650
1.3. Schimb al sincronilor	1	132,50	159
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	132,50	159
1.5. Schimb placa presiune	1	44,16	53
1.6. Schimb disc ambreaj	1	44,16	53
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	44,16	53
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	199,16	239
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	132,50	159
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	265,00	318
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	353,33	424
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	441,66	530
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	441,66	530
3.4. Schimb al demarorului	1	441,66	530
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	132,50	159
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	132,50	159
3.7. Schimb al bendiks	1	132,50	159
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	44,16	53
3.9. pompa de combustibil	1	441,66	530
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	441,66	530
3.11. Injector demontare-montare	1	441,66	530
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	441,66	530
3.13. Injector reparație	1	441,66	530
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	441,66	530
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	441,66	530
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	971,66	1 166
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	662,50	795
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	530,00	636
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 325,00	1 590
6.2. Schimb lichid antigel	1	265,00	318
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 208,33	2 650
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 325,00	1 590
9.3. Reparația turbinei	1	2 208,33	2 650
9.4. Schimbul interculerului	1	662,50	795
9.5. Profilaxia interculerului	1	441,66	530

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 208,33	2 650
Total		51 890,83	62 269,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Dacia Duster 2020 1,5 diesel			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 250,00	3 900
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	487,50	585
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	541,66	650
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	541,66	650
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 166,66	2 600
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 416,66	6 500
3.13. Injector reparație	1	2 708,33	3 250
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	812,50	975
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	812,50	975
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	650,00	780
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	812,50	975
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	500,00	600
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 083,33	1 300
9.3. Reparația turbinei	1	2 166,66	2 600
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 708,33	3 250
Total		64 350,00	77 220,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Dacia Duster 2019 1,3 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 250,00	3 900
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	487,50	585
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	541,66	650
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	541,66	650
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	270,83	325
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	270,83	325
3.13. Injector reparație	1	270,83	325
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	812,50	975
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	812,50	975
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	650,00	780
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	812,50	975
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 083,33	1 300
9.3. Reparația turbinei	1	2 166,66	2 600
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 708,33	3 250
Total		54 704,16	65 645,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

V-W Multivan 2019 2,0 TDI			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automat			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 250,00	3 900
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	3 250,00	3 900
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	812,50	975
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	812,50	975
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 708,33	3 250
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5 416,66	6 500
3.13. Injector reparație	1	2 708,33	3 250
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 083,33	1 300
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	541,66	650
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 625,00	1 950
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 625,00	1 950
9.3. Reparația turbinei	1	2 708,33	3 250
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 708,33	3 250
Total		67 541,66	81 050,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

V-W Cady 2008 1,6 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	2 708,33	3 250
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	433,33	520
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	812,50	975
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	812,50	975
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	5,83	7
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	5,83	7
3.13. Injector reparație	1	270,83	325
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 083,33	1 300
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	541,66	650
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 625,00	1 950
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 625,00	1 950
9.3. Reparația turbinei	1	2 708,33	3 250
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 708,33	3 250
Total		55 907,50	67 089,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Skoda Octavia RS 2008 2,0 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	1 987,50	2 385
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 208,33	2 650
1.3. Schimb al sincronilor	1	132,50	159
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	132,50	159
1.5. Schimb placa presiune	1	44,16	53
1.6. Schimb disc ambreaj	1	44,16	53
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	44,16	53
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	199,16	239
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	132,50	159
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	265,00	318
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	353,33	424
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	441,66	530
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	441,66	530
3.4. Schimb al demarorului	1	441,66	530
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	132,50	159
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	132,50	159
3.7. Schimb al bendiks	1	132,50	159
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	44,16	53
3.9. pompa de combustibil	1	441,66	530
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	441,66	530
3.11. Injector demontare-montare	1	441,66	530
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	441,66	530
3.13. Injector reparație	1	441,66	530
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	441,66	530
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	441,66	530
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	883,33	1 060
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	44,16	53
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	44,16	53
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	662,50	795
6.2. Schimb lichid antigel	1	265,00	318
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 208,33	2 650
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 325,00	1 590
9.3. Reparația turbinei	1	2 208,33	2 650
9.4. Schimbul interculerului	1	662,50	795
9.5. Profilaxia interculerului	1	441,66	530

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 208,33	2 650
Total		49 815,00	59 778,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738838978206

Obiectul de achiziției: Servicii de reparare a automobilelor

Renault Cadjar 2020 1,3 benzin			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză mecanică			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 250,00	3 900
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	2 708,33	3 250
1.3. Schimb al sincronilor	1	162,50	195
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	162,50	195
1.5. Schimb placa presiune	1	54,16	65
1.6. Schimb disc ambreaj	1	54,16	65
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	54,16	65
II. Reparația sistemului de frână			
2.1 Demontarea și montarea discurilor de frână	1	244,16	293
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	162,50	195
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	325,00	390
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	487,50	585
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	541,66	650
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	541,66	650
3.4. Schimb al demarorului	1	541,66	650
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	162,50	195
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	162,50	195
3.7. Schimb al bendiks	1	162,50	195
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	54,16	65
3.9. pompa de combustibil	1	541,66	650
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	270,83	325
3.11. Injector demontare-montare	1	541,66	650
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	270,83	325
3.13. Injector reparație	1	270,83	325
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	541,66	650
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	541,66	650
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	812,50	975
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	812,50	975
4.5. Schimb al pompei hidraulice	1	650,00	780
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	812,50	975
6.2. Schimb lichid antigel	1	325,00	390
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
8.6. Reparația mecanismelor ușilor	1	4 583,33	5 500
IX. Reparația turbinei			
9.1. Montare, demontare a turbinei	1	2 708,33	3 250
9.2. Profilaxia turbinei	1	1 083,33	1 300
9.3. Reparația turbinei	1	2 166,66	2 600
9.4. Schimbul interculerului	1	812,50	975
9.5. Profilaxia interculerului	1	541,66	650

9.6. Schimb arborelui cu came	1	2 708,33	3 250
Total		54 704,16	65 645,00

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdpl-MD-1738838978206

Obiectul de achiziție: Servicii de reparare a automobilelor

Toyota Prado 2006 3,0 diesel			
Servicii auto	Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
I. Reparația cutiei de viteză automat			
1.1. Demontarea și montarea	1	3 850,00	4 620
1.2. Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	1	3 850,00	4 620
1.3. Schimb al sincronilor	1	192,50	231
1.4. Schimb al pinionului mers înapoi	1	192,50	231
1.5. Schimb placa presiune	1	64,16	77
1.6. Schimb disc ambreaj	1	64,16	77
1.7. Schimb rulment placa presiune	1	64,16	77
II. Reparația sistemului de frână			
2.1. Demontarea și montarea discurilor de frână	1	289,16	347
2.2. Schimb al otgonului de mână	1	192,50	231
2.3. Schimb al calelor (saboți) din față	1	385,00	462
2.4. Schimb al saboți la roți din spate	1	513,33	616
III. Diagnostica și deservirea sistemelor electrice			
3.1. Diagnosticarea la calculator	1	250,00	300
3.2. Schimb al generatorului	1	641,66	770
3.3. Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului	1	641,66	770
3.4. Schimb al demarorului	1	641,66	770
3.5. Schimb al periilor, bușelor	1	192,50	231
3.6. Schimb al releului de aspirație	1	192,50	231
3.7. Schimb al bendiks	1	192,50	231
3.8. Iluminarea-fare, lampe	1	64,16	77
3.9. pompa de combustibil	1	641,66	770
3.10. Pompa de presiune înaltă demontare-montare	1	2 566,66	3 080
3.11. Injector demontare-montare	1	641,66	770
3.12. Pompa de presiune înaltă reparație	1	6 416,66	7 700
3.13. Injector reparație	1	3 208,33	3 850
IV. Repararea mecanismului de direcție			
4.1. Profilaxia servodirecției hidraulice	1	641,66	770
4.2. Profilaxia mecanismului de direcție	1	641,66	770
4.3. Schimb al mecanismului de direcție	1	1 411,66	1 694
4.4. Schimb al servodirecției hidraulice	1	962,50	1 155
V. Reparația suspensiei			
5.1. Desaxarea și axarea roților	1	293,33	352
VI. Sistemul de răcire			
6.1. Schimbarea radiator de răcire a habitaculului	1	1 925,00	2 310
6.2. Schimb lichid antigel	1	385,00	462
VII. Sistemul de aer condiționat			
7.1. Diagnosticarea sistemului	1	83,33	100
7.2. Încărcarea sistemului cu freon	1	333,33	400
VIII. Reparația caroseriei			
8.1. Reparația, vopsirea capotei	1	4 583,33	5 500
8.2. Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate	1	4 583,33	5 500
8.3. Reparația, vopsirea barelor de protecție	1	4 583,33	5 500
8.4. Reparația, vopsirea portierelor	1	4 583,33	5 500
8.5. Reparația, vopsirea aripilor	1	4 583,33	5 500
Total		55 543,33	66 652,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.