



Termometrele de exterior sunt destinate măsurării temperaturii aerului din exterior. Aceste termometre se montează pe fațada clădirii și servesc adesea atât ca element decorativ, cât și ca parte a designului exterior. Datorită dimensiunilor mari și preciziei ridicate, indicațiile pot fi citite cu ușurință de la o distanță mare.

Domeniul de măsurare a temperaturii, °C:** -50...+50;

Diviziunea scalei, °C:** 1;

Dimensiuni de gabarit, mm:** 687 × 102;

Metodă de fixare:** cuie;

Destinație:** măsurarea temperaturii aerului exterior.