



SERVOSTAL SRL

2060 R. MOLDOVA mun. CHIȘINĂU, str V. Alecsandri, 84 tel/fax 221749
Cod IDNO 1008600017469, cod TVA 0206984, Cod IBAN MD95AG000000022511141661
BC "MAIB" fil.1 Chisinau C/B AGRNMD2X885, email: servostal@mail.ru

VÂNZĂRI CONTOARE DE APA ȘI ENERGIE TERMICA , SERVICII VERIFICARI

Nr. 77 din 10.07.2026

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

Numărul procedurii de achiziție: *Licitație deschisă* conform condițiilor - avizului de lansare a concursului de achiziții ocds-b3wdp1-MD-1782290634253/ID 21638485 data publicarii 24.06.2026/
data licitației 10.07.2026 Ora 10.00"SERVOSTAL" SRL

Pentru produsele comercializate, "SERVOSTAL" SRL eliberează Declarație de conformitate EU eliberată de producător .

. Toate produsele comercializate de compania "SERVOSTAL" SRL dispun de **garanție de 60 luni** din momentul vanzării, și toate reclamațiile la exploatarea contorului în termen de garanție se adresează reprezentantului producătorului în Republica Moldova -"SERVOSTAL" SRL pe adresa: mun. CHIȘINĂU, strada V. Alecsandri 84, tel 022-22-17-49.

În cazul apariției unui defect în perioada de garanție se va informa reprezentantul companiei "SERVOSTAL" SRL prin prezentarea următoarelor documente:

- Pașaportul contorului.
- Proces verbal de punere in functiune .
- Act-ul de constatare a defectului.

"SERVOSTAL" SRL garantează corespunderea contorului cerințelor EN 14154, ISO 4064 în cazul respectării condițiilor de transportare, păstrare, instalare și exploatare.

Termenul de garanție constituie 60 luni de la livrare.

Nerespectarea instrucțiunilor de montare, exploatare și întreținere duce la pierderea garanției și privează cumpărătorul de dreptul la reclamații în cadrul perioadei de garanție oferite de producător.

ATENȚIE: Produsele sunt excluse din garanție dacă:

- Cumpărătorul a efectuat modificări tehnice, a violat sigiliul, a făcut reparație la produs.
- Se constată că produsul prezintă deteriorări de felul : spargerea geamului, deteriorarea carcasei, degradarea contorului ca urmare a montării greșite, a pătrunderii de aluviuni grosiere, pietre,nisip, rugină, depunerilor de calcar, etc. și a nemontării filtrelor, supapei cu arc.
- Contorul a fost gresit dimensionat.
- Contorul a fost suprasolicitat datorită loviturilor hidraulice.

Data completării 09.07.2026

Cu stimă,

Director SERVOSTAL SRL ,
Sîrbuleț Olga

(semnătura autorizată)