

Service:
tel.: 54 03 75, 92 36 78
fax.: 27 79 88
mob.: 079967201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

<https://www.printerra.md/>

Specificatia Tehnice

Numărul procedurii de achiziție

ocds-b3wdp1-MD-1770626435057

09.02..2026

Obiectul de achiziției: Achiziționarea serviciilor de reparație imprimante, multifuncționale de capacitate înaltă cât și încărcarea/regenerarea cartușelor pentru imprimante

Cod CPV	Nr.	Denumirea Serviciului	Cantitatea	Producătorul	Tara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință	Termen de livrare/prestare
Serviciu de mentenanta a imprimante/multifuncționale									
	1	Canon i-Sensys MF 237w	1	Integral	Germany	Se indică prețul pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbarea Pick up roller; 2. Schimbarea Fuser Film; 3. Schimbarea Lower Pressure roller; 4. Schimbarea separation pad 5. Schimbarea blocul de lazer 6. Schimbare Main Board 7. Profilaxia imprimantei Piesele sus menționate care urmează a fi schimbate în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).8. Schimbare PrintHead Piesa sus menționată care urmează a fi schimbat în caz de	Se indică prețul pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbarea Pick up roller; 2. Schimbarea Fuser Film; 3. Schimbarea Lower Pressure roller; 4. Schimbarea separation pad 5. Schimbarea blocul de lazer 6. Schimbare Main Board 7. Profilaxia imprimantei Piesele sus menționate care urmează a fi schimbate în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).8. Schimbare PrintHead Piesa sus menționată care urmează a fi schimbat în caz de		
	2	Canon i-Sensys MF 232w	1	Integral	Germany				
	3	Canon i-Sensys LBP 2900	1	Integral	Germany				
	4	Canon i-Sensys MF 463dw	1	Integral	Germany				
	5	Canon i-Sensys MF 211,	1	Integral	Germany				
	6	Canon i-Sensys MF 4780w,	1	Integral	Germany				
	7	Canon i-Sensys MF 4410	1	Integral	Germany				
	8	Canon i-Sensys LBP 3010B,	1	Integral	Germany				
	9	Canon i-Sensys LBP 3010	1	Integral	Germany				
	10	Canon i-Sensys LBP 6020	1	Integral	Germany				
	11	Canon i-Sensys LBP 6020B	1	Integral	Germany				
	12	Canon i-Sensys MF 8280Cw Color	1	Integral	Germany				
	13	Canon i-Sensys LBP 611Cn Color,	1	Integral	Germany				
	14	Canon i-Sensys MF 744 color	1	Integral	Germany				
	15	Canon i-Sensys MF 4010	1	Integral	Germany				
	16	Canon i-Sensys LBP6670dn,	1	Integral	Germany				
	17	Canon MFP 1435 iF	1	Integral	Germany				
	18	Canon MFP 1643 iF,	1	Integral	Germany				
	19	HP LaserJet M1132 MFP	1	Integral	Germany				
	20	HP LaserJet 1010	1	Integral	Germany				

21	HP LaserJet 1020	1	Integral	Germany	defect trebuie sa fie noi (non-refurbished).	defect trebuie sa fie noi (non-refurbished).
22	HP LaserJet 1536 dnf MFP	1	Integral	Germany		
23	Hp pro MFP M277dw color	1	Integral	Germany		
24	Kyocera M6230cidn MFD	1	Integral	Germany		
25	Brother MFC-B77150W	1	Integral	Germany		
26	EpsonL3100	1	Integral	Germany		
27	Epson L810	1	Integral	Germany		
28	Canon Pixma G3411	1	Integral	Germany		
Serviciu de mentenanta a multifunctionale de capacitatea inalta						
1	MFP Toshiba E-studio 2006, Mono Copier	1	Integral	Germany	Să se indice prețul pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbare Main Board; 2. Defect termobloc; 3. Defect sistemul duplex; 4. Defect rolelor de cauciuc; 5. Defect componentelor rotative;	Să se indice prețul pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbare Main Board; 2. Defect termobloc; 3. Defect sistemul duplex; 4. Defect rolelor de cauciuc; 5. Defect componentelor rotative;
2	Konica Minolta Bizhub225	1	Integral	Germany	6. Restabilirea funcționalității DRUM-ului; 7. Profilaxia copiatorului, etc. Piese sus menționate care urmează a fi schimbate în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).	6. Restabilirea funcționalității DRUM-ului; 7. Profilaxia copiatorului, etc. Piese sus menționate care urmează a fi schimbate în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).
3	Xerox WorkCentre 5335	1	Integral	Germany		
Serviciu de regenerarea cartuse (include si incarcarea)						
1	Canon703	1	Integral	Germany	1. Regenerarea cartușului prevede schimbarea setului de piese (OPC), lamela de curățare, lamela de dozare PCR (la necesitate), de asemenea se mai prevede încărcarea acestuia după regenerare.	1. Regenerarea cartușului prevede schimbarea setului de piese (OPC), lamela de curățare, lamela de dozare PCR (la necesitate), de asemenea se mai prevede încărcarea acestuia după regenerare.
2	Canon 725	1	Integral	Germany		
3	Canon 728	1	Integral	Germany		
4	Canon 737	1	Integral	Germany		
5	Canon 070		Integral	Germany		
6	Canon C-EXV 50	1	Integral	Germany		
7	Canon T06	1	Integral	Germany		
8	CF280/505	1	Integral	Germany		
9	Canon 045 (K,C,M,Y cu chip)	1	Integral	Germany		

ISO2001/ISO/IEC 19752 and ISO/ IEC 19803

La solicitarea beneficiarului. 24 de ore de la receptionarea comenzii. Inafara orelor de lucru ne puteti contacta pe siteul nostru in JivoChat (24/7)sau pe telegramul/viberul nostru 079967201 <https://printerra.md/#request>

10	Canon 731 (K,C,M,Y cu chip)	1	Integral	Germany
11	Canon 055 (K,C,M,Y cu chip)	1	Integral	Germany
12	Canon CF400 (K,C,M,Y cu chip)	1	Integral	Germany

Semnat: _____



[Handwritten signature]

Numele, Prenumele: Madan V În calitate de: Director

Ofertantul: **PRINTERRA SHOP SRL**

Adresa: mun.Chisinau, str Ismail 9