

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr: [ocds-b3wdp1-MD-1773755792841](#) din 17.03.2025

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și reparații (inclusiv piesele și consumabilele) a mijloacelor de transport

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificarea bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Bunuri/servicii</b>										
	<b>Lot. 2 CSP Bălți</b>									
	<b>Dacia Dokker, NAV 640, a.2017, UU10SDCV558874782</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>7650.00</b>	<b>9180.00</b>	<b>8216.67</b>	<b>9860.00</b>			
	Schimb ulei motor 5w40	serv	1	716.67	860.00	716.67	860.00			
	Schimb filtru ulei	serv	1	158.33	190.00	158.33	190.00			
	Schimb filtru aer	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00			
	Schimb filtru salon	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00			
	Schimb filtru benzina	serv	1	508.33	610.00	508.34	610.00			
	Reglarea unghiului de direcție	serv	1	333.33	400.00	333.33	400.00			
	Schimb ansamblu burduf articulație planetară	serv	1	1525.00	1830.00	1525.00	1830.00			
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R15	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00			
	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	575.00	690.00	575.00	690.00			
	Schimb amortizator față	serv	1	1250.00	1500.00	1250.00	1500.00			
	Schimb amortizator spate	serv	1	1550.00	1860.00	1550.00	1860.00			
	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
	Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00			
	Schimb perii parbriz	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00			
	<b>Dacia Sandero, TVD-597, a.2022 UU1DJF00369221340</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>3141.67</b>	<b>3770.00</b>	<b>3875.00</b>	<b>4650.00</b>			

Schimb ulei motor 5w 30	serv	1	816.66	980.00	816.67	980.00			
Schimb filtru ulei	serv	1	241.67	290.00	241.67	290.00			
Schimb filtru aer	serv	1	258.33	310.00	258.33	310.00			
Schimb filtru salon	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00			
Schimb filtru benzină	serv	1	500.00	600.00	500.00	600.00			
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R16	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00			
Vulcanizarea anvelopei R16	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	1	166.67	200.00	333.33	400.00			
Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	491.67	590.00	491.67	590.00			
Schimb perii parbriz	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00			
<b>Dacia Sandero, TVD-610, a.2022 UU1DJF00969221343</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>3141.67</b>	<b>3770.00</b>	<b>3875.00</b>	<b>4650.00</b>			
Schimb ulei motor 5w 30	serv	1	816.66	980.00	816.67	980.00			
Schimb filtru ulei	serv	1	241.67	290.00	241.67	290.00			
Schimb filtru aer	serv	1	258.33	310.00	258.33	310.00			
Schimb filtru salon	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00			
Schimb filtru benzină	serv	1	500.00	600.00	500.00	600.00			
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R16	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00			
Vulcanizarea anvelopei R16	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	1	166.67	200.00	333.33	400.00			
Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	491.67	590.00	491.67	590.00			
Schimb perii parbriz	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00			
<b>Dacia Sandero, TVD-576, a.2022 UU1DJF00969221505</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>3141.67</b>	<b>3770.00</b>	<b>3875.00</b>	<b>4650.00</b>			
Schimb ulei motor 5w 30	serv	1	816.66	980.00	816.67	980.00			
Schimb filtru ulei	serv	1	241.67	290.00	241.67	290.00			
Schimb filtru aer	serv	1	258.33	310.00	258.33	310.00			
Schimb filtru salon	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00			
Schimb filtru benzină	serv	1	500.00	600.00	500.00	600.00			
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R16	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00			
Vulcanizarea anvelopei R16	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	1	166.67	200.00	333.33	400.00			
Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	491.67	590.00	491.67	590.00			
Schimb perii parbriz	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00			

<b>Dacia Logan, HCH-484, a.2019, UU1L5220064053062</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>3983.33</b>	<b>4780.00</b>	<b>4608.33</b>	<b>5530.00</b>	<i>serviciile se vor presta la solicitarea Beneficiarului, pe parcursul anului 2026 din data înregistrării a contractului la Trezorerie</i>		
Schimb ulei motor 5w40	serv	1	625.00	750.00	541.67	650.00			
Schimb filtru ulei	serv	1	116.67	140.00	116.67	140.00			
Schimb filtru aer	serv	1	175.00	210.00	175.00	210.00			
Schimb filtru salon	serv	1	225.00	270.00	225.00	270.00			
Schimb filtru combustibil	serv	1	141.66	170.00	141.66	170.00			
Schimb bugii incandescente (set)	serv	1	533.33	640.00	533.33	640.00			
Schimb amortizatori față (2buc)	serv	1	1375.00	1650.00	1375.00	1650.00			
Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	1	166.66	200.00	166.66	200.00			
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15	serv	8	58.33	70.00	466.67	560.00			
Vulcanizarea anvelopei R15	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
Schimb bec fază scurtă	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
Schimb bec semnal stop	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
Schimb perii parbriz	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00			
<b>Dacia Duster, HCH-420, a.2020, VFIHJD40466122057</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>6591.67</b>	<b>7910.00</b>	<b>7425.00</b>	<b>8910.00</b>			
Schimb ulei motor 5w 30	serv	1	816.66	980.00	816.67	980.00			
Schimb filtru ulei	serv	1	241.67	290.00	241.67	290.00			
Schimb filtru aer	serv	1	258.33	310.00	258.33	310.00			
Schimb filtru salon	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00			
Schimb filtru motorină	serv	1	1000.00	1200.00	1000.00	1200.00			
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R16	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00			
Vulcanizarea (reparație) anvelopei R16	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00			
Schimb amortizator față (2buc)	serv	1	2375.00	2850.00	2375.00	2850.00			
Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	2	166.67	200.00	333.33	400.00			
Schimb perii parbriz	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00			
Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	700.00	840.00	700.00	840.00			
Schimb bec fază lungă	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00			

Schimb perii parbriz	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00		
<b>Dacia Logan, JYL 372, a.2015, UUI4SDAG452657108</b>	<b>buc</b>	<b>1</b>	<b>6558.33</b>	<b>7870.00</b>	<b>7166.67</b>	<b>8600.00</b>		
Schimb ulei motor 5w40	serv	1	541.67	650.00	541.67	650.00		
Schimb filtru ulei	serv	1	175.00	210.00	175.00	210.00		
Schimb filtru aer	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00		
Schimb filtru salon	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00		
Schimb filtru combustibil	serv	1	508.33	610.00	508.34	610.00		
Schimb lichid răcire	serv	1	291.67	350.00	291.67	350.00		
Schimb bugii (set)	serv	1	533.33	640.00	533.33	640.00		
Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	575.00	690.00	575.00	690.00		
Schimb amortizatori spate (set)	serv	1	1375.00	1650.00	1375.00	1650.00		
Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R15	serv	8	58.33	70.00	466.67	560.00		
Vulcanizarea anvelopei R15	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00		
Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
Schimb bec fază scurtă	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00		
Schimb perii parbriz	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00		
Schimb lagăr suport ax punte spate (salenbloc)	serv	2	1400.00	1680.00	1400.00	1680.00		
<b>TOTAL LOT 2</b>					<b>39041.67</b>	<b>46850.00</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Septelici Oxana** În calitate de: **Director**  
Ofertantul: **SRL "ORCARREPAR"** Adresa: **str.Unirii 55, or.Orhei**