

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LOT 31 Toyota Corolla 1598 cm3 a/f 2017</b>								
		<b>motorul</b>						
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor - reparație	Buc.	1	390,00	468	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Set	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Curcua GRM - schimb	Buc.	1	455,00	546	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	758,33	910	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Curcua generatorului - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Curcua amplificatorului hidraulic - schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorul de combustibil - reparație	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Patuboc - schimb	Lit.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Înele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston ( set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	433,33	520	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	1,66	2	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer - schimb	Set	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Suspensia</b>						
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Set	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față - schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate - schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Țija de direcție - Schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Sistemul electric</b>						
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC



72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Cutie de viteze și ambreajul</b>							
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuie - montare demontare	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuie - reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Rulment prestine - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Șimering culisă - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Șimering planetară - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Sistemului de frinare</b>							
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frină	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
105	50110000-9	Lichid de frină - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frină schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frină față - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frină spate - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
109	50110000-9	Disc de frină față (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
110	50110000-9	Disc de frină spate (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frină din față (set) - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frină din spate (set) - schimb	Buc.	1	173,33	208	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
113	50110000-9	Furtun de frină față - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
114	50110000-9	Furtun de frină spate - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
115	50110000-9	Frină de mină - reparație	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
116	50110000-9	Cablul frânei de mină - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Partea caroseriei</b>							
117	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
120	50110000-9	Lăcăț ușă (set)- schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Piese auto</b>							
		<b>Motorul</b>							
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	57,50	69	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	76,66	92	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Laț de distribuie	Buc.	1	790,00	948	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a cuplei de distribuție - schimb	Buc.	1	292,50	351	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Injectorul de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	615,00	738	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	392,50	471	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1942,50	2331	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	2137,50	2565	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	442,50	531	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC



27	50110000-9	Garnitură capacului cu clapete	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Capacul cu clapete	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Piston ( set)	Buc.	1	487,50	585	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	4275,00	5130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Cuzineț (set)	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Suspensia</b>						
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	1204,16	1445	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	818,33	982	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	292,50	351	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	1181,66	1418	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	1117,50	1341	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	360,00	432	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	384,16	461	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	1987,50	2385	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	285,00	342	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Sistemul electric</b>						
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	1050,00	1260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Cutie de viteze și ambreajul</b>						
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	2133,33	2560	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	86,66	104	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	554,16	665	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80		<b>Sistemului de frînare</b>						
81	50110000-9	Lichid de frînă	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frînă	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
83	50110000-9	Cilindru de frînă față	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Cilindru de frînă spate	Buc.	1	139,16	167	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Disc de frînă față (set)	Buc.	1	660,00	792	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	Buc.	1	480,00	576	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	Buc.	1	386,66	464	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	Buc.	1	296,66	356	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Furtun de frînă față	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Furtun de frînă spate	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Cablul frînei de mină	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		<b>Partea caroseriei</b>						
92	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Lacăț ușă (set)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	900,00	1080	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	487,50	585	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Rezervor de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Buton de pornire motor	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Buton de pornire generator	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Rezervuar pentru fond (spălarea parbrizului)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
					<b>51581,66</b>	<b>61898</b>		

Prim vicepreședinte "DAAC - Hermes" SA

Ștefan Ștefănescu  
SOCIETATEA PEȘTINIȘI



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LOT 32 Nissan Almera 1497 cm3 a/f 2004</b>								
<b>motorul</b>								
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor – reparație	Buc.	1	390,00	468	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei –schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil -schimb	Set	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon –schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel –schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	758,33	910	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic -schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorului de combustibil- reparație	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă -schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	Set	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii -schimb	Buc.	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor -schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector -schimb	Set	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28	50110000-9	Patruboc - schimb	Lit.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapă - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapă - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston – schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston (set) –schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	433,33	520	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	1,66	2	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer – schimb	Set	1	1,66	2	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
<b>Suspensia</b>								
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51	50110000-9	Suport sferic - Schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52	50110000-9	Suport amortizator de jos – schimb	Set	1	32,50	39	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față – schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate – schimb	Set	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față – schimb	Set	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei –schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50110000-9	<b>Sistemul electric</b>							



71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
77	50110000-9	Amplificator electrici a volanului - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	10,83	13	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
		Cutie de viteze și ambreajul							
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
89	50110000-9	Cutie de distribuție - montare demontare	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
90	50110000-9	Cutie de distribuție - reparație	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
		Sistemului de frinare							
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	21,66	26	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) - schimb	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	173,33	208	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
115	50110000-9	Frână de mână - reparație	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
116	50110000-9	Cablu frânei de mână - schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
		Partea caroseriei							
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	43,33	52	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	65,00	78	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
125	50110000-9	Anvelope - montare demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
		Piese auto							
		Motorul							
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	64,16	77	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
7	50110000-9	Curea GRM	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
8	50110000-9	Laț de distribuție	Buc.	1	615,00	738	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
9	50110000-9	Curea generatorului	Buc.	1	102,50	123	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
10	50110000-9	Curea amplificatorului hidraulic	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	475,00	570	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	392,50	471	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1087,50	1305	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	99,16	119	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC



26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
27	50110000-9	Garniture capacului cu clape	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
33	50110000-9	Piston ( set)	Buc.	1	487,50	585	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
38	50110000-9	Cuzinet (set)	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
		<b>Suspensia</b>							
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	772,50	927	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	95,00	114	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	184,16	221	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	502,50	603	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	384,16	461	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	664,16	797	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	195,00	234	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	97,50	117	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
		<b>Sistemul electric</b>							
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
		<b>Cutie de viteze și ambreajul</b>							
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
67	50110000-9	Support cutie de viteze	Buc.	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteze manuală	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteze automată	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
78	50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	554,16	665	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
80		<b>Sistemului de frinare</b>							
81	50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
83	50110000-9	Cilindru de frâna față	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
84	50110000-9	Cilindru de frâna spate	Buc.	1	139,16	167	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
85	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	570,00	684	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
86	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	547,50	657	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	189,16	227	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
89	50110000-9	Furtun de frâna față	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
90	50110000-9	Furtun de frâna spate	Buc.	1	95,83	115	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
91	50110000-9	Cablul frinei de mână	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
		<b>Partea caroseriei</b>							
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
95	50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	900,00	1080	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	487,50	585	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
100	50110000-9	Ușă interior	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
101	50110000-9	Ușă exterior	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
102	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1429	AC
					35473,33	42568			



Pe baza prezentei "DAAC-Hermes" SA

Igor Scerbinschi



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>LOT 33 Volkswagen PASSAT 2007 1984 v-cm3</b>								
<b>motorul</b>								
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor – reparație	Buc.	1	619,16	743	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei –schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil –schimb	Set	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon –schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel –chimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuie - schimb	Buc.	1	2475,00	2970	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic- schimb	Set	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorului de combustibil- reparație	Set	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă -schimb	Set	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	Set	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii -schimb	Buc.	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor -schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector -schime	Set	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	619,16	743	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Patruboc – schimb	Lit.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapă - schimb	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapă - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglare	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston – schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston (set)– schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit -schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer – schimb	Set	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
<b>Suspensia</b>								
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Set	1	62,50	75	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față – schimb	Set	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate – schimb	Set	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Planctară transmisie – schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	264,16	317	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
<b>Sistemul electric</b>								
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC



72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
77	50110000-9	Amplificator electri a volanului - reparație	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	20,83	25	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		Cuția de viteze și ambreajul								
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manuală - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manuală - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuie - montare demontare	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuie - reparație	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		Sistemului de frinare								
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
115	50110000-9	Frână de mână - reparație	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
116	50110000-9	Cablul frinei de mână - schimb	Buc.	1	206,66	248	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		Partea caroseriei								
117	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	124,16	149	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		Piese auto								
		Motorul								
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	136,66	164	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	119,16	143	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	271,66	326	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	181,66	218	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
8	50110000-9	Laț de distribuie	Buc.	1	850,00	1020	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	20,00	24	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	127,50	153	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	642,50	771	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	805,00	966	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	711,66	854	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1084,16	1301	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	525,00	630	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la	comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC



27	50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
29	50110000-9	Cablu bugi (set)	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	350,83	421	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
33	50110000-9	Piston ( set)	Buc.	1	1100,83	1321	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	4275,00	5130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
38	50110000-9	Cuzinet (set)	Buc.	1	485,00	582	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		<b>Suspensia</b>							
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	630,00	756	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	389,16	467	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	209,16	251	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	1152,50	1383	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	857,50	1029	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	105,83	127	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	1610,83	1933	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	468,33	562	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	197,50	237	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	427,50	513	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	20,00	24	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		<b>Sistemul electric</b>							
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	1943,33	2332	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	430,00	516	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		<b>Cutie de viteze și ambreajul</b>							
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	575,83	691	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	2040,00	2448	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	2040,00	2448	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	142,50	171	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	468,33	562	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
78	50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	589,16	707	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
80		<b>Sistemului de frână</b>							
81	50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	487,50	585	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
83	50110000-9	Cilindru de frână față	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
84	50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
85	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	982,50	1179	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
86	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	595,83	715	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	324,16	389	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	315,00	378	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
89	50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	235,83	283	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
90	50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
91	50110000-9	Cabluu frinei de mină	Buc.	1	214,16	257	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
		<b>Partea caroseriei</b>							
92	50110000-9	Mecanism de acționare a geamului	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	637,50	765	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	637,50	765	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
95	50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	2625,00	3150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	1650,00	1980	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
100	50110000-9	Încălzițor de apă caldă interior	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
101	50110000-9	Încălzițor de apă caldă exterior	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC
102	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A1	294AC

71 480,00 85 776

Președintele "DAAC -Hermes" SA

Georg Scerbinschi

