

ВВОД

ГКВШ-60-126/2000 О1

Руководство по эксплуатации

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Инв. № подп.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
16430	Чубаров В.С. 07.09.02		9чеб	

ВНИМАНИЕ!

Измерение емкости наружного слоя изоляции C_3 и тангенса угла диэлектрических потерь наружного слоя изоляции $\operatorname{tg}\delta_3$, во избежание повреждения ввода, не производить!

Измерение сопротивления изоляции измерительного вывода производить мегаомметром на 2500 В.

Руководство по эксплуатации предназначено для эксплуатационного и ремонтного персонала электростанций и электрических сетей, а также персонала монтажно-наладочных организаций.

Руководство по эксплуатации содержит основные указания по монтажу и обслуживанию ввода. В случае повреждения ввода при транспортировке, монтаже или в эксплуатации необходимо связаться с заводом-изготовителем для решения вопросов эксплуатации и повторных испытаний.

23.11.2023

ЭЦП

Романцов

МЭ

Инв. № подп	Подп., и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
164930	Изм. № 08.09	9409		

Инв. № подп	Подп., и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
3	Завод № 154-2023	9409		23.11.2023
Иzm	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кирюхина	ЭЦП		21.11.2023
Провер.	Егоров	ЭЦП		21.11.2023
Нач. КО	Никитин	ЭЦП		23.11.2023
Н. контр.	Никитин	ЭЦП		23.11.2023
Утв.	Никитин	ЭЦП		23.11.2023

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Ввод
ГКВШ-60-126/2000 О1
Руководство по эксплуатации

Лит	Лист	Листов
A	2	22
ООО "Изолятор-ВВ"		

Содержание

1 Общие сведения.....	4
2 Описание и работа.....	6
3 Комплектность.....	8
4 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение	9
5 Подготовка к работе	10
6 Порядок монтажа.....	10
7 Техническое обслуживание	13
8 Гарантии изготовителя.....	15
9 Утилизация.....	16

Инв. № полп	Полп и лата	Инв. № лубл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
164930	Файл № 26.02.09		9409	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист
3

1 Общие сведения

1.1 Требования настоящего руководства по эксплуатации распространяются на ввод ГКВШ-60-126/2000 О1, изготовленный по комплекту конструкторской документации ИВУЕ.686352.132.

Условное обозначение ввода:

Г К В III – 60 – 126 / 2000 О1

Вид климатического исполнения
и категория размещения по
ГОСТ 15150-69

Номинальный ток, А

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

Предельный угол установки к
вертикали, геометрический градус

Степень загрязнения внешней изоляции
по ГОСТ 9920-89

Для выключателей

Компаундная пропитка бумажного
остова (RIP-изоляция)

Герметичное исполнение

1.2 Ввод выпускается в общеклиматическом исполнении и пригодным для эксплуатации в любой категории размещения по ГОСТ 15150-69.

1.3 Ввод является экологически безопасным изделием при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

1.4 Конструкция ввода соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75,
ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.007.3-75 и требованиям пожарной безопасности.

Инв. № полп	Полп. и лата	Инв. № табл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
16430	Файл 46.00.24			

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист
4

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

1.5 Конструкция ввода не содержит ядовитые, радиоактивные, токсичные материалы, способные оказывать неблагоприятные воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

1.6 В конструкции ввода присутствует отверженная эпоксидная смола, которая экологически инертна по отношению к окружающей среде. Ввод при эксплуатации не выделяет вредные вещества в количествах, превышающих гигиенические показатели.

1.7 Применяемые в конструкции ввода полимерные материалы экологически безопасны, не обладают токсичностью и в процессе эксплуатации не происходит загрязнения окружающей среды.

1.8 При нормальной работе ввод не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. Уровень радиопомех на вводе не превышает 2500 мкВ при напряжении $1,1U_{н.р.}/\sqrt{3}$, где $U_{н.р.}$ - наибольшее рабочее напряжение, кВ.

1.9 Упаковка не содержит материалы, способные оказывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду в процессе утилизации или эксплуатации.

Упаковка может быть утилизирована или повторно использована.

Инв. № полп	Полп. и лата	Инв. № тубл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
16430	Документ № 16.000		9400	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист
5

2 Описание и работа

2.1 Назначение ввода

2.1.1 Ввод представляет собой проходной изолятор, предназначенный для вывода высокого напряжения из бака выключателя, и является конструктивно самостоятельным изделием. При эксплуатации нижняя часть ввода находится внутри бака выключателя в среде трансформаторного масла, а верхняя – на открытом воздухе.

2.1.2 Ввод предназначен для работы в различных климатических условиях по ГОСТ 15151-69 при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 55 °С.

2.2 Состав ввода

2.2.1 В ввод в соответствии с рисунком 1 входит:

- твердый изоляционный остов 6, изготовленный намоткой на центральную трубу электроизоляционной бумаги с последующей пропиткой эпоксидным компаундом (RIP-изоляция). Для выравнивания электрического поля намотка разделена на слои проводящими обкладками;

- соединительная втулка 4, напрессованная на изоляционный остов 6 с расположенными на ней косынками для подъема ввода;

- опорный фланец 5, предназначенный для крепления ввода на выключателе;

- фарфоровая покрышка 3, в верхней части которой оставлен свободный объем воздуха для компенсации температурных изменений объема масла;

- колпак 2 с расположенными внутри узлом уплотнения и стяжным устройством;

- контактный наконечник 7;

- контактная клемма 1;

- измерительный вывод 8, который должен быть заземлен во время эксплуатации в соответствии с рисунком 2.

Инв. № полп	Полп № листа	Инв. № листбл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
16430	Марк 26.08.04		0402	

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист

6

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

2.2.2 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса ввода
указаны на рисунке 1.

Инв. № полп	Полп.и лата	Инв. № тубл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
164930	М36026.00.00		Ф404	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист
7

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

- ввод в упаковке;
- паспорт ИВУЕ.686352.132 ПС, руководство по эксплуатации, упаковочный лист и протокол испытаний;
- контактная клемма с комплектом крепежа;
- комплект крепежа для заземления;
- кольцо 039-045-36 – 1 шт. (запасное).

Инв. № полп	Полп. и лата	Инв. № тубл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
16430	Марка 16.00.04	0402		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист

8

4 Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение

4.1 В ввод входит фирменная табличка, расположенная на соединительной втулке с указанием:

- товарного знака завода-изготовителя;
- обозначения основного конструкторского документа на ввод;
- модификации ввода;
- типа ввода;
- массы ввода;
- заводского номера;
- года и месяца выпуска;
- обозначения технических условий.

4.2 Ввод укладывают в деревянную упаковку. На время транспортирования и хранения нижняя часть ввода защищена транспортировочным корпусом и полиэтиленовым чехлом с вложенным внутрь мешочком с силикагелем.

4.3 Транспортирование ввода производить в упаковке в горизонтальном положении авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом по дорогам с асфальтовым или грунтовым покрытиями и морским транспортом в трюмах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.4 Для защиты открытой (нижней) части изоляции ввода от увлажнения и механических повреждений на время транспортирования и хранения, устанавливается полиэтиленовый чехол с вложенным внутрь мешочком с силикагелем и транспортировочный корпус. Данная конструкция обеспечивает сохранность ввода в горизонтальном положении и заводской упаковке при хранении внутри закрытых помещений или под навесом, исключающим прямое воздействие атмосферных осадков.

Инв. № полп	Полп. и лата	Инв. № лубл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
16430	Лист 16.000	9402		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист
9

5 Подготовка к работе

5.1 Меры безопасности

5.1.1 При проведении электрических измерений с целью определения технического состояния ввода необходимо выполнять «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

5.1.2 Строповка упаковки с вводами и самих вводов, а также их перемещения должны производиться лицами, имеющими соответствующую аттестацию по охране труда и технике безопасности.

5.2 Подготовка ввода к использованию

5.2.1 Распаковать ввод в соответствии с рисунком 3:

- снять с ящика крышку;

- освободить ввод от закрепления;

- зачалить ввод за косынки, расположенные на соединительной втулке, проложив между тросом и покрышкой войлок, резину или другой мягкий материал;

- поднять ввод из упаковки и положить горизонтально, следить за тем, чтобы он не опирался на колпак;

- снять с нижней части ввода корпус транспортировочный, полиэтиленовый чехол и осушитель.

Не допуская проскальзывания низа ввода, перевести ввод в вертикальное положение и установить его на стойку.

Инв. № полп	Полп. № лата	Инв. № табл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
16430	Изм. 16.08.2022			9402

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист
10

6 Порядок монтажа

6.1 Перед монтажом осмотреть ввод. Не допускать повреждения ввода.

Перед монтажом ввода на выключатель нижнюю поверхность опорного фланца необходимо протереть чистой мягкой ветошью, смоченной в спирте. В случае отсутствия спирта допускается использовать трансформаторное масло.

На нижней части ввода допускается наличие небольшого количества масла, оставшегося после проведения приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе.

При положительных результатах осмотра ввод может быть установлен на выключатель.

6.2 Перевести ввод в вертикальное положение и установить его на стойку, для чего:

- зачалить ввод за косынки на соединительной втулке;
- пропустить трос вдоль фарфоровой покрышки и обвязать его под вторым от верха ребром покрышки полиэстровым канатом или кольцевым тросом, проложив между фарфором и тросом эластичные прокладки;
- подложить под нижнюю часть ввода резину или войлок;
- перевести ввод в вертикальное положение в соответствии с рисунком 4;
- установить ввод на стойку.

6.3 Для монтажа на выключатель зачалить ввод за косынки на соединительной втулке.

6.4 Поднять ввод над выключателем и установить его так, чтобы наклон ввода был в сторону измерительного вывода.

6.5 Установить контактную клемму, для чего в соответствии с рисунком 5:

- разжать контактную клемму 1 болтом 2 и установить ее на стержень 4;
- освободить болт 2 и стянуть контактную клемму 1 при помощи болтов 3, шайб и гаек, закончив вторыми гайками;
- ввернуть болт 2 до упора.

Инв. № полп	Полп. № лата	Инв. № лубл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
16430	16430	16430	16430	16430

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист

11

Изм Лист № докум. Подп. Дата

6.6 Протереть нижнюю часть ввода, чтобы она была сухой и чистой в соответствии с 7.4 настоящего руководства.

6.7 Испытать ввод в соответствии с 7.3 настоящего руководства.

Инв. № полп	Полп. и лата	Инв. № тубл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
16430	Изменение 26.09.2014		9420	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист
12

7 Техническое обслуживание

7.1 Техническое обслуживание включает:

- визуальный контроль;
- профилактические испытания.

7.2 Визуальный контроль состояния ввода рекомендуется проводить еженедельно. Контроль проводить внешним осмотром.

7.3 Профилактические испытания проводить при запуске и в процессе эксплуатации при температуре изоляции не ниже плюс 10 °С. Профилактические испытания включают:

- измерение сопротивления изоляции измерительного вывода;
- измерение тангенса угла диэлектрических потерь основной изоляции $\tg\delta_1$ и емкости основной изоляции C_1 при напряжении 10 кВ.

ВНИМАНИЕ! При проведении профилактических испытаний, в случае подачи напряжения (10 кВ) на группу вводов, для исключения возникновения на измерительном выводе и последней обкладке ввода длительно приложенного высокого напряжения (>1000 В), разземление измерительного вывода допускается только на вводе, на котором проводят измерения.

Конструкция измерительного вывода приведена на рисунке 2.

Для проведения профилактических испытаний необходимо:

- отвернуть колпак 1;
- снять контакт 4;
- присоединить внешний измерительный провод к контактной шпильке 2 с помощью зажима типа «крокодил».

При проведении испытаний поверхность изоляции измерительного вывода должна быть сухой и чистой в соответствии с 7.4 настоящего руководства.

Инв. № полп	Полп/и лата	Инв. № табл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
16430	Металл. флан	9402		

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист
13

Изм Лист № докум. Подп. Дата

Сопротивление изоляции измерительного вывода должно иметь конечную величину (отсутствие обрыва) не менее 1000 МОм при запуске и не менее 500 МОм в процессе эксплуатации.

Контрольные измерения на вводах должны проводить специалисты, имеющие опыт в обращении со средствами измерения, конфигурацией и интерпретацией результатов измерений. Так как величины емкости относительно невелики и могут быть искажены даже под влиянием пространственных факторов окружающей среды, в том числе расположения ввода внутри распределительного устройства может повлиять на результаты измерений ввода после монтажа. На результаты измерения тангенса угла диэлектрических потерь $\operatorname{tg}\delta_1$ могут оказывать влияние влажность, погода и другие факторы.

Предельные значения тангенса угла диэлектрических потерь $\operatorname{tg}\delta_1$ не должны превышать при запуске более 0,7 % и в процессе эксплуатации более 1,2 %.

Предельное увеличение емкости основной изоляции C_1 может составлять не более 5 % от значения, полученного при запуске.

Значения емкости основной изоляции C_1 и тангенса угла диэлектрических потерь $\operatorname{tg}\delta_1$, измеренные при проведении приемо-сдаточных испытаний указаны в протоколе испытаний ввода.

ВНИМАНИЕ! Перед включением ввода под напряжение проверить надежность заземления измерительного вывода.

7.4 Чистку фарфоровой покрышки, изоляции измерительного вывода и нижней части ввода производить безводными растворителями, используя мягкую ветошь без применения средств, содержащих абразивный материал.

Инв. № полп	Подп. и лата	Инв. № табл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
16 ЧУЗ	Объект И.С.Ф.МУ	9999		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист
14

8 Гарантии изготовителя

- 8.1 Изготовитель гарантирует соответствие вводов требованиям ТУ 3493-003-31317133-2008 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 8.2 Гарантийный срок эксплуатации вводов оговаривается в контракте.
- 8.3 Расчетный срок службы вводов – не менее 30 лет.
- 8.4 Действия, с поступившими к заказчику вводами, в случае несоответствия качества, комплектности, либо данным сопроводительных документов, осуществлять в соответствии с контрактом (договором), заключенным с заводом-изготовителем.

Инв. № полп	Полп ми пата	Инв. № тубл.	Взам. инв. №	Полп. и пата
164930	Фото 16.09.04		9402	Фото

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист
15

9 Утилизация

9.1 По истечении срока службы ввод подлежит утилизации в соответствии с действующим на момент утилизации законодательством.

Инв. № полп	Полп. и лата	Инв. № латбл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
16430	Иванов Иван Иванович		9408	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист
16





Рисунок 1 - Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса ввода

Инв. № полп	Полп м лата	Инв. № лубл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
18480	Медь 26.00.00	940		



- 1 - колпак
 2 - контактная шпилька
 3 - кольцо 039-045-36
 4 - контакт

ВНИМАНИЕ!

Для осуществления заземления – контакт 4 установить в соответствии с рисунком, после чего, для герметизации узла измерительного вывода, необходимо закрутить колпак 1 до поджатия уплотнительного кольца 3

Рисунок 2 – Измерительный вывод

Инв. № полп	Полп и лата	Инв. № латы	Взам. инв. №	Полп. и лата
164930	Проверка	0402	0402	

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист

18

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Рисунок 3 - Схема подъема ввода из упаковки

Инв. № полп	Полп. на лага	Инв. № лагбл.	Взам. инв. №	Полп. и лага
16430	Марка 2500 кг	3400		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист
19





Рисунок 4 - Схема перевода ввода в вертикальное положение

Инв. № полп	Полп. и лата	Инв. № тубл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
16430	Механизм 26.00.00		940	

Изм Лист № докум. Подп. Дата

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист
20



- 1 - контактная клемма
 2 - болт M10x40
 3 - болт M12x80
 4 - стержень

Рисунок 5 - Контактная клемма

Инв. № полп	Полп лата	Инв. № лубл.	Взам. инв. №	Полп. и лата
16430	Лист 26 ВР.дс		9400	

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист

21

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
3	1300				22		титул.15.9. 00.3.09.09.04	Писец	28.09 2009
Инв. № подп	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
16 ЧЗО	Писец	16 ЧЗО	16 ЧЗО	16 ЧЗО					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

ИВУЕ.686352.132 РЭ

Лист

22