

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Numărul procedurii de achiziție | ocds-b3wdp1-MD-1738838978206 din 06.02.25         |
| Obiectul de achiziției:         | Servicii de reparare si deservire a automobilelor |

| Cod CPV   | Denumirea bunurilor/serviciilor             | Unitate a de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără (TVA) | Suma cu (TVA) | Termenul livrare/prestație | Clasificarea bugetară (IBAN) | Discount % |
|---|---|---------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4          | 5                      | 6                    | 7               | 8             | 9                          | 10                           | 11         |
| <b>Dacia Duster 2018 1,6 benzin</b>                       |   |                     |            |                        |                      |                 |               |                            |                              |            |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>             |   |                     |            |                        |                      |                 |               |                            |                              |            |
| 1.1   | Demontarea și montarea                      | buc.                | 1          | 1083.33                | 1300                 | 1083.33         | 1300          |                            |                              |            |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente | buc.                | 1          | 2333.33                | 2800                 | 2333.33         | 2800          |                            |                              |            |
| 1.3   | Schimb al sincronilor                       | buc.                | 1          | 708.33                 | 850                  | 708.33          | 850           |                            |                              |            |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi            | buc.                | 1          | 400.00                 | 480                  | 400.00          | 480           |                            |                              |            |
| 1.5   | Schimb placa presiune                       | buc.                | 1          | 125.00                 | 150                  | 125.00          | 150           |                            |                              |            |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj                         | buc.                | 1          | 125.00                 | 150                  | 125.00          | 150           |                            |                              |            |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune               | buc.                | 1          | 83.33                  | 100                  | 83.33           | 100           |                            |                              |            |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |                     |            |                        |                      |                 |               |                            |                              |            |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână  | buc.                | 1          | 416.67                 | 500                  | 416.67          | 500           |                            |                              |            |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                 | buc.                | 1          | 416.67                 | 500                  | 416.67          | 500           |                            |                              |            |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față         | buc.                | 1          | 291.67                 | 350                  | 291.67          | 350           |                            |                              |            |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate          | buc.                | 1          | 291.67                 | 350                  | 291.67          | 350           |                            |                              |            |
| 2.5   | Schimb al lichidului de frână               | buc.                | 1          | 291.67                 | 350                  | 291.67          | 350           |                            |                              |            |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b> |   |                     |            |                        |                      |                 |               |                            |                              |            |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                | buc.                | 1          | 166.67                 | 200                  | 166.67          | 200           |                            |                              |            |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 483.33  | 580  | 483.33  | 580  |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 400.00  | 480  | 400.00  | 480  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 316.67  | 380  | 316.67  | 380  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 291.67  | 350  | 291.67  | 350  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 741.67  | 890  | 741.67  | 890  |  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 458.33  | 550  | 458.33  | 550  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 4166.67 | 5000 | 4166.67 | 5000 |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația  | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 483.33  | 580  | 483.33  | 580  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 483.33  | 580  | 483.33  | 580  |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului                     | buc. | 1 | 2708.33 | 3250 | 2708.33 | 3250 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului   | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistată cu freon                                       | buc. | 1 | 583.33  | 700  | 583.33  | 700  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                                       | buc. | 1 | 2916.67 | 3500 | 2916.67 | 3500 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate                 | buc. | 1 | 2916.67 | 3500 | 2916.67 | 3500 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție                          | buc. | 1 | 3166.67 | 3800 | 3166.67 | 3800 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                                   | buc. | 1 | 2416.67 | 2900 | 2416.67 | 2900 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                                      | buc. | 1 | 2916.67 | 3500 | 2916.67 | 3500 |  |  |  |  |

**Mercedes Sprinter 2017 319 CDI****I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

|      |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|------|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 1.1  | Demontarea și montarea                      | buc. | 1 | 666.67  | 800  | 666.67  | 800  |  |  |  |
| 1.2  | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |
| 1.3  | Schimb al sincronilor                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 1.4  | Schimb al pinionului mers înapoi            | buc. | 1 | 291.67  | 350  | 291.67  | 350  |  |  |  |
| 1.5  | Schimb placa presiune                       | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 1.6  | Schimb disc ambreaj                         | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 1.7  | Schimb rulment placa presiune               | buc. | 1 | 83.33   | 100  | 83.33   | 100  |  |  |  |
| 1.8  | Schimb crestovina cardanului                | buc. | 1 | 291.67  | 350  | 291.67  | 350  |  |  |  |
| 1.9  | Schimb punte spate                          | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 1.10 | Schimb resort spate/față                    | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |

**II. Reparația sistemului de frână**

|     |  |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|-----|--|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 2.1 | Demontarea și montarea discurilor de frână | buc. | 1 | 1208.33 | 1450 | 1208.33 | 1450 |  |  |  |
| 2.2 | Schimb al otgonului de mână                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 2.3 | Schimb al calelor (saboți) din față        | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 2.4 | Schimb al saboți la roți din spate         | buc. | 1 | 666.67  | 800  | 666.67  | 800  |  |  |  |

**III. Diagnostica și deservirea sistemului electric**

|      |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|------|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 3.1  | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |
| 3.2  | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |
| 3.3  | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |
| 3.4  | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |
| 3.5  | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |
| 3.6  | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.7  | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |
| 3.8  | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 233.33  | 280  | 233.33  | 280  |  |  |  |
| 3.9  | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 3166.67 | 3800 | 3166.67 | 3800 |  |  |  |
| 3.10 | Pompa de presiune înaltă (THB/D) demontare-montare                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.11 | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |
| 3.12 | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 3750.00 | 4500 | 3750.00 | 4500 |  |  |  |
| 3.13 | Injector reparație  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |

**IV. Repararea mecanismului de direcție**

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|--|--|
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție                   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                    | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice                   | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                           | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                           | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului         | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                                 | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                             | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                          | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                           | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate     | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție              | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                       | buc. | 1 | 2500.00 | 3000 | 2500.00 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor (față, spate, laterale) | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                         | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei                                   | buc. | 1 | 466.67  | 560  | 466.67  | 560  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei                                    | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului                               | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5   | Profilaxia interculerului                             | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Mercedes Sprinter 2018 516 CDI</b>         |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea                                | buc. | 1 | 666.67  | 800  | 666.67  | 800  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente           | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor                                 | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                      | buc. | 1 | 291.67  | 350  | 291.67  | 350  |  |  |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 1.5   | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 83.33   | 100  | 83.33   | 100  |  |  |  |  |
| 1.8   | Schimb crestovina cardanului                                      | buc. | 1 | 291.67  | 350  | 291.67  | 350  |  |  |  |  |
| 1.9   | Schimb punte spate  | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.10  | Schimb resort spate/față  | buc. | 1 | 1375.00 | 1650 | 1375.00 | 1650 |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 833.33  | 1000 | 833.33  | 1000 |  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 666.67  | 800  | 666.67  | 800  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostică și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 233.33  | 280  | 233.33  | 280  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă (THB/D) demontare-montare                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 3750.00 | 4500 | 3750.00 | 4500 |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparație  | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| <b>IV. Reparația mecanismului de direcție</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                                       | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |

|  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|--|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 5.1                                    | Desaxarea și axarea roților                           | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>              |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1                                    | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului         | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |
| 6.2                                    | Schimb lichid antigel                                 | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1                                    | Diagnosticarea sistemii                               | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2                                    | Încărcare asistemei cu freon                          | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>      |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1                                    | Reparația, vopsirea capotei                           | buc. | 1 | 2916.67 | 3500 | 2916.67 | 3500 |  |  |  |  |
| 8.2                                    | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate     | buc. | 1 | 2916.67 | 3500 | 2916.67 | 3500 |  |  |  |  |
| 8.3                                    | Reparația, vopsirea barelor de protecție              | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.4                                    | Reparația, vopsirea portierelor                       | buc. | 1 | 2500.00 | 3000 | 2500.00 | 3000 |  |  |  |  |
| 8.5                                    | Reparația, vopsirea aripilor                          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.6                                    | Reparația mecanismelor ușilor (față, spate, laterale) | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>          |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1                                    | Montare, demontare a turbinei                         | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 9.2                                    | Profilaxia turbinei                                   | buc. | 1 | 466.67  | 560  | 466.67  | 560  |  |  |  |  |
| 9.3                                    | Reparația turbinei                                    | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 9.4                                    | Schimbul interculerului                               | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |
| 9.5                                    | Profilaxia interculerului                             | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>Mercedes Sprinter 2019 519 CDI</b>  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |

### I. Reparația cutiei de viteză mecanică

|      |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|------|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 1.1  | Demontarea și montarea                      | buc. | 1 | 666.67  | 800  | 666.67  | 800  |  |  |  |  |
| 1.2  | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.3  | Schimb al sincronilor                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.4  | Schimb al pinionului mers înapoi            | buc. | 1 | 291.67  | 350  | 291.67  | 350  |  |  |  |  |
| 1.5  | Schimb placa presiune                       | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6  | Schimb disc ambreaj                         | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7  | Schimb rulment placa presiune               | buc. | 1 | 83.33   | 100  | 83.33   | 100  |  |  |  |  |
| 1.8  | Schimb crestovina cardanului                | buc. | 1 | 291.67  | 350  | 291.67  | 350  |  |  |  |  |
| 1.9  | Schimb punte spate                          | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.10 | Schimb resort spate/față                    | buc. | 1 | 1375.00 | 1650 | 1375.00 | 1650 |  |  |  |  |

| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 833.33  | 1000 | 833.33  | 1000 |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 666.67  | 800  | 666.67  | 800  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la computer  | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 233.33  | 280  | 233.33  | 280  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă (THB/I) demontare-montare                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 2500.00 | 3000 | 2500.00 | 3000 |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația  | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                                       | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |
| <b>VI. Sistemul de răcire</b>                             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului                     | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |
| <b>VII. Sistemul de aer condiționat</b>                   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 7.1   | Diagnosticarea sistemii                               | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistată cu freon                           | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                           | buc. | 1 | 2916.67 | 3500 | 2916.67 | 3500 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate     | buc. | 1 | 2916.67 | 3500 | 2916.67 | 3500 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție              | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                       | buc. | 1 | 2500.00 | 3000 | 2500.00 | 3000 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor (față, spate, laterale) | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                         | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei                                   | buc. | 1 | 466.67  | 560  | 466.67  | 560  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei                                    | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului                               | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 9.5   | Profilaxia interculerului                             | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>Mercedes Sprinter 2002 316 CDI</b>         |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea                                | buc. | 1 | 666.67  | 800  | 666.67  | 800  |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți           | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor                                 | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                      | buc. | 1 | 291.67  | 350  | 291.67  | 350  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune                                 | buc. | 1 | 83.33   | 100  | 83.33   | 100  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj                                   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                         | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.8   | Schimb crestovina cardanului                          | buc. | 1 | 291.67  | 350  | 291.67  | 350  |  |  |  |  |
| 1.9   | Schimb punte spate                                    | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.10  | Schimb resort spate/față                              | buc. | 1 | 1375.00 | 1650 | 1375.00 | 1650 |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>      |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână            | buc. | 1 | 833.33  | 1000 | 833.33  | 1000 |  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                           | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |



|  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|--|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 2.4  | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 491.67  | 590  | 491.67  | 590  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1  | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2  | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 3.3  | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 3.4  | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 3.5  | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 291.67  | 350  | 291.67  | 350  |  |  |  |  |
| 3.6  | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.7  | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 408.33  | 490  | 408.33  | 490  |  |  |  |  |
| 3.8  | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9  | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.10   | Pompa de presiune înaltă (THBД) demontare-montare                 | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11   | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12   | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 3.13   | Injector reparația  | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1  | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 433.33  | 520  | 433.33  | 520  |  |  |  |  |
| 4.2  | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 4.3  | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| 4.4  | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 475.00  | 570  | 475.00  | 570  |  |  |  |  |
| 4.5  | Schimb al pompei hidraulice                                       | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                           |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1  | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1  | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului                     | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |
| 6.2  | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>                   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1  | Diagnosticarea sistemii   | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2  | Încărcare asistemei cu freon                                      | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>                        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1  | Reparația, vopsirea capotei                                       | buc. | 1 | 2500.00 | 3000 | 2500.00 | 3000 |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate                 | buc. | 1 | 2916.67 | 3500 | 2916.67 | 3500 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție                          | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                                      | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor (față, spate, laterale)             | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                                     | buc. | 1 | 666.67  | 800  | 666.67  | 800  |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei  | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului   | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 9.5   | Profilaxia interculerului   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>Mercedes V-Class 2018 v250</b>                         |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea  | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente                       | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor   | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                                  | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 83.33   | 100  | 83.33   | 100  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostică și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.7   | Schimb al bendiks                                 | buc. | 1 | 400.00  | 480  | 400.00  | 480  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe                            | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil                              | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Înjector demontare-montare                        | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 3.13  | Înjector reparația                                | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| <b>IV. Reparația mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice              | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                      | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2500.00 | 3000 | 2500.00 | 3000 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                     | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei                               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei                                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului                           | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |

|  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|--|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 9.5  | Profilaxia interculerului   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>Mercedes V-Class 2022 v300D</b>                         |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>              |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1  | Demontarea și montarea  | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 1.2  | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente                       | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 1.3  | Schimb al sincronilor   | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 1.4  | Schimb al pinionului mers înapoi                                  | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |  |
| 1.5  | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6  | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7  | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 83.33   | 100  | 83.33   | 100  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1  | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 2.2  | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3  | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 2.4  | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostică și deservirea sistemelor electrice</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1  | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2  | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 3.3  | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.4  | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 3.5  | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |  |
| 3.6  | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |  |
| 3.7  | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 400.00  | 480  | 400.00  | 480  |  |  |  |  |
| 3.8  | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9  | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.10   | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11   | Înjector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12   | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 3.13   | Înjector reparație  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| <b>IV. Reparația mecanismului de direcție</b>              |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1  | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 4.2  | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaclului      | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                      | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2500.00 | 3000 | 2500.00 | 3000 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                     | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei                               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei                                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului                           | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |
| 9.5   | Profilaxia interculerului                         | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>Skoda fabia 2008 1,2 benzin</b>            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteze mecanice</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea                            | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor                             | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                  | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune                             | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj                               | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                     | buc. | 1 | 83.33   | 100  | 83.33   | 100  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>      |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |

|  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|--|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 2.1  | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 791.67  | 950  | 791.67  | 950  |  |  |  |  |
| 2.2  | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3  | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.4  | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 491.67  | 590  | 491.67  | 590  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1  | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2  | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 3.3  | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.4  | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 3.5  | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.6  | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.7  | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 416.67  | 500  | 416.67  | 500  |  |  |  |  |
| 3.8  | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9  | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.10   | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11   | Injecteur demontare-montare                                       | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12   | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 666.67  | 800  | 666.67  | 800  |  |  |  |  |
| 3.13   | Injecteur reparația   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1  | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 4.2  | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 4.3  | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 4.4  | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                           |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1  | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistemul de răcire</b>                            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1  | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului                     | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |
| 6.2  | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistemul de aer condiționat</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1  | Diagnosticarea sistemii   | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2  | Încărcare asistemei cu freon                                      | buc. | 1 | 416.67  | 500  | 416.67  | 500  |  |  |  |  |

| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>                         |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                                       | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate                 | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție                          | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                                   | buc. | 1 | 1833.33 | 2200 | 1833.33 | 2200 |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                                      | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor                                     | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| <b>Skoda Octavia I 2002-2008 1,6 benzin</b>               |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea  | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                                  | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 83.33   | 100  | 83.33   | 100  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 83.33   | 100  | 83.33   | 100  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 41.67   | 50   | 41.67   | 50   |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 750.00  | 900  | 750.00  | 900  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 416.67  | 500  | 416.67  | 500  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 408.33  | 490  | 408.33  | 490  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 325.00  | 390  | 325.00  | 390  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la computer  | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 291.67  | 350  | 291.67  | 350  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 291.67  | 350  | 291.67  | 350  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.11  | Injector demontare-montare                        | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația                                | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice              | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                      | buc. | 1 | 416.67  | 500  | 416.67  | 500  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 1833.33 | 2200 | 1833.33 | 2200 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor                     | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>Skoda Octavia II 2008-2013 1,6 benzin</b>  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea                            | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor                             | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                  | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune                             | buc. | 1 | 83.33   | 100  | 83.33   | 100  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj                               | buc. | 1 | 83.33   | 100  | 83.33   | 100  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                     | buc. | 1 | 41.67   | 50   | 41.67   | 50   |  |  |  |  |



| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 433.33  | 520  | 433.33  | 520  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la computer  | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 525.00  | 630  | 525.00  | 630  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 500.00  | 600  | 500.00  | 600  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| <b>IV. Reparația mecanismului de direcție</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului                     | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |
| <b>VII. Sistemul de aer condiționat</b>                   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului   | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 7.2                                       | Încărcare asistemei cu freon                      | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>         |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1                                       | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.2                                       | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2500.00 | 3000 | 2500.00 | 3000 |  |  |  |  |
| 8.3                                       | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |  |
| 8.4                                       | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5                                       | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |  |
| 8.6                                       | Reparația mecanismelor ușilor                     | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>Skoda Octavia III 2013- 1,8 benzin</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |

|     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-----|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 1.1 | Demontarea și montarea                      | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2 | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente | buc. | 1 | 737.50  | 885  | 737.50  | 885  |  |  |  |  |
| 1.3 | Schimb al sincronilor                       | buc. | 1 | 658.33  | 790  | 658.33  | 790  |  |  |  |  |
| 1.4 | Schimb al pinionului mers înapoi            | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.5 | Schimb placa presiune                       | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6 | Schimb disc ambreaj                         | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7 | Schimb rulment placa presiune               | buc. | 1 | 83.33   | 100  | 83.33   | 100  |  |  |  |  |

### II. Reparația sistemului de frână

|     |  |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-----|--|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 2.1 | Demontarea și montarea discurilor de frână | buc. | 1 | 1041.67 | 1250 | 1041.67 | 1250 |  |  |  |  |
| 2.2 | Schimb al otgonului de mână                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3 | Schimb al calelor (saboți) din față        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.4 | Schimb al saboți la roți din spate         | buc. | 1 | 491.67  | 590  | 491.67  | 590  |  |  |  |  |

### III. Diagnostică și deservirea sistemului electric

|     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-----|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.1 | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2 | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1583.33 | 1900 | 1583.33 | 1900 |  |  |  |  |
| 3.3 | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| 3.4 | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 3.5 | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.6 | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 600.00  | 720  | 600.00  | 720  |  |  |  |  |
| 3.7 | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 575.00  | 690  | 575.00  | 690  |  |  |  |  |
| 3.8 | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 150.00  | 180  | 150.00  | 180  |  |  |  |  |
| 3.9 | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Înjector demontare-montare                        | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 3.13  | Înjector reparația                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice              | buc. | 1 | 791.67  | 950  | 791.67  | 950  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| 6.3   | Schimb pompei de apa                              | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                      | buc. | 1 | 466.67  | 560  | 466.67  | 560  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor                     | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                     | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei                               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei                                | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului                           | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 9.5   | Profilaxia interculerului                         | buc. | 1 | 416.67  | 500  | 416.67  | 500  |  |  |  |  |

**Skoda rapid 2013 1,6 benzin****I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

|     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|-----|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 1.1 | Demontarea și montarea                      | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |
| 1.2 | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 1.3 | Schimb al sincronilor                       | buc. | 1 | 491.67  | 590  | 491.67  | 590  |  |  |  |
| 1.4 | Schimb al pinionului mers înapoi            | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |
| 1.5 | Schimb placa presiune                       | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 1.6 | Schimb disc ambreaj                         | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 1.7 | Schimb rulment placa presiune               | buc. | 1 | 83.33   | 100  | 83.33   | 100  |  |  |  |

**II. Reparația sistemului de frână**

|     |  |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|-----|--|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 2.1 | Demontarea și montarea discurilor de frână | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |
| 2.2 | Schimb al otgonului de mână                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 2.3 | Schimb al calelor (saboți) din față        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 2.4 | Schimb al saboți la roți din spate         | buc. | 1 | 491.67  | 590  | 491.67  | 590  |  |  |  |

**III. Diagnostică și deservirea sistemului electric**

|      |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|------|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 3.1  | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |
| 3.2  | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |
| 3.3  | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.4  | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |
| 3.5  | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 458.33  | 550  | 458.33  | 550  |  |  |  |
| 3.6  | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 458.33  | 550  | 458.33  | 550  |  |  |  |
| 3.7  | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 458.33  | 550  | 458.33  | 550  |  |  |  |
| 3.8  | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 3.9  | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |
| 3.10 | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.11 | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |
| 3.12 | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.13 | Injector reparație  | buc. | 1 | 291.67  | 350  | 291.67  | 350  |  |  |  |

**IV. Reparația mecanismului de direcție**

|     |                                      |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 4.1 | Profilaxia servodirecției hidraulice | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 4.2 | Profilaxia mecanismului de direcție  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 4.3 | Schimb al mecanismului de direcție   | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1208.33 | 1450 | 1208.33 | 1450 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>                    |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistată cu freon                       | buc. | 1 | 491.67  | 590  | 491.67  | 590  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>                         |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor                     | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>Skoda Superb 2008 1,9 diesel</b>                       |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea                            | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor                             | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                  | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placă presiune                             | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj                               | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placă presiune                     | buc. | 1 | 83.33   | 100  | 83.33   | 100  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână        | buc. | 1 | 916.67  | 1100 | 916.67  | 1100 |  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                | buc. | 1 | 491.67  | 590  | 491.67  | 590  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1108.33 | 1330 | 1108.33 | 1330 |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 416.67  | 500  | 416.67  | 500  |  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 816.67  | 980  | 816.67  | 980  |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului                     | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemii   | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                                      | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                                       | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate                 | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție                          | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                                     | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei   | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei  | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului   | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 9.5   | Profilaxia interculerului   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>Volkswagen Caravelle 2008-2013 2,5 motorină</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea  | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor   | buc. | 1 | 666.67  | 800  | 666.67  | 800  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostică și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1583.33 | 1900 | 1583.33 | 1900 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.11  | Injector demontare-montare                        | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația                                | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice              | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție               | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                | buc. | 1 | 1583.33 | 1900 | 1583.33 | 1900 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                       | buc. | 1 | 1208.33 | 1450 | 1208.33 | 1450 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemii                           | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                      | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor                     | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                     | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei                                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului                           | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 9.5   | Profilaxia interculerului                         | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 9.6   | Schimb arborelui cu came                          | buc. | 1 | 2500.00 | 3000 | 2500.00 | 3000 |  |  |  |  |



**Volkswagen Transporter 2017 1,9 TDI****I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

|     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|-----|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 1.1 | Demontarea și montarea                      | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |
| 1.2 | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 1.3 | Schimb al sincronilor                       | buc. | 1 | 666.67  | 800  | 666.67  | 800  |  |  |  |
| 1.4 | Schimb al pinionului mers înapoi            | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 1.5 | Schimb placa presiune                       | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 1.6 | Schimb disc ambreaj                         | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 1.7 | Schimb rulment placa presiune               | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |

**II. Reparația sistemului de frână**

|     |  |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|-----|--|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 2.1 | Demontarea și montarea discurilor de frână | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |
| 2.2 | Schimb al otgonului de mână                | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |
| 2.3 | Schimb al calelor (saboți) din față        | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |
| 2.4 | Schimb al saboți la roți din spate         | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |

**III. Diagnostică și deservirea sistemului electric**

|      |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|------|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 3.1  | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |
| 3.2  | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1583.33 | 1900 | 1583.33 | 1900 |  |  |  |
| 3.3  | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 3.4  | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |
| 3.5  | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 3.6  | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |
| 3.7  | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |
| 3.8  | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 3.9  | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1583.33 | 1900 | 1583.33 | 1900 |  |  |  |
| 3.10 | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.11 | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |
| 3.12 | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |
| 3.13 | Injector reparație  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |

**IV. Reparația mecanismului de direcție**

|     |                                      |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 4.1 | Profilaxia servodirecției hidraulice | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |
| 4.2 | Profilaxia mecanismului de direcție  | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |
| 4.3 | Schimb al mecanismului de direcție   | buc. | 1 | 1583.33 | 1900 | 1583.33 | 1900 |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                       | buc. | 1 | 1208.33 | 1450 | 1208.33 | 1450 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                      | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor                     | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                     | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei                                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului                           | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |  |
| 9.5   | Profilaxia interculerului                         | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 9.6   | Schimb arborelui cu came                          | buc. | 1 | 2500.00 | 3000 | 2500.00 | 3000 |  |  |  |  |
| <b>Toyota Camry 2016 2,5 benzin</b>           |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea                            | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor                             | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune                             | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj                               | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calcelor (saboți) din față                              | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 483.33  | 580  | 483.33  | 580  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>IV. Reparația mecanismului de direcție</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistemul de răcire</b>                             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului                     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistemul de aer condiționat</b>                   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |

|  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|--|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 7.1  | Diagnosticarea sistemii   | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2  | Încărcare asistată cu freon                                       | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>                        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1  | Reparația, vopsirea capotei                                       | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.2  | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate                 | buc. | 1 | 2250.00 | 2700 | 2250.00 | 2700 |  |  |  |  |
| 8.3  | Reparația, vopsirea barelor de protecție                          | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 8.4  | Reparația, vopsirea portierelor                                   | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 8.5  | Reparația, vopsirea aripilor                                      | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| <b>Toyota Corolla 2016-2017 1,6 benzin</b>               |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1  | Demontarea și montarea  | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2  | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3  | Schimb al sincronilor   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 1.4  | Schimb al pinionului mers înapoi                                  | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |  |
| 1.5  | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6  | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7  | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1  | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 2.2  | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3  | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| 2.4  | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 491.67  | 590  | 491.67  | 590  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1  | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2  | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 3.3  | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.4  | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1416.67 | 1700 | 1416.67 | 1700 |  |  |  |  |
| 3.5  | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.6  | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 666.67  | 800  | 666.67  | 800  |  |  |  |  |
| 3.7  | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 3.8  | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9  | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Înjector demontare-montare                        | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 3.13  | Înjector reparația                                | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție               | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistată cu freon                       | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| <b>Toyota Hilux 2016 2,5 diesel</b>           |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea                            | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimb total de rulmenți         | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor                             | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune                             | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj                               | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |

| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1166.67 | 1400 | 1166.67 | 1400 |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 600.00  | 720  | 600.00  | 720  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la computer  | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |
| <b>IV. Reparația mecanismului de direcție</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 2500.00 | 3000 | 2500.00 | 3000 |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |
| <b>VI. Sistemul de răcire</b>                             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului                     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |
| <b>VII. Sistemul de aer condiționat</b>                   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului   | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                                      | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>                         |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                                       | buc. | 1 | 2916.67 | 3500 | 2916.67 | 3500 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate                 | buc. | 1 | 2750.00 | 3300 | 2750.00 | 3300 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție                          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                                     | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei   | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei  | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului   | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 9.5   | Profilaxia interculerului   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>Toyota Land Cruiser 2003 4,7 benzin</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea  | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente                       | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor   | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                                  | buc. | 1 | 375.00  | 450  | 375.00  | 450  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1125.00 | 1350 | 1125.00 | 1350 |  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 575.00  | 690  | 575.00  | 690  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la computer  | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 741.67  | 890  | 741.67  | 890  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1333.33 | 1600 | 1333.33 | 1600 |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks                                 | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe                            | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil                              | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare                        | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                | buc. | 1 | 2458.33 | 2950 | 2458.33 | 2950 |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1375.00 | 1650 | 1375.00 | 1650 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistată cu freon                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2916.67 | 3500 | 2916.67 | 3500 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2416.67 | 2900 | 2416.67 | 2900 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| <b>Toyota Rav-4 2017 2,0 benzin</b>           |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea                            | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente       | buc. | 1 | 791.67  | 950  | 791.67  | 950  |  |  |  |  |



|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 1.3   | Schimb al sincronilor   | buc. | 1 | 791.67  | 950  | 791.67  | 950  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1208.33 | 1450 | 1208.33 | 1450 |  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 600.00  | 720  | 600.00  | 720  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>IV. Reparația mecanismului de direcție</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistemul de răcire</b>                             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului                     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistemă de aer condiționat</b>                    |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului   | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistată cu freon                                       | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>                         |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                                       | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate                 | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție                          | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| <b>Chevrolet Cruze 2014 1,6 benzin</b>                    |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea  | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placă presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placă presiune                                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 575.00  | 690  | 575.00  | 690  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostică și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periiilor, bușelor                                      | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.7   | Schimb al bendiks                                 | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe                            | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil                              | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Înjector demontare-montare                        | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.13  | Înjector reparația                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                | buc. | 1 | 1400.00 | 1680 | 1400.00 | 1680 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemii                           | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                      | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| <b>Chevrolet Orlando 2014 1,8 benzin</b>      |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea                            | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor                             | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |

|  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|--|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 1.5  | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6  | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7  | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1  | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1041.67 | 1250 | 1041.67 | 1250 |  |  |  |  |
| 2.2  | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3  | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 2.4  | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 575.00  | 690  | 575.00  | 690  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1  | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2  | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |  |
| 3.3  | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.4  | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.5  | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.6  | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 691.67  | 830  | 691.67  | 830  |  |  |  |  |
| 3.7  | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 691.67  | 830  | 691.67  | 830  |  |  |  |  |
| 3.8  | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9  | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.10   | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11   | Înjector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12   | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.13   | Înjector reparația  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1  | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2  | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3  | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |  |
| 4.4  | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 1291.67 | 1550 | 1291.67 | 1550 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                           |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1  | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistemul de răcire</b>                            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1  | Schimbarea radiator de răcire a habitacului                       | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2  | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |

| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>                    |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului   | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistată cu freon                                       | buc. | 1 | 483.33  | 580  | 483.33  | 580  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>                         |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                                       | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate                 | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție                          | buc. | 1 | 1750.00 | 2100 | 1750.00 | 2100 |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                                   | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                                      | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |
| <b>Opel Insignia 2014 1,6 benzina</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea  | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor   | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1125.00 | 1350 | 1125.00 | 1350 |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 691.67  | 830  | 691.67  | 830  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 600.00  | 720  | 600.00  | 720  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periiilor, bușelor                                      | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.9   | pompa de combustibil                              | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                | buc. | 1 | 1541.67 | 1850 | 1541.67 | 1850 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1316.67 | 1580 | 1316.67 | 1580 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                      | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| <b>BMW 2008 525i</b>                          |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea                            | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente       | buc. | 1 | 791.67  | 950  | 791.67  | 950  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor                             | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune                             | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj                               | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 833.33  | 1000 | 833.33  | 1000 |  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calcelor (saboți) din față                              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 600.00  | 720  | 600.00  | 720  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostică și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 766.67  | 920  | 766.67  | 920  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 658.33  | 790  | 658.33  | 790  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 150.00  | 180  | 150.00  | 180  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparație  | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |
| 3.14  | Schimb al injectorului  | buc. | 1 | 266.67  | 320  | 266.67  | 320  |  |  |  |  |
| 3.15  | Schimb al fazei lanțului  | buc. | 1 | 916.67  | 1100 | 916.67  | 1100 |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 1541.67 | 1850 | 1541.67 | 1850 |  |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 291.67  | 350  | 291.67  | 350  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistemul de răcire</b>                             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului                     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistemă de aer condiționat</b>                    |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului   | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistată cu freon                                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>                         |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                                       | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate                 | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție                          | buc. | 1 | 2416.67 | 2900 | 2416.67 | 2900 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                                   | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| <b>Toyota Auris 2017 1.8. Hybrid</b>                      |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea  | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 833.33  | 1000 | 833.33  | 1000 |  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 433.33  | 520  | 433.33  | 520  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostică și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1125.00 | 1350 | 1125.00 | 1350 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periiilor, bușelor                                      | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |



|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.7   | Schimb al bendiks                                 | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe                            | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil                              | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare        | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.11  | Înjector demontare-montare                        | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| 3.13  | Înjector reparația                                | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.14  | Schimb al injectorului                            | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.15  | Schimb al fazei lanțului                          | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.16  | Profilaxia motorului electric                     | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1041.67 | 1250 | 1041.67 | 1250 |  |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitacului       | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                      | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| <b>V-W TIGUAN 2018 2,0 TDI</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |

**I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 1.1   | Demontarea și montarea  | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor   | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                                  | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1041.67 | 1250 | 1041.67 | 1250 |  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 691.67  | 830  | 691.67  | 830  |  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 591.67  | 710  | 591.67  | 710  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostică și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 816.67  | 980  | 816.67  | 980  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 741.67  | 890  | 741.67  | 890  |  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 1916.67 | 2300 | 1916.67 | 2300 |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparație  | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |

| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistată cu freon                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                     | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei                                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului                           | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |
| 9.5   | Profilaxia interculerului                         | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| <b>Volkswagen Transporter 2013 2,0 TDI</b>    |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea                            | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor                             | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                  | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune                             | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj                               | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>      |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână        | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 608.33  | 730  | 608.33  | 730  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 683.33  | 820  | 683.33  | 820  |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 633.33  | 760  | 633.33  | 760  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 633.33  | 760  | 633.33  | 760  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| <b>IV. Reparația mecanismului de direcție</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistemul de răcire</b>                             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului                     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistemul de aer condiționat</b>                   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului   | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistată cu freon                                       | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>                         |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |

|     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-----|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 8.1 | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.2 | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.3 | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.4 | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5 | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.6 | Reparația mecanismelor ușilor                     | buc. | 1 | 433.33  | 520  | 433.33  | 520  |  |  |  |  |

### IX. Reparația turbinei

|     |                               |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 9.1 | Montare, demontare a turbinei | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 9.2 | Profilaxia turbinei           | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| 9.3 | Reparația turbinei            | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 9.4 | Schimbul interculerului       | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |
| 9.5 | Profilaxia interculerului     | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 9.6 | Schimb arborelui cu came      | buc. | 1 | 1666.67 | 2000 | 1666.67 | 2000 |  |  |  |  |

### Chevrolet Trax 2014 1,4 benzina

#### I. Reparația cutiei de viteze mecanică

|     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-----|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 1.1 | Demontarea și montarea                      | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2 | Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3 | Schimb al sincronilor                       | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| 1.4 | Schimb al pinionului mers înapoi            | buc. | 1 | 600.00  | 720  | 600.00  | 720  |  |  |  |  |
| 1.5 | Schimb placa presiune                       | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6 | Schimb disc ambreaj                         | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7 | Schimb rulment placa presiune               | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |

#### II. Reparația sistemului de frână

|     |  |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-----|--|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 2.1 | Demontarea și montarea discurilor de frână | buc. | 1 | 1041.67 | 1250 | 1041.67 | 1250 |  |  |  |  |
| 2.2 | Schimb al otgonului de mână                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3 | Schimb al calelor (saboți) din față        | buc. | 1 | 683.33  | 820  | 683.33  | 820  |  |  |  |  |
| 2.4 | Schimb al saboți la roți din spate         | buc. | 1 | 516.67  | 620  | 516.67  | 620  |  |  |  |  |

#### III. Diagnostică și deservirea sistemului electric

|     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-----|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.1 | Diagnosticarea la computer  | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2 | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 3.3 | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.4 | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                       | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                   | buc. | 1 | 625.00  | 750  | 625.00  | 750  |  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks                                 | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe                            | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil                              | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare                        | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația                                | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                | buc. | 1 | 1541.67 | 1850 | 1541.67 | 1850 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                      | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor                     | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |

|     |                               |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 9.1 | Montare, demontare a turbinei | buc. | 1 | 1083.33 | 1300 | 1083.33 | 1300 |  |  |  |  |
| 9.2 | Profilaxia turbinei           | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 9.3 | Reparația turbinei            | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 9.4 | Schimbul interculerului       | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| 9.5 | Profilaxia interculerului     | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 9.6 | Schimb arborelui cu came      | buc. | 1 | 416.67  | 500  | 416.67  | 500  |  |  |  |  |

**Dacia Duster 2020 1,5 diesel**

**I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

|     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-----|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 1.1 | Demontarea și montarea                      | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2 | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3 | Schimb al sincronilor                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.4 | Schimb al pinionului mers înapoi            | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.5 | Schimb placa presiune                       | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6 | Schimb disc ambreaj                         | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7 | Schimb rulment placa presiune               | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |

**II. Reparația sistemului de frână**

|     |  |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-----|--|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 2.1 | Demontarea și montarea discurilor de frână | buc. | 1 | 1041.67 | 1250 | 1041.67 | 1250 |  |  |  |  |
| 2.2 | Schimb al otgonului de mână                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3 | Schimb al calelor (saboți) din față        | buc. | 1 | 608.33  | 730  | 608.33  | 730  |  |  |  |  |
| 2.4 | Schimb al saboți la roți din spate         | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |

**III. Diagnostica și deservirea sistemului electric**

|      |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|------|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.1  | Diagnosticarea la computer  | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2  | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1541.67 | 1850 | 1541.67 | 1850 |  |  |  |  |
| 3.3  | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.4  | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| 3.5  | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| 3.6  | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| 3.7  | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.8  | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9  | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1375.00 | 1650 | 1375.00 | 1650 |  |  |  |  |
| 3.10 | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11 | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.13  | Înjector reparația                                | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                       | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                      | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor                     | buc. | 1 | 433.33  | 520  | 433.33  | 520  |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                     | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei                                | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului                           | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 9.5   | Profilaxia interculerului                         | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 9.6   | Schimb arborelui cu came                          | buc. | 1 | 2083.33 | 1500 | 2083.33 | 1500 |  |  |  |  |
| <b>Dacia Duster 2019 1,3 benzin</b>           |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |



**I. Reparația cutiei de viteză mecanică**

|     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-----|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 1.1 | Demontarea și montarea                      | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2 | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3 | Schimb al sincronilor                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.4 | Schimb al pinionului mers înapoi            | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.5 | Schimb placa presiune                       | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6 | Schimb disc ambreaj                         | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7 | Schimb rulment placa presiune               | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |

**II. Reparația sistemului de frână**

|     |  |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-----|--|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 2.1 | Demontarea și montarea discurilor de frână | buc. | 1 | 1041.67 | 1250 | 1041.67 | 1250 |  |  |  |  |
| 2.2 | Schimb al otgonului de mână                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3 | Schimb al calelor (saboți) din față        | buc. | 1 | 608.33  | 730  | 608.33  | 730  |  |  |  |  |
| 2.4 | Schimb al saboți la roți din spate         | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |

**III. Diagnostică și deservirea sistemului electric**

|      |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|------|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.1  | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2  | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1250.00 | 1500 | 1250.00 | 1500 |  |  |  |  |
| 3.3  | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.4  | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| 3.5  | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| 3.6  | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| 3.7  | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.8  | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9  | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1375.00 | 1650 | 1375.00 | 1650 |  |  |  |  |
| 3.10 | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11 | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12 | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.13 | Injector reparație  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |

**IV. Repararea mecanismului de direcție**

|     |                                      |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 4.1 | Profilaxia servodirecției hidraulice | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2 | Profilaxia mecanismului de direcție  | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3 | Schimb al mecanismului de direcție   | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |  |
| 4.4 | Schimb al servodirecției hidraulice  | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                       | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistată cu freon                       | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor                     | buc. | 1 | 433.33  | 520  | 433.33  | 520  |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                     | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei                                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului                           | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 9.5   | Profilaxia interculerului                         | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 9.6   | Schimb arborelui cu came                          | buc. | 1 | 2083.33 | 1500 | 2083.33 | 1500 |  |  |  |  |
| <b>V-W Mutivan 2019 2,0 TDI</b>               |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea                            | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor                             | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune                             | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj                               | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |

| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1041.67 | 1250 | 1041.67 | 1250 |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 608.33  | 730  | 608.33  | 730  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la computer  | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1541.67 | 1850 | 1541.67 | 1850 |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1375.00 | 1650 | 1375.00 | 1650 |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                                       | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |
| <b>VI. Sistemul de răcire</b>                             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului                     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |
| <b>VII. Sistemul de aer condiționat</b>                   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |

|  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|--|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 7.1  | Diagnosticarea sistemii                           | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2  | Încărcare asistată cu freon                       | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>                        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1  | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.2  | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.3  | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.4  | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.5  | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.6  | Reparația mecanismelor ușilor                     | buc. | 1 | 433.33  | 520  | 433.33  | 520  |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1  | Montare, demontare a turbinei                     | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 9.2  | Profilaxia turbinei                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 9.3  | Reparația turbinei                                | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 9.4  | Schimbul interculerului                           | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 9.5  | Profilaxia interculerului                         | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 9.6  | Schimb arborelui cu came                          | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| <b>V-W Caddy 2008 1,6 benzina</b>                        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1  | Demontarea și montarea                            | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2  | Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3  | Schimb al sincronilor                             | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.4  | Schimb al pinionului mers înapoi                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.5  | Schimb placa presiune                             | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6  | Schimb disc ambreaj                               | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7  | Schimb rulment placa presiune                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1  | Demontarea și montarea discurilor de frână        | buc. | 1 | 1041.67 | 1250 | 1041.67 | 1250 |  |  |  |  |
| 2.2  | Schimb al otgonului de mână                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3  | Schimb al calelor (saboți) din față               | buc. | 1 | 608.33  | 730  | 608.33  | 730  |  |  |  |  |
| 2.4  | Schimb al saboți la roți din spate                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1  | Diagnosticarea la calculator                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1541.67 | 1850 | 1541.67 | 1850 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1375.00 | 1650 | 1375.00 | 1650 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 416.67  | 500  | 416.67  | 500  |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația  | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                                       | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului                     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemii   | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                                      | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                                       | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate                 | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție                          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                                   | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor                                     | buc. | 1 | 433.33  | 520  | 433.33  | 520  |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                                     | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei   | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei  | buc. | 1 | 416.67  | 500  | 416.67  | 500  |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului   | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| 9.5   | Profilaxia interculerului   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 9.6   | Schimb arborelui cu came  | buc. | 1 | 2083.33 | 500  | 2083.33 | 500  |  |  |  |  |
| <b>Skoda Octavia RS 2008 2,0 benzin</b>                   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea  | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1041.67 | 1250 | 1041.67 | 1250 |  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 608.33  | 730  | 608.33  | 730  |  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1541.67 | 1850 | 1541.67 | 1850 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 3.9   | pompa de combustibil                              | buc. | 1 | 1375.00 | 1650 | 1375.00 | 1650 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare                        | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparația                                | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                       | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistată cu freon                       | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor                     | buc. | 1 | 433.33  | 520  | 433.33  | 520  |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                     | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei                                | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului                           | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |

|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 9.5   | Profilaxia interculerului   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 9.6   | Schimb arborelui cu came  | buc. | 1 | 2083.33 | 500  | 2083.33 | 500  |  |  |  |  |
| <b>Renault Kadjar 2020 1,3 benzin</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea  | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmente                       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.5   | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6   | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7   | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1   | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1041.67 | 1250 | 1041.67 | 1250 |  |  |  |  |
| 2.2   | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3   | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 608.33  | 730  | 608.33  | 730  |  |  |  |  |
| 2.4   | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostică și deservirea sistemului electric</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1   | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2   | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1541.67 | 1850 | 1541.67 | 1850 |  |  |  |  |
| 3.3   | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.4   | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| 3.5   | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| 3.6   | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| 3.7   | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.8   | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9   | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1375.00 | 1650 | 1375.00 | 1650 |  |  |  |  |
| 3.10  | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11  | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12  | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.13  | Injector reparație  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1   | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |



|   |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|---|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 4.2   | Profilaxia mecanismului de direcție               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3   | Schimb al mecanismului de direcție                | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |  |
| 4.4   | Schimb al servodirecției hidraulice               | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| 4.5   | Schimb al pompei hidraulice                       | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1   | Desaxarea și axarea roților                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistema răcire</b>                     |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1   | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2   | Schimb lichid antigel                             | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |
| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b>        |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 7.1   | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67  | 260  | 216.67  | 260  |  |  |  |  |
| 7.2   | Încărcare asistemei cu freon                      | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>             |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 8.1   | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.2   | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2666.67 | 3200 | 2666.67 | 3200 |  |  |  |  |
| 8.3   | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.4   | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2333.33 | 2800 | 2333.33 | 2800 |  |  |  |  |
| 8.5   | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 8.6   | Reparația mecanismelor ușilor                     | buc. | 1 | 433.33  | 520  | 433.33  | 520  |  |  |  |  |
| <b>IX. Reparația turbinei</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 9.1   | Montare, demontare a turbinei                     | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 9.2   | Profilaxia turbinei                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 9.3   | Reparația turbinei                                | buc. | 1 | 2083.33 | 2500 | 2083.33 | 2500 |  |  |  |  |
| 9.4   | Schimbul interculerului                           | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 9.5   | Profilaxia interculerului                         | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 9.6   | Schimb arborelui cu came                          | buc. | 1 | 2083.33 | 500  | 2083.33 | 500  |  |  |  |  |
| <b>Toyota Prado 2006 3,0 diesel</b>           |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| <b>I. Reparația cutiei de viteză mecanică</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 1.1   | Demontarea și montarea                            | buc. | 1 | 1000.00 | 1200 | 1000.00 | 1200 |  |  |  |  |
| 1.2   | Dezasamblarea și schimbul total de rulmenți       | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 1.3   | Schimb al sincronilor                             | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 1.4   | Schimb al pinionului mers înapoi                  | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |

|  |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
|--|---|------|---|---------|------|---------|------|--|--|--|--|
| 1.5  | Schimb placa presiune   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.6  | Schimb disc ambreaj   | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 1.7  | Schimb rulment placa presiune                                     | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| <b>II. Reparația sistemului de frână</b>                 |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 2.1  | Demontarea și montarea discurilor de frână                        | buc. | 1 | 1041.67 | 1250 | 1041.67 | 1250 |  |  |  |  |
| 2.2  | Schimb al otgonului de mână                                       | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 2.3  | Schimb al calelor (saboți) din față                               | buc. | 1 | 608.33  | 730  | 608.33  | 730  |  |  |  |  |
| 2.4  | Schimb al saboți la roți din spate                                | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| <b>III. Diagnostica și deservirea sistemii electrice</b> |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 3.1  | Diagnosticarea la calculator                                      | buc. | 1 | 166.67  | 200  | 166.67  | 200  |  |  |  |  |
| 3.2  | Schimb al generatorului   | buc. | 1 | 1541.67 | 1850 | 1541.67 | 1850 |  |  |  |  |
| 3.3  | Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 3.4  | Schimb al demarorului   | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| 3.5  | Schimb al periilor, bușelor                                       | buc. | 1 | 650.00  | 780  | 650.00  | 780  |  |  |  |  |
| 3.6  | Schimb al releului de aspirație                                   | buc. | 1 | 566.67  | 680  | 566.67  | 680  |  |  |  |  |
| 3.7  | Schimb al bendiks   | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.8  | Iluminarea-fare, lampe  | buc. | 1 | 125.00  | 150  | 125.00  | 150  |  |  |  |  |
| 3.9  | pompa de combustibil  | buc. | 1 | 1375.00 | 1650 | 1375.00 | 1650 |  |  |  |  |
| 3.10   | Pompa de presiune înaltă demontare-montare                        | buc. | 1 | 541.67  | 650  | 541.67  | 650  |  |  |  |  |
| 3.11   | Injector demontare-montare  | buc. | 1 | 162.50  | 195  | 162.50  | 195  |  |  |  |  |
| 3.12   | Pompa de presiune înaltă reparație                                | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| 3.13   | Injector reparația  | buc. | 1 | 1500.00 | 1800 | 1500.00 | 1800 |  |  |  |  |
| <b>IV. Repararea mecanismului de direcție</b>            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 4.1  | Profilaxia servodirecției hidraulice                              | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.2  | Profilaxia mecanismului de direcție                               | buc. | 1 | 708.33  | 850  | 708.33  | 850  |  |  |  |  |
| 4.3  | Schimb al mecanismului de direcție                                | buc. | 1 | 1625.00 | 1950 | 1625.00 | 1950 |  |  |  |  |
| 4.4  | Schimb al servodirecției hidraulice                               | buc. | 1 | 1300.00 | 1560 | 1300.00 | 1560 |  |  |  |  |
| <b>V. Reparația suspensiei</b>                           |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 5.1  | Desaxarea și axarea roților                                       | buc. | 1 | 250.00  | 300  | 250.00  | 300  |  |  |  |  |
| <b>VI. Sistemul de răcire</b>                            |   |      |   |         |      |         |      |  |  |  |  |
| 6.1  | Schimbarea radiator de răcire a habitaculului                     | buc. | 1 | 2166.67 | 2600 | 2166.67 | 2600 |  |  |  |  |
| 6.2  | Schimb lichid antigel   | buc. | 1 | 208.33  | 250  | 208.33  | 250  |  |  |  |  |

| <b>VII. Sistema de aer condiționat</b> |   |      |   |                   |                |                   |                |  |  |  |
|--|---|------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--|--|--|
| 7.1                                    | Diagnosticarea sistemului                         | buc. | 1 | 216.67            | 260            | 216.67            | 260            |  |  |  |
| 7.2                                    | Încărcare asistemei cu freon                      | buc. | 1 | 566.67            | 680            | 566.67            | 680            |  |  |  |
| <b>VIII. Reparația caroseriei</b>      |   |      |   |                   |                |                   |                |  |  |  |
| 8.1                                    | Reparația, vopsirea capotei                       | buc. | 1 | 2666.67           | 3200           | 2666.67           | 3200           |  |  |  |
| 8.2                                    | Reparația, vopsirea capacului portbagajului spate | buc. | 1 | 2666.67           | 3200           | 2666.67           | 3200           |  |  |  |
| 8.3                                    | Reparația, vopsirea barelor de protecție          | buc. | 1 | 2333.33           | 2800           | 2333.33           | 2800           |  |  |  |
| 8.4                                    | Reparația, vopsirea portierelor                   | buc. | 1 | 2333.33           | 2800           | 2333.33           | 2800           |  |  |  |
| 8.5                                    | Reparația, vopsirea aripilor                      | buc. | 1 | 2083.33           | 2500           | 2083.33           | 2500           |  |  |  |
|  | <b>TOTAL</b>                                      |      |   | <b>1385288.33</b> | <b>1662346</b> | <b>1385288.33</b> | <b>1662346</b> |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Roșca Ion În calitate de: Administrator

Ofertantul: Remauto Grup SRL

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfint 196