

CONCLUZIE TEHNICĂ № _____

1.	Model	Placă de interfață PRI - Nortel Option 11C 2.048MBs/E1 PRI2 card - 2 buc.
2.	Numărul de inventariere	0500071
3.	Numărul de serie	NNTMEJ01E5F9, NNTMEJ04F163
4.	Numărul \ Locul de evidență	512-001894
5.	Răspunzător material	Dobrov Leonid
6.	Data fabricării	2003; 2005
7.	Data dării în exploatare	2003; 2005
8.	Prețul inițial	2 424 609
9.	Concluzie tehnică	<i>Teste, reglări, măsurări, elementul principal defectat, estimarea costului reparației</i>

Plăcile au ieșit din funcție ca urmare a unui fulger în apropierea unui cablu de cupru, care conectează două plăci PRI.

La ora actuală plăcile nu pot fi determinate de stație, iar interfețele PRI nu se ridică; plăcile se încălzesc prea mult.

Repararea necesită calificări speciale și echipamente tehnice specializate - nu este posibilă repararea cu forțele proprii.

Repararea acestui echipament este posibilă în condițiile unui centru de service specializat.