

CAIET DE SARCINI
Bunuri/Servicii

Achiziționarea servicii: **de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto**
ocds-b3wdp1-MD-1674120104067

Autoritatea contractantă: **Agencia ”Moldsilva”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124**
(denumirea, adresa)

Denumirea obiectului de achiziție: **Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto**

Denumire articolelor spre achiziționarea / aprovizionarea și cantitatea: **Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto**

Nr. d/o	Denumirea obiectului de achiziție	Cod CPV	Cantitatea	Cerințe	Note
1.	Servicii de reparație și întreținere a mijloacelor de transport auto	50112000-3	Vezi lista	La necesitatea autorității contractante	

LISTA

Nr.ord	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	După necesitate în 2023	Note
<i>Hyundai Tucson, 2018,2.0, benzină, automat</i>				
1	Control sistemului de direcție	buc.	1	250
2	Schimbul rulmentului din față / spate	buc.	1	2653/2655
3	Schimbarea filtrului de salon	buc.	1	321
4	Schimb ulei motor - serviciu-filtru+toată cantitatea de ulei	buc.	4	4624
5	Diagnostic computerizată	buc.	2	417.66
6	Schimb filtru de combustibil	buc.	1	NA
7	Schimb al filtrelor de aer	Buc.	4	266.66
8	Schimb pneuri (iarna/vara), servicii balansare	buc	8	1333.33
9	Schimb al filtrelor de carburanți	Buc.	1	NA
10	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	buc	1	6367.5
11	Schimb al selenit-blocurilor din spate / față	buc	4	1050
12	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei, generatorului	buc	1	180.83
13	Schimb al saboților de frână față	buc	2	1470
14	Schimb al saboților de frână spate	buc	2	1430
15	Schimb al suportului cu rotilă (dreapta/stînga)	buc	2	2738
16	Schimb al sidului articulațiilor (dreapta/stînga)	Buc.	2	1510
17	Schimb al rolelor de întindere	Buc.	1	1586.66
18	Deservirea sistemului de răcire	buc	1	750

19	Dezaxarea și axarea roților	buc	4	666.66
20	Schimbul becurilor	buc	8	600
<i>Nisan Qashqai, 2013, 2.0, benzină, mecanică</i>				
1	Control sistemului de direcție	buc.	1	250
2	Schimbul rulmentului din față / spate	buc.	1	1836/1875
3	Schimbarea filtrului de salon	buc.	1	200
4	Schimb ulei motor - serviciu-filtru+toată cantitatea de ulei	buc.	4	3408
5	Diagnostic computerizată	buc.	2	416.66
6	Schimb filtru de combustibil	buc.	1	NA
7	Schimb al filtrelor de aer	buc.	4	940
8	Schimb pneuri (iarna/vara), servicii balansare	buc	8	533
9	Schimb al filtrelor de carburanți	buc.	1	NA
10	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	buc	1	6794.16
11	Schimb al selenit-blocurilor din spate / față	buc	4	1516
12	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei, generatorului	buc	1	2209.33
13	Schimb al saboților de frână față	buc	2	1550
14	Schimb al saboților de frână spate	buc	2	1188
15	Schimb al suportului cu rotilă (dreapta/stînga)	buc	2	1640
16	Schimb al sidului articulațiilor (dreapta/stînga)	buc.	2	1170
17	Schimb al rozelor de întindere	buc.	1	1416.66
18	Deservirea sistemului de răcire	buc	1	750
19	Dezaxarea și axarea roților	buc	4	133.33
20	Schimbul becurilor	buc	8	600
<i>Nisan Qashqai, 2013, 2.0, benzină, mecanică</i>				
1	Control sistemului de direcție	buc.	1	250
2	Schimbul rulmentului din față / spate	buc.	1	1836/1875
3	Schimbarea filtrului de salon	buc.	1	200
4	Schimb ulei motor - serviciu-filtru+toată cantitatea de ulei	buc.	4	3408
5	Diagnostic computerizată	buc.	2	416.66
6	Schimb filtru de combustibil	buc.	1	NA
7	Schimb al filtrelor de aer	buc.	4	940
8	Schimb pneuri (iarna/vara), servicii balansare	buc	8	533
9	Schimb al filtrelor de carburanți	buc.	1	NA
10	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	buc	1	6794.16
11	Schimb al selenit-blocurilor din spate / față	buc	4	1516
12	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei, generatorului	buc	1	2209.33
13	Schimb al saboților de frână față	buc	2	1550
14	Schimb al saboților de frână spate	buc	2	1188
15	Schimb al suportului cu rotilă (dreapta/stînga)	buc	2	1640
16	Schimb al sidului articulațiilor (dreapta/stînga)	buc.	2	1170
17	Schimb al rozelor de întindere	buc.	1	1416.66
18	Deservirea sistemului de răcire	buc	1	750
19	Dezaxarea și axarea roților	buc	4	133.33
20	Schimbul becurilor	buc	8	600
<i>Hyundai Tucson, 2018,2.0, benzină, automat</i>				

1	Control sistemului de direcție	buc.	1	250
2	Schimbul rulmentului din față / spate	buc.	1	2653/2655
3	Schimbarea filtrului de salon	buc.	1	321
4	Schimb ulei motor - serviciu-filtru+toată cantitatea de ulei	buc.	4	4624
5	Diagnostic computerizată	buc.	2	417.66
6	Schimb filtru de combustibil	buc.	1	NA
7	Schimb al filtrelor de aer	buc.	4	266.66
8	Schimb pneuri (iarna/vara), servicii balansare	buc	8	1333.33
9	Schimb al filtrelor de carburanți	buc.	1	NA
10	Schimbul curelei mecanismului de distribuție - serviciu+ piesa	buc	1	6367.5
11	Schimb al selenit-blocurilor din spate / față	buc	4	1050
12	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei, generatorului	buc	1	180.83
13	Schimb al saboților de frână față	buc	2	1470
14	Schimb al saboților de frână spate	buc	2	1430
15	Schimb al suportului cu rotilă (dreapta/stînga)	buc	2	2738
16	Schimb al sidului articulațiilor (dreapta/stînga)	buc.	2	1510
17	Schimb al rotelor de întindere	buc.	1	1586.66
18	Deservirea sistemului de răcire	buc	1	750
19	Dezaxarea și axarea roților	buc	4	666.66
20	Schimbul becurilor	buc	8	600
Hyundai Tucson, 2018,2.0, benzină, automat				
1	Control sistemului de direcție	buc.	1	250
2	Schimbul rulmentului din față / spate	buc.	1	2653/2655
3	Schimbarea filtrului de salon	buc.	1	321
4	Schimb ulei motor - serviciu-filtru+toată cantitatea de ulei	buc.	4	4624
5	Diagnostic computerizată	buc.	2	417.66
6	Schimb filtru de combustibil	buc.	1	NA
7	Schimb al filtrelor de aer	buc.	4	266.66
8	Schimb pneuri (iarna/vara), servicii balansare	buc	8	1333.33
9	Schimb al filtrelor de carburanți	buc.	1	NA
10	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	buc	1	6367.5
11	Schimb al selenit-blocurilor din spate / față	buc	4	1050
12	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei, generatorului	buc	1	180.83
13	Schimb al saboților de frână față	buc	2	1470
14	Schimb al saboților de frână spate	buc	2	1430
15	Schimb al suportului cu rotilă (dreapta/stînga)	buc	2	2738
16	Schimb al sidului articulațiilor (dreapta/stînga)	buc.	2	1510
17	Schimb al rotelor de întindere	buc.	1	1586.66
18	Deservirea sistemului de răcire	buc	1	750
19	Dezaxarea și axarea roților	buc	4	666.66
20	Schimbul becurilor	buc	8	600
Mitsubishi L-200, 2013, 2.0, motorină, mecanică				
1	Control sistemului de direcție	buc.	1	250
2	Schimbul rulmentului din față / spate	buc.	1	1611/
3	Schimbarea filtrului de salon	buc.	1	1695
4	Schimb ulei motor - serviciu-filtru+toată	buc.	4	5540

	cantitatea de ulei			
5	Diagnostic computerizată	buc.	2	416.66
6	Schimb filtru de combustibil	buc.	1	413.33
7	Schimb al filtrelor de aer	buc.	4	1280
8	Schimb pneuri (iarna/vara), servicii balansare	buc	8	666.66
9	Schimb al filtrelor de carburanți	buc.	1	NA
10	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	buc	1	7471
11	Schimb al selenit-blocurilor din spate / față	buc	4	1120
12	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei, generatorului	buc	1	1583
13	Schimb al saboților de frână față	buc	2	1805
14	Schimb al saboților de frână spate	buc	2	2176
15	Schimb al suportului cu rotilă (dreapta/stînga)	buc	2	1416
16	Schimb al sidului articulațiilor (dreapta/stînga)	buc.	2	1866.66
17	Schimb al rolelor de întindere	buc.	1	2503
18	Deservirea sistemului de răcire	buc	1	750
19	Dezaxarea și axarea roților	buc	4	200
20	Schimbul becurilor	buc.	8	600

NOTĂ: serviciile vor fi solicitate **după necesitate**, pot fi operate completări și modificări, în dependență de exploatare și grad de uzură a autoturismului, iar piesele ce urmează a fi schimbate vor fi achiziționate de la distribuitorii / dealer - ii oficiali / autorizați.

Valoarea estimativă (fără TVA): 60 000,0 MDL

Autoritatea contractantă JECARS SRL

Data „29” ianuarie 2023