

phone: +373 22 512615

mob: +373 69 10 40 33, +373 79 10 40 33

www.xservice.md

e-mail info@xservice.md

Creangă str. off.6 MD-2064, Rep. of Moldova



RICOH
Authorized Partner

BROTHER
Authorized Partner

CANON
Authorized Partner



Office & Production Solutions

Specificații de preț reparație imprimante

Data: 10 februarie 2025

Denumirea autorității contractante: Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738676774177

Denumirea procedurii de achiziție Servicii de achiziționare, deservire și de reparație a cartușelor

Reparația imprimantelor						
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unit. de măsur.	Cant.	pret fara TVA	pret cu TVA	Termen de livrare/prestare	

Canon MF 237w						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparație bloc de alimentară	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparație Laser	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
Canon MF 211						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparație bloc de alimentară	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparație Laser	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
Canon MF 244dw						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparație bloc de alimentară	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025

5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
Canon MF 3010						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
Canon MF 216						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025

Canon 453						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
Canon 443						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	400	480	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	90	108	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	60	72	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025

MFP CANON IR 2204N						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	30	400	480	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	30	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	30	150	180	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	30	90	108	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	30	60	72	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	30	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	30	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
Epson Sure Color SC-P600						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
CANON MF 241d						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025

MFD Canon i- Sensys MF 730Cdw/						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	400	480	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	150	180	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	90	108	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	60	72	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
HP Laser Jet Pro 400						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025

4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
HP Laser Jet Pro M 130nw						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	120	144	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	120	144	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	120	144	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	120	144	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	120	144	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	120	144	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	120	144	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
Ricoh Pro C 5100						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	6000	7200	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	500	600	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	6000	7200	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	500	600	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	1200	1440	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	1200	1440	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	1200	1440	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
Canon LBP 6020						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025

Xerox Versalink Cartridge Xerox 7100						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	30	36	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	30	36	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	30	36	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	30	36	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	30	36	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	30	36	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	30	36	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
Canon 2900						

1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025

Konica Minolta Bizhub C 364e

1	Inlocuire Press Roll	buc.	30	400	480	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	30	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	30	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	30	90	108	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	30	60	72	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	30	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	30	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025

Laser M 1319 J

1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025

MFD Canon i-Sensys MF 232w

1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025

Sharp Luna MX-B427WEU

1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025

5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	150	180	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	150	180	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	150	180	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
MFD Canon i-Sensys MF 421DW						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	400	480	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	150	180	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	90	108	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	60	72	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
MFD HP Laser Jet M 1132 n						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
MFD Kyocera Ecosys M 2135dn						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	400	480	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	150	180	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	90	108	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	60	72	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
Xerox Work Centre 4250/4260 SP						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	400	480	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	150	180	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	90	108	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	60	72	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	100	120	Ianuarie 2025 – decembrie 2025

Canon MF 264 dw II						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025

4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025

Canon MF 275 dw

1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025

HP LaserJet P2055

1	Inlocuire Press Roll	buc.	30	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	30	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	30	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	30	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	30	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	30	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	30	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025

MFD Canon i-Sensys MF732Cdw

1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	400	480	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	90	108	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	60	72	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025

Canon iR2202

1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	400	480	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	90	108	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	60	72	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	100	120	ianuarie 2025 – decembrie 2025

Epson L800

1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025

5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
MFD Epson L655						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	150	180	ianuarie 2025 – decembrie 2025
Canon LBP 214dw						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
Konica minolta bizhub c364e						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	30	36	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	30	36	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	30	36	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	30	36	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	30	36	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	30	36	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	30	36	ianuarie 2025 – decembrie 2025
Canon LBP 66020`						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025

MFD canon i-Sensys MF232w						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	ianuarie 2025 – decembrie 2025

4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
Laser M1319j						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
Sharp luna MX-B427WEU						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
Canoni-sensis MF 421DW						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
Laserjet M1132n						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	30	36	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	30	36	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	30	36	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	30	36	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	30	36	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	30	36	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	30	36	Ianuarie 2025 – decembrie 2025

Kyocera ECOSYS M 2135(printer)						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentar	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025

5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
Xerox Work center 4250\4260SP						
1	Inlocuire Press Roll	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
2	Inlocuire Bushing	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
3	Inlocuire Val de Teflon	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
4	Reparatie bloc de alimentatar	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
5	Inlocuire Pickup Roler	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
6	Reparatie Laser	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025
7	Profilaxie echipament	buc.	1	50	60	Ianuarie 2025 – decembrie 2025

Semnat: _____

Data: 10.02.2025

Numele, Prenumele: Bulicanu Ghenadie În calitate de: Director

Ofertantul: S.R.L. „X-Service”

Adresa: Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă nr.59 tel : (+373) 69 464 331