

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Obiectul: *Achiziția serviciilor de reparare și de întreținere a automobilelor*

Numărul: **MG-02/26 din 27.01.2026**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7:

Nr. do	Marca, model și anul fabricării	Canti-tea auto	Specificarea serviciilor, pieselor	Canti-tea / Unitate de măsură	Preț unitar servicii și piese, lei fără TVA	Suma, lei fără TVA (7 = 6 x 5)
1	2	3	4	5	6	7
1. Servicii de reparare a automobilelor SA "Moldovagaz"						
1.1.	Volvo S 90, 2020	1	Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	531	531
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	1687,5	3375
			Schimb bucsă bară stabilizator față	serviciu	0	0
			Bucșă bară stabilizator față	2 buc.	0	0
			Schimb bucsă bară stabilizator spate	serviciu	0	0
			Bucșă bară stabilizator spate	2 buc.	0	0
			Schimb bucsă bară față	serviciu	900	1800
			Bucșă bară față	2 buc.	1630	2934
			Schimb acumlator	serviciu	190	190
			Acumlator Bosch (sau echivalent)	1 buc.	3375	3375
1.2.	Mercedes E 200, 2017	1	Schimb amortizatoare față	serviciu	414	828
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	2628	5256
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	0	0
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	0	0
			Schimb bucsă bară stabilizator	serviciu	0	0
			Bucșă bară stabilizator	2 buc.	0	0
			Schimb bucsă bară față	serviciu	415	830
			Bucșă bară față	2 buc.	360	720
			Schimb bucsă bară spate	serviciu	630	1260
			Bucșă bară spate	2 buc.	460	920
			Schimb acumlator	serviciu	190	190
			Acumlator Bosch (sau echivalent)	1 buc.	2628	2628
1.3.	Mercedes V 250, 2017	1	Schimb amortizatoare față	serviciu	630	1260
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	2628	5256
			Schimb amortizatoare spate	serviciu	340	680
			Amortizatoare spate (original sau echivalent)	2 buc.	1876,5	3753
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	415	830
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	527,5	1055
			Schimb bucsă bară stabilizator	serviciu	0	0
			Bucșă bară stabilizator	2 buc.	0	0
			Schimb bucsă bară stabilizator spate	serviciu	150	300
			Bucșă bară stabilizator spate	2 buc.	153	306
			Schimb bucsă bară față	serviciu	415	830

			Bucșă bară față	2 buc.	864	1728
1.4.	Mercedes E 250, 2014	1	Schimb amortizatoare față	serviciu	415	830
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	2115	4230
			Schimb amortizatoare spate	serviciu	415	830
			Amortizatoare spate (original sau echivalent)	2 buc.	1872	3744
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	338	676
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	639	1278
			Schimb bucșă bară stabilizator	serviciu	0	0
			Bucșă bară stabilizator	2 buc.	0	0
			Schimb bucșă bară față	serviciu	261	522
			Bucșă bară față	2 buc.	211,5	423
			Schimb acumulator	serviciu	190	190
			Acumulator Bosch (sau echivalent)	1 buc.	2812,5	2812,5
1.5.	Skoda Superb, 2019	1	Schimb amortizatoare față	serviciu	450	900
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	2812,5	5625
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	370	740
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	382,5	765
			Schimb bucșă bară stabilizator	serviciu	0	0
			Bucșă bară stabilizator	2 buc.	0	0
			Schimb bucșă bară față	serviciu	450	900
			Bucșă bară față	2 buc.	301,5	603
			Schimb acumulator	serviciu	190	190
1.6.	Skoda Superb, 2020	1	Acumulator Bosch (sau echivalent)	1 buc.	2115	2115
			Schimb amortizatoare față	serviciu	450	900
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	1170	2340
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	370	740
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	382,5	765
			Schimb bucșă bară stabilizator	serviciu	0	0
			Bucșă bară stabilizator	2 buc.	0	0
			Schimb bucșă bară față	serviciu	450	900
			Bucșă bară față	2 buc.	301,5	603
1.7.	Skoda Superb, 2021	1	Schimb acumulator	serviciu	190	190
			Acumulator Bosch (sau echivalent)	1 buc.	2115	2115
			Schimb amortizatoare față	serviciu	450	900
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	1170	2340
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	369	738
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	382,5	765
			Schimb bucșă bară stabilizator	serviciu	0	0
			Bucșă bară stabilizator	2 buc.	0	0
			Schimb bucșă bară față	serviciu	450	900
1.8.	Skoda Octavia, 2017	4	Bucșă bară față	2 buc.	301,5	603
			Schimb acumulator	serviciu	190	190
			Acumulator Bosch (sau echivalent)	1 buc.	2115	2115
			Schimb amortizatoare față	serviciu	450	900
1.8.	Skoda Octavia, 2017	4	Amortizatoare față (original sau echivalent)	8 buc.	1278	10224
			Schimb amortizatoare spate	serviciu	810	3240
			Schimb amortizatoare față	serviciu	810	3240

			Amortizatoare spate (original sau echivalent)	8 buc.	1116	8928
			Schimb articulație sarcină ghidare	4 serviciu	738	2952
			Articulație sarcină ghidare	8 buc.	562,5	4500
			Schimb bucsă bară stabilizator	4 serviciu	0	0
			Bucsă bară stabilizator	8 buc.	0	0
			Schimb bucsă bară față	4 serviciu	900	3600
			Bucsă bară față	8 buc.	301,5	2412
			Schimb acumulator	4 serviciu	190	760
			Acumulator Bosch (sau echivalent)	4 buc.	1530	6120
1.9.	Dacia Logan, 2012	1	Schimb amortizatoare față	serviciu	405	810
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	1053	2106
			Schimb amortizatoare spate	serviciu	225	450
			Amortizatoare spate (original sau echivalent)	2 buc.	675	1350
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	378	756
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	306	612
			Schimb bucsă bară stabilizator	serviciu	135	270
			Bucsă bară stabilizator	2 buc.	135	270
			Schimb bucsă bară față	serviciu	450	900
			Bucsă bară față	2 buc.	162	324
			Schimb acumulator	serviciu	190	190
			Acumulator Bosch (sau echivalent)	1 buc.	1260	1260
1.10.	Mitsubishi Pajero S., 2017	1	Schimb amortizatoare față	serviciu	630	1260
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	1305	2610
			Schimb amortizatoare spate	serviciu	450	900
			Amortizatoare spate (original sau echivalent)	2 buc.	1125	2250
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	585	1170
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	450	900
			Schimb bucsă bară stabilizator	serviciu	270	540
			Bucsă bară stabilizator	2 buc.	180	360
			Schimb bucsă bară față	serviciu	630	1260
			Bucsă bară față	2 buc.	405	810

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7:

Nr. do	Marca, model și anul fabricării	Canti-tea auto	Specificarea serviciilor, pieselor	Canti-tea / Unitate de măsură	Preț unitar servicii și piese, lei fără TVA	Suma, lei fără TVA
1	2	3	4	5	6	7= 5 x 6
2. Servicii de deservirea automobilelor SA "Moldovagaz"						
2.1.	Volvo S 90, 2020	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90
			Ulei în motor 0W20 Original (sau echivalent)	6 lit.	263	1578
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77
			Filtru ulei	1 buc.	150	150

			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90
			Filtru aer	1 buc.	428	428
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	190	190
			Filtru combustibil	1 buc.	1062	1062
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112
			Filtru habitat	1 buc.	495	495
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână față	1 set	1200	1200
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână spate	1 set	1140	1140
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	375	375
			Montare anvelope R19 (jante din aliaj)	4 buc.	81	324
			Balansare anvelope R19 (jante din aliaj)	4 buc.	61	244
2.2.	Mercedes E200, 2017	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90
			Ulei în motor 0W40 Original (sau echivalent)	6 lit.	225	1350
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77
			Filtru ulei	1 buc.	158	158
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90
			Filtru aer	1 buc.	495	495
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	0	0
			Filtru combustibil	1 buc.	0	0
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112
			Filtru habitat	1 buc.	585	585
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână față	1 set	1060	1060
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână spate	1 set	937	937
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	375	375
2.3.	Mercedes V250, 2017	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90
			Ulei în motor 5W40 Original (sau echivalent)	7 lit.	135	945
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77
			Filtru ulei	1 buc.	158	158
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90
			Filtru aer	1 buc.	203	203
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	0	0
			Filtru combustibil	1 buc.	0	0
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112

			Filtru habitat	1 buc.	360	360
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână față	1 set	977	977
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână spate	1 set	735	735
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	375	375
			Montare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	77	308
			Balansare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	43	172
2.4.	Mercedes E250, 2014	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90
			Ulei în motor 5W40 Original (sau echivalent)	6 lit.	135	810
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77
			Filtru ulei	1 buc.	158	158
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90
			Filtru aer	1 buc.	513	513
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	0	0
			Filtru combustibil	1 buc.	0	0
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112
			Filtru habitat	1 buc.	378	378
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână față	1 set	788	788
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână spate	1 set	563	563
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	340	340
			Montare anvelope R17 (jante din aliaj)	4 buc.	70	280
			Balansare anvelope R17 (jante din aliaj)	4 buc.	38	152
2.5.	Skoda Superb, 2019	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90
			Ulei în motor 5W30 Original (sau echivalent)	5 lit.	189	945
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77
			Filtru ulei	1 buc.	167	167
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90
			Filtru aer	1 buc.	263	263
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	0	0
			Filtru combustibil	1 buc.	0	0
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112
			Filtru habitat	1 buc.	188	188
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190

			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână față	1 set	735	735
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână spate	1 set	563	563
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	340	340
			Montare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	80	320
			Balansare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	43	172
2.6.	Skoda Superb, 2020	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90
			Ulei în motor 5W30 Original (sau echivalent)	5 lit.	189	945
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77
			Filtru ulei	1 buc.	167	167
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90
			Filtru aer	1 buc.	263	263
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	0	0
			Filtru combustibil	1 buc.	0	0
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112
			Filtru habitat	1 buc.	188	188
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână față	1 set	735	735
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână spate	1 set	563	563
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	340	340
			Montare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	80	320
			Balansare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	43	172
2.7.	Skoda Superb, 2021	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90
			Ulei în motor 5W30 Original (sau echivalent)	5 lit.	189	945
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77
			Filtru ulei	1 buc.	167	167
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90
			Filtru aer	1 buc.	263	263
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	0	0
			Filtru combustibil	1 buc.	0	0
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112
			Filtru habitat	1 buc.	188	188
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	300	300
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	301	301
			Plăcuțe frână față	1 set	735	735
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână spate	1 set	563	563
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150

			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	340	340
			Montare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	80	320
			Balansare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	43	172
2.8.	Skoda Octavia, 2017	4	Schimb ulei în motor	4 serviciu	90	360
			Ulei în motor 5W30 Original (sau echivalent)	20 lit.	189	3780
			Schimb filtru ulei	4 serviciu	77	308
			Filtru ulei	4 buc.	126	504
			Schimb filtru aer	4 serviciu	90	360
			Filtru aer	4 buc.	212	848
			Schimb filtru combustibil	4 serviciu	0	0
			Filtru combustibil	4 buc.	0	0
			Schimb filtru habitat	4 serviciu	112	448
			Filtru habitat	4 buc.	188	752
			Completarea cu lichid de răcire	4 serviciu	0	0
			Lichid de răcire	4 lit.	90	360
			Diagnostică computerizată	4 serviciu	225	900
			Diagnostic la suspensie	4 serviciu	190	760
			Schimb plăcuțe frână față	4 serviciu	300	1200
			Plăcuțe frână față	4 set	835	3340
			Schimb plăcuțe frână spate	4 serviciu	300	1200
			Plăcuțe frână spate	4 set	378	1512
			Reglarea faruri	4 serviciu	150	600
			Reglarea unghiurilor de direcție	4 serviciu	340	1360
			Montare anvelope R16 (jante din aliaj)	16 buc.	68	1088
			Balansare anvelope R16 (jante din aliaj)	16 buc.	38	608
2.9.	Dacia Logan, 2012	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90
			Ulei în motor 5W40 Original (sau echivalent)	5 lit.	135	675
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77
			Filtru ulei	1 buc.	108	108
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90
			Filtru aer	1 buc.	122	122
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	112	112
			Filtru combustibil	1 buc.	464	464
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112
			Filtru habitat	1 buc.	162	162
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână față	1 set	360	360
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	495	495
			Plăcuțe frână spate	1 set	648	648
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	338	338
			Montare anvelope R15 (jante din metal)	4 buc.	54	216
			Balansare anvelope R15 (jante din metal)	4 buc.	36	144
2.10.	Mitsubishi	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	112	112

	Pajero S. 2017		Ulei în motor 5W30 Original (sau echivalent)	7 lit.	189	1323
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77
			Filtru ulei	1 buc.	112	112
			Schimb filtru aer	1 serviciu	112	112
			Filtru aer	1 buc.	423	423
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	188	188
			Filtru combustibil	1 buc.	315	315
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	125	125
			Filtru habitat	1 buc.	225	225
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0
			Lichid de răcire	lit.	90	90
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână față	1 set	945	945
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300
			Plăcuțe frână spate	1 set	675	675
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	450	450
			Montare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	77	308
			Balansare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	43	172

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gorincioi Alexandru _____

În calitate de: administrator

Ofertantul: Vasaiurt SRL Adresa: MD-2002 mun. Chisinau sos. Muncesti 121A _