

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1737976109920](#)

Obiectul achiziției: Conform SIA RSAP__ Servicii de reparație și întreținere tehnică a mijloacelor de transport pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de reparație și întreținere tehnică a mijloacelor de transport pentru anul 2025	Opel Movano, anul fabricării 2014 (10 unități) Renault Master anul fabricării 2016 (1 unitate)	Uniunea Europeană	Bilstein KYB SACS TRW MONROE FEBI SWAG	Conform specificației tehnice (Anexa) din anunțul de participare	Deservirea tehnică a autobuzelor la fiecare 10000 km (în deservire tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil și filtru salon) – 10 buc; Diagnosticarea computerizată – 11 buc; Diagnosticarea și reparația echipamentului electric – 16 ore; Diagnosticarea și reparația sistemului de alimentare cu Combustibil – 16 ore; Diagnosticarea și reparația sistemului frână – 11 buc; Înlocuirea mecanism de distribuție a gazelor – 2 set; Garnituri de etanșare injectoare (set4buc) – 11 set; Amortizator față – 8 buc;	Conform Anexei la Anunțul de Participare

					Amortizator spate – 8 buc; Becuri electrice (fază lungă/fază scurtă) – 11 buc; Becuri electrice (stop/frână) – 22 buc; Becuri electrice (panou/salon,parcare) – 20 buc; Lichid în sistemul de răcire – 22 litri; Injector diesel – 2 buc; Arbore cu came (MDG) – 2 buc; Supape admisie+evacuare (set 8 buc) – 2 set; Ghidaj supape (set 8 buc) – 4 set; Radiator condiționer – 1 buc; Camașă cilindri (set 4 buc) – 2 set; Arc foi – 4 buc; Bielea antirului – 4 buc; Bielea direcție – 4 buc; Bucsa bara stabilizatoare – 4 buc; Cap bară (stînga/dreapta) – 8 buc; Legătură bară de stabilizator – 4 buc; Rolă inferioară ușă culisanta – 11 buc; Rolă ușă culisanta dreapta – 11 buc; Rolă inferioară ușă culisanta dreapta mijloc – 11 buc; Broască ușă dreapta/spate stînga/inferioară/superioară – 8 buc; Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților – 11 buc; Reparația echipamentului electric a automobilului – 10 om/h; Demontarea - montarea roților la sezon, balansare – 44 buc;	
--	--	--	--	--	--	--

					Lucrări de sudare- 5 om/h; Lucrări de lăcătușărie – 5 om/h; Bloc hidraulic frână ABS – 2 buc; Lichid de frână – 8 litri.	
	Mercedes Benz 313 CDI, anul fabricării 2003(1 unitate) Mercedes Benz 313 CDI, anul fabricării 2009 (1 unitate) Mercedes Benz 614D, anul fabricării 2005 (1 unitate)	Uniunea Europeană	Bilstein KYB SACS TRW MONRO E FEBI SWAG		Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km – 2 buc; Becuri electrice (fază scurtă) – 4 buc; Becuri electrice (fază lungă) – 4 buc; Becuri electrice (stop/frână) – 4 buc; Becuri electrice (panou/salon) – 16 buc; Lichid în sistemul de răcire – 5 litri; Diagnosticarea sistemului de climă depistarea și înlăturarea defectelor – 3 unit; Schimbul de ulei la cutia de viteze – 3 unit; Curea generator – 2 buc; Plăcuțe frâna fata (set) – 3 set; Plăcuțe frâna spate (set)- 3 set; Kit accesorii saboți spate – 2 set; Înlocuire arc – 4 buc; Reglarea frânii de staționare – 3 buc; Ulei de transmisie – 4 litri; Profilactica servodirecției – 2 buc; Profilactica mecanismului de direcție – 2 buc; Furtun de sus a radiatorului de răcire – 1 buc; Furtun de admisie a aerului – 1 buc; Garnitura capacului cu clape – 1 buc;	

					Diagnosticarea sistemului de injecție,depistarea și înlăturarea defectelor – 2 buc; Pompei de combustibil – 3 buc; Supapei control combustibil – 2 buc; Set rele dirijare motor – 2 buc; Secția finală a tobei de eșapament – 2 buc; Reglarea farurilor – 10 buc; Broască portbagaj – 2 buc; Reglarea lacătului portierei – 5 buc; Plăcuțe frâna fata (set) – 8 set; Plăcuțe frâna spate (set) – 8 set; Lichid de frână – 3 litri; Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților – 10 buc; Reparația echipamentului electric a automobilului – 5 om/h; Cuzineț de bielă – 1 un; Demontarea - montarea roților la sezon, balansarea – 12 buc; Diagnosticarea la computator – 3 buc; Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei – 2 un; Lucrări de sudare – 2 om/h; Lucrări de lăcătușărie – 1 om/h; Furtun de admisie a aerului – 1 buc; Furtun de evacuare a radiatorului de răcire – 1 buc; Cuzineț de bielă – 1 buc; Amortizatori față – 3 buc; Amortizatori spate – 3 buc; Garnitura capacului cu clape – 1 buc.	
--	--	--	--	--	--	--

	Dacia Duster, anul fabricării 2014 (1 unitate)	Uniunea Europeană	Bilstein KYB SACS TRW MONRO E FEBI SWAG		Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km – 1 unit; Diagnosticarea compiuterizată – 2 unit; Diagnosticarea și reparația sistemului de alimentare cu combustibil – 1 ore; Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților – 1 buc; Becuri electrice (fază scurtă) – 2 buc; Becuri electrice (fază lungă) – 2 buc; Becuri electrice (stop/frână) – 2 buc; Becuri electrice (panou/salon,parcare) – 2 buc; Diagnosticarea sistemului de climă depistarea și înlăturarea defectelor – 1 unit; Plăcuțe frâna fata (set) – 1 set; Plăcuțe frâna spate (set) – 1 set; Lichid de frână – 1 litru; Coloanei de direcție – 2 buc; Pompei hidraulice a sistemului de direcție – 2 buc; Schimbul curelei GRM în complet – 1 set; Lucrări de sudare – 3 om/h; Lichid în sistemul de răcire – 3 litri; Demontarea - montarea roților la sezon, balansarea - 4 buc.	
	Vaz 21150, anul fabricării 2005 (1 unitate)	Uniunea Europeană	Bilstein KYB SACS TRW	.	Lucrări de sudare – 1 om/h; Lucrări de lăcătușărie – 1 om/h; Furtun de admisie a aerului – 1buc; Furtun de evacuare a radiatorului de răcire – 1 buc;	

	Vaz 21099, anul fabricării 2002 (1unitate)		MONROE FEBI SWAG		Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km – 2 unit; Plăcuțe frâna fata (set) – 4 set; Plăcuțe frâna spate (set) – 4 set; Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților – 8 buc; Reparația echipamentului electric a automobilului – 5 om/h; Plăcuțe frâna fata (set) – 2 set; Plăcuțe frâna spate (set) – 2 set; Lichid de frână – 2 litri; Carburator (schimb, reglare) – 1 buc; Țava de eșapament, tobei – 1 buc; Becuri electrice (fază scurtă) – 2 buc; Becuri electrice (fază lungă) – 2 buc; Becuri electrice (stop/frână) – 4 buc; Becuri electrice (panou/salon,parcare) – 4 buc; Lichid în sistemul de răcire – 16 buc; Demontarea - montarea roților la sezon, balansarea – 8 buc; Profilactica mecanismului de direcție – 1 buc.	
	I-VAN A07A3-10E3, anul fabricării 2012 (1unitate) I-VAN A07A3-10E3, anul fabricării 2011 (1unitate)	Uniunea Europeană	Bilstein KYB SACS TRW MONROE FEBI SWAG		Reparația echipamentului electric a autobuz – 5om/h; Becuri electrice (fază scurtă) 24v – 6 buc; Becuri electrice (fază lungă) 24v – 6 buc; Becuri electrice (stop/frână) 24 v – 6 buc; Becuri electrice (panou/salon) 24 v – 11 buc;	

	I-VAN A07A3-10E3, anul fabricării 2012 (1unitate)				Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km – 3 unit; Plăcuțe frâna fata (set) – 3 set; Plăcuțe frâna spate (set) – 3 set; Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților – 3 buc; Demontarea - montarea roților la sezon, balansarea – 18 buc; Diagnosticarea la computer – 3 buc; Amortizator față – 3 buc; Amortizator spate – 3 buc; Lucrări de sudare – 2 om/h; Lucrări de lăcătușărie – 1 om/h; Lichid în sistemul de răcire – 20 litri; Înlocuire arc – 2 buc; Reglarea frânii de staționare – 2 buc; Ulei de transmisie – 3 litri Lichid de frână – 6 litri;	
TOTAL	555000.00					

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Șeptelici Oxana** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL ”ORCARREPAR** Adresa: **str.Unirii 55, orașul Orhei**