

| Nr. | Denumirea serviciilor | U/M | Cantitate a-4 | Preț manoperă fără TVA | Preț manoperă cu TVA | Preț piesă fără TVA |
|--|----------------------------------|------|------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| I. Motor - 2494cm³ motorina | | | | | | |
| 1 | Schimb garnitura capac chiulasa | buc | 1 | 413 | 495 | 231 |
| 2 | Schimb garnitura colector | buc | 1 | 825 | 990 | 182 |
| 3 | Schimb garnitura colector | buc | 1 | 825 | 990 | 866 |
| 4 | Schimb pernă | set | 1 | 248 | 297 | 373 |
| II Instalație răcire motor | | | | | | |
| 1 | Schimb pompa de lichid | buc | 1 | 894 | 1 073 | 1 833 |
| 2 | Schimb termostat | buc | 1 | 622 | 746 | 701 |
| 3 | Schimb racord radiator | set | 1 | 382 | 459 | 193 |
| 4 | Schimb senzor temperatură | buc | 1 | 165 | 198 | 305 |
| 5 | Schimb curea pompa lichid | buc | 2 | 316 | 380 | 214 |
| III. Sistemul de ungere motor cu ulei | | | | | | |
| 1 | Schimb senzor presiune ulei | buc | 1 | 165 | 198 | 135 |
| 2 | Schimb filtru ulei | buc | 16 | 138 | 165 | 126 |
| IV. Instalatie alimentare cu combustibil (die | | | | | | |
| 1 | Schimb bugie incandescenta | buc | 4 | 578 | 693 | 285 |
| 2 | Schimb furtun turbosufanta | buc | 1 | 303 | 363 | 667 |
| 3 | Schimb filtru combustibil | buc | 16 | 193 | 231 | 173 |
| 4 | Schimb filtru aer | buc | 16 | 83 | 99 | 194 |
| V. Instalatie electrica | | | | | | |
| 1 | Diagnostica la calculator | un. | 4 | 292 | 350 | - |
| 2 | Schimb bec lanternă față | buc | 4 | 83 | 99 | 50 |
| 3 | Schimb bec felinar spate | buc | 4 | 83 | 99 | 48 |
| 4 | Schimb bec indicator de virare | buc | 4 | 83 | 99 | 48 |
| 5 | Schimb bec / reparație iluminare | un. | 4 | 83 | 99 | 11 |
| Generator | | | | | | |
| 1 | Schimb set curea generator | buc | 2 | 316 | 380 | 214 |
| Girofar | | | | | | |
| 1 | Reparatie girofar | buc | 2 | 303 | 363 | 417 |
| 2 | Reparatie bloc dirijare girofar | buc | 1 | 908 | 1 089 | 417 |
| 3 | Reparație bloc led girofar | buc | 1 | 1 210 | 1 452 | 417 |
| VI. Instalatie încălzire / răcire | | | | | | |
| 1 | Schimb filtru habitaculu (salon) | buc | 16 | 138 | 165 | 99 |
| 2 | Schimb furtunuri sobă | set | 1 | 248 | 297 | 500 |
| 3 | Schimb curea condiționer | buc | 2 | 316 | 380 | 214 |
| 4 | Schimb rulment (natejiteli) | buc | 1 | 291 | 349 | 848 |
| 5 | Verificare încărcare condiționer | buc | 2 | 440 | 528 | 42 |
| 6 | Reparație (sudare) conductă | buc | 1 | 633 | 759 | 1 251 |
| 7 | Schimb senzor presiune freon | buc | 1 | 363 | 436 | 573 |
| VII. Transmisia | | | | | | |
| Ambreaaj | | | | | | |
| 1 | Schimb set ambreaaj | set | 2 | 1 392 | 1 670 | 4 606 |
| 2 | Schimb cilindru principal | buc | 2 | 413 | 495 | 4 287 |
| 3 | Schimb cilindru decuplare | buc | 2 | 165 | 198 | 493 |
| Cutie de viteze (mecanica) | | | | | | |
| 1 | Schimb semiring (salnic) cutie | buc. | 1 | 468 | 561 | 130 |
| 2 | Schimb pernă cutie viteze | buc. | 1 | 248 | 297 | 553 |

| 3 | Schimb/adaos ulei | lit. | 2 | 248 | 297 | 312 |
|---|-----------------------------------|------|-------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Punte față | | | | | | |
| 1 | Reglare unghiuri de stabilire a | un. | 4 | 248 | 297 | - |
| 2 | Schimb pivot punte fata | buc | 6 | 275 | 330 | 709 |
| 3 | Schimb bușă stabilizator punte | buc | 8 | 275 | 330 | 204 |
| 4 | Schimb bieletă stabilizator punte | buc | 8 | 138 | 165 | 286 |
| 5 | Schimb arc suspensie punte fata | buc | 2 | 440 | 528 | 7 687 |
| 6 | Schimb amortizor punte fata | buc | 2 | 396 | 475 | 1 147 |
| 7 | Schimb flansa amortizor punte | buc | 2 | 440 | 528 | 182 |
| 8 | Schimb rulment flanșă amortizor | buc | 2 | 440 | 528 | 114 |
| 9 | Schimb bara directie | buc | 4 | 220 | 264 | 297 |
| 10 | Schimb cap bara directie | buc | 4 | 193 | 231 | 265 |
| 11 | Schimb curea pompa hidraulica | buc | 2 | 316 | 380 | 568 |
| 12 | Schimb/adaos ulei *ATF | lit. | 4 | 330 | 396 | 173 |
| Punte spate | | | | | | |
| 1 | Schimb semering arbore | buc | 1 | 468 | 561 | 263 |
| 2 | Schimb bieleta stabilizator | buc | 4 | 165 | 198 | 210 |
| 3 | Schimb semering pinionului de | buc | 1 | 468 | 561 | 75 |
| 4 | Schimb arc suspensie | buc | 2 | 275 | 330 | 4 292 |
| 5 | Schimb amortizor | buc | 4 | 303 | 363 | 985 |
| 6 | Schimb suport intermediar | buc | 2 | 688 | 825 | 4 655 |
| 7 | Schimb cruce cardanica | buc | 2 | 165 | 198 | 527 |
| 8 | Schimb/adaos ulei * | lit. | 4 | 165 | 198 | 177 |
| Sistem frânare | | | | | | |
| 1 | Schimb senzor ABS | buc | 2 | 165 | 198 | 3 557 |
| 2 | Schimb disc frina fata | buc | 6 | 358 | 429 | 954 |
| 3 | Restaurare disc frina fata/spate | buc | 6 | 358 | 430 | 400 |
| 4 | Schimb suport frina fata | buc | 2 | 303 | 363 | 2 303 |
| 5 | Reparatie suport frina fata | buc | 6 | 275 | 330 | 423 |
| 6 | Schimb sabot frina fata | set | 4 | 248 | 297 | 705 |
| 7 | Schimb tambur frina spate | buc | 2 | 220 | 264 | 1 216 |
| 8 | Schimb sabot frina spate | set | 4 | 248 | 297 | 1 137 |
| 9 | Schimb cablu frână mână | set | 2 | 275 | 330 | 1 617 |
| 10 | Schimb intrerupator semnal | buc | 1 | 275 | 330 | 403 |
| 11 | Schimb/adaos lichid frina * | lit. | 2 | 220 | 264 | 384 |
| Caroserie | | | | | | |
| 1 | Schimb miner usa cabina | buc | 2 | 396 | 475 | 1 486 |
| 2 | Schimb miner usa laterala salon | buc | 2 | 396 | 475 | 1 550 |
| 3 | Schimb miner usa spate | buc | 2 | 396 | 475 | 960 |
| 4 | Schimb suport usa laterala salon | buc | 2 | 605 | 726 | 1 281 |
| 5 | Schimb suport usa laterala salon | buc | 2 | 605 | 726 | 2 050 |
| 6 | Schimb suport usa laterala salon | buc | 4 | 605 | 726 | 2 083 |
| Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model TOYOTA LAI | | | | | | |
| Nr. | Denumirea serviciilor | U/M | Cantitate a-16 | Preț manoperă fără TVA | Preț manoperă cu TVA | Preț piesă fără TVA |
| Motor V6, 24V, DOHC - 3956 cm³ benzin: | | | | | | |
| 1 | Schimb garnitura capac chiulasa | buc | 2 | 413 | 495 | 386 |
| 2 | Schimb garnitura colector | buc | 2 | 825 | 990 | 366 |
| 3 | Schimb garnitura colector | buc | 1 | 825 | 990 | 566 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|----|-------|-------|-------|
| 4 | Schimb pernă | set | 1 | 248 | 297 | 1 935 |
| II. Instalație răcire motor | | | | | | |
| 1 | Schimb pompa de lichid | buc | 1 | 894 | 1 073 | 1 741 |
| 2 | Schimb termostat | buc | 2 | 622 | 746 | 1 002 |
| 3 | Schimb racord radiator | set | 1 | 382 | 459 | 193 |
| 4 | Schimb senzor temperatură | buc | 2 | 165 | 198 | 305 |
| 5 | Schimb curea pompa lichid | buc | 6 | 316 | 380 | 210 |
| III. Sistemul de ungere motor cu ulei | | | | | | |
| 1 | Schimb senzor presiune ulei | buc | 2 | 165 | 198 | 135 |
| 2 | Schimb filtru ulei | buc | 64 | 138 | 165 | 110 |
| IV. Instalatie de alimentare motor cu combustibil si eva | | | | | | |
| 1 | Schimb injector | buc | 4 | 536 | 644 | 199 |
| 2 | Schimb filtru combustibil | buc | 64 | 193 | 231 | 144 |
| 3 | Schimb filtru aer | buc | 64 | 83 | 99 | 187 |
| V. Instalatie electrica | | | | | | |
| 1 | Diagnostica la calculator | un. | 16 | 292 | 350 | - |
| 2 | Schimb bugii | set | 4 | 248 | 297 | 63 |
| 3 | Schimb bobină de inductanță | buc | 8 | 110 | 132 | 826 |
| 4 | Schimb bec lanternă față | buc | 16 | 83 | 99 | 50 |
| 5 | Schimb bec felinar spate | buc | 20 | 83 | 99 | 48 |
| 6 | Schimb bec indicator de virare | buc | 20 | 83 | 99 | 48 |
| 7 | Schimb bec / reparație iluminare | un. | 20 | 83 | 99 | 11 |
| Generator | | | | | | |
| 1 | Schimb roata curea generator | buc | 1 | 374 | 449 | 519 |
| 2 | Schimb set curea generator | buc | 8 | 316 | 380 | 210 |
| Girofar | | | | | | |
| 1 | Reparatie girofar | buc | 6 | 303 | 363 | 417 |
| 2 | Reparatie bloc dirijare girofar | buc | 2 | 908 | 1 089 | 417 |
| 3 | Reparație bloc led girofar | buc | 2 | 1 210 | 1 452 | 417 |
| VI. Instalatie încălzire / răcire | | | | | | |
| 1 | Schimb furtunuri sobă | set | 2 | 248 | 297 | 542 |
| 2 | Verificare încărcare condiționer | buc | 4 | 440 | 528 | 42 |
| 3 | Reparație (sudare) conductă | buc | 4 | 633 | 759 | 1 251 |
| 4 | Schimb senzor presiune freon | buc | 4 | 363 | 436 | 573 |
| VII. Transmisia | | | | | | |
| Ambreaaj | | | | | | |
| 1 | Schimb set ambreaaj | set | 1 | 1 392 | 1 670 | 4 167 |
| 2 | Schimb cilindru principal | buc | 1 | 413 | 495 | 2 574 |
| 3 | Schimb cilindru decuplare | buc | 1 | 165 | 198 | 1 452 |
| Cutie de viteze (mecanica) | | | | | | |
| 1 | Schimb semiring (salnic) cutie | buc. | 2 | 468 | 561 | 130 |
| 2 | Schimb pernă cutie viteze | buc. | 2 | 248 | 297 | 553 |
| 3 | Schimb/adaos ulei | lit. | 6 | 248 | 297 | 312 |
| Reductor distribuitor (razdatocinaia corob) | | | | | | |
| 1 | Schimb semiring reductor | buc | 2 | 468 | 561 | 437 |
| 2 | Schimb/adaos ulei | lit. | 6 | 165 | 198 | 312 |
| Transmisie cardanica | | | | | | |
| 1 | restaurare arbore cardanic | buc | 2 | 165 | 198 | 3 167 |
| 2 | schimb cruce cardanica | buc | 4 | 165 | 198 | 527 |
| Punte față | | | | | | |

| 1 | Schimb semiring pinion atac | buc | 2 | 468 | 561 | 419 |
|---|------------------------------------|------|-----------|------------------------|----------------------|---------------------|
| 2 | Schimb arc suspensie | buc | 2 | 440 | 528 | 3 782 |
| 3 | Schimb limitato de cauciuc | buc | 2 | 396 | 475 | 667 |
| 4 | Schimb amortizor | buc | 2 | 396 | 475 | 1 699 |
| 5 | Schimb /adaos ulei * | lit. | 4 | 165 | 198 | 312 |
| 6 | Reglarea convergentii rotilor | un. | 16 | 248 | 297 | - |
| 7 | Schimb curea | buc | 4 | 316 | 380 | 210 |
| 8 | Schimb furtun presiune înaltă | buc | 2 | 396 | 475 | 1 400 |
| 9 | Schimb cap bara (naconecnic) | buc | 10 | 193 | 231 | 354 |
| 10 | Schimb /adaos ulei * (sistemul | lit. | 6 | 330 | 396 | 173 |
| Punte spate | | | | | | |
| 1 | Schimb semiring pinion atac | buc | 4 | 468 | 561 | 263 |
| 2 | Schimb semiring arbore planetar | buc | 6 | 468 | 561 | 210 |
| 3 | Schimb bridă arc (stremianca) | buc | 2 | 165 | 198 | 75 |
| 4 | Schimb arc suspensie | buc | 2 | 275 | 330 | 4 292 |
| 5 | Schimb bucă arc suspensie | buc | 4 | 248 | 297 | 985 |
| 6 | Schimb limitato de cauciuc | buc | 4 | 303 | 363 | 1 144 |
| 7 | Schimb amortizor | buc | 4 | 303 | 364 | 2 168 |
| 8 | Schimb /adaos ulei | lit. | 6 | 165 | 198 | 177 |
| Sistem frina | | | | | | |
| 1 | schimb senzor ABS roata fata | buc | 4 | 165 | 198 | 3 460 |
| 2 | schimb senzor ABS roata spate | buc | 4 | 165 | 198 | 3 743 |
| 3 | schimb disc frina fata | buc | 4 | 358 | 429 | 5 889 |
| 4 | reparatie suport frina fata | buc | 6 | 289 | 347 | 1 469 |
| 5 | schimb sabot frina fata | set | 16 | 248 | 297 | 354 |
| 6 | schimb disc frina spate | buc | 2 | 358 | 429 | 1 123 |
| 7 | schimb sabot frina spate | set | 8 | 206 | 248 | 3 016 |
| 8 | schimb cablu frina de mână | buc | 1 | 275 | 330 | 1 493 |
| 9 | schimb /adaos lichid frina | lit. | 8 | 220 | 264 | 384 |
| Caroserie | | | | | | |
| 1 | Schimb miner usa cabina | buc | 2 | 396 | 475 | 1 486 |
| 2 | Schimb miner usa spate | buc | 2 | 396 | 475 | 1 550 |
| 3 | Schimb pernă caroserie | buc | 8 | 275 | 330 | 2 574 |
| Servicii adiționale de reparație și întreținere a automobilelor din pa | | | | | | |
| | Denumirea serviciilor | U/M | Cantitate | Preț manoperă fără TVA | Preț manoperă cu TVA | Preț piesă fără TVA |
| 1 | Lucrari electrice | ora | 30 | 303 | 363 | - |
| 2 | Lucrari sudare | ora | 20 | 220 | 264 | - |
| 3 | Lucrări lăcătușărie | ora | 40 | 220 | 264 | - |
| 4 | Lucrări strungărie | ora | 10 | 165 | 198 | - |
| 5 | Schimb/adaos ulei* 5w30 | lit. | 800 | 138 | 165 | 177 |
| 6 | Schimb/adaos antigel * | lit. | 100 | 330 | 396 | 9 |
| 7 | Montare / demontare roată (R14 - | buc | 10 | 25 | 30 | - |
| 8 | Bortare / debortare roată (R14 - | buc | 10 | 110 | 132 | - |
| 9 | Balansare (R14 - R19) | buc | 10 | 110 | 132 | - |
| 10 | Schimb niplu (ștuțer) | buc | 4 | 83 | 99 | 10 |
| 11 | Lipire petic | buc | 4 | 77 | 92 | 10 |
| 12 | Reparație / îndreptare jantă (disc | buc | 2 | 440 | 528 | 200 |
| * - uleiuri si lichide omologate de uzina | | | | | | |

| | | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | TOTAL | 53 991 | 64 789 | 139 160 |
|--|--------------|---------------|---------------|----------------|

*** Notă: Cantitățile serviciilor prestate vor fi executate conform necesităților reale apărute pe parcursul an nu va depăși suma contractată.**

| Preț piesă cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|----------------------|------------------|-------------|
| | | |
| 277 | 643 | 772 |
| 218 | 1 007 | 1 208 |
| 1 040 | 1 691 | 2 030 |
| 448 | 621 | 745 |
| | | |
| 2 199 | 2 726 | 3 272 |
| 841 | 1 322 | 1 587 |
| 231 | 575 | 690 |
| 366 | 470 | 564 |
| 257 | 1 061 | 1 273 |
| | | |
| 162 | 300 | 360 |
| 151 | 4 216 | 5 060 |
| sel) | | |
| 343 | 3 452 | 4 142 |
| 800 | 969 | 1 163 |
| 208 | 5 854 | 7 024 |
| 232 | 4 419 | 5 303 |
| | | |
| - | 1 167 | 1 400 |
| 60 | 531 | 638 |
| 58 | 523 | 628 |
| 58 | 523 | 628 |
| 13 | 373 | 447 |
| | | |
| 257 | 1 061 | 1 273 |
| | | |
| 500 | 1 438 | 1 726 |
| 500 | 1 324 | 1 589 |
| 500 | 1 627 | 1 952 |
| | | |
| 119 | 3 781 | 4 538 |
| 601 | 748 | 898 |
| 257 | 1 061 | 1 273 |
| 1 017 | 1 138 | 1 366 |
| 50 | 963 | 1 156 |
| 1 501 | 1 883 | 2 260 |
| 688 | 936 | 1 124 |
| | | |
| | | |
| 5 527 | 11 994 | 14 393 |
| 5 144 | 9 399 | 11 278 |
| 591 | 1 315 | 1 578 |
| | | |
| 156 | 598 | 717 |
| 663 | 800 | 960 |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| 375 | 1 120 | 1 344 |
| - | 990 | 1 188 |
| 850 | 5 902 | 7 083 |
| 245 | 3 836 | 4 603 |
| 343 | 3 389 | 4 067 |
| 9 225 | 16 255 | 19 506 |
| 1 377 | 3 086 | 3 704 |
| 219 | 1 244 | 1 493 |
| 136 | 1 107 | 1 329 |
| 356 | 2 068 | 2 482 |
| 318 | 1 830 | 2 196 |
| 682 | 1 769 | 2 123 |
| 208 | 2 013 | 2 416 |
| 315 | 730 | 876 |
| 252 | 1 500 | 1 800 |
| 90 | 542 | 651 |
| 5 151 | 9 134 | 10 961 |
| 1 182 | 5 151 | 6 182 |
| 5 586 | 10 684 | 12 821 |
| 633 | 1 385 | 1 662 |
| 213 | 1 370 | 1 644 |
| 4 269 | 7 445 | 8 933 |
| 1 145 | 7 868 | 9 442 |
| 480 | 4 550 | 5 460 |
| 2 764 | 5 212 | 6 254 |
| 508 | 4 191 | 5 029 |
| 846 | 3 811 | 4 573 |
| 1 460 | 2 873 | 3 447 |
| 1 364 | 5 538 | 6 645 |
| 1 941 | 3 784 | 4 541 |
| 484 | 678 | 814 |
| 461 | 1 209 | 1 451 |
| 1 783 | 3 763 | 4 516 |
| 1 860 | 3 892 | 4 671 |
| 1 152 | 2 712 | 3 254 |
| 1 538 | 3 773 | 4 527 |
| 2 460 | 5 310 | 6 372 |
| 2 500 | 10 752 | 12 902 |
| ND CRUISER 70, a.f. - 2021 VIN - | | |
| Preț piesă cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| a | | |
| 463 | 1 596 | 1 916 |
| 439 | 2 382 | 2 858 |
| 679 | 1 391 | 1 669 |

| | | |
|-----------------------|--------|--------|
| 2 322 | 2 183 | 2 619 |
| 2 089 | 2 634 | 3 161 |
| 1 202 | 3 246 | 3 896 |
| 231 | 575 | 690 |
| 366 | 940 | 1 128 |
| 253 | 3 160 | 3 792 |
| 162 | 601 | 721 |
| 132 | 15 820 | 18 984 |
| cuarea gazelor | | |
| 239 | 2 942 | 3 530 |
| 173 | 21 534 | 25 841 |
| 224 | 17 231 | 20 678 |
| - | 4 667 | 5 600 |
| 76 | 1 242 | 1 490 |
| 991 | 7 489 | 8 987 |
| 60 | 2 125 | 2 550 |
| 58 | 2 616 | 3 139 |
| 58 | 2 616 | 3 139 |
| 13 | 1 864 | 2 237 |
| 623 | 893 | 1 072 |
| 253 | 4 214 | 5 056 |
| 500 | 4 315 | 5 178 |
| 500 | 2 648 | 3 178 |
| 500 | 3 253 | 3 904 |
| 650 | 1 578 | 1 894 |
| 50 | 1 927 | 2 312 |
| 1 501 | 7 533 | 9 039 |
| 688 | 3 745 | 4 494 |
| 5 000 | 5 558 | 6 670 |
| 3 089 | 2 987 | 3 584 |
| 1 743 | 1 617 | 1 941 |
| 156 | 1 196 | 1 435 |
| 663 | 1 600 | 1 920 |
| 375 | 3 360 | 4 032 |
| ca) | | |
| 525 | 1 810 | 2 172 |
| 375 | 2 865 | 3 438 |
| 3 800 | 6 663 | 7 996 |
| 633 | 2 770 | 3 324 |

| | | |
|-------|-------|--------|
| 503 | 1 774 | 2 129 |
| 4 538 | 8 443 | 10 132 |
| 801 | 2 126 | 2 552 |
| 2 039 | 4 189 | 5 027 |
| 375 | 1 910 | 2 292 |
| - | 3 960 | 4 752 |
| 253 | 2 107 | 2 528 |
| 1 680 | 3 592 | 4 310 |
| 425 | 5 466 | 6 559 |
| 208 | 3 020 | 3 624 |

| | | |
|-------|-------|--------|
| 315 | 2 922 | 3 506 |
| 252 | 4 065 | 4 878 |
| 90 | 480 | 576 |
| 5 151 | 9 134 | 10 961 |
| 1 182 | 4 931 | 5 918 |
| 1 373 | 5 788 | 6 945 |
| 2 601 | 9 884 | 11 860 |
| 213 | 2 055 | 2 466 |

| | | |
|-------|--------|--------|
| 4 151 | 14 498 | 17 398 |
| 4 492 | 15 632 | 18 758 |
| 7 067 | 24 987 | 29 984 |
| 1 763 | 10 548 | 12 658 |
| 424 | 9 618 | 11 542 |
| 1 347 | 2 961 | 3 553 |
| 3 619 | 25 776 | 30 932 |
| 1 792 | 1 768 | 2 122 |
| 461 | 4 836 | 5 803 |

| | | |
|-------|--------|--------|
| 1 783 | 3 763 | 4 516 |
| 1 860 | 3 892 | 4 671 |
| 3 089 | 22 794 | 27 352 |

rcul auto IMSP CNAMUP

| Preț piesă cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
|--------------------------|----------------------|--------------------|
| - | 9 075 | 10 890 |
| - | 4 400 | 5 280 |
| - | 8 800 | 10 560 |
| - | 1 650 | 1 980 |
| 213 | 251 960 | 302 352 |
| 10 | 33 850 | 40 620 |
| - | 248 | 297 |
| - | 1 100 | 1 320 |
| - | 1 100 | 1 320 |
| 12 | 370 | 443 |
| 11 | 346 | 415 |
| 240 | 1 281 | 1 537 |
| | | |

| | | |
|---------|---------|-----------|
| 166 992 | 915 464 | 1 098 556 |
|---------|---------|-----------|

ului 2023, dar valoarea cumulativă a acestora