

Service:
tel.: 54 03 75, 92 36 78
fax.: 27 79 88
mob.: 079967201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

Specificatia Tehnice									
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1674566418308 din 24.01.2023									
Obiectul de achiziției: Servicii de mentenanță imprimante și încărcare, regenerare cartușe pentru imprimante									
Cod CPV	Nr.	Denumirea Serviciului	Cantitatea	Produsul	Tara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Standard e de referință	Termen de livrare/pre stare
Serviciu de mentenanța a imprimantelor									
503 100 00-1	1.	Canon i-Sensys MF 237w	1	SCC	China	Sa se indice preful pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbarea Pick up roller; 2. Schimbarea Fuser Film; 3. Schimbarea Lower Pressure roller; 4. Schimbarea separation pad 5. Schimbarea blocul delazer 6. Schimbare Main Board 7. Profilaxia imprimantei 8. Schimbare PrintHead	Sa se indice preful pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbarea Pick up roller; 2. Schimbarea Fuser Film; 3. Schimbarea Lower Pressure roller; 4. Schimbarea separation pad 5. Schimbarea blocul delazer 6. Schimbare Main Board 7. Profilaxia imprimantei 8. Schimbare PrintHead		
	2.	Canon i-Sensys MF 232w	1	SCC	China				
	3.	Canon i-Sensys LBP 2900	1	SCC	China				
	4.	Canon i-Sensys MF 211,	1	SCC	China				
	5.	Canon i-Sensys MF 4780w,	1	SCC	China				
	6.	Canon i-Sensys MF 4410	1	SCC	China				
	7.	Canon i-Sensys LBP 3010B,	1	SCC	China				
	8.	Canon i-Sensys LBP 3010	1	SCC	China				
	9.	Canon i-Sensys LBP 6020	1	SCC	China				
	10.	Canon i-Sensys LBP 6020B	1	SCC	China				
	11.	Canon i-Sensys MF 8280Cw Color	1	SCC	China				
	12.	Canon i-Sensys LBP 611Cn Color,	1	SCC	China				
	13.	Canon i-Sensys MF 744 color	1	SCC	China				
	14.	Canon i-Sensys MF 4010	1	SCC	China				
	15.	Canon i-Sensys LBP6670dn,	1	SCC	China				
	16.	Canon MFP 1435 iF	1	SCC	China				
	17.	Canon MFP 1643 iF,	1	SCC	China				
	18.	HP LaserJet M1132 MFP	1	SCC	China				
	19.	HP LaserJet 1010	1	SCC	China				

	20	HP LaserJet 1020	1	SCC	China		
	21	HP LaserJet 1536 dnf MFP	1	SCC	China		
	22	Hp pro MFP M277dw color	1	SCC	China		
	23	EpsonL3100	1	SCC	China		
Serviciu de mentenanta a multifunctionale de capacitatea inalta							
503 100- 00- 1	1	Canon C 2220i Color	1	SCC	China	Sd se indice preful pentru repararea urmdtoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbare Main Board; 2. defecttermobloc; 3. defect sistemul duplex; 4. defect rolelor de cauciuc; 5. defect componentelor rotative; 6. restabilirea functionalitdlii DRUM-ului; 7. Profilaxia copiratorului, etc	Sd se indice preful pentru repararea urmdtoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbare Main Board; 2. defecttermobloc; 3. defect sistemul duplex; 4. defect rolelor de cauciuc; 5. defect componentelor rotative; 6. restabilirea functionalitdlii DRUM-ului; 7. Profilaxia copiratorului, etc
	2	MFP Toshiba E-studio 2006, Mono Copier	1	SCC	China		
	3	Konica Minolta Bizhub225	1	SCC	China		
Serviciu de incarcare si regenerare cartuse							
503 000	1	Canon 703	44	SCC	China	1. La incrcarea cartuqelor sd se utilizeze toner corespunzdtor producdtorului imprimantei. 2. Num6rul copiilor/imprim[ri efectuate de file in formatul A,4 se cere a fi nu mai mic dec6t cantitatea prevdzutd, de cdtre producdtor pentru fiecare tip de cartuq in parte	1. La incrcarea cartuqelor sd se utilizeze toner corespunzdtor producdtorului imprimantei. 2. Num6rul copiilor/imprim[ri efectuate de file in formatul A,4 se cere a fi nu mai mic dec6t cantitatea prevdzutd, de cdtre producdtor pentru fiecare tip de cartuq in parte
	2	Canon 725	32	SCC	China		
	3	Canon 728	20	SCC	China		
	4	Canon 737	100	SCC	China		
	5	Canon C-EXV 50	1	SCC	China		
	6	Canon T06	2	SCC	China		
	7	CF280/505	20	SCC	China		
	8	Color Canon 045 (K,C,M,Y) set	4	SCC	China		
	9	Color Canon 731 (K,C,M,Y) set	3	SCC	China		
	10	Color Canon 055 (K,C,M,Y) set	2	SCC	China		
	11	Color CF400 (K,C,M,Y) set	2	SCC	China		
	12	Color Inc (I9C/M/Y) for Canon Pixma G341 I set	1	Original	Japan		
	13	Color Inc (I(C/M/Y) for Epson L3100 set	2	Original	Indonesia		

ISO2001

La
solicitarul
beneficiarului

00-8

14	Color C-EXV34DR (K/C/M/Y)	4	Original	Japan		
Regenerarea urmitoarelor tipuri de cartuse						
1	Canon703	11	SCC	China	I. Regenerarea cartuqului prevede schimbarea setului de piese (OPC), lamela de curSlare, lamela de dozare PCR (la necesitate), de asemenea se mai prevede inclrcarea acestuia dupd regenerare.	I. Regenerarea cartuqului prevede schimbarea setului de piese (OPC), lamela de curSlare, lamela de dozare PCR (la necesitate), de asemenea se mai prevede inclrcarea acestuia dupd regenerare.
2	Canon 725	8	SCC	China		
3	Canon 728	5	SCC	China		
4	Canon 737	25	SCC	China		
5	Canon C-EXV 50	1	SCC	China		
6	. Canon T06	1	SCC	China		
7	CF280/505	5	SCC	China		
8	Canon 045 (K,C,M,Y cu chip) Set	2	SCC	China		
9	Canon 731 (K,C,M,Y cu chip) Set	1	SCC	China		
10	Canon 055 (K,C,M,Y cu chip) Set	1	SCC	China		
11	Canon CF400 (K,C,M,Y cu chip) Set	1	SCC	China		

Semnat:

Numele, Prenumele: Madan V În calitate de: Director

Ofertantul: PRINTERRA SHOP SRL

Adresa: mun.Chisinau,str Ismail 9



