

Specificatii de pret

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1613648965238

Data: 05 martie 2021

Denumirea licitației: Serviciile de deservire tehnică și reparație a autoturajelor



Nr d/q	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitate a	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1 Ford Mondeo CRO-417, Anul 2014, 1.6, Benzină

SERVICIILE DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:

1.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	50,00		
1.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	33,33	40,00	33,33	40,00	40,00		
1.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	80,00		
1.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	150,00		
1.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	200,00		
1.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00	280,00		
1.8	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia de viteze	Buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00	240,00		
1.9	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00	250,00		
1.10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00	180,00		
1.11	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00	150,00		
1.12	50110000-9	Înlocuirea bujiilor	Buc	4	33,33	40,00	133,33	160,00	160,00		
1.13	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total pentru servicii:					1 483,33	1 780,00			
		Piese de schimb:									
1.14	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	108,33	130,00	541,67	650,00			
1.15	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
1.16	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00			
1.17	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	141,67	170,00	141,67	170,00			
1.18	34300000-0	Ulei în cutia de viteze	Litri	2	150,00	180,00	300,00	360,00			
1.19	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	683,33	820,00	683,33	820,00			
1.20	34300000-0	Curea alternatorului	Buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00			
1.21	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	7	45,83	55,00	320,83	385,00			
1.22	34300000-0	Bujii	Buc	4	191,67	230,00	766,67	920,00			
		Total pentru piese de schimb:					3 170,83	3 805,00			
		Total 1					4 654,17	5 585,00			

2 Dacia Duster 4x2 CRT-532, Anul 2014, 1.2, Benzină

		Servicii de deservire tehnică și reparație auto:									
2.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00	50,00		
2.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00	60,00		
2.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00	80,00		
2.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	200,00		
2.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00	200,00		
2.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00	280,00		

din momentul încheierii contractului până la 31.12.2021

IBAN MD13TRPCCC518430A01581AA

la 31.12.2021

A01581AA

2.8	50110000-9	Înlocuirea setului de ambreiaj	Buc	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00
2.9	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor din față	Buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
2.10	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei	Buc	4	104,17	125,00	416,67	500,00
2.11	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
2.12	50110000-9	Înlocuirea bujiilor	Buc	4	33,33	40,00	133,33	160,00
2.13	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total pentru servicii:					2 541,67	3 050,00
		Piese de schimb:						
2.14	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	4	108,33	130,00	433,33	520,00
2.15	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	145,83	175,00	145,83	175,00
2.16	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
2.17	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00
2.18	34300000-0	Set ambreiaj	Buc	1	2 975,00	3 570,00	2 975,00	3 570,00
2.19	34300000-0	Articulațiile din față	Buc	2	225,00	270,00	450,00	540,00
2.20	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	216,67	260,00	866,67	1 040,00
2.21	34300000-0	Set curea alternator	Buc	1	1 558,33	1 870,00	1 558,33	1 870,00
2.22	34300000-0	Bujii	Buc	4	216,67	260,00	866,67	1 040,00
		Total pentru piese de schimb:					7 629,17	9 155,00
Total 2							10 170,83	12 205,00

din momentul încheierii contractului pâr

IBAN MD13TRPCCC518430A01581AA



3 Servicii Ford Focus CRO-416, Anul 2013, 1.0, Benzină								
		SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:						
3.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
3.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	1	33,33	40,00	33,33	40,00
3.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
3.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
3.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
3.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00
3.8	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
3.9	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
3.10	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
3.11	50110000-9	Înlocuirea bujiilor	Buc	3	33,33	40,00	100,00	120,00
3.12	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	75,00	90,00	150,00	180,00
3.13	50110000-9	Înlocuirea suporturilor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
3.14	50110000-9	Demontarea protecției motorului	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total pentru servicii:					1 625,00	1 950,00
		PIESE DE SCHIMB:						
3.15	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	108,33	130,00	541,67	650,00
3.16	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
3.17	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00
3.18	34300000-0	Filtru de salon	Buc	1	216,67	260,00	216,67	260,00
3.19	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	5	45,83	55,00	229,17	275,00
3.20	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	816,67	980,00	816,67	980,00
3.21	34300000-0	Bujii	Buc	3	350,00	420,00	1 050,00	1 260,00
3.22	34300000-0	Bușele stabilizatoare din față	Buc	2	75,00	90,00	150,00	180,00

momentul încheierii contractului până la 31.12.202

IBAN MD13TRPCCC518430A01581AA

3.23	34300000-0	Supurturile stabilizatoare din fața	Buc	2	266,67	320,00	533,33	640,00
3.24	34300000-0	Lichid de frânare	Litri	2	125,00	150,00	250,00	300,00

Total pentru piese de schimb:

Total 3							4 120,83	4 945,00
----------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

4 Dacia Duster 4x4 CRT 534, Anul 2014, 1.5, Motorină

SERVICIILE DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:

4.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00
4.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	50,00	60,00	150,00	180,00
4.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	66,67	80,00	200,00	240,00
4.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	100,00	120,00	300,00	360,00
4.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00
4.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	166,67	200,00	500,00	600,00
4.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00
4.9	50110000-9	Înlocuirea setului de service (<i>curea + rolele</i>) al mecanismului de distribuție	Buc	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
4.10	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00
4.11	50110000-9	Înlocuirea protecției din cauciuc (<i>burduf + limitator</i>) la amortizoarele din față	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
4.12	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
4.13	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
		Total pentru servicii:					3 316,67	3 980,00
		PIESE DE SCHIMB:						
4.14	34300000-0	Ulei motor 5W30 DPF	Litri	15	116,67	140,00	1 750,00	2 100,00
4.15	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	75,00	90,00	225,00	270,00
4.16	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	116,67	140,00	350,00	420,00
4.17	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	183,33	220,00	550,00	660,00
4.18	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	258,33	310,00	775,00	930,00
4.19	34300000-0	Set de service (<i>curea + rolele</i>) al mecanismului de distribuție	Buc	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
4.20	34300000-0	Set curea alternator	Buc	1	1 641,67	1 970,00	1 641,67	1 970,00
4.21	34300000-0	Lichidul în sistemul de răcire al motorului	Litri	5	45,83	55,00	229,17	275,00
4.22	34300000-0	Pompa sistemului de răcire al motorului	Buc	1	816,67	980,00	816,67	980,00
4.23	34300000-0	Protecției din cauciuc (<i>burduf + limitator</i>) la amortizoarele din față	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
Total 4		Total pentru piese de schimb:					7 504,17	9 005,00
							10 820,83	12 985,00

5 Volkswagen Transporter 5 CML-663, Anul 2007, 1.9, Motorină

SERVICIILE DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:

5.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	5	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	5	41,67	50,00	208,33	250,00
5.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	5	50,00	60,00	250,00	300,00
5.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	5	66,67	80,00	333,33	400,00
5.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	5	100,00	120,00	500,00	600,00
5.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	5	125,00	150,00	625,00	750,00

din

din momentul încheierii contractului până la 31.12.2021

IBAN MD13TRPCCC518430A01581AA



5.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	5	166,67	200,00	833,33	1 000,00
5.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	2	233,33	280,00	466,67	560,00
5.9	50110000-9	Reparația (sau înlocuirea) sobei	Buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00
5.10	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	104,17	125,00	416,67	500,00
5.11	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	104,17	125,00	833,33	1 000,00
5.12	50110000-9	Înlocuirea setului de ambreiaj	Buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00
5.13	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
5.14	50110000-9	Înlocuirea suporturilor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
5.15	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față și spate	Buc	4	208,33	250,00	833,33	1 000,00
5.16	50110000-9	Reglarea ușii pasagerului din dreapta din spate	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
5.17	50110000-9	Înlocuirea injectoarelor de curățire a parbrizului	Buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
5.18	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia de viteze	Buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00
5.19	50110000-9	Înlocuirea presgarniturilor (la axele de tracțiune) la cutia de viteze	Buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
5.20	50110000-9	Înlocuirea setului de service (curea + rolele) al mecanismului de distribuție	Buc	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00
5.21	50110000-9	Înlocuirea pompei sistemului de răcire al motorului	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
5.22	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de răcire al motorului	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
5.23	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
5.24	50110000-9	Înlocuirea discurilor de frânare din față	Buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
5.25	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din spate	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
5.26	50110000-9	Înlocuirea suporturilor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
5.27	50110000-9	Curățirea injectoarelor de combustibil	Buc	4	416,67	500,00	1 666,67	2 000,00
5.28	50110000-9	Înlocuirea racordurilor sistemului de răcire al motorului	Buc	4	250,00	300,00	1 000,00	1 200,00
		Total pentru servicii:					12 733,33	15 280,00
		PIESE DE SCHIMB:						
5.29	34300000-0	Ulei motor 5 W30	Litri	39	108,33	130,00	4 225,00	5 070,00
5.30	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	5	83,33	100,00	416,67	500,00
5.31	34300000-0	Filtru de aer	Buc	5	141,67	170,00	708,33	850,00
5.32	34300000-0	Filtru de salon	Buc	5	158,33	190,00	791,67	950,00
5.33	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	5	775,00	930,00	3 875,00	4 650,00
5.34	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	266,67	320,00	1 066,67	1 280,00
5.35	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	258,33	310,00	2 066,67	2 480,00
5.36	34300000-0	Set ambreiaj	Buc	1	3 066,67	3 680,00	3 066,67	3 680,00
5.37	34300000-0	Bușe stabilizatoare din față	Buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
5.38	34300000-0	Suporturile stabilizatoare din față	Buc	2	200,00	240,00	400,00	480,00
5.39	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	1 391,67	1 670,00	2 783,33	3 340,00
5.40	34300000-0	Amortizoarele din spate	Buc	2	816,67	980,00	1 633,33	1 960,00
5.41	34300000-0	Injector de curățire a parbrizului	Buc	2	300,00	360,00	600,00	720,00
5.42	34300000-0	Ulei în cutia de viteze	Litri	2	166,67	200,00	333,33	400,00
5.43	34300000-0	Presgarniturilor (la axele de tracțiune) la cutia de viteze	Buc	2	266,67	320,00	533,33	640,00

din momentul încheierii contractului până la 31.12.2021

IBAN MD13TRPCCC518430A01581AA



6.28	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	91,67	110,00	183,33	220,00
6.29	34300000-0	Lăcata centralizată (<i>actuator</i>)	Buc	4	1 366,67	1 640,00	5 466,67	6 560,00
6.30	34300000-0	Mecanism de reglare a oglinzilor	Buc	2	2 133,33	2 560,00	4 266,67	5 120,00
6.31	34300000-0	Cheia de la automobil	Buc	2	2 600,00	3 120,00	5 200,00	6 240,00
6.32	34300000-0	Rezervorul pentru lichidul de curățire a parbrizului	Buc	1	1 575,00	1 890,00	1 575,00	1 890,00
6.33	34300000-0	Ulei ATF cutia de viteze	Litri	15	166,67	200,00	2 500,00	3 000,00
6.34	34300000-0	Filtru cutia de viteze automată	Buc	1	216,67	260,00	216,67	260,00
6.35	34300000-0	Ulei reductor	Litri	2	166,67	200,00	333,33	400,00
6.36	34300000-0	Ulei cutia distribuitoare	Litri	2	166,67	200,00	333,33	400,00
6.37	34300000-0	Plăcuțe de frână din față	Set	1	350,00	420,00	350,00	420,00
6.38	34300000-0	Plăcuțe de frână din spate	Set	1	366,67	440,00	366,67	440,00
6.39	34300000-0	Discuri de frână din față	Buc	2	650,00	780,00	1 300,00	1 560,00
6.40	34300000-0	Discuri de frână din spate	Buc	2	683,33	820,00	1 366,67	1 640,00
6.41	34300000-0	Bucșele stabilizatoare din față	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
6.42	34300000-0	Supurturile stabilizatoare din față	Buc	2	683,33	820,00	1 366,67	1 640,00
6.43	34300000-0	Arcuri la suspensia din spate	Buc	2	708,33	850,00	1 416,67	1 700,00
6.44	34300000-0	Supapa ventilare carter	Buc	1	225,00	270,00	225,00	270,00
Total 6		Total pentru piese de schimb:					29 400,00	35 280,00
							36 975,00	44 370,00

7 Mercedes-Benz Sprinter 515 KAl-663, Anul 2010, 2,2, Motorină

SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:								
7.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	50,00	60,00	100,00	120,00
7.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
7.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
7.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
7.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
7.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
7.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
7.9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânăre	Buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
7.10	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia de viteze	Buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00
7.11	50110000-9	Înlocuirea uleiului în reductor la puntea din spate	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
7.12	50110000-9	Înlocuirea uleiului în cutia distribuitoare	Buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
7.13	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
7.14	50110000-9	Înlocuirea senzorilor de uzare a plăcuțelor de frânăre	Buc	4	100,00	120,00	400,00	480,00
7.15	50110000-9	Vopsirea acoperișului în regiunea parbrizului - parțial	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00
7.16	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00
7.17	50110000-9	Profilactica încălzitorului autonom (<i>sobei autonome / Webasto</i>)	Buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00
Total pentru servicii:							4 875,00	5 850,00
PIESE DE SCHIMB:								
7.18	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	26	108,33	130,00	2 816,67	3 380,00
7.19	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	108,33	130,00	216,67	260,00
7.20	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	258,33	310,00	516,67	620,00
7.21	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00

din momentul

IBAN I

încheierii contractului până la 31.12.2021

VD13TRPCCC518430A01581AA

7.22	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	225,00	270,00	450,00	540,00
7.23	34300000-0	Lichid de frânare	Litri	2	125,00	150,00	250,00	300,00
7.24	34300000-0	Ulei cutia de viteze	Litri	3	166,67	200,00	500,00	600,00
7.25	34300000-0	Ulei reductor punea din spate	Litri	2	166,67	200,00	333,33	400,00
7.26	34300000-0	Ulei cutia distribuitor	Litri	2	166,67	200,00	333,33	400,00
7.27	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	1275,00	1530,00	2550,00	3060,00
7.28	34300000-0	Senzor de uzare a plăcuțelor de frânare	Buc	4	100,00	120,00	400,00	480,00
7.29	34300000-0	Curea alternatorului	Buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00
		Total pentru piese de schimb:					9 083,33	10 900,00
		Total 7					13 958,33	16 750,00

din momentul

IBAN I



8 Ford Transit DDH-720, Anul 2016, 2.2, Motorină								
SERVICIU DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:								
8.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
8.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
8.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	66,67	80,00	133,33	160,00
8.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
8.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
8.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
8.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
8.9	50110000-9	Înlocuirea lichidului în sistemul de frânare	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
8.10	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frânare din față	Buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
8.11	50110000-9	Înlocuirea curelei alternatorului	Buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00
8.12	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	266,67	320,00	266,67	320,00
8.13	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
8.14	50110000-9	Înlocuirea suporturilor stabilizatoare din față	Buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
		Total pentru servicii:					2 375,00	2 850,00
PIESE DE SCHIMB:								
8.15	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	20	125,00	150,00	2500,00	3000,00
8.16	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00
8.17	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	175,00	210,00	350,00	420,00
8.18	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00
8.19	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	608,33	730,00	1216,67	1460,00
8.20	34300000-0	Lichid de frânare	Litri	2	125,00	150,00	250,00	300,00
8.21	34300000-0	Plăcuțe de frânare din față	Set	1	1133,33	1360,00	1133,33	1360,00
8.22	34300000-0	Curea alternatorului	Buc	1	258,33	310,00	258,33	310,00
8.23	34300000-0	Bucsele stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
8.24	34300000-0	Suporturile stabilizatoare din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
		Total pentru piese de schimb:					6 925,00	8 310,00
		Total 8					9 300,00	11 160,00

din momentul încheierii contractului până la 31.12.202

IBAN MD13TRPCCC518430A01581AA

9 Mitsubishi L200 COM-346, Anul 2009, 2.5, Motorină								
SERVICIU DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:								
9.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	3	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	3	41,67	50,00	125,00	150,00
9.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	3	50,00	60,00	150,00	180,00

2021

din momentul încheierii contractului până la 31.12.

IBAN MD13TRPCCC518430A01581AA

ntul încheierii contractului până la 31.12.2021

MD13TRPCCC518430A01581AA

9.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	3	66,67	80,00	200,00	240,00
9.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	3	100,00	120,00	300,00	360,00
9.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	3	125,00	150,00	375,00	450,00
9.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	3	166,67	200,00	500,00	600,00
9.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
9.9	50110000-9	Curățirea sensorului de reglare a presiunii	Buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00
9.10	50110000-9	Reparația sau înlocuirea sensorului nivelului de combustibil în rezervor	Buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00
9.11	50110000-9	Înlocuirea arcului laminar din spate (<i>foaie</i>)	Buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00
9.12	50110000-9	Reparația boxei de la portbagaj (<i>cung</i>) – sudarea plasticului	Buc	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
9.13	50110000-9	Vopsirea boxei de la portbagaj (<i>cung</i>) - parțial	Buc	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
9.14	50110000-9	Înlocuirea plăcuțelor de frână din față	Buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
9.15	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei	Buc	8	208,33	250,00	1 666,67	2 000,00
		Total pentru servicii:					7 083,33	8 500,00
		PIESE DE SCHIMB:						
9.16	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	24	108,33	130,00	2 600,00	3 120,00
9.17	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	3	175,00	210,00	525,00	630,00
9.18	34300000-0	Filtru de aer	Buc	3	212,50	255,00	637,50	765,00
9.19	34300000-0	Filtru de salon	Buc	3	225,00	270,00	675,00	810,00
9.20	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	3	233,33	280,00	700,00	840,00
9.21	34300000-0	Senzor nivelului de combustibil în rezervor	Buc	1	1 233,33	1 480,00	1 233,33	1 480,00
9.22	34300000-0	Arcul laminar din spate (<i>foaie</i>)	Buc	1	3 166,67	3 800,00	3 166,67	3 800,00
9.23	34300000-0	Plăcuțele de frână din față	Set	1	466,67	560,00	466,67	560,00
9.24	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	8	241,67	290,00	1 933,33	2 320,00
		Total pentru piese de schimb:					11 937,50	14 325,00
		Total 9					19 020,83	22 825,00
10. Citroen Berlingo CKF-522, Anul 2005, 1.9, Motorină								
		SERVICIILE DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:						
10.1	50110000-9	Schimbarea uleiului în motor	Buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	50110000-9	Schimbarea filtrului de ulei	Buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
10.3	50110000-9	Schimbarea filtrului de aer	Buc	1	33,33	40,00	33,33	40,00
10.4	50110000-9	Schimbarea filtrului de combustibil	Buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00
10.5	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
10.6	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
10.7	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00
10.8	50110000-9	Curățirea supapei EGR	Buc	1	350,00	420,00	350,00	420,00
10.9	50110000-9	Înlocuirea bujiilor incandescente	Buc	4	66,67	80,00	266,67	320,00
10.10	50110000-9	Înlocuirea bușelor stabilizatoare din față	Buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
10.11	50110000-9	Înlocuirea suporturilor stabilizatoare din față	Buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
		Total pentru servicii:					1 633,33	1 960,00
		PIESE DE SCHIMB:						
10.12	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	5	108,33	130,00	541,67	650,00
10.13	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
10.14	34300000-0	Filtru de aer	Buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00

10.15	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
10.16	34300000-0	Bujii incandescente	Buc	4	183,33	220,00	733,33	880,00		
10.17	34300000-0	Bucsele stabilizatoare din față	Buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00		
10.18	34300000-0	Suporturile stabilizatoare din față	Buc	2	204,17	245,00	408,33	490,00		
		Total pentru piese de schimb:					2 208,33	2 650,00		
		Total 10					3 841,67	4 610,00		

11 Volkswagen Transporter 4 CFR-952, Anul 1998, 2,5, Motorină									
SERVICII DE DESERVIRE TEHNICĂ ȘI REPARAȚIE AUTO:									
11.1	50110000-9	Înlocuirea uleiului în motor	Buc	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	50110000-9	Înlocuirea filtrului de ulei	Buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00	
11.3	50110000-9	Înlocuirea filtrului de aer	Buc	2	50,00	60,00	100,00	120,00	
11.4	50110000-9	Înlocuirea filtrului de salon	Buc	2	66,67	80,00	133,33	160,00	
11.5	50110000-9	Înlocuirea filtrului de combustibil	Buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00	
11.6	50110000-9	Diagnosticarea suspensiei	Buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00	
11.7	50110000-9	Diagnosticarea computerizată a sistemelor electronice	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00	
11.8	50110000-9	Reglarea geometriei suspensiei	Buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00	
11.9	50110000-9	Reparația (sau înlocuirea) sobei	Buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00	
11.10	50110000-9	Înlocuirea amortizorilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	
11.11	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei	Buc	4	104,17	125,00	416,67	500,00	
11.12	50110000-9	Înlocuirea elementelor din cauciuc la brațele suspensiei	Buc	8	104,17	125,00	833,33	1 000,00	
11.13	50110000-9	Înlocuirea articulațiilor din față	Buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00	
		Total pentru servicii:					4 016,67	4 820,00	
PIESE DE SCHIMB:									
11.14	34300000-0	Ulei motor 5W30	Litri	12	108,33	130,00	1 300,00	1 560,00	
11.15	34300000-0	Filtru de ulei	Buc	2	133,33	160,00	266,67	320,00	
11.16	34300000-0	Filtru de aer	Buc	2	175,00	210,00	350,00	420,00	
11.17	34300000-0	Filtru de salon	Buc	2	166,67	200,00	333,33	400,00	
11.18	34300000-0	Filtru de combustibil	Buc	2	191,67	230,00	383,33	460,00	
11.19	34300000-0	Amortizoarele din față	Buc	2	1 050,00	1 260,00	2 100,00	2 520,00	
11.20	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din față	Buc	4	116,67	140,00	466,67	560,00	
11.21	34300000-0	Elementele din cauciuc la brațele suspensiei din spate	Buc	8	233,33	280,00	1 866,67	2 240,00	
11.22	34300000-0	Articulațiile din față	Buc	2	266,67	320,00	533,33	640,00	
		Total pentru piese de schimb:					7 600,00	9 120,00	
		Total 11					11 616,67	13 940,00	
		TOTAL					169 800,00	203 760,00	

din momentul încheierii contractului până la 31.12.2021

IBAN MD13TRPCCC518430A01581AA

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Duca Victor**

În calitate de: **director general**

Ofertantul: **Aria-Duca SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, sos.Muncesti 29**

