

Numărul licitației:	21018437	Data: 27.01.2020	Alternativa nr.
Denumirea licitație	Servicii de întreținere (reparație) a utilajului medical (de autoclavare, de termodezinfecție, mașina de spălat instrumente, de împachetare, electrocardiograf).		Pagina: 1-3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
					5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Lotul 1 –Servicii de întreținere (reparație) a utilajului medicale(autoclavare, de termodezinfecție, mașina de spălat instrumente, de împachetare, electrocardiograf).								
5 0 4 0 0 0 - 9	1.1 Autoclav-Euroclav 23S, Anul producerii 2007 (3 unități)	Euroclav 23S	Germania	Melag	Se efectuează testul vacuum, profilaxia conductelor electrice și cele pentru apă/aer, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectuează testul vacuum, profilaxia conductelor electrice și cele pentru apă/aer, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	ISO, CE	
	1.2 Mașina de spălat instrumente –MELAclean, Anul producerii 2008-2010 (7 unități)	MELAclean	Germania	Melag	Se efectuează profilaxia conductelor electrice și cele pentru apă, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectuează profilaxia conductelor electrice și cele pentru apă, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.		
	1.3 Autoclav –Euroclav 23VS, Anul producerii 2008-2009(2 unități)	Euroclav 23VS	Germania	Melag	Se efectuează testul vacuum, profilaxia conductelor electrice și cele pentru apă/aer, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectuează testul vacuum, profilaxia conductelor electrice și cele pentru apă/aer, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.		
	1.4 Mașina pentru împachetarea instrumentariului și textilelor medicale-MELAseal, anul producerii 2007-2009(5 unități)	MELAseal	Germania	Melag	Profilaxia sistemului de presare/lipire împreună cu cuțitul. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Profilaxia sistemului de presare/lipire împreună cu cuțitul. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.		
	1.5 Electrocardiograf BTL-08 SD3, Anul producerii 2011 (8 unități)	BTL-08 SD3	Marea Britanie	BTL	Se verifică cablul pentru pacient (calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifică cablul pentru pacient (calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.		
	1.6 Aparat pentru drenaj limfatic BTL Lymphastim 6000 TopLine, Anul producerii 2011 (1 unitate)	BTL Lymphastim 6000	Marea Britanie	BTL	Profilaxia conductelor de aer împreună cu pompa, programul de lucru (soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Profilaxia conductelor de aer împreună cu pompa, programul de lucru (soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.		

1.7 Autoclav HS33 Anul producerii 2014 c (1 unitate)	HS 33	Suedia	Getinge	Se efectuează testul vacuum, profilaxia conductelor electrice și cele pentru apă/aer, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectuează testul vacuum, profilaxia conductelor electrice și cele pentru apă/aer, interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.8 Mașina pentru termodezinfecție WD15, Anul producerii 2014 (1 unitate)	WD 15	Suedia	Getinge	Se efectuează profilaxia conductelor electrice și cele pentru apă, se verifică softul și interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb	Se efectuează profilaxia conductelor electrice și cele pentru apă, se verifică softul și interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb
1.9 Mașina pentru termodezinfecție MELAtherm10, Anul producerii 2012 (1 unitate)	MELAtherm 10	Germania	Melag	Se efectuează profilaxia conductelor electrice și cele pentru apă, se verifică softul și interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectuează profilaxia conductelor electrice și cele pentru apă, se verifică softul și interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.10 Autoclav Cliniclave 25, Anul producerii 2011-2013(3 unități)	Cliniclave 25	Germania	Melag	Se efectuează testul vacuum, profilaxia conductelor electrice și cele pentru apă/aer, se verifică softul și interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se efectuează testul vacuum, profilaxia conductelor electrice și cele pentru apă/aer, se verifică softul și interiorul camerei de lucru împreună cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.11 Combină model 5816SLM Combi	BTL5816SLM Combi	Marea Britanie	BTL	Se verifică cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifică cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.12 Aparat Limfodrenare BTL-6000	BTL-6000 Limfodrenare	Marea Britanie	BTL	Se verifică cablul pentru pacient (calitatea semnalului) programul de lucru(soft-ul). În calitatea serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifică cablul pentru pacient (calitatea semnalului) programul de lucru(soft-ul). În calitatea serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.13 Combină model BTL-4800 LM2	BTL-4800 LM2	Marea Britanie	BTL	Se verifică cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifică cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.14 Combină model BTL-5000 SWT	BTL-5000 SWT	Marea Britanie	BTL	Se verifică cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifică cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.15 Terapie microunde model BTL-21	BTL-21	Marea Britanie	BTL	Se verifică cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifică cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.16 Combină model BTL-5816SLM	BTL-5816SLM	Marea Britanie	BTL	Se verifică cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de	Se verifică cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include

				întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	costul pieselor de schimb.
1.17 Combină model BTL-4810S	BTL-4810S	Marea Britanie	BTL	Se verifică cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifică cablul pentru pacient(calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.18 BTL-4000 series	BTL-4000	Marea Britanie	BTL	Se verifică cablul pentru pacient (calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifică cablul pentru pacient (calitatea semnalului), programul de lucru(soft-ul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.19Combină model 6000 SWT	BTL-6000 SWT	Marea Britanie	BTL	Se verifică cablul pentru pacient (calitatea semnalului), programul de lucru (softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.	Se verifică cablul pentru pacient (calitatea semnalului), programul de lucru (softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.20 Piese de schimb				Piese de schimb vor fi achiziționate în cazul defectării utilajelor, în dependență de necesitățile reale, în valoare de 40 000 lei cu TVA, la contractul încheiat cu ofertantul câștigător.	Piese de schimb vor fi achiziționate în cazul defectării utilajelor, în dependență de necesitățile reale, în valoare de 40 000 lei cu TVA, la contractul încheiat cu ofertantul câștigător.

Semnat: _____

Numele Prenume: Moldoveanu Ruxanda
În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „POLISANO PRIM” SRL
Adresa: mun. Chisinau, str. Costiujeni 6/2