

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificările bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 1 ŠKODA SUPERB c/c 1398 benzină n/f 2010							
		motorul					
1.	50110000-9	Antigel –schimb	1	160,00	192	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2.	50110000-9	Cureaua GRM -schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3.	50110000-9	Chit lanț de distribuire - schimb	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4.	50110000-9	Cureaua generatorului -schimb	1	160,00	192	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5.	50110000-9	Cureaua amplificatoriu hidraulic- schimb	1	53,33	64	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7.	50110000-9	Injectorului de combustibil	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8.	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9.	50110000-9	Pompă de apă -schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10.	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11.	50110000-9	Bugii -schimb	1	40,00	48	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12.	50110000-9	Support motor -schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13.	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14.	50110000-9	Padon - schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16.	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17.	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18.	50110000-9	Termostat - schimb	1	160,00	192	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19.	50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor– schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20.	50110000-9	Hamut - schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21.	50110000-9	Garniture capacului cu clape - schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22.	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23.	50110000-9	Cablu bugii (set) - schimb	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24.	50110000-9	Supape (set) - reglarea	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25.	50110000-9	Supape (set) – schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26.	50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27.	50110000-9	Turbină de aer – reparație capitală	1	5000,00	6000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28.	50110000-9	Turbină de aer – schimb	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29.	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31.	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32.	50110000-9	Chiulasă - schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33.	50110000-9	Set garnituri chiuleasă - schimb	1	2666,66	3200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
		Suspensia					
34.	50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eiberarea actului de defectare)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35.	50110000-9	Amortizator din față – schimb	1	213,33	256	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
36.	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	1	160,00	192	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37.	50110000-9	Support sferic - Schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38.	50110000-9	Support amortizator - Schimb	1	40,00	48	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39.	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
40.	50110000-9	Butucul din față – schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
41.	50110000-9	Butucul din spate – schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42.	50110000-9	Rulment din față - schimb	1	320,00	384	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43.	50110000-9	Rulment din spate - schimb	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44.	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45.	50110000-9	Stabilizator – schimb	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
46.	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47.	50110000-9	Capăt bară de legătură– schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48.	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49.	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50.	50110000-9	Braț inferior față – schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51.	50110000-9	Braț superior față – schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	1	160,00	192	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53.	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54.	50110000-9	Rulment sarcină support arc– schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55.	50110000-9	Baza anterului - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56.	50110000-9	Reglarea unghiului roților	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57.	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
		Sistemul electric					
59.	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60.	50110000-9	Generator - montare demontare	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61.	50110000-9	Generator – reparație	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
62.	50110000-9	Far – montare demontare	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63.	50110000-9	Reglarea faruri	1	53,33	64	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64.	50110000-9	Lampă faruri – schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65.	50110000-9	Demaror – montare demontare	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66.	50110000-9	Demaror – reparație	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67.	50110000-9	Sigarantă schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68.	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	1	53,33	64	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul					
70.	50110000-9	Diagnostic ambreajului	1	53,33	64	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
71.	50110000-9	Cutie de viteză manual – montare demontare	1	1200,00	1440	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
72.	50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
73.	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
74.	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
75.	50110000-9	Abiaț (set)– schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
76.	50110000-9	Cablu ambreaj – schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
77.	50110000-9	Coș ambreaj – schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
78.	50110000-9	Disc ambreaj – schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
79.	50110000-9	Rulment presiune – schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
80.	50110000-9	Simering culisă – schimb	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

81.	50110000-9	Simering planetară – schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
82.	50110000-9	Furtun ambreaj – schimb	1	53,33	64	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
83.	50110000-9	Planetară interioară – schimb	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
84.	50110000-9	Planetară exterioară – schimb	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
85.	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
86.		Sistemului de frinare					
87.	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	1	53,33	64	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
88.	50110000-9	Lichid de frână – schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
89.	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
90.	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
91.	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
92.	50110000-9	Disc de frână față (set) -schimb	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
93.	50110000-9	Disc de frână spate (set) -schimb	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
94.	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	1	160,00	192	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
95.	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	1	213,33	256	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
96.	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
97.	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
98.	50110000-9	Frână de mină – reparație	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
99.	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
100.		Partea caroseriei					
101.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
102.	50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
103.	50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
104.	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
105.	50110000-9	Stergător parbriz (set)- (schimb)	1	13,33	16	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
106.	50110000-9	Tobă eşapment (set)- (schimb)	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
107.	50110000-9	Tampon toבă eşapment (set)- (schimb)	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
108.		Piese auto					
109.		Motorul					
110.	50110000-9	Antigel	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
111.	50110000-9	Cureaua GRM	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
112.	50110000-9	Chit lanț de distribuție	1	1115,00	1338	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
113.	50110000-9	Cureaua generatorului	1	184,16	221	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
114.	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
115.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	641,66	770	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
116.	50110000-9	Injectorului de combustibil	1	2266,66	2720	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
117.	50110000-9	Pompă de combustibil	1	2696,66	3236	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
118.	50110000-9	Pompă de apă	1	523,33	628	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
119.	50110000-9	Pompă de ulei	1	1292,50	1551	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
120.	50110000-9	Bugii	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
121.	50110000-9	Support motor (set)	1	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
122.	50110000-9	Garnitura padonului	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
123.	50110000-9	Padon	1	2594,16	3113	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
124.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	1	74,16	89	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
125.	50110000-9	Radiator sistem de răcire	1	787,50	945	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
126.	50110000-9	Radiator de încălzire interior	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
127.	50110000-9	Termostat	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
128.	50110000-9	Patruboc	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
129.	50110000-9	Hamut	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
130.	50110000-9	Garnitură capacului cu clape	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
131.	50110000-9	Capacul cu clape	1	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
132.	50110000-9	Cablul bugii (set)	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
133.	50110000-9	Supape (set)	1	2120,83	2545	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
134.	50110000-9	Turbină de aer	1	24805,83	29767	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
135.	50110000-9	Valvă de injecție	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
136.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
137.	50110000-9	Cuzineț (set) bielă	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
138.	50110000-9	Cuzineț (set) reazem	1	448,33	538	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
139.	50110000-9	Set garnituri chiuleasă	1	1621,66	1946	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
140.	50110000-9	Chiulasă	1	21178,33	25414	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
141.		Suspensia					
142.	50110000-9	Amortizator din față (set)	1	1986,66	2384	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
143.	50110000-9	Amortizator din spate (set)	1	1246,66	1496	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
144.	50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	1	445,83	535	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
145.	50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	1	202,50	243	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
146.	50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	1	205,00	246	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
147.	50110000-9	Support sferic	1	152,50	183	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
148.	50110000-9	Butucul din față	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
149.	50110000-9	Butucul din spate	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
150.	50110000-9	Rulment din față	1	1117,50	1341	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
151.	50110000-9	Rulment din spate	1	935,83	1183	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
152.	50110000-9	Manjeta planetarei	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
153.	50110000-9	Stabilizator	1	2277,50	2733	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
154.	50110000-9	Planetară transmisie	1	8656,66	10388	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
155.	50110000-9	Capăt bară (set)	1	130,00	156	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
156.	50110000-9	Arc elicoidat	1	456,66	548	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
157.	50110000-9	Braț inferior față	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
158.	50110000-9	Braț superior față	1	738,33	886	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
159.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	1	650,00	780	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
160.	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
161.	50110000-9	Compressor servodirecție	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
162.	50110000-9	Bielele anterului	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
		Sistemul electric					
163.	50110000-9	Generator	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
164.	50110000-9	Far (stinga)	1	1958,33	2350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
165.	50110000-9	Far (dreapta)	1	1958,33	2350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
166.	50110000-9	Demaror	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
167.	50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
168.	50110000-9	Becuri H-7 12x55	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
169.	50110000-9	Bec HL 12x4W	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
170.	50110000-9	Bec 12V x 1,2W	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
171.	50110000-9	Bec 12V 21x 5W	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

172	50110000-9	Bec 12V x 5W	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
173	50110000-9	Bec 12V x 21W	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
174	50110000-9	Bec 12V x 55W	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
175	50110000-9	Bec K12V 10W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
176	50110000-9	Sigarantă 10A	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
177	50110000-9	Sigarantă 15A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
178	50110000-9	Sigarantă 20A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
179	50110000-9	Sigarantă 25A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
180	50110000-9	Sigarantă 30A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
181	50110000-9	Sigarantă 50A	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
182	50110000-9	Bobină de inducție	1	510,00	612	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
183		Cutie de viteze și ambreaj					
184	50110000-9	Ambreaj (set)	1	3261,66	3914	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
185	50110000-9	Support cutie de viteză	1	657,50	789	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
186	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
187	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	1	236,66	284	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
188	50110000-9	Cablu ambreaj	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
189	50110000-9	Coș ambreaj	1	1344,16	1613	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
190	50110000-9	Disc ambreaj	1	1344,16	1613	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
191	50110000-9	Rulment presiune	1	573,33	688	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
192	50110000-9	Simering culisă	1	49,16	59	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
193	50110000-9	Simering planetară	1	79,16	95	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
194	50110000-9	Furtun ambreaj	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
195	50110000-9	Planetară interioară	1	385,00	462	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
196	50110000-9	Planetară exterioară	1	420,00	504	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
197	50110000-9	Cilindru ambreaj	1	686,66	824	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
		Sistemului de frinare					
198	50110000-9	Lichid de frînă	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
199	50110000-9	Cilindru principal de frînă	1	3356,66	4028	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
200	50110000-9	Etrier frînă stînga, dreapta (support)	1	1123,33	1348	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
201	50110000-9	Cilindru de frînă spate	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
202	50110000-9	Disc de frînă față (set)	1	1171,66	1406	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
203	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	1	766,66	920	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
204	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	1	355,83	427	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
205	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
206	50110000-9	Furtun de frînă față	1	239,16	287	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
207	50110000-9	Furtun de frînă spate	1	87,50	105	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
208	50110000-9	Cablul frinei de mină	1	184,16	221	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
209		Partea caroseriei					
210	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului	1	1501,66	1802	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
211	50110000-9	Lacăt ușă (set)	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
212	50110000-9	Miner la ușă interior	1	1659,16	1991	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
213	50110000-9	Miner la ușă exterior	1	1195,83	1435	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
214	50110000-9	Oglindă laterală	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
215	50110000-9	Stergător parbriz (set)	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
216	50110000-9	Tampon toăă eşapment (set)	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
217	50110000-9	Tobă eşapment	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
				148 025,00	177 630		

Semnat: _____ Numele Prenumele: Hermes SA În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: Str. Mitrofan, Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.



Nr.	Cnt CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 2 ȘCODA OCTAVIA v-cm3 1390, 1598, 1886, benzina,1980 disel a/f 2005-2010							
motorul							
1.	50110000-9	Diagnostică motorului	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2.	50110000-9	Antigel – schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3.	50110000-9	Cureaaua GRM -schimb	1	875,00	1050	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4.	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5.	50110000-9	Cureaaua generatorului -schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6.	50110000-9	Cureaaua amplificatorului hidrolic- schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8.	50110000-9	Injectoriului de combustibil - reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9.	50110000-9	Injectori motorină - reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10.	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11.	50110000-9	Pompă de apă -schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12.	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13.	50110000-9	Bugii -schimb	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14.	50110000-9	Support motor -schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15.	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16.	50110000-9	Padon - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18.	50110000-9	Colector -schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19.	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20.	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21.	50110000-9	Radiator de ulei –schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22.	50110000-9	Termostat - schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23.	50110000-9	Patruboc – schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24.	50110000-9	Hamut - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25.	50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26.	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27.	50110000-9	Cablu bugii - schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28.	50110000-9	Supape (set) - reglarea	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29.	50110000-9	Supape (set) – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30.	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31.	50110000-9	Turbină de aer – reparație	1	5000,00	6000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32.	50110000-9	Turbină de aer – schimb	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33.	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
34.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35.	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
36.	50110000-9	Chiulasă - schimb	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37.	50110000-9	Garnituri motor reparație (set) – schimb	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38.	50110000-9	Traductor temperatură filtru particule - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39.	Suspensia						
40.	50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eiberarea actului de defectare)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
41.	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42.	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43.	50110000-9	Amortizator din față – schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44.	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45.	50110000-9	Fuzetă față (stinga, dreapta) – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
46.	50110000-9	Support sferic - Schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47.	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48.	50110000-9	Butucul din față – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49.	50110000-9	Butucul din spate – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50.	50110000-9	Rulment din față - schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51.	50110000-9	Rulment din spate - schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52.	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53.	50110000-9	Stabilizator – schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54.	50110000-9	Planctară transmisie – schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55.	50110000-9	Capăt bară de legătură– schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56.	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57.	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
58.	50110000-9	Braț inferior față – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
59.	50110000-9	Braț superior față – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61.	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
62.	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63.	50110000-9	Baza anterului - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64.	50110000-9	Reglarea unghiului roților	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65.	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66.	Sistemul electric						
67.	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68.	50110000-9	Generator - montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
69.	50110000-9	Generator – reparație	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
70.	50110000-9	Far – montare demontare	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
71.	50110000-9	Reglarea faruri	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
72.	50110000-9	Lampă faruri – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
73.	50110000-9	Demaror – montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
74.	50110000-9	Demaror – reparație	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
75.	50110000-9	Sigarantă - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
76.	50110000-9	Panou de bord – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
77.	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
78.	Cutia de viteze și ambreajul						
79.	50110000-9	Diagnosticarea ambreajului	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
80.	50110000-9	Ambreaj – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
81.	50110000-9	Cutie de viteză manual – montare demontare	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

82.	50110000-9	Cutie de viteză manual – reparatie	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
83.	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
84.	50110000-9	Cablu ambreaj – schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
85.	50110000-9	Coș ambreaj – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
86.	50110000-9	Disc ambreaj – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
87.	50110000-9	Rulment presiune – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
88.	50110000-9	Simering culisă – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
89.	50110000-9	Simering planetară – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
90.	50110000-9	Furtun ambreaj – schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
91.	50110000-9	Planetară interioară – schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
92.	50110000-9	Planetară exterioară – schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
93.	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
94.		Sistemului de frinare					
95.	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
96.	50110000-9	Lichid de frână – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
97.	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
98.	50110000-9	Erier frână față (dreapta, stînga) (suport)- schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
99.	50110000-9	Cilindru de frîna spate - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
100.	50110000-9	Disc de frînă față (set) -schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
101.	50110000-9	Disc de frînă spate (set) -schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
102.	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
103.	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
104.	50110000-9	Furtun de frîna față - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
105.	50110000-9	Furtun de frîna spate - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
106.	50110000-9	Frînă de mină - reparatie	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
107.	50110000-9	Cablu frinei de mină - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
108.	50110000-9	Erier frînă față (dreapta, stînga)	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
109.		Partea caroseriei					
110.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparatie	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
111.	50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
112.	50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
113.	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
114.	50110000-9	Stergătoare (set) - schimb	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
115.	50110000-9	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
116.	50110000-9	Toabă de eşapament - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
117.		Piese auto					
118.		Motorul					
119.	50110000-9	Antigel	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
120.	50110000-9	Cureaua GRM	1	729,16	875	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
121.	50110000-9	Lanț de distribuie	1	1115,00	1338	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
122.	50110000-9	Cureaua generatorului	1	222,50	267	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
123.	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidrolic	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
124.	50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	865,00	1038	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
125.	50110000-9	Injectorului de combustibil (benzină)	1	2266,66	2720	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
126.	50110000-9	Injectorului de combustibil (diesel)	1	10605,00	12726	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
127.	50110000-9	Pompă de combustibil	1	1531,66	1838	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
128.	50110000-9	Pompă de apă	1	683,33	820	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
129.	50110000-9	Pompă de ulei	1	1292,50	1551	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
130.	50110000-9	Bujii	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
131.	50110000-9	Bujii incandescente	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
132.	50110000-9	Support motor	1	606,66	728	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
133.	50110000-9	Garnitura padonului	1	70,83	85	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
134.	50110000-9	Padon	1	3070,83	3685	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
135.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
136.	50110000-9	Colector	1	5310,00	6372	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
137.	50110000-9	Radiator sistem de răcire	1	896,66	1076	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
138.	50110000-9	Radiator de încălzire interior	1	529,16	635	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
139.	50110000-9	Termostat	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
140.	50110000-9	Patruboc (set motor)	1	254,16	305	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
141.	50110000-9	Hamut	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
142.	50110000-9	Garniture capacului cu clape	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
143.	50110000-9	Capacul cu clape	1	2160,83	2593	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
144.	50110000-9	Cablu bugii (set)	1	766,66	920	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
145.	50110000-9	Supape (set)	1	2366,66	2840	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
146.	50110000-9	Turbosulfantă motor (diesel)	1	14703,33	17644	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
147.	50110000-9	Turbosulfantă motor (benzin)	1	24805,83	29767	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
148.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
149.	50110000-9	Garnituri motor reparatie (set) (diesel)	1	2745,83	3295	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
150.	50110000-9	Garnituri motor reparatie (set) (benzin)	1	2905,83	3487	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
151.	50110000-9	Cuzinet (set)	1	862,50	1035	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
152.	50110000-9	Chiloasa (benzină)	1	21178,33	25414	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
153.	50110000-9	Chiloasa (diesel)	1	25335,00	30402	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
154.	50110000-9	Freon (o alimentare)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
155.		Suspensia					
156.	50110000-9	Amortizator din față	1	916,66	1100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
157.	50110000-9	Amortizator din spate	1	691,66	830	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
158.	50110000-9	Support sferic	1	152,50	183	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
159.	50110000-9	Support amortizator de jos	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
160.	50110000-9	Butucul din față	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
161.	50110000-9	Butucul din spate	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
162.	50110000-9	Rulment din față	1	1127,50	1353	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
163.	50110000-9	Rulment din spate	1	985,83	1183	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
164.	50110000-9	Manjeta planetarei	1	134,16	161	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
165.	50110000-9	Stabilizator	1	2329,16	2795	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
166.	50110000-9	Planetară transmisie	1	8154,16	9785	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
167.	50110000-9	Capăt bară de legătură	1	189,16	227	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
168.	50110000-9	Tija de direcție	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
169.	50110000-9	Arc elicoidat	1	345,00	414	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
170.	50110000-9	Braț inferior față	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
171.	50110000-9	Braț superior față	1	809,16	971	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
172.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	1	650,00	780	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
173.	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

174	50110000-9	Compresor servodirecție	1	2250,00	2700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
175	50110000-9	Baza anterului	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
176	50110000-9	Fuzetă față (stînga, dreapta)	1	1258,33	1510	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
177		Sistemul electric					
178	50110000-9	Generator	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
179	50110000-9	Rele generator	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
180	50110000-9	Perie generator	1	658,33	790	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
181	50110000-9	Demaror	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
182	50110000-9	Coronița demaror	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
183	50110000-9	Reductor planetar	1	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
184	50110000-9	Rele demaror	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
185	50110000-9	Iacori demaror	1	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
186	50110000-9	Far (dreapta)	1	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
187	50110000-9	Far (stînga)	1	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
188	50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
189	50110000-9	Becuri H-7 12x55	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
190	50110000-9	Bec HL 12x4W	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
191	50110000-9	Bec 12V x 1,2W	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
192	50110000-9	Bec 12V 21x 5W	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
193	50110000-9	Bec 12V x 5W	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
194	50110000-9	Bec 12V x 21W	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
195	50110000-9	Bec 12V x 55W	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
196	50110000-9	Bec K12V 10W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
197	50110000-9	Sigarantă 10A	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
198	50110000-9	Sigarantă 15A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
199	50110000-9	Sigarantă 20A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
200	50110000-9	Sigarantă 25A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
201	50110000-9	Sigarantă 30A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
202	50110000-9	Sigarantă 50A	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
203	50110000-9	Bobină de inducție	1	805,00	966	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
204	50110000-9	Ventilator electric sistem de răcire	1	4275,00	5130	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
205		Cutie de viteze și ambreajul					
206	50110000-9	Set ambriaj (coșu ambreajului, discul ambreajului, rulment de presiune)	1	0,00	0	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
207	50110000-9	Support cutie de viteză	1	4840,00	5808	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
208	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
209	50110000-9	Cablu ambreaj	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
210	50110000-9	Coș ambreaj	1	2062,50	2475	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
211	50110000-9	Disc ambreaj	1	2060,00	2472	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
212	50110000-9	Rulment presiune	1	715,00	858	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
213	50110000-9	Simering culisă	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
214	50110000-9	Simering planetară	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
215	50110000-9	Furtun ambreaj	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
216	50110000-9	Planetară interioară	1	430,00	516	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
217	50110000-9	Planetară exterioară	1	454,16	545	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
218	50110000-9	Cilindru ambreaj	1	685,83	823	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
219		Sistemului de frînare					
220	50110000-9	Lichid de frînă	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
221	50110000-9	Cilindru principal de frînă	1	1625,00	1950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
222	50110000-9	Etrier frînă față stînga, dreapta (suport)	1	1123,33	1348	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
223	50110000-9	Cilindru de frînă spate	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
224	50110000-9	Set buci de ghidaj, etrier frînă	1	100,83	121	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
225	50110000-9	Disc de frînă față (set)	1	1066,66	1280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
226	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	1	766,66	920	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
227	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	1	389,16	467	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
228	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
229	50110000-9	Furtun de frînă față	1	239,16	287	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
230	50110000-9	Furtun de frînă spate	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
231	50110000-9	Cablul frînei de mină	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
232		Partea caroseriei					
233	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	1	1004,16	1205	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
234	50110000-9	Bară de protecție față	1	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
235	50110000-9	Bară de protecție spate	1	776,66	932	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
236	50110000-9	Lacăi ușă (set)	1	971,66	1166	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
237	50110000-9	Miner la ușă interior	1	970,83	1165	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
238	50110000-9	Miner la ușă exterior	1	726,66	872	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
239	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	1	618,33	742	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
240	50110000-9	Stergătoare parbriz (set)	1	335,83	403	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
241	50110000-9	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
242	50110000-9	Toba de eşapament - schimb	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
				228 004,16	273 605		

Semn:  Numele, Prenumele: Dor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA - Adresa: R. E. Timor, Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.



Nr.	Cod CPV	Denumirea lucrurilor	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 3 SKODA RAPID, v – cm3 1598, benzină a/f 2014,2016							
		motorul					
1.	50110000-9	Diagnostică motorului	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2.	50110000-9	Antigel – schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3.	50110000-9	Cureaaua GRM -schimb	1	875,00	1050	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4.	50110000-9	Lant de distribuie - schimb	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5.	50110000-9	Cureaaua generatorului -schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6.	50110000-9	Cureaaua amplificatorului hidraulic - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8.	50110000-9	Injectorului de combustibil- reparație	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9.	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10.	50110000-9	Pompă de apă -schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11.	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12.	50110000-9	Bugii -schimb	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13.	50110000-9	Support motor -schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14.	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15.	50110000-9	Padon - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17.	50110000-9	Colector -schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18.	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19.	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20.	50110000-9	Termostat - schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21.	50110000-9	Patruboc – schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22.	50110000-9	Hamut - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23.	50110000-9	Garniture capacului cu clape - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24.	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25.	50110000-9	Cablu bugii - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26.	50110000-9	Supape (set) - reglarea	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27.	50110000-9	Supape (set) – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28.	50110000-9	Deservirea reparației sistemului de condiționare a aerului	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29.	50110000-9	Turbină de aer – reparație	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30.	50110000-9	Turbină de aer – schimb	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31.	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33.	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
34.	50110000-9	Chiulasă - schimb	1	2000,00	2400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35.		Suspensia					
36.	50110000-9	Diagnostic suspensei	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37.	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38.	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39.	50110000-9	Amortizator din față – schimb	1	212,50	255	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
40.	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
41.	50110000-9	Support sferic - Schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42.	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43.	50110000-9	Butucul din față – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44.	50110000-9	Butucul din spate – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45.	50110000-9	Rulment din față - schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
46.	50110000-9	Rulment din spate - schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47.	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48.	50110000-9	Stabilizator – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49.	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50.	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51.	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52.	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53.	50110000-9	Braț inferior față – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54.	50110000-9	Braț superior față – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56.	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57.	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
58.	50110000-9	Baza anterului - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
59.	50110000-9	Reglarea unghiului roților	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60.	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61.		Sistemul electric					
62.	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63.	50110000-9	Generator - montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64.	50110000-9	Generator – reparație	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65.	50110000-9	Far – montare demontare	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66.	50110000-9	Reglarea faruri	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67.	50110000-9	Lampă faruri - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68.	50110000-9	Amplificator electric a volanului – reparație	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
69.	50110000-9	Demaror – montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
70.	50110000-9	Demaror – reparație	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
71.	50110000-9	Siguranță - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
72.	50110000-9	Panou de bord – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
73.	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
74.		Cutie de viteze și ambreajul					
75.	50110000-9	Diagnostic ambreajului	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
76.	50110000-9	Ambreaj – reparație	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
77.	50110000-9	Cutie de viteză manual – montare demontare	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
78.	50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
79.	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
80.	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
81.	50110000-9	Cablu ambreaj – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

82.	50110000-9	Coș ambreaj – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
83.	50110000-9	Disc ambreaj – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
84.	50110000-9	Rulment presiune – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
85.	50110000-9	Simering culisă – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
86.	50110000-9	Simering planetară – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
87.	50110000-9	Furtun ambreaj – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
88.	50110000-9	Planetară interioară – schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
89.	50110000-9	Planetară exterioară – schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
90.	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
91.		Sistemul de frînare					
92.	50110000-9	Diagnostic sistemului de frînă	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
93.	50110000-9	Lichid de frînă – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
94.	50110000-9	Cilindru principal de frînă schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
95.	50110000-9	Cilindru de frînă față - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
96.	50110000-9	Cilindru de frînă spate - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
97.	50110000-9	Disc de frînă față (set) - schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
98.	50110000-9	Disc de frînă spate (set) - schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
99.	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
100.	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
101.	50110000-9	Furtun de frînă față - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
102.	50110000-9	Furtun de frînă spate - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
103.	50110000-9	Frînă de mînă – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
104.	50110000-9	Cablul frînei de mînă - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
105.		Partea caroseriei					
106.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
107.	50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
108.	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
109.	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
110.	50110000-9	Rezervuar de combustibil – montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
111.	50110000-9	Stergătoare parbriz (set) - schimb	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
112.	50110000-9	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
113.	50110000-9	Toba de eşapament - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
114.		Piese auto					
115.		Motorul					
116.	50110000-9	Antigel	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
117.	50110000-9	Cureaua GRM	1	473,33	568	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
118.	50110000-9	Lanț de distribuție	1	1115,00	1338	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
119.	50110000-9	Cureaua generatorului	1	195,83	235	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
120.	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
121.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	655,83	787	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
122.	50110000-9	Injectorului de combustibil	1	1480,83	1777	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
123.	50110000-9	Pompă de combustibil	1	1650,00	1980	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
124.	50110000-9	Pompă de apă	1	1375,00	1650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
125.	50110000-9	Pompă de ulei	1	2627,50	3153	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
126.	50110000-9	Bugii	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
127.	50110000-9	Support motor	1	1132,50	1359	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
128.	50110000-9	Garnitura padonului	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
129.	50110000-9	Padon	1	1803,33	2164	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
130.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	1	85,83	103	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
131.	50110000-9	Colector	1	3527,50	4233	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
132.	50110000-9	Radiator sistem de răcire	1	808,33	970	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
133.	50110000-9	Radiator de încălzire interior	1	916,66	1100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
134.	50110000-9	Termosist	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
135.	50110000-9	Patruboc (set motor)	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
136.	50110000-9	Hamut	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
137.	50110000-9	Garniture capacului cu clape	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
138.	50110000-9	Capacul cu clape	1	14755,83	17707	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
139.	50110000-9	Cablu bugii (set)	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
140.	50110000-9	Supape (set)	1	2120,83	2545	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
141.	50110000-9	Turbină de aer	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
142.	50110000-9	Valvă de injecție	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
143.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
144.	50110000-9	Cuzinet (set)	1	875,00	1050	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
145.	50110000-9	Chiulasă	1	38046,66	45656	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
146.	50110000-9	Freon (o alimentare)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
147.		Suspensia					
148.	50110000-9	Amortizator din față	1	839,16	1007	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
149.	50110000-9	Amortizator din spate	1	527,50	633	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
150.	50110000-9	Support sferic	1	205,83	247	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
151.	50110000-9	Support amortizator de jos	1	141,66	170	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
152.	50110000-9	Butucul din față	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
153.	50110000-9	Butucul din spate	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
154.	50110000-9	Rulment din față	1	715,00	858	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
155.	50110000-9	Rulment din spate	1	940,83	1129	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
156.	50110000-9	Manjeta planetarei	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
157.	50110000-9	Stabilizator	1	892,50	1071	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
158.	50110000-9	Planetară transmisie	1	883,33	1060	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
159.	50110000-9	Capăt bară de legătură	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
160.	50110000-9	Tija de direcție	1	420,83	505	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
161.	50110000-9	Arc elicoidat	1	1008,33	1210	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
162.	50110000-9	Braț inferior față	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
163.	50110000-9	Braț superior față	1	535,00	642	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
164.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
165.	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
166.	50110000-9	Compresor servodirecție	1	7293,33	8752	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
167.	50110000-9	Baza anterului	1	148,33	178	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
168.		Sistemul electric					
169.	50110000-9	Generator	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
170.	50110000-9	Far	1	2016,66	2420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
171.	50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
172.	50110000-9	Becuri H-7 12x55	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
173.	50110000-9	Bec HL 12x4W	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

174	50110000-9	Bec 12V x 1,2W	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
175	50110000-9	Bec 12V 21x 5W	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
176	50110000-9	Bec 12V x 5W	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
177	50110000-9	Bec 12V x 21W	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
178	50110000-9	Bec 12V x 55W	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
179	50110000-9	Bec K12V 10W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
180	50110000-9	Sigarantă 10A	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
181	50110000-9	Sigarantă 15A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
182	50110000-9	Sigarantă 20A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
183	50110000-9	Sigarantă 25A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
184	50110000-9	Sigarantă 30A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
185	50110000-9	Sigarantă 50A	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
186	50110000-9	Demaror	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
187	50110000-9	Coronița demaror	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
188	50110000-9	Reductor planetar demaror	1	1300,00	1560	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
189	50110000-9	Releu demaror	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
190	50110000-9	Bobină de inducție	1	524,16	629	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
191		Cutia de viteze și ambreajul					
192	50110000-9	Ambreaj (set)	1	1866,66	2240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
193	50110000-9	Support cutie de viteză	1	1510,00	1812	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
194	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
195	50110000-9	Cablu ambreaj	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
196	50110000-9	Coș ambreaj	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
197	50110000-9	Disc ambreaj	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
198	50110000-9	Rulment presiune	1	573,33	688	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
199	50110000-9	Simering culisă	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
200	50110000-9	Simering planetară	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
201	50110000-9	Furtun ambreaj	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
202	50110000-9	Planetară interioară	1	385,00	462	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
203	50110000-9	Planetară exterioară	1	810,83	973	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
204	50110000-9	Cilindru ambreaj	1	675,00	810	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
205		Sistemului de frînare					
206	50110000-9	Lichid de frînă	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
207	50110000-9	Cilindru principal de frînă	1	2694,16	3233	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
208	50110000-9	Cilindru de frînă față	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
209	50110000-9	Cilindru de frînă spate	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
210	50110000-9	Disc de frînă față (set)	1	1075,00	1290	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
211	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	1	1633,33	1960	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
212	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	1	389,16	467	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
213	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	1	568,33	682	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
214	50110000-9	Furtun de frînă față	1	284,16	341	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
215	50110000-9	Furtun de frînă spate	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
216	50110000-9	Cablul frînei de mină	1	303,33	364	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
217		Partea caroseriei					
218	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	1	894,16	1073	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
219	50110000-9	Bară de protecție față	1	3267,50	3921	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
220	50110000-9	Bară de protecție spate	1	3545,83	4255	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
221	50110000-9	Lacăt ușă (set)	1	1050,00	1260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
222	50110000-9	Rezervuar de combustibil	1	5917,50	7101	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
223	50110000-9	Miner la ușă interior	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
224	50110000-9	Miner la ușă exterior	1	677,50	813	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
225	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
226	50110000-9	Stergătoare parbriz (set)	1	336,66	404	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
227	50110000-9	Toba de eșapament	1	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
228	50110000-9	Tampon toba eșapament (set)	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
				156 198,33	187 438		

Semnăt:  Numele Prenumele: Igor Ciuruleschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 4 ŠKODA FABIA v –cm3 1400, 1600 benzină a/f 2005-2008							
1.		motorul					
2.	50110000-9	Diagnostică motorului	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3.	50110000-9	Antigel – schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4.	50110000-9	Curea GRM - schimb	1	816,66	980	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5.	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	1	816,66	980	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6.	50110000-9	Curea generatorului - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7.	50110000-9	Curea amplificatorului hidrolic - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9.	50110000-9	Injectorul de combustibil - reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10.	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11.	50110000-9	Pompă de apă - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12.	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13.	50110000-9	Bugii - schimb	1	35,00	42	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14.	50110000-9	Support motor - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15.	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16.	50110000-9	Padon - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18.	50110000-9	Colector - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19.	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20.	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21.	50110000-9	Termostat - schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22.	50110000-9	Patruboc – schimb	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23.	50110000-9	Hamul - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24.	50110000-9	Garniture capacului cu clapete - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25.	50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26.	50110000-9	Cablu bugii - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27.	50110000-9	Supape (set) - reglarea	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28.	50110000-9	Supape (set) – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29.	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30.	50110000-9	Turbină de aer – reparație	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31.	50110000-9	Turbină de aer – schimb	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32.	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
34.	50110000-9	Cuzineț (set) – schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35.	50110000-9	Culasă - schimb	1	1866,66	2240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
36.		Suspensia					
37.	50110000-9	Diagnostic suspensiei	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38.	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39.	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
40.	50110000-9	Amortizator din față – schimb	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
41.	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42.	50110000-9	Support sferic - Schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43.	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	1	35,00	42	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44.	50110000-9	Butucul din față – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45.	50110000-9	Butucul din spate – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
46.	50110000-9	Rulment din față - schimb	1	280,00	336	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47.	50110000-9	Rulment din spate - schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48.	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49.	50110000-9	Stabilizator – schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50.	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51.	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52.	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53.	50110000-9	Arc elicoidal – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54.	50110000-9	Braț inferior față – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55.	50110000-9	Braț superior față – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57.	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
58.	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
59.	50110000-9	Baza anterului - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60.	50110000-9	Reglarea unghiului roților	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61.	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
62.		Sistemul electric					
63.	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64.	50110000-9	Generator - montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65.	50110000-9	Generator – reparație	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66.	50110000-9	Far – montare demontare	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67.	50110000-9	Reglarea faruri	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68.	50110000-9	Lampă faruri – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
69.	50110000-9	Amplificator electric a volanului – reparație	1	466,66	560	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
70.	50110000-9	Denaror – montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
71.	50110000-9	Denaror – reparație	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
72.	50110000-9	Rezistență - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
73.	50110000-9	Panou de bord – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
74.	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
75.		Cutie de viteze și ambreajul					
76.	50110000-9	Diagnostic ambreajului	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
77.	50110000-9	Ambreaj – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
78.	50110000-9	Cutie de viteză manual – montare demontare	1	1050,00	1260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
79.	50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
80.	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
81.	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
82.	50110000-9	Cablu ambreaj – schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

83.	50110000-9	Coș ambreaj – schimb	1	21,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
84.	50110000-9	Disc ambreaj – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
85.	50110000-9	Rulment presiune – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
86.	50110000-9	Simering culisă – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
87.	50110000-9	Simering planetară – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
88.	50110000-9	Furtun ambreaj – schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
89.	50110000-9	Planetară interioară – schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
90.	50110000-9	Planetară exterioară – schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
91.	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
92.		Sistemul de frinare					
93.	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
94.	50110000-9	Lichid de frână – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
95.	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
96.	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
97.	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
98.	50110000-9	Disc de frână față (set) -schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
99.	50110000-9	Disc de frână spate (set) -schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
100.	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
101.	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
102.	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
103.	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
104.	50110000-9	Frână de mină – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
105.	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
106.		Partea caroseriei					
107.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
108.	50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
109.	50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
110.	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
111.	50110000-9	Rezervuar de combustibil – montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
112.	50110000-9	Stergătoare parbriz (set) - schimb	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
113.	50110000-9	Tampon toabă eşapment (set) - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
114.	50110000-9	Toba de eşapament - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
115.		Piese auto					
116.		Motorul					
117.	50110000-9	Antigel	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
118.	50110000-9	Cureaua GRM	1	238,33	286	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
119.	50110000-9	Lanț de distribuție	1	1115,00	1338	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
120.	50110000-9	Cureaua generatorului	1	184,16	221	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
121.	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
122.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	504,16	605	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
123.	50110000-9	Injectorului de combustibil	1	1945,83	2335	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
124.	50110000-9	Pompă de combustibil	1	1265,00	1518	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
125.	50110000-9	Pompă de apă	1	428,33	514	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
126.	50110000-9	Pompă de ulei	1	1533,33	1840	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
127.	50110000-9	Bugii	1	73,33	88	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
128.	50110000-9	Support motor	1	888,33	1066	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
129.	50110000-9	Garnitura padonului	1	73,33	88	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
130.	50110000-9	Padon	1	1408,33	1690	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
131.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	1	69,16	83	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
132.	50110000-9	Colector	1	2755,00	3306	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
133.	50110000-9	Radiator sistem de răcire	1	579,16	695	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
134.	50110000-9	Radiator de încălzire interior	1	383,33	460	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
135.	50110000-9	Termostat	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
136.	50110000-9	Patruboc (set motor)	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
137.	50110000-9	Hamut	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
138.	50110000-9	Garnitura capacului cu clape	1	65,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
139.	50110000-9	Capacul cu clape	1	5007,50	6009	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
140.	50110000-9	Cablul bugii (set)	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
141.	50110000-9	Supape (set)	1	2140,00	2568	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
142.	50110000-9	Turbină de aer	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
143.	50110000-9	Valvă de injecție	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
144.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
145.	50110000-9	Cuzinet (set)	1	850,00	1020	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
146.	50110000-9	Culasă	1	22566,66	27080	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
147.		Suspensia					
148.	50110000-9	Amortizator din față	1	771,66	926	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
149.	50110000-9	Amortizator din spate	1	433,33	520	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
150.	50110000-9	Support sferic	1	205,83	247	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
151.	50110000-9	Support amortizator de jos	1	250,83	301	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
152.	50110000-9	Butucul din față	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
153.	50110000-9	Butucul din spate	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
154.	50110000-9	Rulment din față	1	715,00	858	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
155.	50110000-9	Rulment din spate	1	629,16	755	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
156.	50110000-9	Manjeta planetarei	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
157.	50110000-9	Stabilizator	1	921,66	1106	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
158.	50110000-9	Planetară transmisie	1	8791,66	10550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
159.	50110000-9	Capăt bară de legătură	1	126,66	152	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
160.	50110000-9	Tija de direcție	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
161.	50110000-9	Arc elipsoid	1	508,33	610	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
162.	50110000-9	Braț inferior față	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
163.	50110000-9	Braț superior față	1	535,00	642	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
164.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
165.	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
166.	50110000-9	Compresor servodirecție	1	9596,66	11516	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
167.	50110000-9	Baza anterului	1	148,33	178	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
168.		Sistemul electric					
169.	50110000-9	Generator	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
170.	50110000-9	Far (stînga)	1	1019,16	1223	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
171.	50110000-9	Far (dreapta)	1	1019,16	1223	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
172.	50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
173.	50110000-9	Becuri H-7 12x55	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
174.	50110000-9	Bec H/L 12x4W	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

175	50110000-9	Bec 12V x 1,2W	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
176	50110000-9	Bec 12V 21x 5W	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
177	50110000-9	Bec 12V x 5W	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
178	50110000-9	Bec 12V x 21W	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
179	50110000-9	Bec 12V x 55W	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
180	50110000-9	Bec K12V 10W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
181	50110000-9	Sigarantă 10A	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
182	50110000-9	Sigarantă 15A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
183	50110000-9	Sigarantă 20A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
184	50110000-9	Sigarantă 25A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
185	50110000-9	Sigarantă 30A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
186	50110000-9	Sigarantă 50A	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
187	50110000-9	Demaror	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
188	50110000-9	Coroniță demaror	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
189	50110000-9	Reduceror planetar demaror	1	916,66	1100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
190	50110000-9	Releu demaror	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
191	50110000-9	Bobină de inducție	1	397,50	477	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
192		Cuția de viteze și ambreajul					
193	50110000-9	Ambreaj (set)	1	1865,00	2238	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
194	50110000-9	Support cutie de viteză	1	720,00	864	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
195	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
196	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	1	191,66	230	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
197	50110000-9	Cablul ambreaj	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
198	50110000-9	Coș ambreaj	1	595,83	715	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
199	50110000-9	Disc ambreaj	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
200	50110000-9	Rulment presiune	1	560,83	673	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
201	50110000-9	Simering culisă	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
202	50110000-9	Simering planetară	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
203	50110000-9	Furtun ambreaj	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
204	50110000-9	Planetară interioară	1	385,00	462	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
205	50110000-9	Planetară exterioră	1	658,33	790	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
206	50110000-9	Cilindru ambreaj	1	643,33	772	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
207		Sistemului de frînare					
208	50110000-9	Lichid de frînă	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
209	50110000-9	Cilindru principal de frînă	1	585,00	702	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
210	50110000-9	Cilindru de frînă față	1	283,33	340	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
211	50110000-9	Cilindru de frînă spate	1	164,16	197	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
212	50110000-9	Disc de frînă față (set)	1	336,66	404	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
213	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	1	603,33	724	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
214	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	1	331,66	398	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
215	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	1	306,66	368	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
216	50110000-9	Furtun de frînă față	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
217	50110000-9	Furtun de frînă spate	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
218	50110000-9	Cablul frinei de mînă	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
219		Partea caroseriei					
220	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	1	919,16	1103	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
221	50110000-9	Bară de protecție față	1	650,00	780	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
222	50110000-9	Bară de protecție spate	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
223	50110000-9	Lacăt ușă (set)	1	958,33	1150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
224	50110000-9	Parbriz din față	1	1258,33	1510	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
225	50110000-9	Parbriz din spate	1	1408,33	1690	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
226	50110000-9	Parbriz lateral	1	534,16	641	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
227	50110000-9	Rezervuar de combustibil	1	4241,66	5090	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
228	50110000-9	Miner la ușă interior	1	146,66	176	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
229	50110000-9	Miner la ușă exterior	1	387,50	465	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
230	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	1	587,50	705	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
231	50110000-9	Stergătoare parbriz (set)	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
232	50110000-9	Toba de eşapament	1	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
233	50110000-9	Tampon toba eşapament (set)	1	70,83	85	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
				124 394,16	149 273		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Georg Secrișan În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertant: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, Municipiul Chisinau, str. Ghențegilor 10.



Nr.	Cod CPV	Denumirea lucrurilor	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 5 DACIA LOGAN, v-cm3 1400-1600 benzin , 1500 diesel a/f 2005-2010							
		motorul					
1.	50110000-9	Diagnostică motorului	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2.	50110000-9	Antigel – schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3.	50110000-9	Cureaau GRM -schimb	1	816,66	980	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4.	50110000-9	Lanț de distribuie - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5.	50110000-9	Cureaau generatorului -schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6.	50110000-9	Cureaau amplifcatoriu hidroalic- schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8.	50110000-9	Injectoriului de combustibil- reparație	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9.	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10.	50110000-9	Pompă de apă -schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11.	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12.	50110000-9	Bugii -schimb	1	35,00	42	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13.	50110000-9	Support motor -schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14.	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15.	50110000-9	Padon - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17.	50110000-9	Colector -schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18.	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19.	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20.	50110000-9	Termostat - schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21.	50110000-9	Patruboc – schimb	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22.	50110000-9	Hamul - schimb	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23.	50110000-9	Garniture capacului cu clape - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24.	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25.	50110000-9	Cablul bugii - schimb	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26.	50110000-9	Supape (set) - reglarea	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27.	50110000-9	Supape (set) – schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28.	50110000-9	Deservirea reparației sistemului de condiționare a aerului	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29.	50110000-9	Turbină de aer – reparație	1	5000,00	6000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30.	50110000-9	Turbină de aer – schimb	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31.	50110000-9	Valvă de injectie - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33.	50110000-9	Cuzinet (set) - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
34.	50110000-9	Chiulasă - schimb	1	1400,00	1680	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35.		Suspensia					
36.	50110000-9	Diagnostic suspensei	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37.	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38.	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39.	50110000-9	Amortizator din față – schimb	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
40.	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
41.	50110000-9	Suport sferic - Schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42.	50110000-9	Suport amortizator de jos – schimb	1	35,00	42	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43.	50110000-9	Butucul din față – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44.	50110000-9	Butucul din spate – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45.	50110000-9	Rulment din față - schimb	1	280,00	336	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
46.	50110000-9	Rulment din spate - schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47.	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48.	50110000-9	Stabilizator – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49.	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50.	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51.	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52.	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53.	50110000-9	Braț inferior față – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54.	50110000-9	Braț superior față – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56.	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57.	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
58.	50110000-9	Baza anterului - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
59.	50110000-9	Reglarea unghiului roților	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60.	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61.		Sistemul electric					
62.	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63.	50110000-9	Generator - montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64.	50110000-9	Generator – reparație	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65.	50110000-9	Far – montare demontare	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66.	50110000-9	Reglarea faruri	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67.	50110000-9	Lampă faruri – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68.	50110000-9	Amplificator electri a volanului – reparație	1	466,66	560	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
69.	50110000-9	Demaror – montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
70.	50110000-9	Demaror – reparație	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
71.	50110000-9	Rezistență - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
72.	50110000-9	Panou de bord – reparația	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
73.	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
74.		Cutie de viteze și ambreajul					
75.	50110000-9	Diagnostic ambreajului	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
76.	50110000-9	Ambreaj – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
77.	50110000-9	Cutie de viteză manual – montare demontare	1	1516,66	1820	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
78.	50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
79.	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
80.	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
81.	50110000-9	Cablul ambreaj – schimb	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

82.	50110000-9	Coș ambreaj – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
83.	50110000-9	Disc ambreaj – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
84.	50110000-9	Rulment presiune – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
85.	50110000-9	Simering culisă – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
86.	50110000-9	Simering planetară – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
87.	50110000-9	Furtun ambreaj – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
88.	50110000-9	Planetară interioară – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
89.	50110000-9	Planetară exterioară – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
90.	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
91.		Sistemul de frinare					
92.	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
93.	50110000-9	Lichid de frână – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
94.	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
95.	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
96.	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
97.	50110000-9	Disc de frână față (set) -schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
98.	50110000-9	Disc de frână spate (set) -schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
99.	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
100.	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
101.	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
102.	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
103.	50110000-9	Frână de mină – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
104.	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
105.		Partea caroseriei					
106.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
107.	50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
108.	50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
109.	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
110.	50110000-9	Rezervuar de combustibil – montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
111.	50110000-9	Stergătoare parbriz (set) - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
112.	50110000-9	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
113.	50110000-9	Toba de eşapament - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
114.		Piese auto					
115.		Motorul					
116.	50110000-9	Antigel	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
117.	50110000-9	Cureaua GRM	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
118.	50110000-9	Lan de distribuie	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
119.	50110000-9	Cureaua generatorului	1	231,66	278	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
120.	50110000-9	Cureaua amplificatoriu hidraulic	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
121.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	545,83	655	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
122.	50110000-9	Injectorul de combustibil	1	6508,33	7810	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
123.	50110000-9	Pompă de combustibil	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
124.	50110000-9	Pompă de apă	1	437,50	525	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
125.	50110000-9	Pompă de ulei	1	1080,00	1296	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
126.	50110000-9	Bugii	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
127.	50110000-9	Support motor	1	956,66	1148	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
128.	50110000-9	Garnitura padonului	1	212,50	255	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
129.	50110000-9	Padon	1	1450,00	1740	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
130.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	1	235,83	283	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
131.	50110000-9	Colector	1	2250,83	2701	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
132.	50110000-9	Radiator sistem de răcire	1	916,66	1100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
133.	50110000-9	Radiator de încălzire interior	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
134.	50110000-9	Termostat	1	551,66	662	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
135.	50110000-9	Patruboc (set motor)	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
136.	50110000-9	Hamut	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
137.	50110000-9	Garniture capacului cu clape	1	145,83	175	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
138.	50110000-9	Capacul cu clape	1	1184,16	1421	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
139.	50110000-9	Cablu bugii (set)	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
140.	50110000-9	Supape (set)	1	766,66	920	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
141.	50110000-9	Turbină de aer	1	17082,50	20499	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
142.	50110000-9	Valvă de injecție	1	1375,00	1650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
143.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
144.	50110000-9	Cuzineț (set)	1	366,66	440	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
145.	50110000-9	Chiulasă	1	925,00	1110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
146.	50110000-9	Freon (o alimentare)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
147.		Suspensia					
148.	50110000-9	Amortizator din față	1	490,00	588	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
149.	50110000-9	Amortizator din spate	1	354,16	425	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
150.	50110000-9	Support sferic	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
151.	50110000-9	Support amortizator de jos	1	98,33	118	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
152.	50110000-9	Butucul din față	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
153.	50110000-9	Butucul din spate	1	84,16	101	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
154.	50110000-9	Rulment din față	1	360,83	433	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
155.	50110000-9	Rulment din spate	1	231,66	278	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
156.	50110000-9	Manjeta planetarei	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
157.	50110000-9	Stabilizator	1	2617,50	3141	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
158.	50110000-9	Planetară transmisie	1	1291,66	1550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
159.	50110000-9	Capăt bară de legătură	1	155,83	187	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
160.	50110000-9	Tija de direcție	1	179,16	215	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
161.	50110000-9	Arc elicoidal	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
162.	50110000-9	Brat inferior față	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
163.	50110000-9	Brat superior față	1	563,33	676	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
164.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
165.	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
166.	50110000-9	Compresor servodirecție	1	1836,66	2204	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
167.	50110000-9	Baza anterului	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
168.		Sistemul electric					
169.	50110000-9	Generator	1	2166,66	2600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
170.	50110000-9	Far	1	552,50	663	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
171.	50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
172.	50110000-9	Becuri H-7 12x55	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
173.	50110000-9	Bec HL 12x4W	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chisinau, str. Calin Iesilor, 10

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 6 DACIA LOGAN v-cm3 898-1200, a/f 2013-2017							
		motorul					
1	50110000-9	Diagnostică motorului	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2	50110000-9	Antigel – schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3	50110000-9	Curea GRM - schimb	1	816,66	980	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4	50110000-9	Lant de distribuție - schimb	1	933,33	1120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5	50110000-9	Curea generatorului - schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6	50110000-9	Curea amplificatorului hidraulic - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8	50110000-9	Injectorul de combustibil - reparație	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10	50110000-9	Pompă de apă - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12	50110000-9	Bugii - schimb	1	35,00	42	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13	50110000-9	Support motor - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14	50110000-9	Garnitură padonului – schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15	50110000-9	Padon - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16	50110000-9	Garnitură colectorului admisie - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17	50110000-9	Colector - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19	50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20	50110000-9	Termostat - schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21	50110000-9	Patruboc – schimb	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22	50110000-9	Hamul - schimb	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitură capacului cu clape - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25	50110000-9	Cablu bugii - schimb	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26	50110000-9	Supape (set) - reglarea	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27	50110000-9	Supape (set) – schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28	50110000-9	Deservirea reparației sistemului de condiționare a aerului	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29	50110000-9	Turbină de aer – reparație	1	5000,00	6000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30	50110000-9	Turbină de aer – schimb	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33	50110000-9	Cuzinet (set) - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
34	50110000-9	Chiulasă - schimb	1	1400,00	1680	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35		Suspensia					
36	50110000-9	Diagnostic suspensei	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39	50110000-9	Amortizator din față – schimb	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
40	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
41	50110000-9	Support sferic - Schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	1	35,00	42	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43	50110000-9	Butucul din față – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44	50110000-9	Butucul din spate – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45	50110000-9	Rulment din față - schimb	1	280,00	336	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
46	50110000-9	Rulment din spate - schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47	50110000-9	Manjetă planetare - schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48	50110000-9	Stabilizator – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53	50110000-9	Braț inferior față – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54	50110000-9	Braț superior față – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
58	50110000-9	Baza anterului - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
59	50110000-9	Reglarea unghiului roților	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60	50110000-9	Lucrări de încălzușare (cm/h)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61		Sistemul electric					
62	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63	50110000-9	Generator - montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64	50110000-9	Generator – reparație	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65	50110000-9	Far – montare demontare	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66	50110000-9	Reglarea faruri	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67	50110000-9	Lampă faruri – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68	50110000-9	Amplificator electric a volanului – reparație	1	466,66	560	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
69	50110000-9	Demaror – montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
70	50110000-9	Demaror – reparație	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
71	50110000-9	Șuranta - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
72	50110000-9	Panou de bord – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
73	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
74		Cutie de viteze și ambreajul					
75	50110000-9	Diagnostic ambreajului	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
76	50110000-9	Ambreaj – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
77	50110000-9	Cutie de viteză manual – montare demontare	1	1516,66	1820	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
78	50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
79	50110000-9	Support cutie de viteză – schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
80	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
81	50110000-9	Cablu ambreaj – schimb	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

82.	50110000-9	Coş ambreaj – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
83.	50110000-9	Disc ambreaj – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
84.	50110000-9	Rulment presiune – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
85.	50110000-9	Simering culisă – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
86.	50110000-9	Simering planetară – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
87.	50110000-9	Furtun ambreaj – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
88.	50110000-9	Planetară interioară – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
89.	50110000-9	Planetară exterioară – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
90.	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
91.		Sistemul de frinare					
92.	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
93.	50110000-9	Lichid de frână – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
94.	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
95.	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
96.	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
97.	50110000-9	Disc de frână față (set) -schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
98.	50110000-9	Disc de frână spate (set) -schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
99.	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
100.	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
101.	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
102.	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
103.	50110000-9	Frână de mină – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
104.	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
105.		Partea caroseriei					
106.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
107.	50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
108.	50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
109.	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
110.	50110000-9	Rezervuar de combustibil – montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
111.	50110000-9	Stergătoare parbriz (set) - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
112.	50110000-9	Tampon toba eşapament (set) - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
113.	50110000-9	Toba de eşapament - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
114.		Piese auto					
115.		Motorul					
116.	50110000-9	Antigel	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
117.	50110000-9	Curea GRM	1	211,66	254	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
118.	50110000-9	Lant de distribuie	1	5025,83	6031	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
119.	50110000-9	Curea generatorului	1	168,33	202	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
120.	50110000-9	Curea amplificatorului hidraulic	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
121.	50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	501,66	602	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
122.	50110000-9	Injectorul de combustibil	1	613,33	736	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
123.	50110000-9	Pompă de combustibil	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
124.	50110000-9	Pompă de apă	1	665,00	798	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
125.	50110000-9	Pompă de ulei	1	1430,00	1716	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
126.	50110000-9	Bugii	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
127.	50110000-9	Suport motor	1	1095,83	1315	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
128.	50110000-9	Garnitura padonului	1	205,00	246	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
129.	50110000-9	Padon	1	1306,66	1568	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
130.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
131.	50110000-9	Colector	1	2267,50	2721	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
132.	50110000-9	Radiator sistem de răcire	1	1366,66	1640	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
133.	50110000-9	Radiator de încălzire interior	1	755,83	907	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
134.	50110000-9	Termostat	1	633,33	760	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
135.	50110000-9	Patruboc (set motor)	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
136.	50110000-9	Hamut	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
137.	50110000-9	Garniture capacului cu clape	1	280,00	336	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
138.	50110000-9	Capacul cu clape	1	2120,00	2544	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
139.	50110000-9	Cablu bugii (set)	1	224,16	269	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
140.	50110000-9	Supape (set)	1	1900,00	2280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
141.	50110000-9	Turbină de aer	1	15717,50	18861	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
142.	50110000-9	Valvă de injecție	1	573,33	688	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
143.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
144.	50110000-9	Cuzinet (set)	1	575,00	690	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
145.	50110000-9	Chiulasă	1	37246,66	44696	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
146.	50110000-9	Freon (o alimentare)	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
147.		Suspensia					
148.	50110000-9	Amortizator din față	1	591,66	710	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
149.	50110000-9	Amortizator din spate	1	441,66	530	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
150.	50110000-9	Suport sferic	1	94,16	113	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
151.	50110000-9	Suport amortizator de jos	1	98,33	118	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
152.	50110000-9	Butucul din față	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
153.	50110000-9	Butucul din spate	1	84,16	101	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
154.	50110000-9	Rulment din față	1	439,16	527	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
155.	50110000-9	Rulment din spate	1	283,33	340	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
156.	50110000-9	Manjeta planetarei	1	241,66	290	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
157.	50110000-9	Stabilizator	1	2636,66	3164	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
158.	50110000-9	Planetară transmisie	1	1291,66	1550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
159.	50110000-9	Capăt bară de legătură	1	155,83	187	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
160.	50110000-9	Tija de direcție	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
161.	50110000-9	Arc elicoidat	1	550,00	660	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
162.	50110000-9	Braț inferior față	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
163.	50110000-9	Braț superior față	1	563,33	676	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
164.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
165.	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
166.	50110000-9	Compresor servodirecție	1	7594,16	9113	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
167.	50110000-9	Baza antenului	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
168.		Sistemul electric					
169.	50110000-9	Generator	1	2166,66	2600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
170.	50110000-9	Far	1	1866,66	2240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
171.	50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
172.	50110000-9	Becuri H-7 12x55	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
173.	50110000-9	Bec HL 12x4W	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

174	50110000-9	Bec 12V x 1,2W	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
175	50110000-9	Bec 12V 21x 5W	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
176	50110000-9	Bec 12V x 5W	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
177	50110000-9	Bec 12V x 21W	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
178	50110000-9	Bec 12V x 55W	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
179	50110000-9	Bec K12V 10W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
180	50110000-9	Sigarantă 10A	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
181	50110000-9	Sigarantă 15A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
182	50110000-9	Sigarantă 20A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
183	50110000-9	Sigarantă 25A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
184	50110000-9	Sigarantă 30A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
185	50110000-9	Sigarantă 50A	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
186	50110000-9	Demaror	1	2166,66	2600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
187	50110000-9	Coroniță demaror	1	733,33	880	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
188	50110000-9	Reductor planetar demaror	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
189	50110000-9	Releu demaror	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
190	50110000-9	Bobină de inducție	1	695,00	834	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
191		Cutia de viteze și ambreajul					
192	50110000-9	Ambreaj (set)	1	2492,50	2991	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
193	50110000-9	Support cutie de viteză	1	435,00	522	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
194	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
195	50110000-9	Cablu ambreaj	1	327,50	393	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
196	50110000-9	Coș ambreaj	1	934,16	1121	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
197	50110000-9	Disc ambreaj	1	934,16	1121	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
198	50110000-9	Rulment presiune	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
199	50110000-9	Simering culisă	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
200	50110000-9	Simering planetară	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
201	50110000-9	Furtun ambreaj	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
202	50110000-9	Planetară interioară	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
203	50110000-9	Planetară exterioară	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
204	50110000-9	Cilindru ambreaj	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
205		Sistemului de frinare					
206	50110000-9	Lichid de frână	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
207	50110000-9	Cilindru principal de frână	1	2266,66	2720	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
208	50110000-9	Cilindru de frână față	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
209	50110000-9	Cilindru de frână spate	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
210	50110000-9	Disc de frână față (set)	1	725,00	870	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
211	50110000-9	Disc de frână spate (set)	1	3893,33	4672	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
212	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	1	315,83	379	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
213	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	1	379,16	455	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
214	50110000-9	Furtun de frână față	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
215	50110000-9	Furtun de frână spate	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
216	50110000-9	Cablu frânei de mână	1	127,50	153	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
217		Partea caroseriei					
218	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	1	2645,00	3174	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
219	50110000-9	Bară de protecție față	1	1441,66	1730	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
220	50110000-9	Bară de protecție spate	1	1570,83	1885	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
221	50110000-9	Lacăt ușă (set)	1	3022,50	3627	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
222	50110000-9	Rezervuar de combustibil	1	12985,83	15583	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
223	50110000-9	Miner la ușă interior	1	594,16	713	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
224	50110000-9	Miner la ușă exterior	1	681,66	818	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
225	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	1	951,66	1142	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
226	50110000-9	Stergătoare parbriz (set)	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
227	50110000-9	Toba de eşapament	1	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
228	50110000-9	Ţampon toba eşapament (set)	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
				174 433,33	209 320		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Sombinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC -Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Către: FAZ min. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 7 DACIA DUSTER v-cm3 (1598 benzina, 1500 de) a/f 2014-2017							
motorul							
1.	50110000-9	Diagnostică motorului	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2.	50110000-9	Antigel - schimb	1	160,00	192	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3.	50110000-9	Curea GRM - schimb	1	933,33	1120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4.	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5.	50110000-9	Curea generatorului - schimb	1	160,00	192	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6.	50110000-9	Curea amplificatorului hidrolic - schimb	1	13,33	16	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7.	50110000-9	Roll de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8.	50110000-9	Injectorului de combustibil - reparație	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9.	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10.	50110000-9	Pompă de apă - schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11.	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12.	50110000-9	Bugii - schimb	1	40,00	48	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13.	50110000-9	Bugii incandescente - schimb	1	53,33	64	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14.	50110000-9	Support motor - schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15.	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16.	50110000-9	Padon - schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18.	50110000-9	Colector - schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19.	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20.	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21.	50110000-9	Radiator de ulei - schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22.	50110000-9	Radiator aer condiționat - schimb	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23.	50110000-9	Captor presiune filtru particule - schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24.	50110000-9	Termostat - schimb	1	160,00	192	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25.	50110000-9	Radiator aer condiționat - schimb	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26.	50110000-9	Patruboc - schimb	1	53,33	64	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27.	50110000-9	Hamut - schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28.	50110000-9	Garniture capacului cu clape - schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29.	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30.	50110000-9	Cablu bugii - schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31.	50110000-9	Supape (set) - reglarea	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32.	50110000-9	Supape (set) - schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33.	50110000-9	Deservirea reparației sistemului de condiționare a aerului	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
34.	50110000-9	Turbină de aer - reparație	1	5000,00	6000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35.	50110000-9	Turbină de aer - schimb	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
36.	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38.	50110000-9	Cuzineț (set) - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39.	50110000-9	Chiulasă - schimb	1	2666,66	3200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
Suspensia							
41.	50110000-9	Diagnostic suspensiei	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42.	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43.	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44.	50110000-9	Amortizator din față - schimb	1	226,66	272	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45.	50110000-9	Amortizator din spate - schimb	1	226,66	272	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
46.	50110000-9	Support sferic - Schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47.	50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	1	40,00	48	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48.	50110000-9	Butucul din față - schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49.	50110000-9	Butucul din spate - schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50.	50110000-9	Rulment din față - schimb	1	320,00	384	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51.	50110000-9	Rulment din spate - schimb	1	320,00	384	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52.	50110000-9	Burdof articulație planetare în ansamblu față exterior - schimb	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53.	50110000-9	Burdof articulație planetare în ansamblu față interior - schimb	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54.	50110000-9	Arbore cardanic în ansamblu - schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55.	50110000-9	Stabilizator - schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56.	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57.	50110000-9	Tija de direcție - schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
58.	50110000-9	Arc elicoidat față (set) - schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
59.	50110000-9	Arc elicoidat spate (set) - schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60.	50110000-9	Braț inferior față - schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61.	50110000-9	Braț superior față - schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
62.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	1	160,00	192	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63.	50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64.	50110000-9	Bucșă stabilizator spate (set) - schimb	1	160,00	192	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65.	50110000-9	Compressor servodirecție - reparație	1	533,33	640	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66.	50110000-9	Baza anterului - (față, spate) - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67.	50110000-9	Reglarea unghiului roților	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68.	50110000-9	Support flanșă amortizor (față, spate) - schimb	1	40,00	48	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
69.	50110000-9	Rulment sport flanșă amortizor (față, spate) - schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
70.	50110000-9	Burdof cauciuc a barei de direcție (dreapta, stînga, schimb)	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
71.	50110000-9	Planetară transmisie față stînga (în ansamblu schimb)	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
72.	50110000-9	Planetară transmisie față dreapta (în ansamblu schimb)	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
73.	50110000-9	Planetară transmisie spate stînga (în ansamblu schimb)	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
74.	50110000-9	Planetară transmisie spate dreapta (în ansamblu schimb)	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
75.	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (omh)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
Sistemul electric							
77.	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	1	53,33	64	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
78.	50110000-9	Generator - montare demontare	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
79.	50110000-9	Generator - reparație	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
80.	50110000-9	Far - montare demontare	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
81.	50110000-9	Reglarea faruri	1	53,33	64	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
82.	50110000-9	Lampă faruri - schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

83.	50110000-9	Amplificator electri a volanului – reparație	1	533,33	640	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
84.	50110000-9	Demaror – montare demontare	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
85.	50110000-9	Demaror – reparație	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
86.	50110000-9	Șiguranță - schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
87.	50110000-9	Panou de bord – reparația	1	533,33	640	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
88.	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	1	53,33	64	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
89.		Cutia de viteze și ambreajul					
90.	50110000-9	Diagnostic ambreajului	1	53,33	64	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
91.	50110000-9	Ambreaj – reparație	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
92.	50110000-9	Cutie de viteză manual – montare demontare	1	1733,33	2080	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
93.	50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
94.	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
95.	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
96.	50110000-9	Cablu ambreaj – schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
97.	50110000-9	Coș ambreaj – schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
98.	50110000-9	Disc ambreaj – schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
99.	50110000-9	Rulment presiune – schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
100.	50110000-9	Șimering culisă – schimb	1	26,66	32	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
101.	50110000-9	Șimering planetară – schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
102.	50110000-9	Furtun ambreaj – schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
103.	50110000-9	Planetară interioară – schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
104.	50110000-9	Planetară exterioră – schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
105.	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
106.		Sistemului de frînare					
107.	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	1	53,33	64	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
108.	50110000-9	Lichid de frână – schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
109.	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
110.	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
111.	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
112.	50110000-9	Disc de frână față (set) -schimb	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
113.	50110000-9	Disc de frână spate (set) -schimb	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
114.	50110000-9	Etrier frână față (dreapta, stînga)-schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
115.	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	1	160,00	192	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
116.	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
117.	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
118.	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
119.	50110000-9	Frână de mină – reparație	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
120.	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	1	80,00	96	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
121.		Partea caroseriei					
122.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
123.	50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
124.	50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	1	240,00	288	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
125.	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
126.	50110000-9	Rezervuar de combustibil – montare demontare	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
127.	50110000-9	Stergătoare parbriz (set) - schimb	1	13,33	16	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
128.	50110000-9	Tampon toabă eşapment (set) - schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
129.	50110000-9	Toba de eşapament - schimb	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
130.		Piese auto					
131.		Motorul					
132.	50110000-9	Antigel	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
133.	50110000-9	Cureaua GRM	1	585,00	702	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
134.	50110000-9	Lanț de distribuie	1	5062,50	6075	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
135.	50110000-9	Cureaua generatorului	1	237,50	285	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
136.	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
137.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	1	841,66	1010	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
138.	50110000-9	Injectorului de combustibil	1	6573,33	7888	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
139.	50110000-9	Pompă de combustibil	1	6277,50	7533	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
140.	50110000-9	Pompă de apă	1	845,83	1015	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
141.	50110000-9	Pompă de ulei	1	1791,66	2150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
142.	50110000-9	Bugii	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
143.	50110000-9	Bugii incandescente	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
144.	50110000-9	Support motor	1	2480,83	2977	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
145.	50110000-9	Garnitura padonului	1	364,16	437	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
146.	50110000-9	Padon	1	1450,00	1740	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
147.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	1	271,66	326	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
148.	50110000-9	Colector	1	3271,66	3926	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
149.	50110000-9	Radiator sistem de răcire	1	1154,16	1385	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
150.	50110000-9	Radiator de ulei	1	1050,00	1260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
151.	50110000-9	Radiator aer condiționat	1	1408,33	1690	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
152.	50110000-9	Captor presiune filtru particule	1	3362,50	4035	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
153.	50110000-9	Radiator de încălzire interior	1	2920,83	3505	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
154.	50110000-9	Termostat	1	270,83	325	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
155.	50110000-9	Patruboc (set motor)	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
156.	50110000-9	Hamut	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
157.	50110000-9	Garniture capacului cu clape	1	537,50	645	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
158.	50110000-9	Capacul cu clape	1	2121,66	2546	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
159.	50110000-9	Cablu bugii (set)	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
160.	50110000-9	Supape (set)	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
161.	50110000-9	Turbină de aer	1	17496,66	20996	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
162.	50110000-9	Valvă de injecție	1	1408,33	1690	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
163.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
164.	50110000-9	Cuzinet (set)	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
165.	50110000-9	Chiulasă	1	41635,83	49963	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
166.	50110000-9	Freon (o alimentare)	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
167.		Suspensia					
168.	50110000-9	Amortizator din față	1	1052,50	1263	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
169.	50110000-9	Amortizator din spate	1	893,33	1072	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
170.	50110000-9	Tampon șoc amortizor față	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
171.	50110000-9	Tampon șoc amortizor spate	1	131,66	158	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
172.	50110000-9	Support sferic	1	160,00	192	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
173.	50110000-9	Support amortizator de jos	1	98,33	118	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
174.	50110000-9	Support flanșa amortizor (față, spate)	1	98,33	118	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC


175.	50110000-9	Rulment sport flansa amortizor (față, spate)	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
176.	50110000-9	Butucul din față	1	168,33	202	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
177.	50110000-9	Butucul din spate	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
178.	50110000-9	Arbore cardanic în ansamblu	1	10537,50	12645	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
179.	50110000-9	Rulment din față	1	537,50	645	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
180.	50110000-9	Rulment din spate	1	615,83	739	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
181.	50110000-9	Burdur articulație planetare în ansamblu față exterior	1	180,83	217	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
182.	50110000-9	Burdur articulație planetare în ansamblu față interior	1	230,83	277	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
183.	50110000-9	Stabilizator	1	2617,50	3141	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
184.	50110000-9	Planetară transmisie față stînga (în ansamblu)	1	1291,66	1550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
185.	50110000-9	Planetară transmisie față dreapta (în ansamblu)	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
186.	50110000-9	Planetară transmisie spate stînga (în ansamblu)	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
187.	50110000-9	Planetară transmisie spate dreapta (în ansamblu)	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
188.	50110000-9	Capăt bară de legătură	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
189.	50110000-9	Burdur cauciuc a barei de direcție (dreapta, stînga)	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
190.	50110000-9	Tija de direcție	1	491,66	590	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
191.	50110000-9	Arc elicoidat față (set)	1	1320,00	1584	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
192.	50110000-9	Arc elicoidat spate (set)	1	1216,66	1460	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
193.	50110000-9	Braț inferior față	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
194.	50110000-9	Braț superior față	1	641,66	770	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
195.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
196.	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	1	2141,66	2570	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
197.	50110000-9	Bucșă stabilizator spate (set)	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
198.	50110000-9	Compresor servodirecție	1	9445,00	11334	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
199.	50110000-9	Baza anterului față	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
200.	50110000-9	Baza anterului spate	1	156,66	188	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
201.		Sistemul electric					
202.	50110000-9	Generator	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
203.	50110000-9	Far	1	3181,66	3818	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
204.	50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
205.	50110000-9	Becuri H-7 12x55	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
206.	50110000-9	Bec HL 12x4W	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
207.	50110000-9	Bec 12V x 1,2W	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
208.	50110000-9	Bec 12V 21x 5W	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
209.	50110000-9	Bec 12V x 5W	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
210.	50110000-9	Bec 12V x 21W	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
211.	50110000-9	Bec 12V x 55W	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
212.	50110000-9	Bec K12V 10W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
213.	50110000-9	Sigarantă 10A	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
214.	50110000-9	Sigarantă 15A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
215.	50110000-9	Sigarantă 20A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
216.	50110000-9	Sigarantă 25A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
217.	50110000-9	Sigarantă 30A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
218.	50110000-9	Sigarantă 50A	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
219.	50110000-9	Demaror	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
220.	50110000-9	Coronița demaror	1	1255,00	1506	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
221.	50110000-9	Reductor planetar demaror	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
222.	50110000-9	Relev demaror	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
223.	50110000-9	Bobină de inducție	1	636,66	764	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
224.		Cutie de viteze și ambreajul					
225.	50110000-9	Ambreaj (set)	1	2605,00	3126	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
226.	50110000-9	Support cutie de viteză	1	341,66	410	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
227.	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
228.	50110000-9	Cablu ambreaj	1	91,66	110	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
229.	50110000-9	Coș ambreaj	1	716,66	860	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
230.	50110000-9	Disc ambreaj	1	716,66	860	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
231.	50110000-9	Rulment presiune	1	1171,66	1406	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
232.	50110000-9	Simering culisă	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
233.	50110000-9	Simering planetară	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
234.	50110000-9	Furtun ambreaj	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
235.	50110000-9	Planetară interioară	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
236.	50110000-9	Planetară exterioară	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
237.	50110000-9	Cilindru ambreaj	1	1941,66	2330	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
238.		Sistemului de frinare					
239.	50110000-9	Lichid de frînă	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
240.	50110000-9	Cilindru principal de frînă	1	4085,83	4903	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
241.	50110000-9	Cilindru de frînă față	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
242.	50110000-9	Cilindru de frînă spate	1	1508,33	1810	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
243.	50110000-9	Disc de frînă față (set)	1	1050,00	1260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
244.	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
245.	50110000-9	Etier frînă față (dreapta, stînga)	1	2735,83	3283	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
246.	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	1	506,66	608	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
247.	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	1	766,66	920	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
248.	50110000-9	Furtun de frînă față	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
249.	50110000-9	Furtun de frînă spate	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
250.	50110000-9	Cablul frinei de mină	1	281,66	338	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
251.		Partea caroseriei					
252.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	1	4475,00	5370	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
253.	50110000-9	Bară de protecție față	1	3720,83	4465	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
254.	50110000-9	Bară de protecție spate	1	4355,83	5227	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
255.	50110000-9	Lăcău ușă (set)	1	860,83	1033	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
256.	50110000-9	Rezervor de combustibil	1	11830,83	14197	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
257.	50110000-9	Miner la ușă interior	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
258.	50110000-9	Miner la ușă exterior	1	775,00	930	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
259.	50110000-9	Rezervor pentru lichid (spălarea parbrizului)	1	952,50	1143	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
260.	50110000-9	Stergătoare parbriz (set)	1	377,50	453	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
261.	50110000-9	Tabă de esapament	1	2583,33	3100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
262.	50110000-9	Amplificator esapament (set)	1	616,66	740	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
				249 202,50	299 043		

Semnatura: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
 Oficiul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 8 DACIA DOKER VAN, v –cm3 1145, 1598 benzină, a/f 2015-2017							
		motorul					
1.	50110000-9	Diagnostică motorului	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2.	50110000-9	Antigel – schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3.	50110000-9	Cureaua GRM -schimb	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4.	50110000-9	Laț de distribuție - schimb	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5.	50110000-9	Cureaua generatorului -schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6.	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic - schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8.	50110000-9	Injectorul de combustibil- reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9.	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10.	50110000-9	Pompă de apă -schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11.	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12.	50110000-9	Bugii -schimb	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13.	50110000-9	Support motor -schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14.	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15.	50110000-9	Padon - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17.	50110000-9	Colector -schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18.	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19.	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20.	50110000-9	Termostat - schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21.	50110000-9	Patruboc – schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22.	50110000-9	Hamut - schimb	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23.	50110000-9	Garniture capacului cu clape - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24.	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25.	50110000-9	Cablu bugii - schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26.	50110000-9	Supape (set) - reglarea	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27.	50110000-9	Supape (set) – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28.	50110000-9	Deservirea reparației sistemului de condiționare a aerului	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29.	50110000-9	Turbină de aer – reparație	1	5000,00	6000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30.	50110000-9	Turbină de aer – schimb	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31.	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33.	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
34.	50110000-9	Chiulasă - schimb	1	2000,00	2400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35.		Suspensia					
36.	50110000-9	Diagnostic suspensei	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37.	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38.	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39.	50110000-9	Amortizator din față – schimb	1	212,50	255	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
40.	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
41.	50110000-9	Support sferic - Schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42.	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43.	50110000-9	Butucul din față – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44.	50110000-9	Butucul din spate – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45.	50110000-9	Rulment din față - schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
46.	50110000-9	Rulment din spate - schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47.	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48.	50110000-9	Stabilizator – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49.	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50.	50110000-9	Capăt bară de legătură– schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51.	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52.	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53.	50110000-9	Braț inferior față – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54.	50110000-9	Braț superior față – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56.	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57.	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
58.	50110000-9	Baza anterului - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
59.	50110000-9	Reglarea unghiului roților	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60.	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61.		Sistemul electric					
62.	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63.	50110000-9	Generator - montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64.	50110000-9	Generator – reparație	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65.	50110000-9	Far – montare demontare	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66.	50110000-9	Reglarea faruri	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67.	50110000-9	Lampă faruri – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68.	50110000-9	Amplificator electric a volanului – reparație	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
69.	50110000-9	Demaror – montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
70.	50110000-9	Demaror – reparație	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
71.	50110000-9	Șiguranță - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
72.	50110000-9	Panou de bord – reparație	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
73.	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
74.		Cutie de viteze și ambreajul					
75.	50110000-9	Diagnostic ambreajului	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
76.	50110000-9	Ambreaj – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
77.	50110000-9	Cutie de viteză manual – montare demontare	1	1625,00	1950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
78.	50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
79.	50110000-9	Support cutie de viteză – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
80.	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
81.	50110000-9	Cablu ambreaj – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

82	50110000-9	Coș ambreaj – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
83	50110000-9	Disc ambreaj – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
84	50110000-9	Rulment presiune – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
85	50110000-9	Simering culisă – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
86	50110000-9	Simering planetară – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
87	50110000-9	Furtun ambreaj – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
88	50110000-9	Planetară interioară – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
89	50110000-9	Planetară exterioară – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
90	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
91		Sistemului de frînare					
92	50110000-9	Diagnostic sistemului de frînă	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
93	50110000-9	Lichid de frînă – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
94	50110000-9	Cilindru principal de frînă schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
95	50110000-9	Cilindru de frînă față - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
96	50110000-9	Cilindru de frînă spate - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
97	50110000-9	Disc de frînă față (set) -schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
98	50110000-9	Disc de frînă spate (set) -schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
99	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
100	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
101	50110000-9	Furtun de frînă față - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
102	50110000-9	Furtun de frînă spate - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
103	50110000-9	Frînă de mină – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
104	50110000-9	Cablul frînei de mină - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
105		Partea caroseriei					
106	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
107	50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
108	50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
109	50110000-9	Lacăi usă (set) - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
110	50110000-9	Rezervuar de combustibil – montare demontare	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
111	50110000-9	Stergătoare parbriz (set) - schimb	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
112	50110000-9	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
113	50110000-9	Toba de eşapament - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
114		Piese auto					
115		Motorul					
116	50110000-9	Antigel	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
117	50110000-9	Cureaua GRM	1	585,00	702	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
118	50110000-9	Laț de distribuie	1	5062,50	6075	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
119	50110000-9	Cureaua generatorului	1	237,50	285	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
120	50110000-9	Cureaua amplificatoriu hidraulic	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
121	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	841,66	1010	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
122	50110000-9	Injectorului de combustibil	1	6573,33	7888	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
123	50110000-9	Pompă de combustibil	1	6272,50	7533	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
124	50110000-9	Pompă de apă	1	713,33	856	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
125	50110000-9	Pompă de ulei	1	3159,16	3791	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
126	50110000-9	Bugii	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
127	50110000-9	Bujie incandescentă	1	122,50	147	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
128	50110000-9	Suport motor	1	2480,83	2977	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
129	50110000-9	Garnitura padonului	1	364,16	437	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
130	50110000-9	Padon	1	1450,00	1740	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
131	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	1	271,66	326	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
132	50110000-9	Colector	1	3271,66	3926	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
133	50110000-9	Radiator sistem de răcire	1	1154,16	1385	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
134	50110000-9	Radiator de încălzire interior	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
135	50110000-9	Termostat	1	985,00	1182	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
136	50110000-9	Patruboc (set motor)	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
137	50110000-9	Hamut	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
138	50110000-9	Garniture capacului cu clape	1	537,50	645	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
139	50110000-9	Capacul cu clape	1	2121,66	2546	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
140	50110000-9	Cablul bugii (set)	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
141	50110000-9	Supape (set)	1	1750,00	2100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
142	50110000-9	Turbina de aer (benzin)	1	19154,16	22985	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
143	50110000-9	Valvă de injecție	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
144	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
145	50110000-9	Cuzinet (set)	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
146	50110000-9	Chiulasă	1	41635,83	49963	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
147	50110000-9	Freon (o alimentare)	1	2416,66	2900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
148		Suspensia					
149	50110000-9	Amortizator din față	1	1321,66	1586	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
150	50110000-9	Amortizator din spate	1	571,66	686	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
151	50110000-9	Suport sferic	1	125,83	151	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
152	50110000-9	Suport amortizator de jos	1	98,33	118	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
153	50110000-9	Butucul din față	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
154	50110000-9	Butucul din spate	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
155	50110000-9	Rulment din față	1	725,00	870	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
156	50110000-9	Rulment din spate	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
157	50110000-9	Manjeta planetarei	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
158	50110000-9	Stabilizator	1	2617,50	3141	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
159	50110000-9	Planetară transmisie	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
160	50110000-9	Arbore cardanic în ansamblu	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
161	50110000-9	Capăt bară de legătură	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
162	50110000-9	Tija de direcție	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
163	50110000-9	Arc elicoidat	1	695,83	835	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
164	50110000-9	Braț inferior față	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
165	50110000-9	Braț superior față	1	508,33	610	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
166	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
167	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	1	371,66	446	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
168	50110000-9	Compressor servodirecție	1	9445,00	11334	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
169	50110000-9	Baza anterului	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
170		Sistemul electric					
171	50110000-9	Generator	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
172	50110000-9	Far (stînga, dreapta)	1	1155,00	1386	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
173	50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

174.	50110000-9	Becuri H-7 12x55	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
175.	50110000-9	Bec HL 12x4W	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
176.	50110000-9	Bec 12V x 1,2W	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
177.	50110000-9	Bec 12V 21x 5W	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
178.	50110000-9	Bec 12V x 5W	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
179.	50110000-9	Bec 12V x 21W	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
180.	50110000-9	Bec 12V x 55W	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
181.	50110000-9	Bec K12V 10W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
182.	50110000-9	Sigarantă 10A	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
183.	50110000-9	Sigarantă 15A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
184.	50110000-9	Sigarantă 20A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
185.	50110000-9	Sigarantă 25A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
186.	50110000-9	Sigarantă 30A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
187.	50110000-9	Sigarantă 50A	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
188.	50110000-9	Demaror	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
189.	50110000-9	Coronița demaror	1	1255,00	1506	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
190.	50110000-9	Reductor planetar demaror	1	1156,66	1400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
191.	50110000-9	Relev demaror	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
192.	50110000-9	Bobină de inducție	1	616,66	764	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
193.	Cutia de viteze și ambreajul						
194.	50110000-9	Ambreaj (set)	1	5018,33	6022	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
195.	50110000-9	Support cutie de viteză	1	466,66	560	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
196.	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
197.	50110000-9	Cablu ambreaj	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
198.	50110000-9	Coș ambreaj	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
199.	50110000-9	Disc ambreaj	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
200.	50110000-9	Rulment presiune	1	851,66	1022	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
201.	50110000-9	Simering culisă	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
202.	50110000-9	Simering planetară	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
203.	50110000-9	Furtun ambreaj	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
204.	50110000-9	Planetară interioară	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
205.	50110000-9	Planetară exterioară	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
206.	50110000-9	Cilindru ambreaj	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
207.	Sistemului de frînare						
208.	50110000-9	Lichid de frînă	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
209.	50110000-9	Cilindru principal de frînă	1	2625,83	3151	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
210.	50110000-9	Cilindru de frînă față	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
211.	50110000-9	Cilindru de frînă spate	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
212.	50110000-9	Disc de frînă față (set)	1	950,00	1140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
213.	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	1	2458,33	2950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
214.	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	1	297,50	357	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
215.	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	1	395,83	475	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
216.	50110000-9	Furtun de frînă față	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
217.	50110000-9	Furtun de frînă spate	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
218.	50110000-9	Cablul frînei de mină	1	325,00	390	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
219.	Partea caroseriei						
220.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	1	1950,00	2340	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
221.	50110000-9	Bară de protecție față	1	3533,33	4264	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
222.	50110000-9	Bară de protecție spate	1	3201,66	3842	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
223.	50110000-9	Lacăt ușă (set)	1	2237,50	2685	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
224.	50110000-9	Rezervuar de combustibil	1	13052,50	15663	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
225.	50110000-9	Miner la ușă interior	1	620,00	744	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
226.	50110000-9	Miner la ușă exterior	1	731,66	878	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
227.	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	1	1200,00	1440	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
228.	50110000-9	Stergătoare parbriz (set)	1	354,16	425	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
229.	50110000-9	Toba de eşapament	1	1656,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
230.	50110000-9	Tampon toba eşapament (set)	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
				212 514,16	255 017		

Semnata:  Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Nr.	Cnd CPV	Denumirea lucrurilor	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (LBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 13 RENAULT CLIO SYMBOL, v-cm3 1400 benzin, a/f 2004							
		motorul					
1.	50110000-9	Diagnostică motorului	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2.	50110000-9	Antigel – schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3.	50110000-9	Cureaau GRM -schimb	1	490,00	588	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4.	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5.	50110000-9	Cureaau generatorului -schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6.	50110000-9	Cureaau amplificatoriu hidroalic- schimb	1	45,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8.	50110000-9	Injectoriului de combustibil- reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9.	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10.	50110000-9	Pompă de apă -schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11.	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12.	50110000-9	Bugii -schimb	1	35,00	42	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13.	50110000-9	Support motor -schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14.	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15.	50110000-9	Padon - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17.	50110000-9	Colector -schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18.	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19.	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	1	1400,00	1680	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20.	50110000-9	Termostat - schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21.	50110000-9	Patruboc – schimb	1	45,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22.	50110000-9	Hamut - schimb	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23.	50110000-9	Garniture capacului cu clape - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24.	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25.	50110000-9	Cablu bugii - schimb	1	45,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26.	50110000-9	Supape (set) - reglarea	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27.	50110000-9	Supape (set) – schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28.	50110000-9	Deservirea reparației sistemului de condiționare a aerului	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29.	50110000-9	Turbină de aer – reparație	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30.	50110000-9	Turbină de aer – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31.	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	1	45,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33.	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
34.	50110000-9	Chiulasă - schimb	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35.		Suspensia					
36.	50110000-9	Diagnostic suspensei	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37.	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38.	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39.	50110000-9	Amortizator din față – schimb	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
40.	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
41.	50110000-9	Support sferic - Schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42.	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	1	35,00	42	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43.	50110000-9	Butucul din față – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44.	50110000-9	Butucul din spate – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45.	50110000-9	Rulment din față - schimb	1	280,00	336	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
46.	50110000-9	Rulment din spate - schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47.	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48.	50110000-9	Stabilizator – schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49.	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50.	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51.	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52.	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53.	50110000-9	Braț inferior față – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54.	50110000-9	Braț superior față – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56.	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	1	350,00	420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57.	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	1	466,66	560	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
58.	50110000-9	Baza anterului - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
59.	50110000-9	Reglarea unghiului roților	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60.	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61.		Sistemul electric					
62.	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63.	50110000-9	Generator - montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64.	50110000-9	Generator – reparație	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65.	50110000-9	Far – montare demontare	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66.	50110000-9	Reglarea faruri	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67.	50110000-9	Lampă faruri – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68.	50110000-9	Amplificator electri a volanului – reparație	1	466,66	560	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
69.	50110000-9	Demaror – montare demontare	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
70.	50110000-9	Demaror – reparație	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
71.	50110000-9	Șuranta – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
72.	50110000-9	Panou de bord – reparația	1	466,66	560	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
73.	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
74.		Cutie de viteze și ambreajul					
75.	50110000-9	Diagnostic ambreajului	1	46,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
76.	50110000-9	Ambreaj – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
77.	50110000-9	Cutie de viteză manual – montare demontare	1	1516,66	1820	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
78.	50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
79.	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
80.	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
81.	50110000-9	Cablu ambreaj – schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

82	50110000-9	Coş ambreaj – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
83	50110000-9	Disc ambreaj – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
84	50110000-9	Rulment presiune – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
85	50110000-9	Simering culisă – schimb	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
86	50110000-9	Simering planetară – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
87	50110000-9	Furtun ambreaj – schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
88	50110000-9	Planetară interioară – schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
89	50110000-9	Planetară exterioară – schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
90	50110000-9	Cilindru ambreaj – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
91		Sistemul de frinare					
92	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	1	45,66	56	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
93	50110000-9	Lichid de frână – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
94	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
95	50110000-9	Cilindru de frână față – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
96	50110000-9	Cilindru de frână spate – schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
97	50110000-9	Disc de frână față (set) - schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
98	50110000-9	Disc de frână spate (set) - schimb	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
99	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	1	140,00	168	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
100	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
101	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
102	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
103	50110000-9	Frână de mână – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
104	50110000-9	Cablul frânei de mână - schimb	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
105		Partea caroseriei					
106	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
107	50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
108	50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	1	210,00	252	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
109	50110000-9	Lăcăț ușă (set)- schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
110	50110000-9	Rezervuar de combustibil – montare demontare	1	23,33	28	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
111	50110000-9	Stergătoare parbriz (set) - schimb	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
112	50110000-9	Tampon toabă eşapment (set) - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
113	50110000-9	Toba de eşapament - schimb	1	233,33	280	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
114		Piese auto					
115		Motorul					
116	50110000-9	Antigel	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
117	50110000-9	Cureaua GRM	1	195,83	235	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
118	50110000-9	Lanț de distribuire	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
119	50110000-9	Cureaua generatorului	1	157,50	189	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
120	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
121	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	289,16	347	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
122	50110000-9	Injectorului de combustibil	1	491,66	590	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
123	50110000-9	Pompă de combustibil	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
124	50110000-9	Pompă de apă	1	487,50	585	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
125	50110000-9	Pompă de ulei	1	979,16	1175	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
126	50110000-9	Bugii	1	45,83	55	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
127	50110000-9	Bujie incandescentă	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
128	50110000-9	Suport motor	1	466,66	560	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
129	50110000-9	Garnitura padonului	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
130	50110000-9	Padon	1	914,16	1097	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
131	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
132	50110000-9	Colector	1	2252,50	2703	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
133	50110000-9	Radiator sistem de răcire	1	797,50	957	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
134	50110000-9	Radiator de încălzire interior	1	239,16	287	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
135	50110000-9	Termostat	1	145,83	175	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
136	50110000-9	Patruboc (set motor)	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
137	50110000-9	Hamut	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
138	50110000-9	Garniture capacului cu clape	1	120,83	145	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
139	50110000-9	Capacul cu clape	1	868,33	1042	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
140	50110000-9	Cablul bugii (set)	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
141	50110000-9	Supape (set)	1	816,66	980	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
142	50110000-9	Turbină de aer (benzin)	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
143	50110000-9	Valvă de injecție	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
144	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
145	50110000-9	Cuzinet (set)	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
146	50110000-9	Chiusulă	1	18310,00	21972	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
147	50110000-9	Freon (o alimentare)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
148		Suspensia					
149	50110000-9	Amortizator din față	1	910,00	1092	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
150	50110000-9	Amortizator din spate	1	494,16	593	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
151	50110000-9	Suport sferic	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
152	50110000-9	Suport amortizator de jos	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
153	50110000-9	Butucul din față	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
154	50110000-9	Butucul din spate	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
155	50110000-9	Rulment din față	1	257,50	309	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
156	50110000-9	Rulment din spate	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
157	50110000-9	Manjeta planetarei	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
158	50110000-9	Stabilizator	1	916,66	1100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
159	50110000-9	Planetară transmisie	1	1291,66	1550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
160	50110000-9	Arbore cardanic în ansamblu	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
161	50110000-9	Capăt bară de legătură	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
162	50110000-9	Tija de direcție	1	113,33	136	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
163	50110000-9	Arc elicoidal	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
164	50110000-9	Braț inferior față	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
165	50110000-9	Braț superior față	1	550,00	660	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
166	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
167	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
168	50110000-9	Compresor servodirecție	1	1836,66	2204	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
169	50110000-9	Baza anterului	1	58,33	70	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
170		Sistemul electric					
171	50110000-9	Generator	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
172	50110000-9	Far (stînga , dreapta)	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
173	50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

174.	50110000-9	Becuri H-7 12x55	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
175.	50110000-9	Bec HL 12x4W	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
176.	50110000-9	Bec 12V x 1,2W	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
177.	50110000-9	Bec 12V 21x 5W	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
178.	50110000-9	Bec 12V x 5W	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
179.	50110000-9	Bec 12V x 21W	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
180.	50110000-9	Bec 12V x 55W	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
181.	50110000-9	Bec K12V 10W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
182.	50110000-9	Sigarantă 10A	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
183.	50110000-9	Sigarantă 15A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
184.	50110000-9	Sigarantă 20A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
185.	50110000-9	Sigarantă 25A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
186.	50110000-9	Sigarantă 30A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
187.	50110000-9	Sigarantă 50A	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
188.	50110000-9	Demaror	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
189.	50110000-9	Coronița demaror	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
190.	50110000-9	Reductor planetar demaror	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
191.	50110000-9	Relev demaror	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
192.	50110000-9	Bobină de inducție	1	471,66	566	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
193.	Cutia de viteze și ambreajul						
194.	50110000-9	Ambreaj (set)	1	1155,00	1386	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
195.	50110000-9	Support cutie de viteză	1	101,66	122	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
196.	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
197.	50110000-9	Cablu ambreaj	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
198.	50110000-9	Coș ambreaj	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
199.	50110000-9	Disc ambreaj	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
200.	50110000-9	Rulment presiune	1	321,66	386	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
201.	50110000-9	Simering culisă	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
202.	50110000-9	Simering planetară	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
203.	50110000-9	Furtun ambreaj	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
204.	50110000-9	Planetară interioară	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
205.	50110000-9	Planetară exterioară	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
206.	50110000-9	Cilindru ambreaj	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
207.	Sistemul de frînare						
208.	50110000-9	Lichid de frînă	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
209.	50110000-9	Cilindru principal de frînă	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
210.	50110000-9	Cilindru de frînă față	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
211.	50110000-9	Cilindru de frînă spate	1	170,83	205	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
212.	50110000-9	Disc de frînă față (set)	1	495,00	594	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
213.	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
214.	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	1	169,16	203	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
215.	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	1	394,16	473	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
216.	50110000-9	Furtun de frînă față	1	149,16	179	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
217.	50110000-9	Furtun de frînă spate	1	151,66	182	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
218.	50110000-9	Cablul frinei de mină	1	234,16	281	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
219.	Partea caroseriei						
220.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	1	3480,00	4176	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
221.	50110000-9	Bară de protecție față	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
222.	50110000-9	Bară de protecție spate	1	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
223.	50110000-9	Lăcău ușă (set)	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
224.	50110000-9	Rezervuar de combustibil	1	13745,83	16495	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
225.	50110000-9	Miner la ușă interior	1	645,83	775	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
226.	50110000-9	Miner la ușă exterior	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
227.	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
228.	50110000-9	Stergătoare parbriz (set)	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
229.	50110000-9	Toba de eșapament	1	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
230.	50110000-9	Tampon toba eșapament (set)	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
				98 285,83	117 943		


Seamnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 14 RENAULT LAGUNA, v-cm3 2000, a/f 2003 (cutia automată)							
		motorul					
1.	50110000-9	Diagnostică motorului	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2.	50110000-9	Antigel – schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3.	50110000-9	Curea de distribuție - schimb	1	875,00	1050	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4.	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5.	50110000-9	Curea de generatorului - schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6.	50110000-9	Curea de amplificatorului hidraulic- schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8.	50110000-9	Injectorul de combustibil- reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9.	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10.	50110000-9	Pompă de apă - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11.	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12.	50110000-9	Bugii - schimb	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13.	50110000-9	Support motor - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14.	50110000-9	Garnitură de padonului – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15.	50110000-9	Padon - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16.	50110000-9	Garnitură de colectoare admisie - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17.	50110000-9	Colector - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18.	50110000-9	Radiator de sistem de răcire- schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19.	50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20.	50110000-9	Termostat - schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21.	50110000-9	Pană de schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22.	50110000-9	Hamul - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23.	50110000-9	Garnitură de capacul cu clape - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24.	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25.	50110000-9	Cabluri bugii - schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26.	50110000-9	Supape (set) - reglarea	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27.	50110000-9	Supape (set) – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28.	50110000-9	Deservirea reparației sistemului de condiționare a aerului	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29.	50110000-9	Turbină de aer – reparație	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30.	50110000-9	Turbină de aer – schimb	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31.	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33.	50110000-9	Cuzinet (set) - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
34.	50110000-9	Chiulasă - schimb	1	2000,00	2400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35.		Suspensia					
36.	50110000-9	Diagnostic suspensiei	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37.	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38.	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39.	50110000-9	Amortizator din față – schimb	1	212,50	255	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
40.	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
41.	50110000-9	Suport sferic - Schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42.	50110000-9	Suport amortizator de jos – schimb	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43.	50110000-9	Butucul din față – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44.	50110000-9	Butucul din spate – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45.	50110000-9	Rulment din față - schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
46.	50110000-9	Rulment din spate - schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47.	50110000-9	Maniera planetară- schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48.	50110000-9	Stabilizator – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49.	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50.	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51.	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52.	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53.	50110000-9	Braț inferior față – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54.	50110000-9	Braț superior față – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56.	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57.	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
58.	50110000-9	Baza anterului - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
59.	50110000-9	Reglarea unghiului roților	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60.	50110000-9	Lucrări de încălzire (om/h)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61.		Sistemul electric					
62.	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63.	50110000-9	Generator - montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64.	50110000-9	Generator – reparație	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65.	50110000-9	Far – montare demontare	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66.	50110000-9	Reglarea farurilor	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67.	50110000-9	Lampă faruri – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68.	50110000-9	Amplificator electric a volanului – reparație	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
69.	50110000-9	Demaror – montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
70.	50110000-9	Demaror – reparație	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
71.	50110000-9	Siguranță - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
72.	50110000-9	Panou de bord – reparație	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
73.	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
74.		Cutie de viteză și ambreajul					
75.	50110000-9	Diagnostic cutie de viteză automat	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
76.	50110000-9	Cutie de viteză automat – montare demontare	1	1625,00	1950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
77.	50110000-9	Cutie de viteză automată – reparație capitală	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
78.	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
79.	50110000-9	Ulei, filtru cutie de viteză automată - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
80.	50110000-9	Simering culisă – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
81.	50110000-9	Simering planetară – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

82.	50110000-9	Furtun ambreaj – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
83.	50110000-9	Planetară interioară – schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
84.	50110000-9	Planetară exterioară -- schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
85.		Sistemul de frînare					
86.	50110000-9	Diagnostic sistemului de frînă	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
87.	50110000-9	Lichid de frînă – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
88.	50110000-9	Cilindru principal de frînă schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
89.	50110000-9	Cilindru de frînă față - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
90.	50110000-9	Cilindru de frînă spate - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
91.	50110000-9	Disc de frînă față (set) -schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
92.	50110000-9	Disc de frînă spate (set) -schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
93.	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set) - schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
94.	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set) - schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
95.	50110000-9	Furtun de frînă față - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
96.	50110000-9	Furtun de frînă spate - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
97.	50110000-9	Frînă de mînă – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
98.	50110000-9	Cablu frînei de mînă - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
99.		Partea caroseriei					
100.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
101.	50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
102.	50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
103.	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
104.	50110000-9	Rezervuar de combustibil – montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
105.	50110000-9	Stergătoare parbriz (set) - schimb	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
106.	50110000-9	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
107.	50110000-9	Toba de eşapament - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
108.		Piese auto					
109.		Motorul					
110.	50110000-9	Antigel	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
111.	50110000-9	Cureaua GRM	1	366,66	440	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
112.	50110000-9	Lanț de distribuie	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
113.	50110000-9	Cureaua generatorului	1	227,50	273	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
114.	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
115.	50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	704,16	845	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
116.	50110000-9	Injectorul de combustibil	1	845,83	1015	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
117.	50110000-9	Pompă de combustibil	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
118.	50110000-9	Pompă de apă	1	745,83	895	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
119.	50110000-9	Pompă de ulei	1	999,16	1199	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
120.	50110000-9	Bugii	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
121.	50110000-9	Bujie incandescentă	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
122.	50110000-9	Support motor	1	1340,83	1609	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
123.	50110000-9	Garnitura padomului	1	484,16	581	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
124.	50110000-9	Padon	1	1840,83	2209	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
125.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
126.	50110000-9	Colector	1	1918,33	2302	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
127.	50110000-9	Radiator sistem de răcire	1	1583,33	1900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
128.	50110000-9	Radiator de încălzire interior	1	351,66	422	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
129.	50110000-9	Termostat	1	335,00	402	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
130.	50110000-9	Patruboc (set motor)	1	575,00	690	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
131.	50110000-9	Hamut	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
132.	50110000-9	Garniture capacului cu clape	1	326,66	392	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
133.	50110000-9	Capacul cu clape	1	1266,66	1520	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
134.	50110000-9	Cablu bugii (set)	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
135.	50110000-9	Supape (set)	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
136.	50110000-9	Turbină de aer (benzin)	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
137.	50110000-9	Valvă de injecție	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
138.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	1	610,00	732	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
139.	50110000-9	Cuzinet (set)	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
140.	50110000-9	Chiulasă	1	55050,83	66061	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
141.	50110000-9	Freon (o alimentare)	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
142.		Suspensia					
143.	50110000-9	Amortizator din față	1	680,00	816	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
144.	50110000-9	Amortizator din spate	1	587,50	705	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
145.	50110000-9	Support sferic	1	144,16	173	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
146.	50110000-9	Support amortizator de jos	1	109,16	131	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
147.	50110000-9	Butucul din față	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
148.	50110000-9	Butucul din spate	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
149.	50110000-9	Rulment din față	1	438,33	526	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
150.	50110000-9	Rulment din spate	1	365,00	438	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
151.	50110000-9	Manjeta planetarei	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
152.	50110000-9	Stabilizator	1	3352,50	4023	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
153.	50110000-9	Planetară transmisie	1	6040,83	7249	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
154.	50110000-9	Arbore cardanic in ansamblu	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
155.	50110000-9	Capăt bară de legătură	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
156.	50110000-9	Tija de direcție	1	168,33	202	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
157.	50110000-9	Arc elicoidat	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
158.	50110000-9	Braț inferior față	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
159.	50110000-9	Braț superior față	1	937,50	1125	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
160.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
161.	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
162.	50110000-9	Compresor servodirecție	1	6081,66	7298	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
163.	50110000-9	Baza anterului	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
164.		Sistemul electric					
165.	50110000-9	Generator	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
166.	50110000-9	Far (stînga , dreapta)	1	2125,00	2550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
167.	50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
168.	50110000-9	Becuri H-7 12x55	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
169.	50110000-9	Bec HL 12x4W	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
170.	50110000-9	Bec 12V x 1,2W	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
171.	50110000-9	Bec 12V 21x 5W	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
172.	50110000-9	Bec 12V x 5W	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
173.	50110000-9	Bec 12V x 21W	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

174.	50110000-9	Bec 12V x 55W	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
175.	50110000-9	Bec K12V 10W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
176.	50110000-9	Siguranță 10A	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
177.	50110000-9	Siguranță 15A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
178.	50110000-9	Siguranță 20A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
179.	50110000-9	Siguranță 25A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
180.	50110000-9	Siguranță 30A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
181.	50110000-9	Siguranță 50A	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
182.	50110000-9	Demaror	1	1833,33	2200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
183.	50110000-9	Coronița demaror	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
184.	50110000-9	Reductor planetar demaror	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
185.	50110000-9	Releu demaror	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
186.	50110000-9	Bobină de inducție	1	328,33	394	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
187.		Cutie de viteze și ambreajul					
188.	50110000-9	Garnitura cutie de viteză automat (set)	1	5741,66	6890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
189.	50110000-9	Support cutie de viteză	1	916,66	1100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
190.	50110000-9	Ulei, filtru cutie de viteză automat	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
191.	50110000-9	Rulment presiune	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
192.	50110000-9	Simering culisă	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
193.	50110000-9	Simering planetară	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
194.	50110000-9	Furtun ambreaj	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
195.	50110000-9	Planetară interioară	1	1375,00	1650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
196.	50110000-9	Planetară exterioară	1	1325,00	1590	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
197.		Sistemului de frinare					
198.	50110000-9	Lichid de frână	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
199.	50110000-9	Cilindru principal de frână	1	1702,50	2043	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
200.	50110000-9	Cilindru de frână față	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
201.	50110000-9	Cilindru de frână spate	1	466,66	560	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
202.	50110000-9	Disc de frână față (set)	1	916,66	1100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
203.	50110000-9	Disc de frână spate (set)	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
204.	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	1	440,83	529	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
205.	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
206.	50110000-9	Furtun de frână față	1	139,16	167	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
207.	50110000-9	Furtun de frână spate	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
208.	50110000-9	Cablul frinei de mină	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
209.		Partea caroseriei					
210.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	1	825,00	990	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
211.	50110000-9	Bară de protecție față	1	3874,16	4649	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
212.	50110000-9	Bară de protecție spate	1	3989,16	4787	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
213.	50110000-9	Lacăt ușă (set)	1	3706,66	4448	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
214.	50110000-9	Rezervuar de combustibil	1	12122,50	14547	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
215.	50110000-9	Miner la ușă interior	1	561,66	674	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
216.	50110000-9	Miner la ușă exterior	1	853,33	1024	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
217.	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	1	1214,16	1457	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
218.	50110000-9	Stergătoare parbriz (set)	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
219.	50110000-9	Toba de esapament	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
220.	50110000-9	Tampon toăă esapament (set)	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
				173 495,00	208 194		

Semnat:  **Director, Prenunțare, Igor Scerbinschi** În calitate de: Prin-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA - Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.



Orașul Chișinău
DAAC-Hermes SA
RMI, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
Data - 21.01.2021
Licitație deschisă nr. : oeds-b3wdp1-MD-1609933180956
Valuta - lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificaj bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 15 FORD FOCUS, v-cm3 1400-1600 benzin, a/f 2008-2011							
		motorul					
1.	50110000-9	Diagnostică motorului	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2.	50110000-9	Antigel – schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3.	50110000-9	Cureaaua GRM -schimb	1	875,00	1050	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4.	50110000-9	Laț de distribuie - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5.	50110000-9	Cureaaua generatorului -schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6.	50110000-9	Cureaaua amplificatorului hidraulic- schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7.	50110000-9	Roță de tensionare a cureaule de distribuție - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8.	50110000-9	Injectorul de combustibil- reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9.	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10.	50110000-9	Pompă de apă -schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11.	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12.	50110000-9	Bugii -schimb	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13.	50110000-9	Support motor -schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14.	50110000-9	Garnitura padomului – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15.	50110000-9	Padon - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16.	50110000-9	Garnitura colectonului admisie - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17.	50110000-9	Colector -schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18.	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19.	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20.	50110000-9	Termostat - schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21.	50110000-9	Patruboc – schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22.	50110000-9	Hamut - schimb	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23.	50110000-9	Garniture capacului cu clape - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24.	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25.	50110000-9	Cablu bugii - schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26.	50110000-9	Supape (set) - reglarea	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27.	50110000-9	Supape (set) – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28.	50110000-9	Deservirea reparația sistemului de condiționare a aerului	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29.	50110000-9	Turbină de aer – reparație	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30.	50110000-9	Turbină de aer – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31.	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33.	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
34.	50110000-9	Chiulasă - schimb	1	2000,00	2400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35.		Suspensia					
36.	50110000-9	Diagnostic suspensei	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37.	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38.	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39.	50110000-9	Amortizator din față – schimb	1	212,50	255	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
40.	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
41.	50110000-9	Support sferic - Schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42.	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43.	50110000-9	Butucul din față – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44.	50110000-9	Butucul din spate – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45.	50110000-9	Rulment din față - schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
46.	50110000-9	Rulment din spate - schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47.	50110000-9	Manjetă planetarei -schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48.	50110000-9	Stabilizator – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49.	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50.	50110000-9	Capăt bară de legătură– schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51.	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52.	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53.	50110000-9	Braț inferior față – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54.	50110000-9	Braț superior față – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56.	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57.	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
58.	50110000-9	Baza antenului - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
59.	50110000-9	Reglarea unghiului roților	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60.	50110000-9	Lucrări de încălzușărie (om/h)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61.		Sistemul electric					
62.	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63.	50110000-9	Generator - montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64.	50110000-9	Generator – reparație	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65.	50110000-9	Far – montare demontare	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66.	50110000-9	Reglarea faruri	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67.	50110000-9	Lampă faruri – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68.	50110000-9	Amplificator electri a volanului – reparație	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
69.	50110000-9	Demaror – montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
70.	50110000-9	Demaror – reparație	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
71.	50110000-9	Siguranță - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
72.	50110000-9	Panou de bord – reparația	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
73.	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
74.		Cuția de viteze și ambreajul					
75.	50110000-9	Diagnostic ambreajului	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
76.	50110000-9	Ambreaj – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
77.	50110000-9	Cuție de viteză manual – montare demontare	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
78.	50110000-9	Cuție de viteză manual – reparație	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
79.	50110000-9	Support cuție de viteză - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
80.	50110000-9	Ulei cuție de viteză manuală - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
81.	50110000-9	Cablu ambreaj – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

82.	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
83.	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
84.	50110000-9	Rulment presiune - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
85.	50110000-9	Simering culisă - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
86.	50110000-9	Simering planetară - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
87.	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
88.	50110000-9	Planetară interioară - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
89.	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
90.	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
91.		Sistemului de frinare					
92.	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
93.	50110000-9	Lichid de frână - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
94.	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
95.	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
96.	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
97.	50110000-9	Disc de frână față (set) -schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
98.	50110000-9	Disc de frână spate (set) -schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
99.	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
100.	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
101.	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
102.	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
103.	50110000-9	Frână de mină - reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
104.	50110000-9	Cablul frinei de mină - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
105.		Partea caroseriei					
106.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
107.	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
108.	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
109.	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
110.	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
111.	50110000-9	Stergătoare parbriz (set) - schimb	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
112.	50110000-9	Tampon toabă eşapment (set) - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
113.	50110000-9	Toba de eşapament - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
114.		Piese auto					
115.		Motorul					
116.	50110000-9	Antigel	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
117.	50110000-9	Cureaua GRM	1	203,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
118.	50110000-9	Lanț de distribuție	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
119.	50110000-9	Cureaua generatorului	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
120.	50110000-9	Cureaua amplificatoriu hidraulic	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
121.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	568,33	682	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
122.	50110000-9	Injectorul de combustibil	1	1770,83	2125	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
123.	50110000-9	Pompă de combustibil	1	662,50	795	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
124.	50110000-9	Pompă de apă	1	677,50	813	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
125.	50110000-9	Pompă de ulei	1	1235,00	1482	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
126.	50110000-9	Bugii	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
127.	50110000-9	Bujie incandescentă	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
128.	50110000-9	Support motor	1	908,33	1090	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
129.	50110000-9	Garnitura padonului	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
130.	50110000-9	Padon	1	5625,00	6750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
131.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	1	313,33	376	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
132.	50110000-9	Colector	1	11253,33	13504	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
133.	50110000-9	Radiator sistem de răcire	1	1252,50	1503	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
134.	50110000-9	Radiator de încălzire interior	1	1393,33	1672	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
135.	50110000-9	Termostat	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
136.	50110000-9	Patruboc (set motor)	1	550,00	660	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
137.	50110000-9	Hamul	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
138.	50110000-9	Garniture capacului cu clape	1	351,66	422	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
139.	50110000-9	Capacul cu clape	1	4682,50	5619	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
140.	50110000-9	Cablul bugii (set)	1	437,50	525	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
141.	50110000-9	Supape (set)	1	2580,00	3096	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
142.	50110000-9	Turbină de aer (benzin)	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
143.	50110000-9	Valvă de injecție	1	2265,00	2718	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
144.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	1	460,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
145.	50110000-9	Cuzineț (set)	1	625,00	750	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
146.	50110000-9	Chiulasă	1	25464,16	30557	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
147.	50110000-9	Freon (o alimentare)	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
148.		Suspensia					
149.	50110000-9	Amortizator din față	1	1035,83	1243	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
150.	50110000-9	Amortizator din spate	1	809,16	971	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
151.	50110000-9	Support sferic	1	178,33	214	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
152.	50110000-9	Support amortizator de jos	1	154,16	185	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
153.	50110000-9	Butucul din față	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
154.	50110000-9	Butucul din spate	1	73,33	88	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
155.	50110000-9	Rulment din față	1	955,00	1146	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
156.	50110000-9	Rulment din spate	1	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
157.	50110000-9	Manjeta planetarei	1	175,00	210	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
158.	50110000-9	Stabilizator	1	1485,83	1783	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
159.	50110000-9	Planetară transmisie	1	1500,00	1800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
160.	50110000-9	Arbore cardanic în ansamblu	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
161.	50110000-9	Capăt bară de legătură	1	188,33	226	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
162.	50110000-9	Tija de direcție	1	198,33	238	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
163.	50110000-9	Arc elicoidat	1	708,33	850	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
164.	50110000-9	Braț inferior față	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
165.	50110000-9	Braț superior față	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
166.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	1	116,66	140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
167.	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	1	282,50	339	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
168.	50110000-9	Compressor servodirecție	1	3603,33	4324	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
169.	50110000-9	Baza anterului	1	223,33	268	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
170.		Sistemul electric					
171.	50110000-9	Generator	1	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
172.	50110000-9	Far (stînga , dreapta)	1	1317,50	1581	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
173.	50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

Semnat: _____ Numire: Prințel Dor Scerbinschi În calitate de: Prin-vicepreședinte "DAAC-Hennes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hennes SA Adresa: RM, num. Chisinau, str. Calea Ieșilor 10.



Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificările bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 24 Ford Tranzit, v –cm3 2200, diesel a/f 2015-2018							
motorul							
1.	50110000-9	Diagnostică motorului	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2.	50110000-9	Antigel –schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3.	50110000-9	Cureaia GRM -schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4.	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	1	2666,66	3200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5.	50110000-9	Cureaia generatorului -schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6.	50110000-9	Cureaia amplificatorului hidrolic - schimb	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7.	50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8.	50110000-9	Injectorului de combustibil- reparație	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9.	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10.	50110000-9	Pompă de apă -schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11.	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12.	50110000-9	Bugii -schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13.	50110000-9	Bugii încandinscente –schimb	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14.	50110000-9	Support motor -schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15.	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16.	50110000-9	Padon - schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18.	50110000-9	Colector -schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19.	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20.	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21.	50110000-9	Radiator de ulei –schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22.	50110000-9	Radiator aer condiționat –schimb	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23.	50110000-9	Captor presiune filtru particule –schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24.	50110000-9	Termostat - schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25.	50110000-9	Radiator aer condiționat –schimb	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26.	50110000-9	Patruboc – schimb	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27.	50110000-9	Hamut - schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28.	50110000-9	Garniture capacului cu clape - schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29.	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30.	50110000-9	Cablu bugii - schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31.	50110000-9	Supape (set) - reglarea	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32.	50110000-9	Supape (set) – schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33.	50110000-9	Deservirea reparației sistemului de condiționare a aerului	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
34.	50110000-9	Turbină de aer – reparație	1	6250,00	7500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35.	50110000-9	Turbină de aer – schimb	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
36.	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38.	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39.	50110000-9	Chiulasă - schimb	1	3333,33	4000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
Suspensia							
41.	50110000-9	Diagnostic suspensei	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42.	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43.	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44.	50110000-9	Amortizator din față – schimb	1	283,33	340	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45.	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	1	283,33	340	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
46.	50110000-9	Support sferic - Schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47.	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48.	50110000-9	Butucul din față – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49.	50110000-9	Butucul din spate – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50.	50110000-9	Rulment din față - schimb	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51.	50110000-9	Rulment din spate - schimb	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52.	50110000-9	Burdof articulației planetarei în ansamblu față exterior -schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53.	50110000-9	Burdof articulației planetarei în ansamblu față interior - schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54.	50110000-9	Arbore cardanic în ansamblu – schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55.	50110000-9	Stabilizator – schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56.	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57.	50110000-9	Tija de direcție - schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
58.	50110000-9	Arc elicoidal față (set) - schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
59.	50110000-9	Arc elicoidal spate (set) - schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60.	50110000-9	Braț inferior față – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61.	50110000-9	Braț superior față – schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
62.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63.	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64.	50110000-9	Bucșă stabilizator spate (set) – schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65.	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66.	50110000-9	Baza anterului – (față, spate) - schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67.	50110000-9	Reglarea unghiului roților	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68.	50110000-9	Support flanșă amortizor (față, spate) – schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
69.	50110000-9	Rulment sport flanșă amortizor (față, spate) – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
70.	50110000-9	Burdof cauciuc a barei de direcție (dreapta, stînga, schimb)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
71.	50110000-9	Planetară transmisie față stînga (în ansamblu schimb)	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
72.	50110000-9	Planetară transmisie față dreapta (în ansamblu schimb)	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
73.	50110000-9	Planetară transmisie spate stînga (în ansamblu schimb)	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
74.	50110000-9	Planetară transmisie spate dreapta (în ansamblu schimb)	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
75.	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
Sistemul electric							
77.	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
78.	50110000-9	Generator - montare demontare	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
79.	50110000-9	Generator – reparație	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
80.	50110000-9	Far – montare demontare	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
81.	50110000-9	Reglarea faruri	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
82.	50110000-9	Lampă faruri – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

83.	50110000-9	Amplificator electri a volanului – reparație	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
84.	50110000-9	Demaror – montare demontare	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
85.	50110000-9	Demaror – reparație	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
86.	50110000-9	Siguranță - schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
87.	50110000-9	Panou de bord – reparația	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
88.	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
89.		Cutia de viteze și ambreajul					
90.	50110000-9	Diagnostic ambreajului	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
91.	50110000-9	Ambreaj – reparație	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
92.	50110000-9	Cutie de viteză manual – montare demontare	1	2166,66	2600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
93.	50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
94.	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
95.	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
96.	50110000-9	Cablu ambreaj – schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
97.	50110000-9	Coș ambreaj – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
98.	50110000-9	Disc ambreaj – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
99.	50110000-9	Rulment presiune – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
100.	50110000-9	Simering culisă – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
101.	50110000-9	Simering planetară – schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
102.	50110000-9	Furtun ambreaj – schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
103.	50110000-9	Planetară interioară – schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
104.	50110000-9	Planetară exterioară – schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
105.	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
106.		Sistemului de frinare					
107.	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
108.	50110000-9	Lichid de frână – schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
109.	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
110.	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
111.	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
112.	50110000-9	Disc de frână față (set) -schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
113.	50110000-9	Disc de frână spate (set) -schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
114.	50110000-9	Etrier frână față (drteapta, stînga)-schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
115.	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
116.	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
117.	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
118.	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
119.	50110000-9	Frână de mină – reparație	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
120.	50110000-9	Cablul frînei de mină - schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
121.		Partea caroseriei					
122.	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului – reparație	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
123.	50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
124.	50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
125.	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
126.	50110000-9	Rezervuar de combustibil – montare demontare	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
127.	50110000-9	Stergătoare parbriz (set) - schimb	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
128.	50110000-9	Tampon toă eşapment (set) - schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
129.	50110000-9	Toba de eşapament - schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
130.		Piese auto					
131.		Motorul					
132.	50110000-9	Antigel	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
133.	50110000-9	Cureaua GRM	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
134.	50110000-9	Lanț de distribuie	1	3145,83	3775	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
135.	50110000-9	Cureaua generatorului	1	1400,83	1681	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
136.	50110000-9	Cureaua amplificatoriu hidraulic	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
137.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție	1	2951,66	3542	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
138.	50110000-9	Injectonului de combustibil	1	7393,33	8872	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
139.	50110000-9	Pompă de combustibil	1	5180,83	6217	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
140.	50110000-9	Pompă de apă	1	1732,50	2079	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
141.	50110000-9	Pompă de ulei	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
142.	50110000-9	Bugii	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
143.	50110000-9	Bugii incandescente	1	587,50	705	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
144.	50110000-9	Support motor	1	2991,66	3590	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
145.	50110000-9	Garnitura padonului	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
146.	50110000-9	Padon	1	3400,00	4080	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
147.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
148.	50110000-9	Colector	1	1939,16	2327	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
149.	50110000-9	Radiator sistem de răcire	1	1941,66	2330	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
150.	50110000-9	Radiator de ulei	1	908,33	1090	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
151.	50110000-9	Radiator aer condiționat	1	2207,50	2649	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
152.	50110000-9	Captor presiune filtru particule	1	967,50	1161	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
153.	50110000-9	Radiator de încălzire interior	1	1064,16	1277	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
154.	50110000-9	Termostat	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
155.	50110000-9	Patruboc (set motor)	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
156.	50110000-9	Hamut	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
157.	50110000-9	Garniture capacului cu clape	1	587,50	705	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
158.	50110000-9	Capacul cu clape	1	6013,33	7216	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
159.	50110000-9	Cablu bugii (set)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
160.	50110000-9	Supape (set)	1	2716,66	3260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
161.	50110000-9	Turbină de aer	1	16020,00	19224	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
162.	50110000-9	Valvă de injecție	1	2853,33	3424	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
163.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	1	579,16	695	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
164.	50110000-9	Cuzineț (set)	1	983,33	1180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
165.	50110000-9	Chiulasă	1	38865,00	46638	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
166.	50110000-9	Freon (o alimentare)	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
167.		Suspensia					
168.	50110000-9	Amortizator din față	1	1325,00	1590	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
169.	50110000-9	Amortizator din spate	1	1058,33	1270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
170.	50110000-9	Tampon șoc amortizor față	1	380,00	456	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
171.	50110000-9	Tampon șoc amortizor spate	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
172.	50110000-9	Support sferic	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
173.	50110000-9	Support amortizator de jos	1	295,83	355	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
174.	50110000-9	Support flanșa amortizor (față, spate)	1	665,83	799	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

175.	50110000-9	Rulment sport flansa amortizor (față, spate)	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
176.	50110000-9	Butucul din față	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
177.	50110000-9	Butucul din spate	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
178.	50110000-9	Arbore cardanic în ansamblu	1	16873,33	20248	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
179.	50110000-9	Rulment din față	1	2950,00	3540	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
180.	50110000-9	Rulment din spate	1	1416,66	1700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
181.	50110000-9	Burdof articulație planetare în ansamblu față exterior	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
182.	50110000-9	Burdof articulație planetare în ansamblu față interior	1	460,00	552	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
183.	50110000-9	Stabilizator	1	1777,50	2133	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
184.	50110000-9	Planetară transmisie față stînga (în ansamblu)	1	16208,33	19450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
185.	50110000-9	Planetară transmisie față dreapta (în ansamblu)	1	13111,66	15734	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
186.	50110000-9	Planetară transmisie spate stînga (în ansamblu)	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
187.	50110000-9	Planetară transmisie spate dreapta (în ansamblu)	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
188.	50110000-9	Capăt bară de legătură	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
189.	50110000-9	Burdof cauciuc a barei de direcție (dreapta, stînga)	1	1044,16	1253	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
190.	50110000-9	Tija de direcție	1	483,33	580	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
191.	50110000-9	Arc elicoidat față (set)	1	3780,83	4537	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
192.	50110000-9	Arc elicoidat spate (set)	1	3947,50	4737	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
193.	50110000-9	Braț inferior față	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
194.	50110000-9	Braț superior față	1	2785,83	3343	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
195.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
196.	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	1	816,66	980	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
197.	50110000-9	Bucșă stabilizator spate (set)	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
198.	50110000-9	Compresor servodirecție	1	11575,00	13890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
199.	50110000-9	Baza anterului față	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
200.	50110000-9	Baza anterului spate	1	391,66	470	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
201.		Sistemul electric					
202.	50110000-9	Generator	1	4583,33	5500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
203.	50110000-9	Far	1	5016,66	6020	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
204.	50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
205.	50110000-9	Becuri H-7 12x55	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
206.	50110000-9	Bec HL 12x4W	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
207.	50110000-9	Bec 12V x 1,2W	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
208.	50110000-9	Bec 12V 21x 5W	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
209.	50110000-9	Bec 12V x 5W	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
210.	50110000-9	Bec 12V x 21W	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
211.	50110000-9	Bec 12V x 55W	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
212.	50110000-9	Bec K12V 10W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
213.	50110000-9	Sigarantă 10A	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
214.	50110000-9	Sigarantă 15A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
215.	50110000-9	Sigarantă 20A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
216.	50110000-9	Sigarantă 25A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
217.	50110000-9	Sigarantă 30A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
218.	50110000-9	Sigarantă 50A	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
219.	50110000-9	Demaror	1	4666,66	5600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
220.	50110000-9	Coroniță demaror	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
221.	50110000-9	Reductor planetar demaror	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
222.	50110000-9	Releu demaror	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
223.	50110000-9	Bobină de inducție	1	328,33	394	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
224.		Cuția de viteze și ambreajul					
225.	50110000-9	Ambreaj (set)	1	5596,66	6716	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
226.	50110000-9	Support cutie de viteză	1	1300,00	1560	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
227.	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
228.	50110000-9	Cablu ambreaj	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
229.	50110000-9	Coș ambreaj	1	2037,50	2445	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
230.	50110000-9	Disc ambreaj	1	2037,50	2445	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
231.	50110000-9	Rulment presiune	1	1521,66	1826	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
232.	50110000-9	Simering culisă	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
233.	50110000-9	Simering planetară	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
234.	50110000-9	Furtun ambreaj	1	1087,50	1305	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
235.	50110000-9	Planetară interioară	1	6618,33	7942	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
236.	50110000-9	Planetară exterioară	1	6618,33	7942	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
237.	50110000-9	Cilindru ambreaj	1	1112,50	1335	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
238.		Sistemului de frinare					
239.	50110000-9	Lichid de frînă	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
240.	50110000-9	Cilindru principal de frînă	1	2749,16	3299	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
241.	50110000-9	Cilindru de frînă față	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
242.	50110000-9	Cilindru de frînă spate	1	733,33	880	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
243.	50110000-9	Disc de frînă față (set)	1	2286,66	2744	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
244.	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	1	2513,33	3040	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
245.	50110000-9	Etrier frînă față (dreapta, stînga)	1	3694,16	4433	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
246.	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	1	733,33	880	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
247.	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	1	485,83	583	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
248.	50110000-9	Furtun de frînă față	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
249.	50110000-9	Furtun de frînă spate	1	175,00	210	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
250.	50110000-9	Cablu frinei de mină	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
251.		Partea caroseriei					
252.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	1	7572,50	9087	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
253.	50110000-9	Bară de protecție față	1	4823,33	5788	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
254.	50110000-9	Bară de protecție spate	1	5083,33	6100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
255.	50110000-9	Lăcățușă (set)	1	2386,66	2864	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
256.	50110000-9	Rezervuar de combustibil	1	6715,83	8083	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
257.	50110000-9	Miner la usă interior	1	552,50	663	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
258.	50110000-9	Miner la usă exterior	1	480,83	577	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
259.	50110000-9	Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului)	1	1160,00	1392	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
260.	50110000-9	Stergătoare parbriz (set)	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
261.	50110000-9	Tea de echipament	1	4616,66	5540	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
262.	50110000-9	Support tei de echipament (set)	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
				332 902,50	399 483		

Semnătura: _____ Prenumele: Igor Scerbinschi. În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Nr.	Cml CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasifică (le bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 25 Ford Trauzit CUSTOM, v –cm3 2200, diesel a/ 2016-2018							
motorul							
1.	50110000-9	Diagnostică motorului	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2.	50110000-9	Antigel –schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3.	50110000-9	Cureaia GRM -schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4.	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	1	2666,66	3200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5.	50110000-9	Cureaia generatorului -schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6.	50110000-9	Cureaia amplificatorului hidrolic- schimb	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7.	50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8.	50110000-9	Injectorului de combustibil- reparație	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9.	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10.	50110000-9	Pompă de apă -schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11.	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12.	50110000-9	Bugii -schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13.	50110000-9	Bugii incandescente –schimb	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14.	50110000-9	Support motor -schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15.	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16.	50110000-9	Padon - schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18.	50110000-9	Colector -schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19.	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20.	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21.	50110000-9	Radiator de ulei –schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22.	50110000-9	Radiator aer condiționat –schimb	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23.	50110000-9	Captor presiune filtru particule –schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24.	50110000-9	Termostat - schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25.	50110000-9	Radiator aer condiționat –schimb	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26.	50110000-9	Patruboc – schimb	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27.	50110000-9	Hanul - schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28.	50110000-9	Garniture capacului cu clape - schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29.	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30.	50110000-9	Cablu bugii - schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31.	50110000-9	Supape (set) - reglarea	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32.	50110000-9	Supape (set) – schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33.	50110000-9	Deservirea reparației sistemului de condiționare a aerului	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
34.	50110000-9	Turbină de aer – reparație	1	6250,00	7500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35.	50110000-9	Turbină de aer – schimb	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
36.	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38.	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39.	50110000-9	Chiulasă - schimb	1	3333,33	4000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
40.	Suspensia						
41.	50110000-9	Diagnostic suspensiei	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42.	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43.	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44.	50110000-9	Amortizator din față – schimb	1	283,33	340	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45.	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	1	283,33	340	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
46.	50110000-9	Support sferic - Schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47.	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48.	50110000-9	Butucul din față – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49.	50110000-9	Butucul din spate – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50.	50110000-9	Rulment din față - schimb	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51.	50110000-9	Rulment din spate - schimb	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52.	50110000-9	Burdul articulației planetare în ansamblu față exterior -schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53.	50110000-9	Burdul articulației planetare în ansamblu față interior - schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54.	50110000-9	Arbore cardanic în ansamblu – schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55.	50110000-9	Stabilizator – schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56.	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57.	50110000-9	Tija de direcție - schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
58.	50110000-9	Arc elicoidal față (set) - schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
59.	50110000-9	Arc elicoidal spate (set) - schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60.	50110000-9	Braț inferior față – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61.	50110000-9	Braț superior față – schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
62.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63.	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64.	50110000-9	Bucșă stabilizator spate (set) – schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65.	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66.	50110000-9	Baza anterului – (față, spate) - schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67.	50110000-9	Reglarea unghiului roților	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68.	50110000-9	Support flanșă amortizor (față, spate) – schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
69.	50110000-9	Rulment sport flanșă amortizor (față, spate) – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
70.	50110000-9	Burdul cauciuc a barei de direcție (dreapta, stînga, schimb)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
71.	50110000-9	Planetară transmisie față stînga (în ansamblu schimb)	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
72.	50110000-9	Planetară transmisie față dreapta (în ansamblu schimb)	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
73.	50110000-9	Planetară transmisie spate stînga (în ansamblu schimb)	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
74.	50110000-9	Planetară transmisie spate dreapta (în ansamblu schimb)	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
75.	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
76.	Sistemul electric						
77.	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
78.	50110000-9	Generator - montare demontare	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
79.	50110000-9	Generator – reparație	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
80.	50110000-9	Far – montare demontare	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
81.	50110000-9	Reglarea faruri	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
82.	50110000-9	Lampă faruri – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

83.	50110000-9	Amplificator electri a volanului – reparatie	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
84.	50110000-9	Demaror – montare demontare	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
85	50110000-9	Demaror – reparatie	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
86	50110000-9	Siguranta – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
87	50110000-9	Panou de bord – reparatie	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
88	50110000-9	Bobina de inductie – schimb	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
89.		Cutie de viteze si ambreajul					
90.	50110000-9	Diagnostic ambreajului	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
91.	50110000-9	Ambreaj – reparatie	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
92	50110000-9	Cutie de viteza manual – montare demontare	1	2166,66	2600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
93	50110000-9	Cutie de viteza manual – reparatie	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
94	50110000-9	Support cutie de viteza – schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
95	50110000-9	Ulei cutie de viteza manuala – schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
96	50110000-9	Cablu ambreaj – schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
97	50110000-9	Coș ambreaj – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
98	50110000-9	Disc ambreaj – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
99	50110000-9	Rulment presiune – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
100	50110000-9	Simering culisă – schimb	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
101.	50110000-9	Simering planetară – schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
102.	50110000-9	Furtun ambreaj – schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
103.	50110000-9	Planetară interioară – schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
104.	50110000-9	Planetară exterioară – schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
105.	50110000-9	Cilindru ambreaj – schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
106.		Sistemul de frinare					
107.	50110000-9	Diagnostic sistemului de frina	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
108.	50110000-9	Lichid de frina – schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
109.	50110000-9	Cilindru principal de frina schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
110.	50110000-9	Cilindru de frina fata – schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
111.	50110000-9	Cilindru de frina spate – schimb	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
112.	50110000-9	Disc de frina fata (set) -schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
113.	50110000-9	Disc de frina spate (set) -schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
114.	50110000-9	Etrier frina fata (drteapta, stinga)-schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
115.	50110000-9	Plăcuțe de frina din fata (set) - schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
116.	50110000-9	Plăcuțe de frina din spate (set) - schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
117.	50110000-9	Furtun de frina fata – schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
118	50110000-9	Furtun de frina spate – schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
119.	50110000-9	Frina de mina – reparatie	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
120	50110000-9	Cablul frinei de mina – schimb	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
121.		Partea caroseriei					
122.	50110000-9	Mecanizm de actiune a geamului – reparatie	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
123.	50110000-9	Bara de protectie fata – montare demontare	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
124.	50110000-9	Bara de protectie spate – montare demontare	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
125	50110000-9	Lacăt ușa (set)- schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
126	50110000-9	Rezervuar de combustibil – montare demontare	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
127	50110000-9	Stergătoare parbriz (set) - schimb	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
128.	50110000-9	Tampon toba esapament (set) - schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
129	50110000-9	Toba de esapament - schimb	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
130.		Piese auto					
131.		Motorul					
132.	50110000-9	Antigel	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
133.	50110000-9	Cureaua GRM	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
134.	50110000-9	Lanț de distribuie	1	3145,83	3775	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
135.	50110000-9	Cureaua generatorului	1	1400,83	1681	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
136.	50110000-9	Cureaua amplificatoriu hidraulic	1	183,33	220	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
137.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distributie	1	2951,66	3542	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
138.	50110000-9	Injectorului de combustibil	1	7393,33	8872	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
139.	50110000-9	Pompă de combustibil	1	5180,83	6217	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
140.	50110000-9	Pompă de apă	1	1732,50	2079	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
141.	50110000-9	Pompă de ulei	1	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
142	50110000-9	Bugii	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
143.	50110000-9	Bugii incandescente	1	587,50	705	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
144.	50110000-9	Suport motor	1	2991,66	3590	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
145.	50110000-9	Garnitura padonului	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
146.	50110000-9	Padon	1	3400,00	4080	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
147.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
148.	50110000-9	Colector	1	1939,16	2327	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
149.	50110000-9	Radiator sistem de racire	1	1941,66	2330	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
150.	50110000-9	Radiator de ulei	1	908,33	1090	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
151.	50110000-9	Radiator aer conditionat	1	2207,50	2649	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
152.	50110000-9	Captor presiune filtru particule	1	967,50	1161	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
153.	50110000-9	Radiator de incalzire interior	1	1064,16	1277	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
154.	50110000-9	Termostat	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
155.	50110000-9	Patruboc (set motor)	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
156.	50110000-9	Hamut	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
157.	50110000-9	Garniture capacului cu clape	1	587,50	705	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
158.	50110000-9	Capacul cu clape	1	6013,33	7216	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
159.	50110000-9	Cablu bugii (set)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
160.	50110000-9	Supape (set)	1	2716,66	3260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
161.	50110000-9	Turbină de aer	1	16020,00	19224	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
162.	50110000-9	Valvă de injectie	1	2853,33	3424	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
163.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	1	579,16	695	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
164.	50110000-9	Cuzineț (set)	1	983,33	1180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
165	50110000-9	Chilulasă	1	38865,00	46638	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
166.	50110000-9	Freon (o alimentare)	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
167.		Suspensia					
168.	50110000-9	Amortizator din fata	1	1325,00	1590	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
169.	50110000-9	Amortizator din spate	1	1058,33	1270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
170.	50110000-9	Tampon șoc amortizor fata	1	380,00	456	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
171.	50110000-9	Tampon șoc amortizor spate	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
172.	50110000-9	Suport sferic	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
173.	50110000-9	Suport amortizator de jos	1	295,83	355	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
174.	50110000-9	Suport flansa amortizor (fata, spate)	1	665,83	799	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

175	50110000-9	Rulment sport flansa amortizor (față, spate)	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
176	50110000-9	Butucul din față	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
177	50110000-9	Butucul din spate	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
178	50110000-9	Arbore cardanic în ansamblu	1	16873,33	20248	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
179	50110000-9	Rulment din față	1	2950,00	3540	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
180	50110000-9	Rulment din spate	1	1416,66	1700	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
181	50110000-9	Burduf articulație planetarei în ansamblu față exterior	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
182	50110000-9	Burduf articulație planetarei în ansamblu față interior	1	460,00	552	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
183	50110000-9	Stabilizator	1	1777,50	2133	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
184	50110000-9	Planetară transmisie față stînga (în ansamblu)	1	16208,33	19450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
185	50110000-9	Planetară transmisie față dreapta (în ansamblu)	1	13111,66	15734	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
186	50110000-9	Planetară transmisie spate stînga (în ansamblu)	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
187	50110000-9	Planetară transmisie spate dreapta (în ansamblu)	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
188	50110000-9	Capăt bară de legătură	1	216,66	260	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
189	50110000-9	Burduf cauciuc a barei de direcție (dreapta, stînga)	1	1044,16	1253	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
190	50110000-9	Țija de direcție	1	483,33	580	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
191	50110000-9	Arc elicoidat față (set)	1	3780,83	4537	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
192	50110000-9	Arc elicoidat spate (set)	1	3947,50	4737	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
193	50110000-9	Braț inferior față	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
194	50110000-9	Braț superior față	1	2785,83	3343	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
195	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	1	400,00	480	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
196	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	1	816,66	980	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
197	50110000-9	Bucșă stabilizator spate (set)	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
198	50110000-9	Compresor servodirecție	1	11575,00	13890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
199	50110000-9	Baza antenului față	1	258,33	310	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
200	50110000-9	Baza antenului spate	1	391,66	470	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
201		Sistemul electric					
202	50110000-9	Generator	1	4583,33	5500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
203	50110000-9	Far	1	5016,66	6020	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
204	50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
205	50110000-9	Becuri H-7 12x55	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
206	50110000-9	Bec H/L 12x4W	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
207	50110000-9	Bec 12V x 1,2W	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
208	50110000-9	Bec 12V 21x 5W	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
209	50110000-9	Bec 12V x 5W	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
210	50110000-9	Bec 12V x 21W	1	6,66	8	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
211	50110000-9	Bec 12V x 55W	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
212	50110000-9	Bec K12V 10W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
213	50110000-9	Sigarantă 10A	1	5,00	6	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
214	50110000-9	Sigarantă 15A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
215	50110000-9	Sigarantă 20A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
216	50110000-9	Sigarantă 25A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
217	50110000-9	Sigarantă 30A	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
218	50110000-9	Sigarantă 50A	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
219	50110000-9	Demaror	1	4666,66	5600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
220	50110000-9	Coronița demaror	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
221	50110000-9	Reductor planetar demaror	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
222	50110000-9	Releu demaror	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
223	50110000-9	Bobină de inducție	1	328,33	394	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
224		Cutie de viteze și ambreajul					
225	50110000-9	Ambreaj (set)	1	5596,66	6716	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
226	50110000-9	Support cutie de viteză	1	1300,00	1560	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
227	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
228	50110000-9	Cablul ambreaj	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
229	50110000-9	Coș ambreaj	1	2037,50	2445	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
230	50110000-9	Disc ambreaj	1	2037,50	2445	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
231	50110000-9	Rulment presiune	1	1521,66	1826	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
232	50110000-9	Simering culisă	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
233	50110000-9	Simering planetară	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
234	50110000-9	Furtun ambreaj	1	1087,50	1305	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
235	50110000-9	Planetară interioară	1	6618,33	7942	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
236	50110000-9	Planetară exterioară	1	6618,33	7942	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
237	50110000-9	Cilindru ambreaj	1	1112,50	1335	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
238		Sistemului de frînare					
239	50110000-9	Lichid de frînă	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
240	50110000-9	Cilindru principal de frînă	1	2749,16	3299	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
241	50110000-9	Cilindru de frînă față	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
242	50110000-9	Cilindru de frînă spate	1	733,33	880	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
243	50110000-9	Disc de frînă față (set)	1	2286,66	2744	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
244	50110000-9	Disc de frînă spate (set)	1	2533,33	3040	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
245	50110000-9	Etrier frînă față (dreapta, stînga)	1	3694,16	4433	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
246	50110000-9	Plăcuțe de frînă din față (set)	1	733,33	880	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
247	50110000-9	Plăcuțe de frînă din spate (set)	1	485,83	583	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
248	50110000-9	Furtun de frînă față	1	316,66	380	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
249	50110000-9	Furtun de frînă spate	1	175,00	210	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
250	50110000-9	Cablul frinei de mină	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
251		Partea caroseriei					
252	50110000-9	Mecanizm de acțiune a geamului	1	7572,50	9087	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
253	50110000-9	Bară de protecție față	1	4823,33	5788	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
254	50110000-9	Bară de protecție spate	1	5083,33	6100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
255	50110000-9	Lăcăț ușă (set)	1	2386,66	2864	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
256	50110000-9	Rezervă de combustibil	1	6735,83	8083	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
257	50110000-9	Miner la ușă interior	1	552,50	663	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
258	50110000-9	Miner la ușă exterior	1	480,83	577	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
259	50110000-9	Rezervă pentru lichid (spălarea parbrizului)	1	1160,00	1392	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
260	50110000-9	Stergătoare parbriz (set)	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
261	50110000-9	Tabla de esapament	1	4616,66	5540	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
262	50110000-9	Pompa apă caldă (set)	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
				332 985,83	399 583		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
 Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10,

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cant.	Preț (unitar (fără TVA))	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
LOT 30 FORD MONDEO, v – cm3 2000, benzin, benzin/hybrid a/f 2017							
motorul							
1	50110000-9	Antigel – schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
2	50110000-9	Cureaaua GRM -schimb	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
3	50110000-9	Chit lanț de distribuire - schimb	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
4	50110000-9	Cureaaua generatorului -schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
5	50110000-9	Cureaaua amplificatoriu hidroalic - schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
6	50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
7	50110000-9	Injectorulul de combustibil	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
8	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
9	50110000-9	Pompă de apă -schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
10	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
11	50110000-9	Bugii -schimb	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
12	50110000-9	Support motor -schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
13	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
14	50110000-9	Padon - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
15	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
16	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
17	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
18	50110000-9	Termostat - schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
19	50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor– schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
20	50110000-9	Hamut - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
21	50110000-9	Garniture capacului cu clape - schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
22	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
23	50110000-9	Cablu bugii (set) - schimb	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
24	50110000-9	Supape (set) - reglarea	1	2,50	3	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
25	50110000-9	Supape (set) – schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
26	50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat	1	416,66	500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
27	50110000-9	Turbină de aer – reparație capitală	1	6666,66	8000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
28	50110000-9	Turbină de aer – schimb	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
29	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
30	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
31	50110000-9	Cuzineț (set) – schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
32	50110000-9	Chiulasă - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
33	50110000-9	Set gmituri chiuleasă - schimb	1	2500,00	3000	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
Suspensia							
34	50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eiberarea actului de defectare)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
35	50110000-9	Amortizator din față – schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
36	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
37	50110000-9	Support sferic - Schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
38	50110000-9	Support amortizator - Schimb	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
39	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
40	50110000-9	Butucul din față – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
41	50110000-9	Butucul din spate – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
42	50110000-9	Rulment din față - schimb	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
43	50110000-9	Rulment din spate - schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
44	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
45	50110000-9	Stabilizator – schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
46	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
47	50110000-9	Capăt bară de legătură– schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
48	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
49	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
50	50110000-9	Braț inferior față – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
51	50110000-9	Braț superior față – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
52	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
53	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
54	50110000-9	Rulment sarcină support arc– schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
55	50110000-9	Baza anterului - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
56	50110000-9	Reglarea unghiului roților	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
57	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (om/h)	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
Sistemul electric							
59	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
60	50110000-9	Generator - montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
61	50110000-9	Generator – reparație	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
62	50110000-9	Far – montare demontare	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
63	50110000-9	Reglarea faruri	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
64	50110000-9	Lampă faruri – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
65	50110000-9	Demaror – montare demontare	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
66	50110000-9	Demaror – reparație	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
67	50110000-9	Sigarăniță schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
68	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
Cutia de viteze și ambreajul							
70	50110000-9	Diagnostic ambreajului	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
71	50110000-9	Cutie de viteză manual – montare demontare	1	1125,00	1350	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
72	50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
73	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
74	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
75	50110000-9	Abraia (set)– schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
76	50110000-9	Cablu ambreaj – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
77	50110000-9	Coș ambreaj – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
78	50110000-9	Disc ambreaj – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
79	50110000-9	Rulment presiune – schimb	1	25,00	30	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
80	50110000-9	Simering culișă – schimb	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

81.	50110000-9	Simering planetară – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
82.	50110000-9	Furtun ambreaj – schimb	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
83.	50110000-9	Planetară interioară – schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
84.	50110000-9	Planetară exterioară – schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
85.	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
86.		Sistemului de frânare					
87.	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
88.	50110000-9	Lichid de frână – schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
89.	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
90.	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
91.	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
92.	50110000-9	Disc de frână față (set)- schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
93.	50110000-9	Disc de frână spate (set)- schimb	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
94.	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
95.	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
96.	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
97.	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
98.	50110000-9	Frână de mină – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
99.	50110000-9	Cablul frânei de mină - schimb	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
100.		Partea caroseriei					
101.	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
102.	50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
103.	50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
104.	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
105.	50110000-9	Stergător parbriz (set)- (schimb)	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
106.	50110000-9	Tobă eşapament (set)- (schimb)	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
107.	50110000-9	Tampon tobă eşapament (set)- (schimb)	1	250,00	300	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
108.		Piese auto					
109.		Motorul					
110.	50110000-9	Antigel	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
111.	50110000-9	Cureaua GRM	1	83,33	100	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
112.	50110000-9	Chit lanț de distribuție	1	1684,16	2021	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
113.	50110000-9	Cureaua generatorului	1	585,00	702	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
114.	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidrolic	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
115.	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	1769,16	2123	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
116.	50110000-9	Injectorului de combustibil	1	1828,33	2194	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
117.	50110000-9	Pompă de combustibil	1	3682,50	4419	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
118.	50110000-9	Pompă de apă	1	541,66	650	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
119.	50110000-9	Pompă de ulei	1	1407,50	1689	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
120.	50110000-9	Bugii	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
121.	50110000-9	Support motor (set)	1	4725,00	5670	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
122.	50110000-9	Garnitura padonului	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
123.	50110000-9	Padon	1	2654,16	3185	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
124.	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
125.	50110000-9	Radiator sistem de răcire	1	4688,33	5626	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
126.	50110000-9	Radiator de încălzire interior	1	9865,00	11838	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
127.	50110000-9	Termostat	1	816,66	980	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
128.	50110000-9	Patruboc	1	741,66	890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
129.	50110000-9	Hamut	1	12,50	15	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
130.	50110000-9	Garniture capacului cu clape	1	427,50	513	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
131.	50110000-9	Capacul cu clape	1	2218,33	2662	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
132.	50110000-9	Cablu bugii (set)	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
133.	50110000-9	Supape (set)	1	12880,00	15456	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
134.	50110000-9	Turbină de aer	1	14157,50	16989	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
135.	50110000-9	Valvă de injecție	1	791,66	950	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
136.	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	1	656,66	788	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
137.	50110000-9	Cuzinet (set) bielă	1	841,66	1010	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
138.	50110000-9	Cuzinet (set) reazem	1	1041,66	1250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
139.	50110000-9	Set garnituri chiuileasă	1	8225,00	9870	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
140.	50110000-9	Chiuilă	1	47697,50	57237	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
141.		Suspensia					
142.	50110000-9	Amortizator din față (set)	1	4040,00	4848	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
143.	50110000-9	Amortizator din spate (set)	1	3555,00	4266	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
144.	50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	1	745,83	895	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
145.	50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	1	591,66	710	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
146.	50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	1	950,00	1140	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
147.	50110000-9	Support sferic	1	2028,33	2434	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
148.	50110000-9	Butucul din față	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
149.	50110000-9	Butucul din spate	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
150.	50110000-9	Rulment din față	1	958,33	1150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
151.	50110000-9	Rulment din spate	1	991,66	1190	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
152.	50110000-9	Manjeta planetarei	1	408,33	490	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
153.	50110000-9	Stabilizator	1	1898,33	2278	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
154.	50110000-9	Planetară transmisie	1	12569,16	15083	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
155.	50110000-9	Capăt bară (set)	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
156.	50110000-9	Arc elicoidat	1	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
157.	50110000-9	Braț inferior față	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
158.	50110000-9	Braț superior față	1	2028,33	2434	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
159.	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
160.	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	1	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
161.	50110000-9	Compressor servodirecție	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
162.	50110000-9	Bielela anterului	1	919,16	1103	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
163.		Sistemul electric					
164.	50110000-9	Generator	1	2958,33	3550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
165.	50110000-9	Far (stînga)	1	3904,16	4685	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
166.	50110000-9	Far (dreapta)	1	3904,16	4685	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
167.	50110000-9	Demaror	1	2958,33	3550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
168.	50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
169.	50110000-9	Becuri H-7 12x55	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
170.	50110000-9	Bec HL 12x4W	1	8,33	10	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
171.	50110000-9	Bec 12V x 1,2W	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC
172.	50110000-9	Bec 12V 21x 5W	1	10,00	12	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBAA222500A14294AC

Numele Prenumele: Igor Se
CN Hermes SA Adresa: RM, mun. Ch



DAAC Hermes

100200000000956

Ofertantul: DAAC Hermes SA Adresa: RM, mun. Chişinău, str. Calcea leşilor 10.

Orasul Chisinau
DAAC-Hermes SA
RM, mun. Chisinau, str. Calcea Iesilor 10.
Data - 21.01.2021

Licitatie deschisa nr.: ocds-b3wdp1-MD-1609933180956
Valuta - lei

Nr.	Cod CPV	Modelul/marca automobilului	v-cm3 ec benzini/diesel	an	Cant.	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (TAA)
1	2	3			4	5	6	7	8
LOTUL 36 Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor din gestiune Inspectoratului General al Poliției (servicii de schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura buson scurgere ulei), reglarea nivelului de ulei motor))									
1	50110000-9	SKODA SUPERB	v-cm3 1398 benzina	2010	1	1630,00	1956	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	SKODA OCTAVIA	v-cm3 1390,1598,1886,1798 benzina	2006-2007-2008-2010-2014	1	1676,66	2012	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	SKODA OCTAVIA	v-cm3 1980 diesel	2005-2008	1	1575,83	1891	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	SKODA RAPID	v-cm3 1570 benzina	2013-2014-2016	1	1160,83	1393	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	SKODA FABIA	v-cm3 1590 benzina	2008	1	1404,16	1685	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	DACIA LOGAN	v-cm3 898-1145-1400-, 1600 benzina	2006-2008-2010-2014-2015-2016-2017	1	1100,83	1321	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	DACIA LOGAN	v-cm3 1500 diesel	2007-2008	1	1437,50	1725	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	DACIA DUSTER	v-cm3 1598 benzina	2014 -2017	1	1100,00	1320	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	DACIA DUSTER	v-cm3 1500 diesel	2017	1	1093,33	1312	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	DACIA DOKER VAN	v-cm3 1145,1590 benzina	2014-2017	1	1555,83	1867	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	DACIA DOKER VAN	v-cm3 1500 diesel	2017	1	1263,33	1516	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	CHEVROLET LACETTI	v-cm3 1598 benzina	2007-2008	1	2269,16	2723	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	CHEVROLET EXPRES	v-cm3 6000 benzina	2009	1	1283,33	1540	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	MINISUBISHI PAJERO PININ	v-cm3 2000 benzina	2004	1	1091,66	1310	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	MINISUBISHI LANCER	v-cm3 1600,2000 benzina	2006-2008	1	675,00	810	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	VAZ 2124, VAZ21213, VAZ 2115	v-cm3 1450,1700 benzina	2006-2008	1	970,83	1165	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	RENAULT CLIO SYMBOL	v-cm3 1390 benzina	2004	1	1355,83	1627	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	RENAULT LAGUNA	v-cm3 2000 benzina	2003	1	1183,33	1420	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	FORD FOCUS	v-cm3 1400,1600 benzina	2008-2011	1	1135,00	1362	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	FORD FUSION	v-cm3 1400 benzina	2008	1	1580,83	1897	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	FORD FUSION	v-cm3 2500 diesel	2008	1	1588,33	1906	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	VOLKSWAGEN T-4	v-cm3 1900,2500 diesel	2008	1	2225,00	2670	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	VOLKSWAGEN T-5	v-cm3 2500 diesel	2007	1	11915,83	1229	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	KIA SOLENTA	v-cm3 1600 benzina	2013	1	1005,83	1207	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	SUZUKI SX4	v-cm3 2500 diesel	2009	1	1704,16	2045	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	MAXUS LD100	v-cm3 2500 diesel	2003	1	2384,16	2861	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
27	50110000-9	BMW 520 i	v-cm3 2000 benzina	2018	1	2844,16	3413	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Ford Trazzit	v-cm3 2200 diesel	2016	1	2796,66	3356	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Volkswagen Caravelle	v-cm3 1600 diesel	2013	1	1858,33	2230	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Peugeot Partner	v-cm3 2000 benzina	2017	1	1871,66	2246	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	FORD Mondeo	v-cm3 3000 diesel	2015	1	3931,66	4718	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	FORD Mondeo	v-cm3 2000 benzina	2017	1	1871,66	2246	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Mercedes Sprinter 903 6 KA	v-cm3 3000 diesel	2015	1	1139,16	1367	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Toyota RAV 4	v-cm3 1600 benzina	2017	1	1060,83	1273	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Toyota corolla	v-cm3 4000 benzina	2005	1	1606,66	1928	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Toyota LC Prado	v-cm3 1500 benzina	2004	1	935,00	1122	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Nissan Almera	v-cm3 2000 benzina	2007	1	1291,66	1550	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Volkswagen passat	v-cm3 2000 benzina	2007	1	151,66	182	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Volkswagen passat	v-cm3 2000 benzina	2007	1	62 416,66	74 900		
40			reglarea nivelului:						
41	50110000-9	Peugeot Partner	v-cm3 2000 benzina	2017	1	1871,66	2246	Pe parcursul anului 2021, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

Semnat:  DAAC-Hermes SA, RM, mun. Chisinau, str. Calcea Iesilor 10.
Numele Prenumele: Igor Seerbinschi
In calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA, RM, mun. Chisinau, str. Calcea Iesilor 10.