

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: *Informația o găsiți în SIA RSAP*

Denumirea procedurii de achiziție: *Sistem de alarmă antiefracție și a inundațiilor, inclusiv și servicii de montare și reglare*

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
316253000-6	Sistem de alarmă antiefracție și a inundațiilor, inclusiv și servicii de montare și reglare	PANOU DE SECURITATE PC 585 H	Mexic	DSC	Panou de antiefracție 5 zone - 1 buc (comunicator încorporat, box metalic, tastatura); transformator 30 VA, 230V/16,5V – 1 buc. ; strob sirena 112 Db, 12V – 2 buc. ; senzor de inundație de tip wg-01 – 2 buc. ; bloc de alimentare 12V/5A cu protecție încorporată de scurt circuit – 1 buc. ; acumulator 12V/7A – 1 buc. ; cablu 6x0,22 CU NPI 6 AF22 EUR – 100 m. ; canal plastic 40x25 – 50m. ; canal plastic 20x10 – 20 m. ; cablu RG6 CU 75 Om – 400m. ; conector BNC F Screw – 4 buc. ; conector BNC-42 – 8 buc. ; elemente de fixare – 18 complete.	Securitate pentru 5 zone • 4 zone de intrare pentru conectarea detectoarelor de securitate sau de incendiu. • Ieșiri programabile • 2 ieșiri programabile 12 V, 300 mA; 12 V, 50 mA. • 1 ieșire a sursei de alimentare încorporate 12 V, 550 mA. • 1 ieșire pentru conectarea sirenelor de 12 V, 700 mA. • Comunicator digital încorporat. • Tampon memorie de 128 de evenimente. • Posibilitatea de a afișa un jurnal de	

		transformator 30 VA, 230V/16,5V	China	-
		Strobsirena HC-103	China	-

evenimente pe o imprimantă: modul de interfață RS-232 PC-5400 • (opțional). • Abilitatea de a crește numărul de zone de intrare (fără fir până la 32) • 38 de coduri de acces • 1 cu drepturi de administrator de sistem; • 1 cu drepturi de administrator al sistemului; • 2 cu drepturi de administrator sectorial; • 2 coduri de constrângere (Cod Duress); • 1 cod de instalare. • Numărul maxim de console - 8. • Autodiagnosticarea sursei de alimentare - baterie, linie telefonică, ieșire sursă încorporată, buclă de sirenă, zone de incendiu, module suplimentare cu indicarea defecțiunilor.	
transformator 30 VA, 230V/16,5V	
Strobsirena HC-103	

		bloc de alimentare 12V/5A HD - PB0501	China	HD-Point
		acumulator 12V/7A	China	Ultracel
		Detector la scurgerea apei WG-01	China	

bloc de alimentare 12V/5A HD - PB0501	
acumulator 12V/7A	-
Detector la scurgerea apei WG-01	

Semnat:  Numele, Prenumele: Sergiu SAVA În calitate de: director general

Ofertantul: ÎS "Serviciu Paza" a MAI Adresa: mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 79.

DPT: 